

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**


P.I. 2009/2014

Elaborato

Schede B ex L.R. 61/1985 - Edifici di interesse storico-ambientale

Schede: Sezione C-D.

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**



Adozione:
Delibera C.C. n°1 del 4/04/2011.

Approvazione:
Delibera C.C. n°2 del 29/06/2011.

Il Sindaco:
Stefano Bonaldo

Assessore Urbanistica:
Dr. Giuseppe Rigo

Il Responsabile Area Urbanistica:
Arch. Nevio Bigolin

Il Segretario Comunale:
D.ssa Stella Bagliolid

Il Progettista:
Arch. Silvano De Nardi

DATA: giugno 2011

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via C. Battista
sez. II foglio mapp. 28

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 210
volume mc 1.085
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest 3 Fronte Sud-Est
2 Fronte Sud 4 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐
centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1970 - 1982
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e ricostruzione


ALTRO

Edificio presente al C. Napoleonico, le notevoli trasformazioni subite, anche recentemente, hanno eliminato qualsiasi elemento dell'originaria tipologia.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

Strada Conterova

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.2


CARATTERISTICHE GENERALI
via C. Battisti
sez. U. foglio mapp. 34-35

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 108
volume mc 302
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2 Part. fronte Sud-Est
3 Angolo Nord-Est
4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa Sparsa ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e Mattone ☐ ☐ ☒
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☒
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☒
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☒ mediocre ☐ ☐ ☐ cattivo ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione e nuova costruzione. Edificio esistente al C. Napoleonico venne progressivamente ampliata fino al primo dopoguerra. Nel 1970 circa venne demolita la parte Est e in luogo fu edificato un nuovo fabbricato con caratteristiche estranee alla tipologia originaria. La parte Ovest, restante del vecchio edificio mantiene alcuni dei caratteri tipologici originali. (portico a Sud, tetto a due falde, ect.).

ALTRO

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

10/10/102

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.3

CARATTERISTICHE GENERALI
via C. Pellucio
sez. V foglio mapp. 60-395

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 110
volume mc 2-337
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa Spansa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Mattione-Later. ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Latarocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi - Tegola ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1945 - 1970
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione e nuova costruzione
ALTRA VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Esistente al C.Napoleonico ed invariato fino al 1850 circa, venne progressivamente ampliato fino al C.all'Impianto.

Dell'edificio originario rimane la parte Est con ampio portico rivolto a Sud e definito verso il cortile ad Ovest da una apertura ad arco a tutto sesto in mattoni.

La muratura perimetrale Est e Nord di tale porzione venne consolidata con l'inserimento di blocchi di cemento intercalati a mattoni.


L'adiacente parte centrale dell'edificio originario venne consolidata con il rifacimento della copertura e dei solai, nel 1945 circa.

La porzione estrema ad Ovest è stata recentemente demolita con costruzione a nuovo di edificio residenziale che solo in parte (in pianta) si richiama al contesto originario, mentre presenta caratteristiche architettoniche assolutamente estranee.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Fronte Sud-Ovest



2 - Fronte Sud-Est



3 - Particolare Ovest



4 - Particolare Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1. 3*


CARATTERISTICHE GENERALI
via C. Battisti
sez. II foglio mapp. 105

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale
commerciale ☐ ☐
artigianale ☐ ☐
misto ☐ ☐
altro ☐ ☒

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 35
volume mc 105
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Est

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Rurale

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brelo
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro
Adiacenza di casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI


STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURA
tipo Sasso-Natione-Bloc. buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒	tipo Legno buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒	tipo Coppi buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Dal 1950 in poi

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamenti


ALTRO
Vecchia adiacenza rurale a servizio della casa colonica, già esi-
stente al C.Napoleonico. Ha subito i maggiori ampliamenti nei tem-
pi più recenti con accorpamento di tettoie ed altre superfetazioni.
Il fabbricato è costituito da un muro portante cieco a lato Ovest
ed una serie di pilastri ad Est di sostegno delle capriate di co-
pertura del tetto a due falde.




C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA
1:5000

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1. 4


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 2° map.

EDIFICIO

DI TIPO : residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 325
volume mc 1.820
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud
2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later.
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1945 - 1960 - 1980


ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento. Nuova costruzione. Ristrutturazione.

ALTRO Edificio già completato al C. Napoleonico e non ha subito trasformazioni di rilievo fino al secondo dopoguerra quando venne abbattuta la parte Est ed in luogo, con ampliamento, venne costruita una parte residenziale. In anni più recenti la parte centrale venne ristrutturata occupando il portico che è conservato a Est. Sono state aggiunte superfetazioni a tettoie.

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Nord



2 - Part. Fronte Sud

3 - Particolare Sud-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.5

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 2° mappa

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 86
volume mc 400

in piani n° 1

eventuale sottotetto ☒




- 1 Angolo Sud-Est
- 2 Angolo Nord-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, aia o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo masso e mattoni
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo caprai
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO

Edificio esistente al C. Napoleonico rimasto pressoché inalterato fino ad oggi. Si compone di una parte ad abitazione a due piani ad Est, di una parte rurale ad Ovest con ex stalla al piano terra e fienile al sottotetto con interposto portico rivolto a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.5

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	131/95	06.03.1996	Restauro e risanamento conservativo

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha interessato le principali strutture dell'edificio per il riuso dell'immobile a scopi residenziali mediante la ridistribuzione interna dei vani.
Vengono salvaguardate le caratteristiche tipologiche fondamentali quali: sagoma, spazio porticato e forometria principale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.6

CARATTERISTICHE GENERALI


via Martiniello Vecchio
sez. 1 foglio 2 mapp. _____

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 160
volume mc 1.010
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord-Est
3 Part. lato Ovest
4 Part. lato Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro _____

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☐ ☒ ☐
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐ ☒ ☐
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Conpi ☐ ☒ ☐
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione
Edificio esistente al C. Napoleonico, ha subito un primo intervento documentabile, in ampliamento, al C. Austriaco, confermato al C. all'impianto. La parte ad Est dell'edificio è stata abbattuta nel 1960 circa, ed in luogo è stata realizzata una nuova costruzione. I caratteri tipologici originari possono, in minima parte, essere individuati nella porzione est.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.6

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	126/92	22.01.1993	Straordinaria manutenzione

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**


Note

Il modesto intervento di straordinaria manutenzione, limitato ad una porzione dell'unità frazionata in più proprietà; nella porzione lungo Via Mottinello Vecchio, si riscontra la presenza di elementi architettonici incoerenti quali : scala esterna chiusa da vetrata, persiane avvolgibili, tinteggiature esterne non compatibili.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.7



CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio 1 mapp. 60

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altre ☐

abitato ☐
perz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 1080
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐

1 Fronte Nord-Ovest

2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione
L'edificio rappresenta l'ultima parte ad ovest della cortina edilizia che si artesta lungo la via Mottinello Vecchio. Successivamente ampliato in epoche diverse, venne demolito nel 1974 con la costruzione di un nuovo edificio che del precedente conserva l'allineamento e la sagoma planimetrica di massima, mentre presenta elementi tipologici totalmente estranei all'originario.

ALTRO

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altre ☐


CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altre ☐


DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.S


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 3° mappe. 72-73-257-258
74-440

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 310
volume mc 1.650
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa
di proprie abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA ☐ isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE ☐ parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☐ brolo ☐ altro

☐ centro storico ☐ nucleo rurale ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI tipo Mattoni-Laterizio ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


STRUTTURE ORIZZONTALI tipo Legno-Laterocemento ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

COPERTURA tipo Coppi ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

SITIO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRA VEDI ALLEGATO



C. NAPOLEONICO (1804)


INDIVIDUAZIONE CATASTALE




C. ALTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio si compone di una serie di unità che originano la cortina edilizia attestata a Nord sulla via Mottinello Vecchio.

Tale aggregato era già esistente alla fine del '700 e venne progressivamente ampliato con l'aggiunta dei corpi di penetrazione verso Sud.

Si presenta oggi in una cortina edilizia su via Mottinello Vecchio che si prolunga verso Sud in un fabbricato prospettante su due fronti distinti, nei cortili a Sud-Est e a Sud-Ovest, l'uno più semplice l'altro più articolato e complesso a mo' di corte.

Il fronte Nord, ad Ovest, culmina in corpo a due piani con sottotetto che, a sud, rappresenta l'elemento di contenimento di una porzione all'origine porticata ed ora chiusa nella parte centrale. Da qui si diparte il corpo a pettine adibito ad uso abitazione e servizi a seguito della ristrutturazione degli anni '60.

In tale situazione gli elementi originari sono confusi dagli ampliamenti e dalle ristrutturazioni successive in un insieme inconfondibile che ne rende difficoltosa l'individuazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Affaccio sul cortile Ovest



2 - Particolare di parete del porticato orientale Nord
3 - Parte Ovest del frontone

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CI.9

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio 3^a map. 75

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 154
volume mc. 935
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud

13

12

14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e Casa da massaro

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brodo
☐ altro

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione
L'edificio era porzione d'angolo della cortina edilizia che com-
prendeva più unità abitative aggregate fin dal C. Napoleonico. Re-
centemente è stato demolito e ricostruito a nuovo in un edificio
che risulta essere tipologicamente estraneo al contesto originario.
conservando, parzialmente, la sola sagoma planimetrica originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.10

CARATTERISTICHE GENERALI
via Bottinello Vecchio
sez. II foglio 11 map. 71


EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitata ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitata ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mc 20
volume mc 300
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Nord
2 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Annesso rustico

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-raschi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTRA DELL' INTERVENTO :

ALTRO

L'edificio venne costruito ad uso stalla nella seconda metà dell'800.
Gli ampliamenti dei fabbricati a Sud ed Est hanno collegato l'edificio in un insieme inestricabile in cui è difficile il riconoscimento autonomo delle parti originarie. Esso è costituito da un piano terreno a stalla, piano primo a fienile, aperto a Nord per necessità ubicazionale, ed è porticato all'estremità Ovest: il tetto ad una falda si collega con l'edificio confinante a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N°

CI.39

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio

sez. U foglio 3B mapp. 122-102

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 65

volume mc 190

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐

1 Fronte Sud

2

3

4



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
 ☐ a cortina
 ☐ a corte
 ☐ a schiera
 ☐ a blocco
 ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
 ☐ giardino
 ☐ orto
 ☐ cortile, aia o simile
 ☐ brolo
 ☐ altro

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio

☐ buono
 ☒ mediocre
 ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocementosa-Legno

☐ buono
 ☐ mediocre
 ☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

☐ buono
 ☐ mediocre
 ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
 ☐ mediocre
 ☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO seconda metà 1900
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione, ristrutturazione
 ALTRO: L'edificio, presente al C. Austriaco, è stato successivamente ampliato. La parte Ovest è stata demolita per la costruzione in ampliamento di un nuovo edificio. Ad Est si notano pochi elementi originali in quanto anche questa parte è stata rimaneggiata.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.40

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 3B mapp. 127

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 108
volume mc 1.128
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest 3 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Est 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocc ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

centro storico

☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'edificio presente al C. Napoleonico, è stato parzialmente ampliato a Sud-Est come risulta dal Catasto all'Impianto. La tipologia veneta è leggibile con chiarezza nella quasi totalità dell'edificio. Di particolare interesse il portico a Sud con pilastro in mattoni ed architrave in legno.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.41

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. L. foglio 2° mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 268
volume mc 1.500
in plani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud-Est 13
2 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latenzio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latenzio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60 circa

ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO

Edificio esistente al C. Napolconico. Nel periodo recente venne demolito con costruzione a nuovo di fabbricato totalmente estraneo alla tipologia originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° C1.42

CARATTERISTICHE GENERALI		☒	☐	☐	☐	☐	☐
via <u>Mottinello Vecchio</u>							
sez. _____ foglio _____ mapp. _____							
EDIFICIO							
DI TIPO: residenziale							
rurale							
commerciale							
artigianale							
misto							
altro							
abitato		☒	☐	☐			
parz. abitato							
disabitato							
superficie coperta mq						104	
volume						720	
in piani						n°	2
eventuale sottotetto							☒

1 Facciata Sud da Est 2 Angolo Sud-Ovest
3 Facciata Sud da Ovest 4 Dettaglio fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☒

giardino ☒ nucleo rurale ☐

orto ☐ altro _____

cortile, ala o simile ☐

braccio ☐

altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURA
tipo Sasso - Mattone ☐ ☒ ☐ buono mediocre cattivo	tipo Legno ☐ ☒ ☐ buono mediocre cattivo	tipo Coppo ☐ ☒ ☐ buono mediocre cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO		DELLE STRUTTURE	
☐ cattivo	☒ mediocre	☐ buono	☒ mediocre
☐ cattivo	☒ mediocre	☐ buono	☒ mediocre

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____

ENTITA' DELL'INTERVENTO : _____

ALTRO Edificio già esistente al C. Napoleone, come casa di abitazione, in periodi successivi venne ampliata ad Est, con la costruzione di adiacenza rurale, nella prima metà del secolo tale adiacenza venne demolita con nuova costruzione di altra traslata a Sud verso la la via d'accesso. Presenta ad Ovest superfezione ad uso serviziti.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

The image is a black and white cadastral map from the Napoleonic era (1804). It shows a street layout with several buildings and a large area labeled 'INDIVIDUAZIONE CATASTALE'. The map is oriented with the street running vertically. On the left side, there is a large area labeled 'INDIVIDUAZIONE CATASTALE'. On the right side, there is a smaller area labeled 'C. NAPOLEONICO (1804)'. The map shows a street layout with several buildings and a large area labeled 'INDIVIDUAZIONE CATASTALE'.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.43

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. _____ foglio _____ mapp. _____

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 115
volume mc 690
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Contesto del fronte 13 angolo Nord-Ovest
2 Idea da Ovest 14






C. NAPOLEONICO (180-4)

C. AUSTRIACO (185-4)

C. ALL' IMPIANTO (189-1)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brelo
☐ altro

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso cattuatore
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppa
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO
ENTRATA DELL' INTERVENTO

ALTRO Vedi Allegato

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Fabbricato censito al Cavasto Austriaco in prolungamento, verso Ovest, del complesso, già Casa da Massaro, risalente agli inizi dell'ottocento. Il fronte Nord dell'edificio si attesta lungo la strada di accesso che disimpegna il cortile di pertinenza del fabbricato, il fronte Sud è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri in mattoni ed architrave in legno.


Il piano primo di abitazione è disimpegnato da una scala esterna in legno aggettante dalla facciata Ovest.

La facciata Nord, suddivisa in corpi via via degradanti verso Est, presenta le cornici di gronda sorrette da modiglioni in legno semplicemente sagomati, la stessa facciata Nord evidenzia un ampio camino alla veneta in rilievo dalla muratura.

Sulla facciata Ovest interna del portico c'è una pittura votiva, a carattere popolare, raffigurante la Sacra Famiglia, in buono stato di conservazione.

La tradizione religiosa popolare ne faceva meta, nel mese di maggio, come in quasi tutte le altre case rurali del borgo, di momenti di preghiera collettiva.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare del camino e delle cornici di gronda



2- Scorcio del fronte Nord da Est



3- Facciata Ovest



4- Pittura votiva

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° C1.44

CARATTERISTICHE GENERALI
via Martiniello Vecchio
sez. --- foglio --- mappa ---


EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 246
volume mc 4.280
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud - Cortile 3 Part. facciata Nord
2 Angolo Nord-Est 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocc ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattione - laterizio
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno-laterocemento
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA
tipo conpi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

SIND DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971


ENTITA' DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione
Edificio già "casa da massaro" alla fine '700, come appare ora è la sovrapposizione di svariati interventi succedutesi nel tempo. L'ultimo dei quali, di maggior consistenza, ha sostituito la parte Est previa demolizione, con un nuovo fabbricato di abitazione estraneo al contesto originario. Rimane il portico con una ala ad esse perpendicolare a ricordare l'originaria tipologia.

ALTRO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta d'insieme da Sud-Est



2 - Particolare facciata Sud



3 - Intervento di sostituzione-facciata Nord



4 - Particolare del corpo secondario



5 - Cortile interno

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.45

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. _____ foglio _____ mappa _____

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 75
volume mc 400

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est 13

2 14






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo tegole ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1981

ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO edificio edificato nella prima metà dell'800, è stato recentemente demolito e ricostruito con caratteristiche diverse dalle originali, conservando un solo e limitato tratto dell'antica muratura (parete Est al piano terra)

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.46

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio

sez. U foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale commerciale artigianale misto altro

abitato parz. abitato disabitato


superficie coperta mc 230

volume mc 1.380

in piani n° 2

eventuale sottotetto





1 Fronte Sud

2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa ad uso d'osteria

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☒ cortile, aia o simile

☐ brolo

☐ altro

centro storico

☐

nucleo rurale

☐

altro

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone crudo

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppel

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO


ALTRO VEDI SCHEDA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio, già "Casa ad uso d'osteria" durante il periodo di dominio francese, conserva, con dovizia di particolari, numerosi elementi caratteristici della tipologia veneta.

E' stato ampliato ad Ovest e a Sud-Est come da documentazione catastale. La linearità della facciata Sud è interrotta dal corpo centrale di 2 piani più il sottotetto che prende luce da aperture ogivali. Le finestre ogivali sono presenti anche nel prospetto Nord in numero superiore ed a diversi livelli rispetto alla facciata Sud.


Del tutto estranei al contesto originario si possono considerare le aperture a portoncino presenti nella facciata a Sud e precisamente nel corpo ad Ovest ed in quello centrale.

La facciata Nord è interrotta dal camino alla veneta che separa simmetricamente le finestre con scuri in legno.

Le strutture verticali originarie sono costituite da muratura in sasso e mattone crudo.

Sulla facciata Sud, in corrispondenza del corpo centrale, c'è un interessante pannello murale votivo raffigurante "Mater Regina", la tradizione orale fa risalire l'esecuzione della pittura, unitamente ad altre ora scomparse, all'opera di pittori girovagli che in quelle occasioni intervennero anche in altre case del "borgo".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Fronte Sud



2 - P. Cessitura muraria



3 - Angolo Nord-Est



4 - Angolo Sud-Est



5 - Facciata sul cortile



6 - Facciata Ovest



7 - Part. amm. votiva



8 - Ingrandimento della foto 2



9 - Immagine votiva

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.47


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mattiello Vecchio
sez. II foglio 1° map. 145

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 150
volume mc 980
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa Rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-Sasso-Lav.
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Laterocemento
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


COPERTURA
tipo Coppi
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971
ENTITA' DELL'INTERVENTO ristrutturazione

ALTRO
L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800. Le indicazioni leggibili dai Catasti appaiono contraddittorie, del corpo originario si può ragionevolmente supporre che, anche a seguito della ristrutturazione degli anni '70, rimanga caratteristica la sola parte Est, il cui fronte Nord è caratterizzato da un ampio camino alla veneta. L'ingresso, con i pilastri quadrati in mattoni ricorda il contesto agricolo originario.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1991)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° CL. 48

CARATTERISTICHE GENERALI

via Campagna

sez. U foglio 3° map. 136

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

☒ rurale

☐ commerciale

☐ artigianale

☐ misto

☐ altro

abitato

☒ parz. abitato


☐ disabitato

superficie coperta mq 195

volume mc 1.120

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Pronte Sud

2 Pronte Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☒ orto

☒ cortile, ala o simile

☐ brolo

☐ altro

☐ centro storico

☐ nucleo rurale

☒ altro

Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-laterizio

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi - Tegole

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

DELLE STRUTTURE

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 170

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione


ALTRO

L'edificio, già casa da massaro, presente al C. Napoleonico, è rimasta invariata fino al C. Austriaco. Venne progressivamente ampliata ad Ovest come documentato dal C. successivi. Alla fine degli anni 170 è stata ristrutturata la parte Est con il mantenimento della muratura perimetrale esterna ma con l'eliminazione di elementi quali il portico. La parte Ovest oggetto di intervento precedente è stata demolita per far luogo ad edificio estraneo alla tip. originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.49


CARATTERISTICHE GENERALI
via Campagna
sez. U foglio 3° mapp. 177

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 300
volume mc 1.920
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Nord-Est
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, sala o simile
☐ brolo
altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

☐ mediocre
☒ mediocre
☐ cattivo


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Edificio di antica origine rurale (esistente al Catasto Napoleonico) presentava in origine la classica struttura rurale con forma rettangolare attestata a Nord su via Campagna; tetto a due falde longitudinali e portico rivolto a Sud sul cortile cui si accedeva da Est.

Alla metà dell'800 venne aggiunta la prima parte della palazzina residenziale, scandita nella facciata Nord attuale, dall'ampio camino alla veneta.

A tale corpo venne aggregato, nella prima metà del secolo, un altro edificio tipologicamente simile al preesistente di cui si presenta come il naturale completamento.

In questo periodo venne, inoltre, sopraelevata la parte Est per dare maggior respiro al portico, caratterizzato, verso Sud, da un ampio arco a tutto sesto.

La facciata nord presenta le tipiche aperture dell'edilizia rurale per stalla, a piano terra, e per ventilazione del fienile a piano primo.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Fronte Nord-Ovest



3 - Pilastri-architravi



2 - Part. Fronte Nord



4 - Part. Pilastro-arch.



5 - Part. muratura con innesto travi in legno della copertura

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.11

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. 1 foglio 22 mapp. 28

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 110
volume mc 660
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord 13 Part. Sud-Est
2 Part. Angolo Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, aia o simile
☐ brolo
☐ altro _____

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattoni-laterizio ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-laterocemento ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo


COPERTURA
tipo Coppi ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITÀ DELL'INTERVENTO _____

ALTRO L'edificio era presente, già alla fine del '700, come elemento autonomo con destinazione "Casa da massaro". Con ampliamenti successivi si aggregò ai corpi secondari della cortina edilizia a Nord fino a divenirne parte inconfondibile e perdendo ogni connotazione originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.12

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Montebello Nuovo

sez. V foglio mapp. 40-50

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 155

volume mc 1.023

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Est

2 Facciata Sud

3 Lato Ovest

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto coperta di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

L'edificio si compone di due unità aggregate ortogonalmente già presenti al C. Napoleonico. La facciata Sud è caratterizzata dallo ampio camino, rimaneggiato, la parte Nord-Ovest ad uso di abitazione era separata dalla prima da un passaggio coperto successivamente chiuso. Sono evidenti superfetazioni per coppi rurali, in parte colare a Sud.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1. 13


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. C foglio --- mappa 51-52

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 197
volume mc 1.140
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2 Particolare


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later. ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione ed ampliamento

ALTRO L'edificio "Casone con tetto di paglia" al Catasto Napoleonico, e' mase pressoché inalterato, salvo la realizzazione della copertura in coppi, fino al secondo dopoguerra. In questo periodo l'edificio venne sopraelevato ed ampliato nella parte Est con contemporanea ristrutturazione completa e parziale chiusura dell'arcata Est del portico.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.13

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	153/93	30.04.1994	Restauro conservativo di fabbricato residenziale

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento lascia praticamente inalterati i prospetti, modificando soprattutto le tramezze interne; si riscontra la presenza di una anomala tettoia sul fronte sud dell'edificio.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° C1.14

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. 4 foglio mapp. 55

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 130
volume mc 455
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da massaro coperta di
paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattoni-Later- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960-70
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRO Edificio già presente al C. Napoleonico e rimasto pressoché invariato fino al C. all'Impianto. Ha subito un ampliamento a Sud che ne ha modificato il prospetto con l'inserimento di elementi estranei alla tipologia originaria.
La parte a Nord si può considerare invariata rispetto all'impianto ed alle caratteristiche tipologiche originarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.15

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio
sez. II. foglio 3° mapp. 81-336
442-485

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale


☒ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato

☒ parz. abitato
☐ disabitato

superficie coperta mq 340
volume mc 2.035

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud

2 Fronte Sud-Ovest

3 Fronte Sud-Est

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa a piano terreno
Proprietà Ospedale di Venezia

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later.
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemen.
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppa
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960 circa
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ampliamento con sopraelevazione


ALTRO VEDI ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE CATASTALE




C. NAPOLEONICO (1804)


C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


L'edificio già definito nel Catasto Napoleonico rientra tipologicamente nella struttura agricola della borgata di Mottinello Vecchio.

In origine, il fabbricato facente parte della proprietà rurale dello Ospedale di Venezia, si presentava in assoluta linearità con sagoma rettilineare e tetto a due falde longitudinali delle quali quella a Nord a copertura del fienile e quella a Sud del portico che si presentava con quattro ampie arcate a tutto sesto in mattoni con tre grossi pilastri, pure in mattoni, centrali.


Le due arcate ad Est vennero successivamente tolte e sostituite da unico architrave in cemento.

In prossimità dell'estremità Est venne, inoltre, aggiunta, con ampliamento e parziale sopraelevazione dell'esistente, la palazzina residenziale tipologicamente del tutto estranea alla linearità dell'edificio originario.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud-Ovest



2 - Fronte Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.15

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	138/93	05.04.1994	Restauro conservativo

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento, limitato ad una unità residenziale del fabbricato suddiviso in più unità, ha riproposto due aperture ad arco sul portico, in sintonia con la tipologia originaria del complesso.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.16

CARATTERISTICHE GENERALI


via Martinello Vecchio
sez. II foglio mapp. 80-78
442

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 170
volume mc 1350
in piani n° 3
eventuale sottotetto



- 1 Angolo Sud-Ovest 2 Fronte Ovest
3 Angolo Sud-Est 4 Particolare Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro
Propr. OSPEDALE DI VENEZIA

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocem.
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1979-80
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione con ampliamento a Sud

Edificio, così come appare ora, deriva dall'aggregazione avvenuta nel tempo delle tre unità che lo costituivano all'origine (vedi C. ALTRO nel tempo delle tre unità che lo costituivano all'origine (vedi C. Napoleonico). Delle strutture originarie sono tuttora evidenti, al sotto del loggiato d'accesso a Sud, gli archi del porticato. Il corpo centrale deriva dalla ristrutturazione e sopraelevazione, in epoche remote, del nucleo originario.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.17

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 12 mapp. 81


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 130
volume mc 700

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

mediocre ☒
cattivo ☐
cattivo ☐


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio, estrema porzione Ovest del complesso rurale, è stato demolito alla fine degli anni '70 e ricostruito nell'attuale che dell'originale conserva la linearità delle facciate e la sagoma planimetrica.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.18

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mottinello Vecchio
sez. 4 foglio 3B mapp. 84-85
651


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☒
disabitato ☐

superficie coperta mq. 350
volume mc. 1-800

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Ovest 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Pietra-Mattone tipo legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Cappi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Cappi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO Vedi Allegato


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, già Casa da massaro, è di particolare interesse culturale e riporta leggibili ai nostri giorni gli elementi della tipologia rurale veneta.*

All'epoca della dominazione francese l'edificio era già definito nella forma planimetrica attuale.

L'insieme è composto da due corpi distinti ad Est ed a Ovest collegati da un annesso rustico la cui parte Ovest è stata, da poco, ristrutturata.

Il corpo originariamente adibito ad abitazione è composto di due piani più sottotetto che si sovrapponeva rispetto a tutto l'insieme.

L'accesso al primo piano dell'abitazione avveniva per mezzo di una scala esterna in legno, tuttora visibile, adossata alla parete Sud, sotto il portico.

Le porte di accesso ai vani di abitazione sono leggermente curve nella parte superiore.

Il grande portico rivolto a Sud è scandito da tre archi a tutto sesto ad Est e ad Ovest da due aperture rettangolari delimitate da un pilastro in mattoni smontato da un architrave composto da due elementi ligni.

La discontinuità nella forma delle aperture del portico fa supporre che l'edificio sia stato completato in epoche diverse.

Nell'angolo Nord-Est sono visibile delle pietre a faccia a vista e nella parete a Nord, scandita da barbacani di rinforzo, si notano pietre in verticale prive di qualsiasi rilievo rispetto alla muratura (pietre recuperate da altri edifici).


Le aperture presenti nella facciata Nord permettono una lettura della destinazione d'uso originaria: ad Est rurale con stalla a piano terra e fienile sottotetto e quella ad uso residenziale.

Sotto il portico c'è una pittura murale votiva, quasi illeggibile, raffigurante una immagine sacra.

La linea di gronda, a Nord, viene marcata sulla muratura perimetrale del corpo che si sovrapponeva mediante una cornice in rilievo, sagomata a dentelli, con elementi in cotto.

L'ampia facciata Ovest è caratterizzata dalla canna fumaria, in rilievo, che definisce la simmetria del corpo residenziale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud



3 - Fronte Sud-Est



5 - Cornice e camino




7 - Traccia fregio sacro



9 - Pietre d'angolo




8 - Part. cornice, balcone



2 - Part. Portico



4 - Pittura murale



10 - Pietra verticale

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.18

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	126/98	28.12.1998	Straordinaria manutenzione

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento - in corso di esecuzione - salvaguarda gli aspetti architettonici rilevanti quali: portico, sagoma e forometria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.19

CARATTERISTICHE GENERALI
via Motinello Vecchio
sez. U foglio 32 mapp. 330

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 110
volume mc 600

In piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Ovest

2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Adiacenza di casa a pian terreno - Proprietà Ospedale di Venezia.

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anno '70
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione completa

ALTRO


L'edificio era già esistente alla fine del 1700 come adiacenza del complesso edilizio rurale di proprietà dell'Ospedale di Venezia. Negli anni 170 venne demolito e sostituito con l'attuale che non ha alcuna attinenza architettonica se non, almeno in parte, nella sagoma planimetrica con il preesistente.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.20

CARATTERISTICHE GENERALI							
via <u>Mottinello Vecchio</u>							
sez. <u>U. foglio 32 mapp. 83</u>							
EDIFICIO							
DI TIPO: residenziale							
rurale							
commerciale							
artigianale							
misto							
altro							
abitato							
parz. abitato							
disabitato							
superficie coperta mq						40	
volume						190	
in plani						n° 2	
eventuale sottotetto							



in piani n° 2 ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☒ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE	
parco	☐
giardino	☐
orto	☐
cortile, ala o simile	☒
broto	☐
altro _____	☐
centro storico	☒
nucleo rurale	☐
altro _____	☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI					
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COPERTURA	
tipo	Mattone-Sasso	tipo	Legno	tipo	Coppi
	☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo		☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo		☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

☐	☒	cattivo	☐	☒	cattivo
☐	☐	mediocre	☐	☐	mediocre
		buono			buono

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

NOTE	INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO	ENTRA DELL'INTERVENTO :
ALTRO	L'edificio presente durante il periodo di dominazione francese, è rimasto invariato fino al Caustriaco. Successivamente, nella seconda metà dell'800, venne aggiunto, a Nord, un piccolo annesso rustico tuttora visibile. In origine adibito a casa da massaro con la facciata principale ad Est, come ora, e come in passato fa corpo unico con altre unità edilizie ad Ovest e a Sud.	

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.21

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. I foglio 3° mappe. 37-65

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 100
volume mc 500
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di
propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☒
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
broda ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO
L'edificio presente al C. Napoleonico è rimasto invariato fino al
1981, anno in cui venne demolito e sulla stessa superficie plani-
metrica è stata costruita una nuova abitazione completamente
estranea alla tipologia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.22

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mattinello Vecchio
sez. U foglio 3° mapp. 86

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐
superficie coperta mq 110
volume mc 140
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Part. Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Adiacenze di casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro ☐

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone - sasso
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppa
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1960 circa


ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento
L'edificio originario risultava essere una adiacenza del complesso edilizio esistente a Nord. Tale nucleo originario è stato modificato progressivamente. Dalla forma attuale si evidenziano parti della primitiva origine quali: il corpo longitudinale ed una ala allo stesso perpendicolare ad Est. Sul cortile Sud risultano esservi adiacenze rurali delle quali permane traccia nella ex stalla-legnaia.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.23

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio
sez. V foglio 3° mapp. 90

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq ☐
volume mc ☐
in piani n° ☐
eventuale sottotetto ☐



1 Part. macerie 13 Part. macerie
2 Part. macerie 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☒

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo INESISTENTI ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo INESISTENTI ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo INESISTENTE ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO _____
ENTITÀ DELL'INTERVENTO _____


ALTRO

L'edificio di abitazione ed a usi rurali, era già esistente alla fine del '700. L'assenza di interventi manutentivi e la povertà dei materiali componenti la struttura, hanno determinato il progressivo crollo spontaneo dell'edificio del quale rimangono uniche tracce costituite da macerie e speroni di parti murarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.24


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio mapp. 97

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 140
volume mc 540
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord 13
2 Fronte Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITÀ DELL'INTERVENTO:


L'edificio già censito al C. Napoleonico come Casa da massaro, venne successivamente ampliato ad Est, la parte Ovest, con portico verso Sud, evidenzia l'origine rurale, la parte Est venne recuperata ad abitazione. A tramandare la tipica architettura veneta prima ne la parte Est della semplice linearità.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.25


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio 2° map. 05-06

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 160
volume mc 960
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Ovest 3 Part. Sud-Est
2 Fronte Nord-Est 4 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brodo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buona
buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO:


ALTRO

L'edificio venne costruito alla fine dell'800 lungo la strada di accesso all'ampio cortile dell'attuale osteria. Nella prima metà del secolo il corpo originario venne ampliato verso Sud, fino ad attestarsi sulla via Mottinello Vecchio. La parte originaria è tuttora individuabile nella lettura della diversa tessitura muraria rispetto ai corpi successivi. Si fronte Nord si attesta una adiacenza di servizio ad uso dell'abitazione posta a Nord.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.27


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. II foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale
misto altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 203
volume mc 1.218
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Nord-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocco
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno, laterocemen.
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione; parziale ristrutturazione

ALTRO

L'edificio presente al Catasto Napoleonico è rimasto pressoché invariato fino alla prima metà del '900. Successivamente la parte Ovest è stata demolita con la costruzione di nuovo edificio. La parte Est è stata parzialmente ristrutturata e risultano conservate in parte le strutture verticali. È stata aggiunta una superfaccatazione ad Est.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.27

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	120/92	17.05.1993	Adeguamento igienico sanitario, e modifiche alla forometria.

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non è di rilevante entità; l'allineamento dei fori del prospetto sud rende più armonico l'intero edificio.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C. 28


CARATTERISTICHE GENERALI
via Nottinello Vecchio
sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


abitato ☒ ☐ ☐
par. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 220
volume mc 1.276
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, sia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattonne-laterizio ☐ ☒ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocem ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo
DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITA' DELL' INTERVENTO: Ristrutturazione parte fabbricato Est

L'edificio patrimoniale presente al C. Napoleonico è rimasto invariato fino al C. Austriaco. Successivamente è stato ampliato ad Est ed Ovest. La parte Ovest conserva gli elementi tipologici originali mentre ad Est l'edificio è stato ristrutturato. Sulla parete Sud-Ovest c'è una pittura murale votiva, in cattivo stato, rappresentante "Madonna con Bambino".


ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1) - Veduta del cortile interno



2 - Particolare Sud-Ovest



3 - Particolare ala Ovest



4 - Pittura votiva
"Madonna con Bambino"

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C.I. 29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio

sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 110

volume mc 330

In piani n° 1

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest

2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, sia o simile

brolo

altro

☒

☐

☐

☐

☐

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Secondo dopoguerra

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento a Sud

L'edificio, costruito nella seconda metà dell'800, è stato successi-

vamente modificato ed ampliato; la chiesetta ha la pianta a croce

greca con la facciata rivolta ad Ovest. Si notano elementi neoclas-

sici tipici quali: lesene con basamento e capitello, architrave,

frontone; la torre campanaria termina con la cella sormontata da

merlatura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1-30

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 38 mapp. 106-268


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 216
volume mc 1-550

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est 3 Fronte Nord
2 Fronte Ovest 4






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 160-170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione parziale e nuova costruzione

ALTRO

Edificio, presente al Catasto Napoleonico, era originariamente unito ai corpi edilizi ad Ovest di esso. Attualmente, dopo alcune demolizioni, si presenta isolato e con tutti i fronti liberi. Gli elementi tipologici originari sono leggibili con chiarezza nella parte Sud-Est. La parte Nord-Ovest è stata abbattuta con nuova costruzione che rispetta la sagoma planimetrica originaria e le linee di gronda.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.30

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	65/87	15.05.1987	Adeguamento igienico sanitario

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha modificato la preesistente configurazione delle facciate rivolte verso la strada.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.31


CARATTERISTICHE GENERALI
via Mattiello Vecchio -
sez. U foglio B_mapp. 100-105
259-270

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 145
volume mc 870
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 60-170
ENTITA' DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio, parte integrante di un fabbricato più complesso, era presente al C. Napoleonico. E' stato considerato come unità autonoma in quanto il complesso ha subito rilevanti trasformazioni che ne rendono impossibile una lettura complessiva. Del tutto demolito negli anni '70 è stato sostituito con un nuovo edificio.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° C1.32

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 28 mapp. 101

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐
superficie coperta mq 40
volume mc 240
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Ovest 13 Fronte Nord
2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brelo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '70
ENTITA' DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio, parte integrante di un manufatto più complesso, era pre sente al C.Napoleonico. E' considerato come unità autonoma in quan to il complesso ha subito rilevanti trasformazioni che ne rendono impossibile una lettura complessiva. Quasi del tutto demolito negli anni '70 è stato ricostruito con il mantenimento della sagoma plani metrica originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1-33

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mottinello Vecchio
sez. U. foglio 38 mapp. 103


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


superficie coperta mq 275
volume mc 1.730

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Nord-Lato Est 3 Particolare foto 1
2 Fronte Nord-Lato Ovest 4 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio, presente al C. Napoleonico, è rimasto invariato fino al C. Austriaco, ampliato successivamente è stato abbattuto nel 1971 e sostituito con una nuova costruzione completamente estranea al contesto

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.33

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	35/88	10.05.1988	Ristrutturazione
C.E.	160/88	24.10.1988	Variante alla 35/88

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento di modesta entità e limitato ad una porzione del fabbricato suddiviso in più proprietà, ha lasciato inalterati gli elementi non coerenti con l'ambito di centro storico, quali : la tinteggiatura esterna, le persiane avvolgibili, e la loggia soprastante al portico.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.34

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mottinello Vecchio
sez. U foglio 4/3 mapp. 102-486

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☒ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 84
volume mc 380

In piani n° 1

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Sud-Est
2 Fronte Nord

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Blocchi tipo Legno
buono ☐ ☐ ☒
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Coppi
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ mediocre ☒ ☐ cattivo ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRO
Adiacenza rurale. Nella parte Nord già esistente al C. Napoleonico venne ampliata fino alla consistenza attuale fino alla fine dello 1800. Attualmente presenta 2 tettoie in ampliamento a Nord e a Sud lungo il confine Ovest sono individuabili superfetazioni. A Sud presenta porticato diviso a mezza altezza per usi rurali.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Rurale

SCHEDA B


CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ centro storico ☒
giardino ☐ ☐ ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐ ☐ ☐ altro ☐
cortile, aia o simile ☒ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐


TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.35

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mottinello Vecchio
sez. II foglio 3B mapp. 396

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 120
volume mc 3
in piani n° 6/0
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 3 Fronte Nord
2 Angolo Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 160-170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione


ALTRO

L'edificio, presente al C.all'Impianto, è stato successivamente ampliato. Negli anni 170 la parte originaria è stata ristrutturata e gli elementi tipologici caratteristici sono scomparsi quasi del tutto.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.35

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	18/96	05.03.1996	Restauro e risanamento conservativo

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha modificato l'aspetto generale del fabbricato limitandosi ad alcune modifiche interne.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.36

CARATTERISTICHE GENERALI


via Motinello Vecchio
sez. U foglio 18 mapp. 119

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☒
disabitato ☐

superficie coperta mq 140
volume mc 700
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est
2 Fronte Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1975
ENTRA DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio, presente al C. Napoleonico, ha subito modifiche successivamente documentabili con i Catasti Austriaco ed Implants. Pur facendo parte di un manufatto edilizio più complesso è considerato singolarmente in quanto nel 1975 è stato abbattuto e sostituito con un nuovo edificio completamente estraneo al contesto.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.36

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	73/97	16.09.1997	Ristrutturazione fabbricato residenziale

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha riordinato le facciate modificate dal precedente intervento di demolizione e ricostruzione risalente alla prima metà degli anni '70.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.37

CARATTERISTICHE GENERALI


via Mottinello Vecchio
sez. q. foglio 39 mapp. 115-116

EDIFICIO 118

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 330
volume mc 1.880
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e Casa da massaro

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro Strada Comunale ☒

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattone
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Il complesso che risulta, all'inizio dell'Ottocento, già composto nella aggregazione di case di abitazione e di case da massaro che si succedono a cortina lungo via Motinello Vecchio, subisce lievi trasformazioni, la più evidente delle quali è l'ampliamento ad usi rurali (stalla al piano terra e fienile al primo piano) della cortina edilizia verso Ovest, nella seconda metà dell'Ottocento.

La facciata lungo la strada, che presenta progressivi arretramenti che seguono l'andamento della stessa via, evidenzia interventi di lievi modifiche quali: l'ampliamento di superfetazione, in aggetto al piano 1°, per servizi igienici, e la chiusura del porticato, passante, a sesto ribassato, che conduceva all'interno del cortile.

L'aggregato, abitato nella sola parte Est, denota, in quella ad Ovest strutture murarie in pessime condizioni, evidenziate dalle numerose fessurazioni, probabilmente dovute alla carenza di adeguate fondazioni.

Caratteristici: il cornicione lavorato a dentelli in mattone ed i balconi di contropinta d'angolo.

Sono presenti due pitture votive, a carattere popolare, una sulla facciata Nord in corrispondenza del primo ingresso ad Est, raffigurante "La Crocifissione" e l'altra sulla facciata Ovest del corpo originario in corrispondenza dell'aggiunta ottocentesca che rappresenta "La Madonna con Bambino" questa pressoché illeggibile.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Aggiunta seconda metà dell'800




3- Particolare della facciata Nord



2- Particolare del cornicione



4- Porticato passante ora murato



5- Immagine votiva, facciata Nord



6- Immagine votiva, parete Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

C.1.37

MOTTINELLO VECCHIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	04/84	14.02.1984	Modifiche interne
A.E.	88/93	04.08.1993	Restauro

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha interessato le principali strutture del fabbricato ripristinando ove possibile gli elementi tipologici più caratteristici - arco e portico passante - e recuperando la pittura votiva sulla facciata Nord.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° C1.38

CARATTERISTICHE GENERALI
via Mortinello Vecchio
sez. V foglio 33 mapp. 117

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 138
volume mc 800
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Particolare Nord
3 Fronte Sud-Est
4 P. cess. muraria Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Cappel ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio, presente al Catasto Napoleonico, è stato successivamente modificato come risulta dai Catasti all'Impianto e successivi.

Di particolare interesse in quanto è stato solo in parte manomesso.


Curiosa la posizione del portico che non guarda a Sud ma ad Est, per cui si può considerare come una barchessa di servizio al complesso ed ilizio limitrofo a Nord.

Al solo Catasto Austriaco il manufatto risulta collegato al corpo a Nord, unione, non presente al Napoleonico, che sparisce nei Catasti successivi.

La tessitura muraria evidenzia interventi di consolidamento eseguiti in varie epoche. Sulla parete Est, sotto il portico, c'è una pittura murale votiva raffigurante la Madonna in atto di preghiera.

Il fabbricato, nel complesso, presenta numerose fessurazioni particolarmente evidenti in corrispondenza degli innesti murari successivi alla struttura originaria.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Nord-Ovest



3 - Part. tessitura muraria in evidenza i fori di giunzione corpi demoliti



2 - Part. torretta camino



4 - Part. cornice.



5 - Immagine votiva

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C1.50

CARATTERISTICHE GENERALI

via Campagna
sez. U foglio 1° mapp. 173

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 140
volume mc 700

in piani n° 1

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord
2 Angolo Nord-Est


C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia.

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato
a cortina
a cortina
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico

nucleo rurale

altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-sasso
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO ANNO Anni 160

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO

L'edificio originario, coperto di paglia, era utilizzato come casa da massaro, di proprietà del Comune di Galliera, già dai primi del '800. Nella seconda metà dell'800 la casa venne ampliata ad Ovest e venne costruito un annesso rustico, isolato a Sud, demolito successivamente nel 1946. La facciata verso Sud è caratterizzata dall'apertura del portico ad arco ribassato policentrico e quella a Nord dalla serialità delle aperture delle finestre.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° C1.51

CARATTERISTICHE GENERALI
via Campagna
sez. 4 foglio 3 mapp. 264-172
263


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 900

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord-Ovest
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1964 - 1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione e straordinaria manutenzione

L'edificio, presente al C. Napoleonico, è stato ampliato una prima volta ad Ovest come risulta dal C. Austriaco. Invariato all'impianto è stato successivamente ancora ampliato a Sud-Est. Nel 1964 la parte Nord-Est è stata ristrutturata e si presenta completamente estranea agli elementi tipologici originari. Riconoscibili, invece, elementi originali nella parte Ovest ed in particolar modo la facciata verso Sud.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01-52

CARATTERISTICHE GENERALI


via Campagna
sez. U foglio 1° mappa 165

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 150
volume mc 670
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, aia o simile ☐
brolo ☐
altro ☐
centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterale
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐
tipo Capoli
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1968
ENTITA' DELL'INTERVENTO Ristrutturazione


ALTRO

L'edificio, presente al C. Napoleonico, è stato successivamente ampliato ad Est. Venne ristrutturato nel 1968, mantiene tuttora alcuni elementi della struttura tipologica originaria quali: tetto a due falde longitudinale ed apertura d'ingresso porticata rivolta a Sud. Gli annessi ubicati a Sud del fabbricato e presenti nella loro completezza già al C. Austriaco furono demoliti nel 1960.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° C.I. 53

CARATTERISTICHE GENERALI

via Campagna
sez. II foglio 2° mapp. 164

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 150
volume mc 860

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 fronte Nord 13

2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro capata di
paglia (Proprietà COMUNE DI GALLIERA VENETA)

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 160
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione


ALTRO

Il fabbricato era già autonomamente costituito alla fine del 1700
Veniva ampliato ad Ovest con aggiunta di un corpo di minor spessore.
In periodi più recenti è stato completamente ristrutturato nello
edificio attuale che non denota alcuna delle caratteristiche ori-
ginarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA

