


**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**

**2° P.I.
2014/2019**

Elaborato

**Schede Progetto "B":
Edifici di valore storico-ambientale (Sezione A).**

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**



Adozione 2° P.I.:
Delibera C.C. N° 10

Approvazione 2° P.I.:
Delibera C.C. N° 10

Il Sindaco:
Stefano Bonaldo

Assessore Urbanistica:
Dr. Giuseppe Rigo

Il Responsabile Area Urbanistica:
Arch. Nevio Bigolin

Il Segretario Comunale:
Dessa Stella Balegrod

Il Progettista:
Arch. Silvano De Nardi

DATA: Gennaio 2016

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo

sez. II foglio 35 map. 1-253

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq 125

volumi mc 1.780

In piani n° 2

eventuale sottotetto




1. Fronte Nord-Est

2. Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: fabbricato rurale

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

curtile, ala e stalle

tratto

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: struttura in muratura

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: laminazione

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo: tegole

buono

mediocre

cattivo

SINTESI DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1878

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRA

L'edificio, eretto al XVIII secolo, subì modifiche alla fine del XIX secolo. Gli interventi di ristrutturazione nella porzione Ovest, agli inizi del secolo attuale, e nella porzione Est negli anni '70, nonché gli ampliamenti al nucleo primitivo hanno profondamente modificato i caratteri vincolati originali del complesso.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-2



CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo
sez. II foglio 38 map. 242

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
curiale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 2.850
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
breccia ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo cotti ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Nuova costruzione

ALTRO L'edificio presente nella prima metà del 1900 e già modificato alla fine dello stesso secolo è stato demolito nella prima metà del 1900 per far posto, in posizione più arretrata a Sud, ad un fabbricato di abitazione e ad uso artigianale.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 3

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo
sez. U foglio S. mapp. 12


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq 165
volume mc 1.025

In piani n° 4
eventuale sottotetto



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord
3 Fronte Ovest
4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Mese

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
arte
corridoio o simile
blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
piombo
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

SINTO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1926
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Impianto


ALTRO

L'edificio censito al C. Napoleonico (1804) appare modificato alla metà del 1800 con l'aggiunta di modeste aggraggi di fabbriche emergenti a Nord e Sud e successivamente alla fine dello stesso secolo con la demolizione degli stessi. Nei primi decenni del secolo attuale l'edificio originario venne affiancato una palazzina ad uso abitativo. La tipologia del fabbricato originario è tuttora leggibile nella semplicità dei volumi e nel portico rivolto a Sud.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)**

SCHEDA N.° A1-A

CARATTERISTICHE GENERALI

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WORLD OF

EDIFICIO

α-TBO: benzothiazole

Figure 1

commercial



अभिलेख

parzaniato

ପ୍ରାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ

symetris charakteru

Volume

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1120

100

[illegible]

11:00 AM

1003-10 JINSHIJI

C ALSTRIA COM 1854)


CALL IMPIANTO 19611

CAPITAL

AERUOIOGRANMIEI KDA:

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DESCRIZIONE

Il nome "Capitello" indica nel Veneto il Tabernacolo, però in molti luoghi della zona si chiama così per trasposizione popolare sulla base del posto occupato e del ricovero dato all'immagine sacra.

Il vocabolo Capitello ha un nesso con il latino "Caput" nel valore topografico della parola, cioè nel senso di Capo, estremità, incontro di vie, riflettendo in tal modo, principalmente, la situazione viaria del territorio e precisamente quella della campagna, solcata dalla centuriazione romana, con le strade che si intersecano ad angolo retto e danno luogo ad incroci nei quali di frequente corrispondeva, e ancora corrisponde, l'insediamento dei centri abitati, il convergere di confini, l'inizio di una via.

L'interpretazione da dare al nome è questa, cioè, come si è detto, i capitelli stavano e stanno all'incrocio di vie anche se ultimamente alcuni sono stati spostati per non recare ingombro.

Il loro posto originario è da considerarsi il centro del quadrivio o trivio e se ritrovano ancora ubicati in questo luogo.

La funzione del capitello, regnando marginale nell'organizzazione della Parrocchia rende poco agevole la ricerca storica per mancanza di documenti negli archivi parrocchiali.

La ricerca deve essere condotta direttamente sul territorio e a contatto con gli ultimi rappresentanti di quel mondo agrario antico che si muoveva intorno ai capitelli.

Questi manufatti sono segni visibili di una situazione storica che in alcuni luoghi sopravvive ancora, interpreti di una mentalità della popolazione che vivava immersa nel soprannaturale, tanto che si prevedeva spesso di cogliere in ogni fatto l'intervento celeste.

Il mondo rurale, infatti, anche se pervaso di sincera spiritualità cristiana, tratteneva residui attivi di credenze arcaiche per le quali giungeva ad animare l'ambiente.

La presenza del Capitello, dichiarato di notte dal lumino ad olio, teneva lontane le creature demoniache e questa è la motivazione principale per cui esiste una disseminazione di tanti Capitelli nelle zone rurali.

Il Capitello in muratura di via S. Giacomo, censito al Catasto allo Impianto e ubicato in prossimità della Chiesa di S. Giacomo è simile ad un tempio e rispetta l'antica posizione e orientamento dei luoghi rurali.

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

ghi sacri con la facciata rivolta verso Ovest in modo tale che il sacerdote officiante, rivolto verso l'ara "altare", guardasse a Levanta.

Questo modello di Capitello a edicola è a quattro facce di cui una ad Est liscia e priva di qualsiasi ornamento.

Il prospetto principale, rivolto a Ponente è caratterizzato da una nicchia con arco a tutto sesto il cui affresco sacro rappresenta la Madonna con il Bambino Gesù e un Santo in preghiera.

Altre due nicchie sono ubicate nelle pareti laterali a Sud e a Nord. L'immagine sacra della nicchia a Sud è visibile mentre quella posta a Nord ha perso quasi totalmente il colore e rimane traccia della pittura nel segno inciso sull'intonaco e delimitazione delle figure e tipico degli affreschi.


La base del Capitello è pressoché rettangolare con la facciata principale, sul lato maggiore, composta da elementi classici: il basamento, le lesene con base e capitello, l'architrave, il frontone con timpano affrescato.

Le parti in rilievo sono ottenute con elementi in cotto sagomato a indicazione della particolare cura che si è avuta nella realizzazione di questo interessante capitello.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Ovest



3- Fronte Ovest



4- Affresco Ovest



6- Angolo Sud-Ovest



7- Affresco Sud



2- Part. d'angolo



5- Chiusura di volta



8- Affresco Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 115

CARATTERISTICHE GENERALI


via S. Giacomina
sez. II foglio 32 mapp. 10

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale misto altro

abitato
parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 26,1
volume mc 1.455
in piani n° 1
eventuale sottotetto



1. fronti Sud-Ovest
2. fronti Nord-Ovest

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐
a corte ☐ a schiera ☐
a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☒
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐ cortina, ala o simile ☐
treno ☐ altro ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE abitazione

SCHEDA B

CARATTERISTICO COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Masso-Mattone

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO _____
ENTITÀ DELL'INTERVENTO _____

ALTRO VEDI ALLEGATO _____


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'antica località di cui la chiesetta rappresenta l'epicentro è denominata Crefanuso, dal toponimo di origine romana (anche Salfanesco come si trova in certi codici) probabilmente dovuto al nome dell'antica famiglia romana proprietaria del latifondo "Crefanius".

In origine sicuro riferimento alla Pieve di S. Martino di Lupari, ottenne la propria autonomia religiosa intorno ai primi del '300. A tale periodo è attribuibile l'antica recinzione del sagrato, in sasso alternato a mattoni, sostituita alla fine degli anni '60 con l'attuale.

Nella seconda metà del '300 la chiesetta è completata del campanile.

Notizie dell'Agnololetti ne "Treviso e le sue Pievi" dice che nel 1470 la chiesa è mal tenuta, nel 1564 è desolata, nel 1603 rimessa in sesto e successivamente rimaneggiata nel 1729.

L'edificio ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi modificativi, quali la dislocazione del campanile dall'ala di prospetto, tipica dell'epoca originaria, all'attuale ubicazione, la modifica dei fori esterni, dalle originarie feritoie con strombatura all'interno alle attuali semicircolari o terminali. L'altare che è stato costruito come attualmente nel 6-700, la già citata muratura di recinzione del sagrato, a definizione del primitivo cimitero.

La chiesetta presenta un impianto a croce greca o esecolare, orientata secondo la disposizione liturgica antica, sormontato da tamburo forato da aperture lobate in corrispondenza delle crociere che all'interno sono simmetricamente punteggiate da quattro medaglioni affrescati raffiguranti gli Evangelisti.

La facciata, rivolta a ponente, presenta elementi architettonici classici cheggianti, definiti da quattro lesene con basamento a definizione del portale d'ingresso sormontato dalla statua raffigurante S. Giacomo, in nicchia incorniciata da modanature barocche.

L'altare di origine sed-settecentesca, è ubicato nell'ala di levante della croce.

All'interno quattro angioletti definiscono la sommità delle arcate della croce.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Cancello d'ingresso



2- Angolo Sud-Ovest




3- Angolo Nord-Est



4- Part. Tamburo



5- Crociera centr.int.



6- Campanile



7- Statua



8- Altare



9- Particolare decorazione Angioletto

10- Particolare decorazione Angioletto

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11 G

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA S. GIACOMO

sez. II foglio 89 mapp. 15

EDIFICIO


DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
 parz. abitato
 disabitato

superficie coperta mq 120
 volume mc 780


in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Nord
 2 Fronte Sud-Est

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da massone, abitato di

pag. 1

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ sortile, sia o simile
☐ breccia
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: ☐ Mattonc
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: ☐ Laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo: ☐ Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRA: L'edificio, già esistente nella fine del 1800, appare modificato sia nella prima metà del 1800 ed ancora alla fine dello stesso secolo. L'attuale edificio, presumibilmente sostituito dal precedente, nella ristrutturazione della fine del 190 ha perso il portico ad arco che si apriva sulla strada e nella semplicità del volume si è nel ritmo della architettura delle fattorie e caseggiati tipologici di dell'architettura rurale della zona.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 117

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo
sez. U. foglio 15 map. 156


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
funz. commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 50
volume mc. 160

in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud

2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortine
a corte
a schiera
a blocco
altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo MURICOLA
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo LEGNO
buono
mediocre
cattivo

COPIERTURA

tipo COPPI
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO

Il fabbricato già censito al Catastro del Regno di Napoli nel 1804, fu successivamente ampliato a Sud-Est, una prima volta e poi nella prima metà del 1900 ad Ovest. Demolita la parte Est, il fabbricato attuale è caratterizzato da un portico parzialmente chiuso, rivolto a Sud, un cortile che si può ritenere di antica origine.

COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.7**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	10/93/M	08.02.1993	Straordinaria manutenzione

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero di fabbricato eseguito in modo coerente con la tipologia originaria.
Da segnalare il corpo secondario a Sud, di servizio, in posizione precaria rispetto alla viabilità.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL 8

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. GIACOMO
sez. U - foglio S° mapp. 24

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 170
volume mc 240
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Est
2

3
4

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitazione
coperta di paglia

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, sala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massiccio-basso-alto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo tegola ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattiva ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il fabbricato, censito al Catasto Napoleonico, mantiene intatta la sua sagoma planimetrica fino al censimento del Catasto Austriaco. Successivamente, come documentato al Catasto all'Impianto, il fabbricato assume una forma planimetrica diversa dalla precedente tenendo che si può supporre una demolizione e nuova costruzione del fabbricato.

Il manufatto edilizio si presenta tuttora nella forma planimetrica definita nella seconda metà del 1800 e privo di perfezioni ma in condizioni statiche precarie.

I semplici volumi che lo compongono sono tutti definiti superiormente da una copertura con andamento longitudinale a due falde con coppi.

Il portico è rivolto principalmente a Est con pilastri in mattone ed architrave in legno.

L'orditura principale della copertura è in travi di legno con sovrapposte tavole.

I prospetti sono semplici e lineari tipici dell'architettura rurale di antica origine.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Ovest



2- Fronte Nord



3- Fronte Sud

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI			
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI	
tipo <u>blocco in c.a.</u>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	tipo <u>laterocemento</u>	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE		COPERTURA	
COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE		☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo
NOTE			
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950			
ENTITA' DELL'INTERVENTO: <u>demolizione e nuova costruzione</u>			
<u>Il manufatto, dedicato al C.Nepolitecnico, è stato nella prima metà del 1800 parzialmente demolito ad Est. Ampliato ad Ovest nella seconda metà del 1800 è stato nel 1950 completamente demolito con la realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenziale.</u>			
ALTRO			

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41-10

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo

sez. II foglio 10 mapp. 23-22b

299

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq. 215

volume mc. 1450

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Est

2 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEDNICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altre ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

cardine, ala o similia ☒

blocco ☐

altre ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni laterizi ☒

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

COBERTURA

tipo Tegole ☒

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Il fabbricato, censito al C. Napolednico, rimane invariato fino al

C. Austriaco. Successivamente è stato ampliato nella seconda metà

del 1800. Nel 1975 il fabbricato è stato completamente ristrutturato

con il mantenimento della sagoma originaria. Tracce dell'edificio

originario si possono rilevare nel prospetto Nord.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo

sez. U. foglio 30-21

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parc. abitato

disabitato

superficie coperta mc 355

volumi mc 8.110

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1. Pronte Nord-Ovest

2.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Cobbi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO

VEDI ALLEGATO

ALTRO

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brdo


altro

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di proprietà abitazione


coperta di paglia

SCHEDA B


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo originario del complesso edilizio era presente alla fine del 1700 rimanendo pressoché inalterato fino alla prima metà del 1800.

Alla fine del secolo scorso il complesso, notevolmente ampliato al parco organicamente completato assumendo la forma a "L" tuttora leggibile.

L'accesso alla corte interna di disimpegno del complesso edilizio è situato sul lato Nord, annesso lungo l'attuale via S. Giacomo, ed è caratterizzato da un passaggio coperto, a sezione rettangolare, con sovrastante soppalco, con orditura in legno, ad uso fienile, e da porte di locali ad uso abitazione.

La porzione di primo impianto, ad Ovest, è costituita dal corpo di fabbrica a due piani con copertura longitudinale a due falde, il corpo ad Est, successivamente ampliato in continuità, presenta, emergente, anche un piano sottotetto nella parte attestata lungo la via S. Giacomo; un ampio portico, rivolto a Sud, caratterizza la facciata stessa nella cui parte superiore trovano posto i semplici fori finestra del sottotetto.

L'appendice, in parte ad uso residenziale ed in parte ad uso rurale, posta ortogonalmente alla cortina edilizia ed ampliata a Sud nella prima metà di questo secolo ha come elemento di spicco l'ampio portico rivolto ad Ovest.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud



2- Particolare fronte Ovest



3- Particolare fronte Sud



4- Parte fronte Est



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 31.12

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo

sez. U. foglio 8° map. 34-204

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq. 300

volume mc. 1.020

In plani n° 2

eventuale sottotetto



1. Angolo Nord-Est 2. Part. Fronte Nord
3. Angolo Nord-Ovest 4. Part. Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia e casa da messaro.

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile ala a similia
☐ altro
☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latrificio-Nattone
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1969 - 1978

ENTITÀ DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione.

IL fabbricato, consisto al C. Napoleonico, rimase invariato nella sua forma planimetrica fino alla prima metà del 1800. Successivamente è stato ampliato più volte per essere poi demolito parzialmente ad Est nel 1968 ed a Ovest nel 1978. Tracce dell'edificio originario sono presenti nella parte centrale del fabbricato attuale.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALTRIACO (1834)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-13

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villetta

sez. U. foglio 58 map. 58

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

turca

commerciale

artigianale

industriale

altro

edificato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq. 190

volumi mc. 3.030

in piano n° 2

eventuale sottotetto



12

13

14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

CASA D'ABITAZIONE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortine

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile, ala o simile

brook

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Notion

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRA VED. ALLARGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, censito al C.Napoleonico, rimane invariato nella sua forma planimetrica articolata e complessa fino al Catasto Austriaco.

Successivamente è stato, nella seconda metà del 1800, parzialmente demolito ad Ovest ed ampliato nella parte Sud-Est.

Ulteriori ampliamenti sono da far risalire alla prima metà del 1900 come documentato dal Catasto Attuale e precisamente nella parte Sud-Est ed Ovest.

Il fabbricato è di particolare interesse perché non ha subito rilevanti manomissioni e si presta ad una lettura chiara ed organica delle caratteristiche della casa rurale dell'alto padovano.

Il corpo principale è orientato Est-Ovest mentre quello secondario verso Nord-Sud e la loro unione crea una forma planimetrica ad "L" rovesciato rivolta verso Ovest.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri in mattoni ed architravi in legno.

La copertura è a due falde longitudinali con orditure principali in travi con tavole sovrapposte e coppi.

La linea di gronda è lineare per tutto il fronte. Il corpo a residenza del fabbricato principale è ubicato a Est e ad esso si collega il fabbricato secondario pure adibito a residenza.

Caratteristica del corpo secondario è l'orditura principale della copertura che nella parte centrale è costituita da una serie di capriate lignee con arcatecci, tavelle e coppi sovrapposti.

Il prospetto Nord è quello tipico con aperture di aerazione per il fieno, i fori finestre, quelli della residenza con scuri e senza per il granaio.

Il fronte Est è caratterizzato dall'innesco dei due volumi del fabbricato e si presenta semplice e lineare per tutta la sua lunghezza.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Angolo Sud-Ovest.



2 - Particolare fronte Sud



3 - Angolo Nord-Est



4 - Angolo Sud-Est

5 - Part. fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.13

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	57/88	09.11.1988	Restauro e ristrutturazione
C.E.	190/88	24.12.1988	Variante alla C.E. 57/88
C.E.	201/88	03.01.1989	Variante alla C.E. 57/88

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero di immobile di significativa rappresentatività architettonica.
L'intervento ha conservato gli elementi architettonici significativi.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.15

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Galliera
sec. II foglio 105 map. 206-207

EDIFICIO

DI TIPO residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq. 115
volume mc. 2150
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒




1. Fronte Sud-Ovest
2. Fronte Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a cortina
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile/ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Muro a secco
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi-legola
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: demolizione parziale e nuova costruzione

ALTRO

VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, censito al Catasto Napoleonico, rimane invariato nella sua forma planimetrica, tipica delle case rurali di antica origine, fino al Catasto attuale.

Successivamente è stato parzialmente demolito ad Est per la costruzione di una abitazione completamente estranea alla tipologia edilizia originaria.


Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico trasformato parzialmente per la realizzazione di vani ad uso abitazione.

Il pilastro originario non demolito è in mattoni con architrave in legno. La copertura è a due falde longitudinali con orditura portante in travi con tavole sovrapposte e coppi.

Il prospetto Ovest è semplice e lineare con aperture finestra chiuse da scuri.

Una torretta del camino è posta simmetricamente al vertice delle due falde di copertura.

Il prospetto Nord è quello tipico delle case rurali con le aperture per la stalla ed i fori di aereazione del fienile.



1 - Particolare Fronte Sud



2 - Particolare fronte Sud-Ovest



3 - Fronte Ovest



4 - Part. Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**


ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.15**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	143/96	22.03.1997	<i>Straordinaria manutenzione</i>

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento limitato ad una porzione dell'edificio frazionato in più proprietà ha interessato strutture interne per l'adeguamento alle esigenze abitative e di carattere igienico-sanitarie, non modificando i prospetti.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° Al 16

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villavetta

sez. V foglio 9° map. 126

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parzialmente abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq. 270

volume mc. 1.450

in piani n° 2

eventuale sotterraneo ☒



1 Angolo Sud-Ovestant. 13

2 Fronte Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

cortile, area o simile ☒

altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

SITIO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☒

DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1949

ENTRA DELL'INTERVENTO ristrutturazione

ALTRO L'edificio presente all'inizio del 1900 nella forma planimetrica

mantenuto nei pressoché invariata fino alla fine dello stesso secolo

risultò successivamente ampliato ad Est nella prima metà del 1900.

Le sostanziali modifiche apportate alla fine degli anni 40 hanno

fatto perdere all'edificio gran parte della caratteristiche che lo po-


liche originarie, attualmente ora leggibile nella parte mediana del

complesso e nella parte prospiciente all'attuale via Villavetta.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 112

CARATTERISTICHE GENERALI
via Villalta
sez. U. foglio 9 map. 112

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 265
volume mc 1.870
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Ovest 2 3 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione e casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cortile, sia o simile
braccio
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso Mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO



C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo di primo impianto dell'attuale complesso era già presente agli inizi del secolo scorso assumendo, planimetricamente, l'attuale assetto già nella prima metà dello stesso secolo.

Alla fine del 1800 l'edificio appare privato, in parte, della porzione terminale dell'appendice ortogonale al fabbricato principale e l'attuale aspetto di questa parte è frutto di un intervento di ampliamento riscon- trebile nella prima metà del 1900.

Il manufatto non ha subito rilevanti trasformazioni e la lettura delle ca- ratteristiche tipologiche della costruzione è possibile con dovizia di per- ticolarità.

Il prospetto Sud è caratterizzato, nella parte Ovest, dal portico con pi- lastro in mattone, architrave e scala esterna visibile con ballatoio di accesso ai vani del primo piano.

La copertura è a due falde longitudinali con filo di gronda lineare.

Il prospetto Ovest è semplice e caratterizzato da un interessante camino alla veneta.

La parte del fabbricato adibita a residenza si sovrappone rispetto allo- insieme per tutto il piano sottotetto e termina con una copertura a quat- tro falde tipica delle costruzioni a base quadrata.

L'ingresso al corpo residenziale avviene tramite un corridoio a cui si ac- cede da una apertura con arco ribassato rivolta verso Sud.

Le aperture dei fori finestra, con scuri, scandiscono il prospetto di questa parte del fabbricato.

Il prospetto Nord è quello tipico delle abitazioni rurali e definito nel- la sua forma geometrica dai diversi volumi del corpo residenziale e della parte rurale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Angolo Sud-Ovest



2 - Particolare con l'angolo

3 - Fronte Ovest




4 - Part. ingresso



5 - Particolare fronte Ovest



6 - Part. Fronte Sud



7 - Angolo Nord-Ovest

8 - Part. Fronte Nord

9 - Part. Fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A3-18

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villette

sez. II foglio 09 map. 114-117

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 210
volume mc 1.100

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest
2 Part. fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di propria abitazione

SCHEDA

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, spia o simile ☒
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

Il fabbricato era presente alla fine del 1700 in due unità edilizie distinte e rimase invariato fino alla prima metà del 1800. Successivamente è stato ampliato nella seconda metà dello stesso secolo assumendo la forma planimetrica unitaria attuale. A Sud-Est è caratterizzato dal portico con scala visibile di accesso al piano primo.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41.19

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villagetta

sez. II foglio 9° map. 118-120

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 113

volumi mc 1.200

in piani n° 2

eventuale sottotetto




1 angolo Nord-Ovest

2 Part. Ovest int.

3

4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

e casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

scorlie, sia o simile

brida

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

Buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

Buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

Buono

mediocre

cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

Buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRO

L'edificio già originariamente definito all'inizio del secolo scorso, rimane pressoché inalterato fino alla metà degli anni '30, quando, per ampliamenti, nella porzione Sud del fabbricato, sono riscontrabili alla fine del 1900 e nella prima metà dell'attuale secolo, il complesso è caratterizzato dal semplice volume della sagoma dei fori, l'istituzione della copertura con andamento longitudinale a due falde. A Sud è presente il portico.

COMUNE DI GALLIERA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° <u>81.20</u>	
CARATTERISTICHE GENERALI via <u>Palermo</u> sez. <u>D</u> foglio <u>9°</u> mappa <u>91-06</u> <u>9B</u>	
EDIFICIO	
DI TIPO: residenziale	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ rurale	
☐ commerciale	
☐ artigianale	
☐ misto	
☐ altro	
☐ abitato	☐ ☒ ☐
☐ parz. abitato	
☐ disabitato	
superficie coperta mq <u>230</u>	
volume mc <u>1.450</u>	
in piani <u>2</u>	
eventuale sottobatto	☒

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da maestro		SCHEDA B	
TIPOLOGIA ☐ isolato ☒ a cortina ☐ a corteo ☐ a schiera ☐ a blocco altro _____	CONTESTO AMBIENTALE ☐ parco ☐ giardino ☐ orto ☒ cortile o simile ☐ brelo ☐ altro _____	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ centro storico ☐ nucleo rurale altro _____	
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI			
STRUTTURE VERTICALI tipo Masso-Mattone-Blocc ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	STRUTTURE ORIZZONTALI tipo Legno-Laterocemento ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	COPERTURA tipo Coppi - Tegole ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	
GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE			
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ buono ☐ buono ☐	☐ mediocre ☒ mediocre ☒ cattivo ☐ cattivo	
NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1978 ENTITA' DELL'INTERVENTO : sostituiscono la copertura			
ALTRO niente allegato			

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, consito al Catasto Napoleonico, rimane pressoché invariato fino alla prima metà del 1800. Successivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato fu ampliato ad Ovest e rimane così invariato fino al Catasto attuale.

Verso la fine degli anni '70 il manufatto fu parzialmente demolito ad Est per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitazioni non ancora ultimato.

Dell'edificio originario è rimasta la parte Ovest con il caratteristico portico rivolto verso Sud e la palazzina residenziale a due piani sottotetto.

Il prospetto Nord, della parte originaria, è quello tipico delle costruzioni rurali dell'epoca caratterizzato dalla serialità delle aperture dei fori finestra con scuri.

La copertura, della parte di antica origine, è a due falde longitudinali per la parte rurale e a quattro falde nella palazzina residenziale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Nord



2- Angolo Sud-Ovest



3- Angolo Sud-Est



4- Part. fronte Sud



5- Particolare fronte Sud



6- Angolo Nord-Est


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.20**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	117/93	25.06.1994	Straordinaria manutenzione
C.E.	11/96	02.07.1996	Variante

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero dell'immobile con conservazione e riproposizione degli aspetti architettonici originari.
La porzione ad Est, di altra proprietà, risulta non coerente con la tipologia dell'insieme originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AT.21

CARATTERISTICHE GENERALI
via Villatico
sez. II foglio 9° map. 607-88

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 400
volume mc. 495
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
bosco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buona ☐
mediocre ☒
cattiva ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Edificio costruito nella prima metà dell'800, all'incrocio tra la via Villetta e la laterale ora via Palermo.

Di evidente tipologia rurale, ne dimostra i caratteri principali: tetto a due falde longitudinali, quelle a Sud più ampia a definizione del portico, ancora esistente nella parte centrale, prospetto Nord che dimostra l'uso misto, rurale e residenziale della parte a due piani.

Sulla parete Ovest, affacciata sulla via Villetta, c'è una nicchia con una pittura murale votiva, ora pressoché illeggibile.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Est



2- Fronte Est



3- Part. nicchia


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.21**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	75/85	03.08.1995	Straordinaria manutenzione

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero complessivo dell'immobile, tipologicamente coerente con l'ambiente urbano.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AT.22

CARATTERISTICHE GENERALI
via Marconi


sez. D. foglio 22 m.p. 124-286
S.G. 91

EDIFICIO

DI TIPO: Residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
mistato ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 450
volume mc 2.343
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



11 Fronte Sud
12 Part. fronte Sud

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CUSE DA MASSIMO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortino ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o anello ☒
brook ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1928
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ampliamenti e ristrutturazioni

ALTRO

L'edificio presente alla fine del 1700 è soggetto a successive
ampliamenti riscontrabili sia nella prima metà del 1800 sia alla
fine dello scorso secolo. Gli interventi di ristrutturazione e di
nuova costruzione riconducibili ad epoche più recenti hanno reso
illoggibili i caratteri tipologici primitivi del complesso.


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.22**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	4/87IM	03.02.1987	Straordinaria manutenzione copertura

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Intervento secondario che non altera l'immobile nel suo insieme, peraltro poco rappresentativo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL/23

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villaretta

sez. II foglio 95 mapp. 331-29

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

part. sottito

disabitato

superficie coperta mq

voluntà

in piani


eventuale sottotetto




1 Fronte Ovest 3 Fronte Nord

2 Angolo Sud-Ovest 4

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

percorso

giardino

corte

cortile alla o simile

brico

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Cotto

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO:

La fabbrica all'angolo tra la via Villaretta, Coega ed attuale via

Paolino è già completo alla fine del '700. Recenti ristrutturazioni

ed ampliamenti verso il cortile, a Sud-Est, hanno modificato tale

porzione del fabbricato che invece lungo la via principale conser-

va la semplice linearità originaria e le irregolarità degli allineamenti

mantenuti periferici attestano lungo la stessa via.

Si compone di un corpo d'angolo principale cui si congiungono

perpendicolarmente corpi secondari di abitazione.

ALTRO

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE... Fabbricato Purele

SCHEDA N° A1-24

CARATTERISTICHE GENERALI	
Via	5. Colonnato
sez. U. foglio	3 ^a map. 286-287 283
EDIFICIO	
DI TIPO: residenziale	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale	☒ ☐ ☐
commerciale	
artigianale	
industriale	
altre	
abitato	☒ ☐ ☐
parz. abitato	
disabitato	
superficie coperta mq	162
voluma mc	972
in plani	2
eventuale sottotetto	☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI			
STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI	
tipo	Mattoni	tipo	lateriziamezzo
	buono mediocre cattivo		buono mediocre cattivo
	☐ ☐ ☐		☐ ☐ ☐
STATO DI CONSERVAZIONE		COMPLESSIVO	
		DELLE STRUTTURE	
		buono mediocre cattivo	
		☐ ☐ ☐	
		mediocre mediocre cattivo	
		☐ ☐ ☐	
NOTE			
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO prima metà 1900			
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione			
ALTRO			
Il fabbricato presumibilmente addetto ad annesso rustico e presente alla fine del secolo scorso è stato demolito per far posto, nella prima metà del 1900, all'attuale fabbricato di abitazione.			

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL-25

CARATTERISTICHE GENERALI
via Villalba
sez. AL foglio 82 map. 5-196
195-197

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 435
volume mc 1700
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Part. fronte Sud
2 Part. fronte Sud

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile/aia o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo muratura
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattiva

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo lamina/lavestimento
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattiva

COPERTURA
tipo Coppi
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattiva

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattiva

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattiva


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, censito al Catasto Napoleonico, rimane pressoché invariato nella sua forma planimetrica, articolata e complessa, fino alla prima metà del 1800 come documentabile dal Catasto Austriaco.

Successivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato è stato ampliato ad Ovest ed in piccola parte a Nord-Est.

Ristrutturazioni, ampliamenti e superfetazioni rendono difficile la lettura dell'edificio originario che mantiene intatte, però, le sue caratteristiche nella parte Sud-Ovest.

La parte Ovest è caratterizzata dal portico rivolto verso Sud e dalla palazzina residenziale a due piani.

Il prospetto Nord è quello tipico dei fabbricati rurali di antica origine con filo di gronda lineare per quasi tutta la lunghezza del complesso.

La copertura è quella tipica a due falde longitudinali con orditure in legno e manto in coppi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare fronte Sud, parte Ovest



2 - Part. fronte Nord



3 - Part. angolo Nord-Est



4 - Part. fronte Nord



5 - Part. fronte Sud



6 - Part. fronte Sud


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.25**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	16/85/M	22.04.1985	Straordinaria manutenzione
C.E.	8/88	22.01.1988	Variante alla 16/85/M

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero complessivo dell'immobile con conservazione degli aspetti architettonici generali originari, peraltro di non rilevante valore.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.26

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villalta

sez. U foglio 21-32, map. 34

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. adiacente
disabitato

superficie coperta mq 115

volume mc 2.50

In piani n° 2


eventuale sottotetto



1. Fronte Nord

2. Part. fronte Sud

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Cuso di propria abitazione e casa da passeggio

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☒
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo - Saccato - Nidace

buono ☐ cattivo ☐

medievale ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno - laterocem.

buono ☐ cattivo ☐

medievale ☐

COBERTURA

tipo Coppi

buono ☐ cattivo ☐

medievale ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ cattivo ☐

medievale ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ cattivo ☐

medievale ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1890

ENTRA DELL' INTERVENTO: Sistemazione parziale

VEDI ALLEGATO

ALTRA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio, già "Casa di propria abitazione" e "Casa da massaro" viene censito al Catasto Napoleonico sotto il toponimo di "Via Villetta" ed in tale epoca il complesso appare composto da tre unità distinte e rimanenti pressoché inalterate fino alla metà del secolo scorso.

Alla fine del 1800 il fabbricato appare notevolmente trasformato aggiungendo in un unico articolato complesso i fabbricati preesistenti e formando una cortina attestata lungo l'attuale via Villetta assumendo la conformazione planimetrica tuttora leggibile.

Nella prima metà dell'attuale secolo il complesso subisce le maggiori trasformazioni con la ristrutturazione della parte del fabbricato a Sud, adiacente a via Villetta, e con l'ampliamento, in direzione Sud, dell'appendice posta ortogonalmente al fabbricato principale adibita a servizi.

Il complesso di notevoli dimensioni conserva tuttora, anche se in parte compromessi, i caratteri architettonici originari in particolare nel corpo di fabbrica costituito da due piani e sottotetto e nel tratto mediano della cortina edifica lungo via Villetta dove si apre per l'accesso alla corte interna un passaggio caratterizzato da un arco a sesto ribassato.

Le facciate rimaste pressoché inalterate si evidenziano per la serialità dei fori finestre, chiusi da scuri, e contornati da una fascia di colore, oggi parzialmente visibile.

Sul prospetto Est del corpo principale ed emergente rispetto a tutto il complesso, esiste, sullo sfondo di una nicchia una pittura sacra di carattere popolare, parzialmente visibile pur essendo stata restaurata nell'anno 1939, raffigurante Cristo in Croce.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Ovest



2- Particolare Fronte Sud-Est




3- Fronte Ovest



4- Fronte Ovest



5- Fronte Ovest Est



6- Pittura sacra


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.26**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	30/88	11.04.1988	Ristrutturazione
C.E.	34/89	03.04.1989	Variente alla C.E.30/88

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento presenta principalmente la costruzione di un'apertura ad arco sul portico esistente, mentre per il resto si tratta di interventi di modesta entità.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.27


CARATTERISTICHE GENERALI
via ANCONA
sez. II foglio 5° mapp. 711

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parzialmente abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 1.120
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile o simile ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Laterizio ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cotti ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

L'edificio era costituito all'inizio del 1800 in forma più ampia rispetto alla situazione verificabile nella prima metà dello stesso secolo, appare notevolmente trasformato alla fine del 1800 tanto da far presumere una sua sostituzione. L'attuale manufatto conserva in minima parte alcuni aspetti tipologici originali quali una porzione del cortico rivolto a Sud e porzioni di antica muratura nella quale è visibile la tessitura composta da sasso alternato a mattoni.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.27

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	55/85	18.07.1985	Ristrutturazione Interna e restauro facciata
C.E.	153/87	30.02.1988	Variante alla C.E. 55/85

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Fabbricato poco significativo.
Presenza di elementi incoerenti rispetto all'originaria tipologia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.28

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mazzoni

sez. II foglio 23 map. 25-4

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 100
 volume mc. 1.140

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



1. Fronte Nord 2. Angolo Nord-Est
 3. Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassò-Mattone-Later ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Later-Cemento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Cappa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1862-1870

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: L'edificio originario, in stile neoclassico, era un edificio a tre piani, con un giardino anteriore e un giardino posteriore. L'edificio era in stato di abbandono e aveva subito alcuni interventi di restauro. L'edificio è stato restaurato e ha subito alcuni interventi di restauro. L'edificio è stato restaurato e ha subito alcuni interventi di restauro.

ALTRO: L'edificio è stato restaurato e ha subito alcuni interventi di restauro. L'edificio è stato restaurato e ha subito alcuni interventi di restauro. L'edificio è stato restaurato e ha subito alcuni interventi di restauro.

Il carattere tipologico originario che rimangono, quale superstitio, testimonianza, nell'ala di fabbricato posta a Sud rispetto al complesso.


INDIVIDUAZIONE CATASTALE




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B

ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.28

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	136/94	01.12.1994	Cambio d'uso da commerciale ad artigianale

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Adeguamento funzionale ed igienico-sanitario non comportante alterazioni di rilievo allo stato di fatto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marconia

sez. foglio mappa

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale

☐ commerciale

☐ artigianale

☐ misto

☐ altro

abitato ☐

part. abitato ☐


disabitato ☐

superficie coperta mq 370

volume mc 500

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Est

2 Angolo Nord-Ovest

3

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☒ cortile, ala o simile

☐ brolo

☐ altro

☒ centro storico

☐ nucleo rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattarello

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppo

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

DELLE STRUTTURE

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO

ALTRO

L'edificio esistente alla prima metà del 1900 rimane pressoché inalterato fino alla fine dello stesso secolo. Successivamente, agli inizi del 1900, il fabbricato è oggetto di un modesto ampliamento. In epoca più recente l'edificio ha subito un notevole rifilamento per la avanzata demolizione della parte Ovest. Inoltre le caratteristiche tipologiche originarie sono state notevolmente compromesse per effetto di una sopraelevazione.


C. NAPOLEONICO (180-4)




C. ALSTRIMCO (185-4)




C. ALL'IMPIANTO (189-1)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.30

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marcon
sez. D foglio 10 mapp. 522-523
525-526

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 175
volume 1.920

In piani 2
eventuale sottotetto ☐



1) Fronte Sud-Ovest 13 Parte Fronte Nord
2) Parte Fronte Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corteo ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brodo ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sassolattini
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-lattine stato buono
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTRATA DELL'INTERVENTO 1

ALTRA Casa rurale già esistente alla fine del 1700. La ruralità dell'edificio non è evidente. Interventi trasformativi relativi a: tetto, facciata, impianti idraulici, elettrici, riscaldamento (ad. Est) e evidenti nella parte centrale, ancora porticata nella chiara tipologia locale e negli annessi rurali a Nord-Est.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.01

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mazzoni

sez. U. foglio 9° map. 527

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

superficie coperta mq ☐
volume mc ☐
in piani n° ☐
eventuale sottotetto ☐

1

2

3

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ pianura
☐ orto
☐ cortile, ala o strada
☐ strada
☐ altro

SCHEDA B

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo ☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo ☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO

IL fabbricato di modesta dimensioni è verosimilmente annesso al
complesso detto a Nord risale a fine del 1900
secondo. Successivamente agli inizi della seconda metà del 1900
è stato demolito e non più ricostruito.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-92

CARATTERISTICHE GENERALI

via Massaro

sez. II, foglio 90 mapp. 65125

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 190

volumi mc 1.020

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 13

2 Part. angolo Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

cortile, ala o simile ☒

braccio ☐

altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni e laterizi

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento

buono ☒

mediocre ☐

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi

buono ☒

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☒

DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1968

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

L'edificio, censito al Catastro Napoleonico, rimane pressoché inalterato


fino ad epoca recente. Ristrutturato alla fine degli anni '60 il

fabbricato ha subito una radicale trasformazione che con la sopra


elevazione della porzione rivolta a Sud ha perso ogni riferimento

alla primitiva tipologia.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALISTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41-33

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Marconi
sez. 0 foglio 9° map. 40-49
52-477

EDIFICIO 478

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☒
artigianale ☒
misto ☒
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq. 1.000
volume mc. 5.500
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord 13 Angolo Nord-Est
2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

9. CASSA DA MASSALTO

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a corteo ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardini ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sassolombarda-Ladeco ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Ladeco ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-8410-8420-8430-8440-8450-8460-8470-8480-8490-8500-8510-8520-8530-8540-8550-8560-8570-8580-8590-8600-8610-8620-8630-8640-8650-8660-8670-8680-8690-8700-8710-8720-8730-8740-8750-8760-8770-8780-8790-8800-8810-8820-8830-8840-8850-8860-8870-8880-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-10000-10010-10020-10030-10040-10050-10060-10070-10080-10090-10100-10110-10120-10130-10140-10150-10160-10170-10180-10190-10200-10210-10220-10230-10240-10250-10260-10270-10280-10290-10300-10310-10320-10330-10340-10350-10360-10370-10380-10390-10400-10410-10420-10430-10440-10450-10460-10470-10480-10490-10500-10510-10520-10530-10540-10550-10560-10570-10580-10590-10600-10610-10620-10630-10640-10650-10660-10670-10680-10690-10700-10710-10720-10730-10740-10750-10760-10770-10780-10790-10800-10810-10820-10830-10840-10850-10860-10870-10880-10890-10900-10910-10920-10930-10940-10950-10960-10970-10980-10990-11000-11010-11020-11030-11040-11050-11060-11070-11080-11090-11100-11110-11120-11130-11140-11150-11160-11170-11180-11190-11200-11210-11220-11230-11240-11250-11260-11270-11280-11290-11300-11310-11320-11330-11340-11350-11360-11370-11380-11390-11400-11410-11420-11430-11440-11450-11460-11470-11480-11490-11500-11510-11520-11530-11540-11550-11560-11570-11580-11590-11600-11610-11620-11630-11640-11650-11660-11670-11680-11690-11700-11710-11720-11730-11740-11750-11760-11770-11780-11790-11800-11810-11820-11830-11840-11850-11860-11870-11880-11890-11900-11910-11920-11930-11940-11950-11960-11970-11980-11990-12000-12010-12020-12030-12040-12050-12060-12070-12080-12090-12100-12110-12120-12130-12140-12150-12160-12170-12180-12190-12200-12210-12220-12230-12240-12250-12260-12270-12280-12290-12300-12310-12320-12330-12340-12350-12360-12370-12380-12390-12400-12410-12420-12430-12440-12450-12460-12470-12480-12490-12500-12510-12520-12530-12540-12550-12560-12570-12580-12590-12600-12610-12620-12630-12640-12650-12660-12670-12680-12690-12700-12710-12720-12730-12740-12750-12760-12770-12780-12790-12800-12810-12820-12830-12840-12850-12860-12870-12880-12890-12900-12910-12920-12930-12940-12950-12960-12970-12980-12990-13000-13010-13020-13030-13040-13050-13060-13070-13080-13090-13100-13110-13120-13130-13140-13150-13160-13170-13180-13190-13200-13210-13220-13230-13240-13250-13260-13270-13280-13290-13300-13310-13320-13330-13340-13350-13360-13370-13380-13390-13400-13410-13420-13430-13440-13450-13460-13470-13480-13490-13500-13510-13520-13530-13540-13550-13560-13570-13580-13590-13600-13610-13620-13630-13640-13650-13660-13670-13680-13690-13700-13710-13720-13730-13740-13750-13760-13770-13780-13790-13800-13810-13820-13830-13840-13850-13860-13870-13880-13890-13900-13910-13920-13930-13940-13950-13960-13970-13980-13990-14000-14010-14020-14030-14040-14050-14060-14070-14080-14090-14100-14110-14120-14130-14140-14150-14160-14170-14180-14190-14200-14210-14220-14230-14240-14250-14260-14270-14280-14290-14300-14310-14320-14330-14340-14350-14360-14370-14380-14390-14400-14410-14420-14430-14440-14450-14460-14470-14480-14490-14500-14510-14520-14530-14540-14550-14560-14570-14580-14590-14600-14610-14620-14630-14640-14650-14660-14670-14680-14690-14700-14710-14720-14730-14740-14750-14760-14770-14780-14790-14800-14810-14820-14830-14840-14850-14860-14870-14880-14890-14900-14910-14920-14930-14940-14950-14960-14970-14980-14990-15000-15010-15020-15030-15040-15050-15060-15070-15080-15090-15100-15110-15120-15130-15140-15150-15160-15170-15180-15190-15200-15210-15220-15230-15240-15250-15260-15270-15280-15290-15300-15310-15320-15330-15340-15350-15360-15370-15380-15390-15400-15410-15420-15430-15440-15450-15460-15470-15480-15490-15500-15510-15520-15530-15540-15550-15560-15570-15580-15590-15600-15610-15620-15630-15640-15650-15660-15670-15680-15690-15700-15710-15720-15730-15740-15750-15760-15770-15780-15790-15800-15810-15820-15830-15840-15850-15860-15870-15880-15890-15900-15910-15920-15930-15940-15950-15960-15970-15980-15990-16000-16010-16020-16030-16040-16050-16060-16070-16080-16090-16100-16110-16120-16130-16140-16150-16160-16170-16180-16190-16200-16210-16220-16230-16240-16250-16260-16270-16280-16290-16300-16310-16320-16330-16340-16350-16360-16370-16380-16390-16400-16410-16420-16430-16440-16450-16460-16470-16480-16490-16500-16510-16520-16530-16540-16550-16560-16570-16580-16590-16600-16610-16620-16630-16640-16650-16660-16670-16680-16690-16700-16710-16720-16730-16740-16750-16760-16770-16780-16790-16800-16810-16820-16830-16840-16850-16860-16870-16880-16890-16900-16910-16920-16930-16940-16950-16960-16970-16980-16990-17000-17010-17020-17030-17040-17050-17060-17070-17080-17090-17100-17110-17120-17130-17140-17150-17160-17170-17180-17190-17200-17210-17220-17230-17240-17250-17260-17270-17280-17290-17300-17310-17320-17330-17340-17350-17360-17370-17380-17390-17400-17410-17420-17430-17440-17450-17460-17470-17480-17490-17500-17510-17520-17530-17540-17550-17560-17570-17580-17590-17600-17610-17620-17630-17640-17650-17660-17670-17680-17690-17700-17710-17720-17730-17740-17750-17760-17770-17780-17790-17800-17810-17820-17830-17840-17850-17860-17870-17880-17890-17900-17910-17920-17930-17940-17950-17960-17970-17980-17990-18000-18010-18020-18030-18040-18050-18060-18070-18080-18090-18100-18110-18120-18130-18140-18150-18160-18170-18180-18190-18200-18210-18220-18230-18240-18250-18260-18270-18280-18290-18300-18310-18320-18330-18340-18350-18360-18370-18380-18390-18400-18410-18420-18430-18440-18450-18460-18470-18480-18490-18500-18510-18520-18530-18540-18550-18560-18570-18580-18590-18600-18610-18620-18630-18640-18650-18660-18670-18680-18690-18700-18710-18720-18730-18740-18750-18760-18770-18780-18790-18800-18810-18820-18830-18840-18850-18860-18870-18880-18890-18900-18910-18920-18930-18940-18950-18960-18970-18980-18990-19000-19010-19020-19030-19040-19050-19060-19070-19080-19090-19100-19110-19120-19130-19140-19150-19160-19170-19180-19190-19200-19210-19220-19230-19240-19250-19260-19270-19280-19290-19300-19310-19320-19330-19340-19350-19360-19370-19380-19390-19400-19410-19420-19430-19440-19450-19460-19470-19480-19490-19500-19510-19520-19530-19540-19550-19560-19570-19580-19590-19600-19610-19620-19630-19640-19650-19660-19670-19680-19690-19700-19710-19720-19730-19740-19750-19760-19770-19780-19790-19800-19810-19820-19830-19840-19850-19860-19870-19880-19890-19900-19910-19920-19930-19940-19950-19960-19970-19980-19990-20000-20010-20020-20030-20040-20050-20060-20070-20080-20090-20100-20110-20120-20130-20140-20150-20160-20170-20180-20190-20200-20210-20220-20230-20240-20250-20260-20270-20280-20290-20300-20310-20320-20330-20340-20350-20360-20370-20380-20390-20400-20410-20420-20430-20440-20450-20460-20470-20480-20490-20500-20510-20520-20530-20540-20550-20560-20570-20580-20590-20600-20610-20620-20630-20640-20650-20660-20670-20680-20690-20700-20710-20720-20730-20740-20750-20760-20770-20780-20790-20800-20810-20820-20830-20840-20850-20860-20870-20880-20890-20900-20910-209

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio censito al Catasto Napoleonico come casa di propria abitazione e casa di massaro, si presenta già all'epoca in forma particolarmente articolata e complessa.

Nella prima metà del 1900 il complesso viene ampliato con la prosecuzione di corpi di fabbrica tali da definire, a Sud, uno spazio a corte. Successivamente alla fine dello stesso secolo il fabbricato appare notevolmente ampliato a Nord, con la contemporanea demolizione dell'estrema appendice a Sud e con il proseguimento dell'ala Est dell'edificio.

Le maggiori trasformazioni sono da far risalire alla prima metà dello attuale secolo, e infatti in tale epoca che il complesso assume la forma planimetrica tuttora leggibile.

Il fabbricato attuale è pertanto il risultato degli innumerevoli interventi succedutisi nel tempo che hanno prodotto una evidente disomogeneità architettonica tra le diverse componenti, di particolare interesse rimane la parte Est del complesso caratterizzata dal passaggio ad arco ribassato di accesso alla corte interna e la palazzina, costituita da due piani con sottotetto, che conserva i caratteri tipologici tipici dell'epoca di costruzione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare fronte Nord



2 - Particolare



3 - Particolare fronte Sud



4 - Part. fronte Sud



5 - Particolare fronte Nord



6 - Part. fronte Est



7 - Particolare portico



8 - Part. Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41-34

CARATTERISTICHE GENERALI

via JACOZZA

sez. II foglio 9° map. 312

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 130
volume mc 548

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est
2 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA DELL'INTERVENTO:

Edificio di abitazione realizzato nella seconda metà della 1800.
ampliando e trasformando un preesistente. Nei primi del 1900 venne
ampliato ad ovest nella porzione che presenta, al prospetto Nord
un tipico cambio alla volta attualmente sotto della casa fumaria.
Il tetto a due falde longitudinali su semplice sagoma parallelepi-
pede evidenzia il carattere popolare delle case di abitazione.

ALTRA

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1834)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-33

CARATTERISTICHE GENERALI
via Ancora


sez. II foglio 32 map. 50-52B

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

edificato per: abitato ☒
disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 810
in piani n°
eventuale sottotetto ☐



11 angolo Sud-Ovest
12 angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricare rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aie o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassot-nazione ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRA DELL'INTERVENTO:

tradizionale sorte nella prima metà dell'800, accorpando ed ampliando l'edificio sorte nella struttura definitiva dell'edificio attuale. L'edificio è stato costruito in stile neoclassico, con orientamento a Sud verso cui guarda il portico centrale, con tetto longitudinale a due falde ed annessi aggregati perpendicolari ad Est, a definizione dell'ambito della corte. In tempi recenti è stato parzialmente demolito ed è venuto per dar luogo alla costruzione di un nuovo edificio sul cortile a Sud.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALIUSTRO (1824)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.35

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	87/93	28.07.1993	Restauro
A.E.	143/95	02/02/1996	Variante alla A.E. 87/93
A.E.	168/95	02/02/1996	Variante alla A.E. 87/93

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Solo una parte dell'esistente conserva i caratteri tipologici originari. Si rileva l'anomalia del pergolato sulla facciata Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.36

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi

sezione foglio c.a. mappe 116-43.5

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 80

volume mc 400

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Ovest

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

cortile, ala o simile ☒

brolo ☐

altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Copola

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☒

mediocre ☐

cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'edificio, casa di abitazione fin dall'origine, pur di modeste dimensioni e semplice fattura, evidenzia tutt'oggi la linearità della pianta, unica aggiunta, attribuibile alla fine dell'800, la parte più bassa e destra attestata sull'attuale via Marconi.

ALTRA


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.37

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mancini

sez. U foglio 9 map. 9-11-15
17-432

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 625
volume mc. 2.000

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1. Part. fronte Sud 3. Part. fronte Sud
2. Part. fronte Sud 4. Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ Isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☒
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brodo ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sassolabazione
buono ☐ ☒ ☐
mediocre cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
buono ☐ ☒ ☐
mediocre cattivo

COPERTURA

tipo coppo
buono ☐ ☒ ☐
mediocre cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☒ ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
delle strutture buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1945
ENTITÀ DELL'INTERVENTO Ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già censito alla fine del 1790 in una forma complessa ed articolata ed ubicato a Nord della vecchia strada Dipartimentale che da Vicenza portava a Treviso.

Nella prima metà dell'800 il fabbricato si presenta delimitato a Nord dall'attuale via Roma e ad Est di esso viene costruito il Municipio.

E' in questa prima metà del secolo scorso che il manufatto viene parzialmente demolito ad Est mentre nella seconda metà dello stesso secolo è stato ampliato a Sud con la realizzazione di una appendice che successivamente viene ampliata e prolungata fino all'attuale via Marecchi.

Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superfaccitazioni rendono illeggibile il fabbricato originario di cui si nota traccia nella parte Ovest dell'attuale complesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare Sud-Ovest 2- Particolare Sud



3- Part. fronte Nord 4- Part. fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.37

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	84/84	03.01.1985	Straordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha alterato in maniera significativa il fabbricato.
Nell'insieme del più ampio complesso edilizio, suddiviso in più proprietà, sono presenti diffusamente elementi non coerenti con il contesto originario, quali : poggiori e pensiline a sbalzo, persiane avvolgibili, superfettazioni anche a carattere isolato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1/38

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi

sez. D foglio 9° mappe 432

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parzialmente abitato ☐ disabitato ☒

superficie coperta mq 85

volumi mc 185

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1. Angolo Sud-Est

2


13

14

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato urbano

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, via o simile ☒ brodo ☐ altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: Mattoni ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: Legno ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

COPERTURA

tipo: Coppi ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELL'ELEZIONE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTITÀ DELL'INTERVENTO _____

Il manufatto censito al Catastro, in forma ridotta rispetto all'attuale, rimane pressoché invariato fino al 1800. Viene successivamente il fabbricato, nella seconda metà del 1800, viene ampliato ad ovest ed assume la forma di una palazzina residenziale.

Caratteristici le prospettive semplici e lineari definiti superficialmente con pitture polifoniche.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.38

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	7/91/M	15.02.01991	Straordinaria manutenzione copertura
A.E.	20/98	02/07/1999	Restauro conservativo e costruzione di una pompelana

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

I lavori relativi all'autorizzazione n.20/99 non sono ancora iniziati.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.39

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marcoboni

sez. II foglio 02 map. 601

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 110
volume mc 630
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest 3 Part. Sud
2 Angolo Nord-Ovest 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE : fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mestore ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Cippi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800, attestato sulla prima laterale di via Marconi, strada principale del centro di Gallia fino ai primi dell'800.

Si compone di una palazzina residenziale ad "L", affacciata sul cortile delimitato da una interessante recinzione in muratura con elementi ornamentali in pietra.

Alla fine dell'800 l'edificio venne ampliato a Nord ed il nucleo originario risulta leggibile, rispetto all'ampliamento successivo, dalla diversa tessitura muraria.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord



2- Part. Fronte Sud



3- Part. Sud



4- Part. fregio in pietra

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.39

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	5/90	26.02.1990	Ristrutturazione ed ampliamento piano interrato
C.E.	26/93	15.04.1993	Varlante
A.E.	162/95	20.12.1995	Completamento lavori di finitura

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha alterato in maniera significativa il fabbricato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.40

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi

sez. II foglio 56 mapp. 665-66

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 120

volume mc 840

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 medio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 medio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 medio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 medio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO

ANNO ANNI 50

ENTR' DELL'INTERVENTO

Demolizione e nuova costruzione

L'edificio presenta un'ottima ridotta rispetto al cedimento, invece

si è risultato presente all'inizio dello scorso secolo ed appare

ampliato già nella prima metà del 1800, sia alla fine dello stesso

secolo. Successivamente, nella prima metà del 1900, il fabbricato

originario viene demolito per far posto all'attuale costruzione.


C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AT.41

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi

sez. g. foglio 9° mapp. 66-585

692

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq. 675

volume mc. 1.945

in piani n° 3

eventuale sottotetto ☐



1. Fronte Nord

2. Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☒ blocco ☐ altro ☐

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buona ☐ mediocre ☒ cattiva ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buona ☐ buona ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Il fabbricato, via Casa d'affitto al n. 10, è stato acquistato nel 1980 e ha subito una ristrutturazione completa. L'edificio è stato ampliato a Nord e rimane intatto.

mentre collegato all'edificio ad esso limitrofo a Nord e rimane intatto.

ALTRI

scabbi invariato fino alla prima metà del '800. Ampliato ad Ovest nel

la seconda metà dello stesso secolo è stato in seguito parzialmente

demolito e ricostruito. Caratteristica la facciata Nord, che si ripete

te anche a Sud. L'ingresso di un edificio a pianta tripartita con porta


di ingresso ad arco che si ripeteva nei piani superiori con balconi.

La stampa conclude superiormente la facciata.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.41

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	127/94	28.09.1994	Straordinaria manutenzione
A.E.	36/95	06.06.1995	Straordinaria manutenzione e ripristino copertura
A.E.	14/96	07.06.1996	Varlante 36/95
S.B.A.A.	N.2668	21.06.1996	

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha ricostruito la composizione dei volumi originariamente costitutivi del fabbricato principale, ripristinandone la simmetria assiale.
I lavori hanno interessato i locali interni con l'eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento igienico sanitario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° <u>A1.42</u>	CARATTERISTICHE GENERALI via <u>Mazzoni</u> anz. <u>U</u> foglio <u>9°</u> mappe <u>57-61</u> <u>694</u>		☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		superficie coperta mq <u>315</u> volume mc <u>1.000</u> in piani <u>2</u> eventuale sottotetto ☒
	EDIFICIO di tipo: residenziale rurale commerciale artigianale misto altro		☒ ☐ ☐		
		abitato parz. abitato disabitato			

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corteo
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, via o simile
☐ brelo
☐ altro

centro storico

☐

nucleo rurale

☐

altro

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Cemento- laterizi

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo Coppi

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buona

☐

mediocre

☐

cattivo

☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950

ENTRA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione ed ampliamento

L'edificazione, trasferta al Canale di Canale, rimane invariata fino alla seconda metà del 1800. Successivamente il nucleo è stato parzialmente demolito con la eliminazione del corpo che lo collegava allo edificio esistente a Sud. Nella prima metà del 900 il fabbricato è stato collegato, in ampliamento, con l'edificio esistente a Est. Intervenendo la palazzina residenziale ad ovest, di due piani, con sottotetto per la serialità delle aperture e per gli elementi in pietra ad ornamento delle finestre.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRUACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.43

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marzobani

sez. II, foglio 32 mappe 37

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato parz. abitato ☒ disabitato ☐

superficie coperta mc 130

volume mc 545

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est

2 Angolo Sud-Est parz. 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☒ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ale o simile ☒ blocco ☐ altro ☐

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lattaccamento ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cotto ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 170


ENTRA DELL'INTERVENTO Partenza demolizione

Il complesso censito al Catastrole in due unità edilizie distinte. L'altro è ad oggi in un unico fabbricato nella prima metà del 1800. Agli inizi dell'attuale secolo il complesso viene notevolmente modificato assumendo nella parte ad Ovest la conformazione attuale visibile, mentre la parte Est alla fine degli anni '60 viene completata demolita per l'apertura dell'attuale viale Venezia.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.44


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Venezia
sez. D foglio 9 mapp. 588

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
turale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parzialmente abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1355
volume mc 6500
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Angolo Nord-Est
2. Fronte Ovest parz.




C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Edificio urbano

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile sia o simile ☒
altro ☐

TIPOLOGIA

lesato ☐
a cortina ☒
a corteo ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPIATURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1972
ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione con sopraelevazione
Il complesso edilizio, pensato al Casabriggio, era destinato ad una
forma planimetrica ampia e compatta, già nella prima metà del 1800
e rimane invariato fino alla seconda metà dello stesso secolo. Successivamente il fabbricato subisce una radicale trasformazione, im-
bandendo, sopraelevandosi, ampliandosi verso Sud ed Est perdendo
le appendici ad Ovest e mantenendo solo parzialmente l'originaria
forma planimetrica.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41.45

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Venezia

sez. 11 foglio 32 map. 100

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale ☒ commerciale artigianale misto ☐ altro ☐

abitato part. abitato disabitato ☐

superficie coperta mq 475

volumi mc 2.830

in piani n° 3

eventuale sottotetto ☐



Angolo Sud-Ovest

3

14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☒ blocco ☐ altro ☐

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-intercemento ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INFIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

ALTRO: VERT. ALLIGATO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1834)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio rappresentativo della tipologia rurale della zona è presente alla fine del 1800, viene ristrutturato nella parte Ovest agli inizi degli anni '70 con sostanziali modifiche alla preesistente palazzina d'abitazione e con la chiusura di una campata del portico.

La parte meglio conservata in quanto immune da interventi di manutenzione è caratterizzata dall'ampio portico rivolto a Sud scandito da pilastri in mattoni di inusuale altezza.

La parte abitativa si sviluppa su due piani ed il piano superiore è designato da una scala e da un ballatoio in legno che si sviluppa per la lunghezza del fronte abitativo all'interno del portico, la scala riprende poi, con due rampe, alla fine del ballatoio, per servire il piano sottotetto soprastante i locali d'abitazione.

Sempre protetta dal portico una bitoria scala in legno appoggiata alla parete ad uso di abitazione che conclude il complesso ad Est serve l'ampio fienile.

La copertura per tale parte di fabbricato è a due falde con andamento longitudinale e la stessa definisce le semplici linee che concorrono a formare il prospetto Est.

La parte emergente del complesso, già ristrutturato e a quattro falde con cornicie piane.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Angolo Sud-Est



2 - Particolare fronte Sud



3 - Angolo Sud-Ovest



4 - Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.31 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.46

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Ezra
sez. U. foglio 9 map. 22

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
part. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
dissacrato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 380
volume mc 6.430

In plani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est
2 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brook ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
piazza ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPIERTURA

tipo Cobbi
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1875 - 1881 - 1984
ENTITÀ DELL'INTERVENTO ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta fronte Est e Piazza

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio venne costruito alla metà dell'800 con funzione pubbliche che, pur nella mutevole collocazione dei servizi ubicativi, permangono tutt'ora.

L'edificio si colloca con fronte sull'asse della vecchia strada per Castelnuovo Veneto ed è limitato a Sud dall'originaria strada urbana e a Nord dalla nuova via per Cittadella, realizzata nello stesso periodo di costruzione dell'edificio.

A fronte del complesso, verso Est, venne ricavata la piazza.

L'aggregato si presenta a forma di "U" ribaltata con, a prolungamento delle ali, due edifici separati, a Nord e Sud, allineati sui fronti stradali e a contenimento di un ampio cortile interno.

Come già detto l'aggregato edilizio fu sempre sede di vari servizi a carattere pubblico, Municipio, Scuole, Ufficio Postale ecc. Fellicemente collocativi data la posizione centrale rispetto all'aggregato urbano.

Mentre la cortina dell'edificio si presenta con semplice sviluppo a due piani, più ricca sotto l'aspetto architettonico, è la parte centrale della facciata, a due piani più sottotetto, con portico di uso pubblico all'entrata, definito verso la piazza da sette arcate a tutto sesto con pilastri quadri in mattoni.

Il piano primo, presenta, sull'asse centrale, una balconata in pietra su cui si affacciano aperture concluse con arco a tutto sesto.

La facciata è completata, al piano sottotetto da aperture rotonde, un tempo racchiuse nel soffitto a botte del salone principale al piano primo, ora a servizio, come accennato, del piano sottotetto.

La copertura della parte centrale è a quattro falde a padiglione culminanti in un pinacolo in pietra.

La cornice è semplicemente sagomata con dentelli e, soprastante alla stessa, in posizione centrale a partizione dei fori finestrati sottostanti, un fregio in pietra i cui motivi decorativi di chiara origine ottocentista, sono ripresi nell'incorniciatura dei fori finestrati.

Nell'immediato dopoguerra - fine anni '20 - venne innalzato il monumento ai Caduti al centro della piazza che, un tempo in terra battuta, e ghiaia incorniciata da ligustri venne sistemata a parcheggio come appare oggi nella prima metà degli anni '60.

L'ala Nord-Ovest è stata ristrutturata ed ampliata, quale sede della Banca, nel 1981 mentre l'ala Sud-Ovest è in corso di ristrutturazione.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41-47

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. 2 foglio 9° mapp. 13-14

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
industriale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 200
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
☒ altro strada

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo muratura
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo coppi
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: ristrutturazione


Il manufatto edificato, presente al Catastro, rimane invariato fino alla prima metà degli anni 2000. Successivamente è stato ampliato a tutto l'edificio. Il prospetto architettonico è caratterizzato dalla semplicità dei volumi e dalle aperture dei fori finestre con sburi. Ristrutturazioni successive hanno parzialmente interrotto la semplicità delle aperture.

ALTRA
Sed. Il prospetto architettonico è caratterizzato dalla semplicità dei volumi e dalle aperture dei fori finestre con sburi. Ristrutturazioni successive hanno parzialmente interrotto la semplicità delle aperture.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1951)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.48

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. II foglio C.5 map. 60

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 228
volume mc 708

in plan n° 2
eventuale sottotetto

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa Parrocchiale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Missione
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo cotto
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRA DELL'INTERVENTO IMPIANTATO

Iniziativa dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'abbandono della chiesa attuale

Iniziativa dell'Amministrazione Comunale a seguito della soppressione del 1682-1683

1688 conservati all'Arch. di Stato di Venezia (segni intagliati). L'edificio

originario sopravvive verso Nord. L'attuale è aggregato mentre l'ala

Est deriva da trasformazioni di presistente attuate nel primo del

secolo scorso. Nella stessa ala Est sono ancora riconoscibili

tracce dell'edificio originario.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1901)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.48

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	27/87	13.03.1987	Restauro e straordinaria manutenzione
C.E.	117/87	24.09.1987	Ristrutturazione
C.E.	17/88	29.03.1989	Variante

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Riorganizzazione funzionale interna con conservazione delle facciate.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL-49

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. V foglio 0° mappa A


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq 100
volume mc 3.000
in piano n° 1

eventuale sottopiano




1 Fronte Nord
2

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1864)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Chiesa Parrocchiale di Galliera

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La Chiesa, dedicata a Santa Maria Maddalena, venne edificata, come tre viene documentato in "Castellfranco Veneto ed il suo territorio nella storia e nell'arte" di G. Bordignon, nell'alto medioevo e definisce quindi il primo nucleo del centro di Galliera Veneta, in contrapposizione al nucleo di "Crotabasso" preesistente ed incentrato sulle più vecchie chiesette di S. Giacomo.

Questo a conferma dello sviluppo del centro lungo l'asse documentati paralleli alla via Postumia, lasciando ai cardini solo funzione di collegamento secondario e interpedonale.

Dapprima le Chiese di S. Giacomo e di Santa Maria Maddalena dipendono dalla Pieve di San Martino di Lupari e trovano una propria autonomia solo nel 1325 con l'elevazione di Galliera Veneta a Parrocchia.

L'edificio originario era di assai semplice fattura ed evidenziava nel l'orientamento Est-Ovest parallelo alla via principale, l'origine probabilmente romanica.

Origine questa confermata dagli schizzi assonometrici del nucleo edificato di Galliera riportati in allegato che danno rispettivamente 1692 e 1698 e nei quali è evidentissima la Chiesa originaria.

I lavori di trasformazione del tempio iniziarono nei primi anni del 1700 su disegno di G. Massari e vennero ultimati nei primi dell'800.

L'architettura della Chiesa è di stile neoclassico e si compone di una navata a base rettangolare, definita agli estremi dalla facciata e dalla parete di fondo che si apre, attraverso un ampio arco trionfale sulla tribuna quadrata dell'altare.

Sui lati della navata aggettano, e due per fianco, cappelle laterali in cui sono collocate quattro statue in marmo bianco di Carrara, opere di G. Bernardi, realizzate nella metà del 1700 salvo la Madonna del Rosario collocata in epoca successiva in sostituzione dell'originaria.

La navata si compone strutturalmente di paraste con capitelli corinzi sormentate da architrave e cornice liscia su cui si imposta il soffitto a baulotto.

La facciata si presenta in ordine classico con quattro paraste, definite da ampie roccellature e da capitello corinzio culminate nell'architrave e nella sostanziale cornice su cui si colloca il frontone che definisce un timpano incorniciato da dentelli.

Negli intercolumni laterali trovano posto due nicchie con statue di San Giovanni Battista e San Giacomo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord

2- Campanile



3- Angolo Nord-Ovest



4- Angolo Sud-Est

5- Angolo Nord-Ovest

ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

Sull'asse centrale l'ingresso, innalzato da scalinata, è definito da portale culminante in tempio che ripete, in dimensione ridotta la regolarità geometrica del frontone.

Su prospetto principale, al di sopra dell'ingresso, c'è una finestra semicircolare e nello spazio interposto una lapide a ricordo della costruzione della Chiesa.


All'interno dell'edificio il grande affresco sul soffitto è opera della Scuola di G.B. Canali e raffigura la penitenza e la glorificazione di Santa Maria Maddalena, mentre sul fondo del presbiterio, della stessa Scuola, c'è il trionfo dell'Eucarestia tra volti di Cherubini.

A Sud della Chiesa, nell'attuale cortile, era ubicato l'originario Cimitero prima della trasformazione Napoleonica.




Archivio di Stato Venezia - Anno 1700

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Bra

Archivio di Stato Venezia - Anno 1682



Archivio di Stato Venezia - Anno 1688


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**


ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.49**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	91/92	09.09.1992	Restauro e straordinaria manutenzione

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Intervento di consolidamento delle finiture esterne (intonaci, modanature e tinteggature, con sostituzione di due campane.
Si evidenzia la necessità di ripristinare la finitura a bugnato della base mediante l'eliminazione dello strato di intonaco di ricopertura.


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A1.49/1**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	31/05	24.05.1995	Restauro gradinate e copertura della chiesa

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Interventi di modesta entità, di carattere conservativo mediante integrazione delle parti deteriorate ed irrecuperabili.
La gradinata è stata smontata e consolidata mediante il rifacimento del letto di posa dei gradini.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Maestro

TIPOLOGIA

☐ isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ centro storico ☐ giardino ☐ nucleo rurale ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☐ brodo ☐ altro _____

SCHEDA B

SCHEDA N° A1.50	
CARATTERISTICHE GENERALI via <u>Coppa</u> sez. <u>D</u> foglio <u>9°</u> mapp. <u>76</u>	
DI TIPO : residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☒	EDIFICIO abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐
superficie coperta mq <u>910</u> volume mc <u>8.370</u> in piani <u>2</u> eventuale sottotetto ☒	1 Angolo Nord-Ovest <u>13</u> 2 Angolo Sud-Est <u>14</u>

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COMPENSAZIONE
Tipo: ☐ Marmitta ☐ Sestello ☐ Sestello ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	Tipo: ☐ Sestello ☐ Sestello ☐ Sestello ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	Tipo: ☐ Coppi ☐ Coppi ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE		
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo		
NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981		
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento		
ALTRI:		

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio originario, censito al Catasto Napoleonico, con destinazione "Casa da Massaro", venne sostituito nella seconda metà del 1800 per iniziativa di S.A.I. Maria Anna Carolina Pia sposa dell'Imperatore Ferdinando I d'Austria, con la costruzione dell'attuale Fondazione Scapellato "Imperatrice Maria di Savoia".

L'importante edificio, come si può osservare dal confronto delle tavole Catastrali, risulta, al censimento dell'anno 1934, ancora individuato con la conformazione planimetrica primitiva, apparendo definito, pur se con qualche modifica visibile, solamente nella successiva fase di sviluppo grafico della zona del Centro, l'edificio viene infatti inaugurato il 26 luglio dell'anno 1867.

Il complesso edilizio attestato con il fronte principale lungo l'attuale via Roma è caratterizzato dalla severità dei semplici volumi che lo compongono: il corpo principale orientato Est-Ovest con due appendici a formare una corte rivolta a Sud.


Il fabbricato è a due piani con sottotetto e in tale volume trovano posto le aule scolastiche e le parti destinate alla residenza delle Suore con relativi servizi.

Due ali più basse, originariamente porticate con archi a tutto sesto, concludono ad Est e ad Ovest l'edificio.

Le ampie facciate sono semplicemente scandite dalla regolarità dei grandi finestroni più ampi per i locali destinati all'attività scolastica ed alla residenza, ridotte per il piano sottotetto.

Le modifiche al fabbricato si possono far risalire alla prima metà dell'attuale secolo con l'ampliamento dell'appendice ad Est, nuovamente ampliata in epoca più recente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud



2- Particolare fronte Sud



3- Part. fronte Est

4- Part. fronte Ovest int.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL 51

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. U foglio 6° map. 560-159

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 205

volume mc 1.010

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud 2 Fronte Nord 3 Angolo Sud-Ovest 4 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☒ cortile, sia o simile

☐ brolo

☐ altro

☒ centro storico

☐ nucleo rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio

☐ buono

☒ mediocre

☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1954


ENTITA' DELL'INTERVENTO: parziale demolizione e ricostruzione

L'edificio venne demolito, nella parte Ovest, nel 1954, con nuova costruzione di palazzina ad uso di abitazione. La parte Est, pur rimanendo, conserva tracce del portico originario (ora chiuso con portone metallico) e camino alla veneta sulla facciata Est e verso a due falde longitudinali in coppi.

ALTRO

va costruzione di palazzina ad uso di abitazione. La parte Est, pur rimanendo, conserva tracce del portico originario (ora chiuso con portone metallico) e camino alla veneta sulla facciata Est e verso a due falde longitudinali in coppi.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-52

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. II foglio 6° mappe 708-730

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 100
volume mc 1345
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est
2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Massone ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1948
ENTRATA DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'aggregato odierno è frutto dell'intervento del 1948 che comportò la demolizione dell'edificio originario (conservata solo la parte Est su via S. Pio X) e l'ampliamento verso Nord-Est e Nord, a laboratorio di autoedilizia ed abitazione.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1941)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.52

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	20/89/M	03.05.1989	Straordinaria manutenzione
A.E.	88/89/M	12.11.1989	Variante alla C.E. 20/89/M

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha interessato una minima porzione dell'immobile mediante il rifacimento della copertura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.53

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Pio X

sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

part. abitato


disabitato

superficie coperta mq 250

volume mc 1.550

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Messaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- ☒ isolato
☐ cortina
☐ corte
☐ schiera
☐ blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

- ☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o anfilia
☐ strada
altro

- ☒ centro storico
☐ nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo Mattone-Laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Legno-Laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

- tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

- ☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

DELLE STRUTTURE


- ☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980


ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

L'edificio rurale, dopo essere stato ampliato lungo la via S. Pio X verso Sud, in anni recenti è stato completamente ristrutturato nell'attuale che, solo in minima parte, si richiama agli elementi tipologici originari.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL 54

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Bini

sez. V foglio 6° mapp.


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq 125
volume mc 685

In piani n° 2
eventuale sottotetto



1. Fronte Sud
2. Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
braccio
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 160
ENTITÀ DELL'INTERVENTO parziale ristrutturazione

ALTRO La casa rurale costruita nella prima metà del 1800 evidenzia delle uso originario gli elementi tipologici principali: volume parallelo longitudinale con copertura in coppi a due falde longitudinali, portico chiuso da arco a tutto sesto orientato a Sud, comò in rilievo sulla parete Nord conforme alla originaria parte abitativa (Est) risposto alla rurale (Ovest) abbattuta della sagoma a disposizione dei fori finestrati.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL/55

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Vicolo Galdoni
sez. II foglio 6° map. 192-194
196-378

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mc 245
volume mc 1.225

In piani n° 2

eventuale sottobetto ☐



1 Fronte Est 3 Part. Fronte Sud
2 Angolo Nord-Ovest 4 Part. Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STUD DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'edificio attuale venne costruito nella prima metà dell'800, il luogo del preesistente "seignon" rurale. È da segnalare la presenza di abitazioni che si affacciano sul vicolo Galdoni, la semplicità delle linee e le contenute dimensioni ne evidenziano il carattere popolare delle abitazioni originarie.

C. NAPOLEONICO (N804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.55

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	27/90	12.04.1990	Ristrutturazione
C.E.	122/85	30.01.1986	Restauro

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha interessato una porzione dell'edificio di modesta entità

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.56

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Vicolo Goldoni

sez. II foglio 55 map. 211-65

379

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

urbano

commerciale

artigianale

altro

abitato

perz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 100

volume mc 950

In plan n° 2

eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Est

2 Fronte Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato Urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- ☐ isolato
☐ a cortina
☒ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

- ☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ blocco
☐ altro

- ☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo legno ☐ buono ☒ medio ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Mattone ☐ buono ☒ medio ☐ cattivo

COPERTURA

- tipo Coppi ☐ buono ☒ medio ☐ cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


- buono ☐ medio ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


VEDI ALLEGATO

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1851)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800 in seconda linea rispetto alla vivina cortina edilizia del centro ad evidenza nelle principali caratteristiche tipologiche il doppio uso urbano e rurale, proprio dei fabbricati periferici al Centro urbano realizzati nell'epoca.

L'edificio definitiva, con l'adiacente fabbricato a Nord, un cortile interno di accesso; con la demolizione dell'estremità Nord-Est intorno alla metà del secolo il cortile è diventato area di passaggio collegata a Vicolo Goldoni.

Il fabbricato ad compone di tre parte aggregate ad una delle quali la centrale è più bassa, con solo piano terra, mentre le ali laterali sono ad un piano più sottotetto e porticate verso il cortile interno.

I portici sono conclusi con architave lignee orizzontale quello ad Ovest e con ampio arco a tutto sesto in muratura quello ad Est.

Negli spazi porticati sono collocate le scale in legno con ballatoio di accesso al piano primo.

La copertura è in coppi a due falde longitudinali orientate secondo gli assi di sviluppo principale dei corpi componenti l'aggregato.

Lo stato dell'edificio evidenzia, particolarmente nella parte ad Est l'abbandono di questi ultimi anni.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Parte centrale fronte Nord



2- Angolo Nord-Ovest, dal cortile interno



3- Parte fronte Sud



4- Fronte Nord, sinistra

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.57

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA Roma

sez. II foglio 65, mappe 191-208

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

industriale

altro

abitato

part. abitato

disabitato

superficie coperta mq

150

volume mc

185

In piani n°

2

eventuale sottotetto


☐



1. Angolo Sud-Ovest 2. Fronte Est

3. Angolo Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile, ala o simile

brolo

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Alabastro-Isotrilizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lavoramento

buono

mediocre

cattivo

COBERTURA

tipo Coppo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

L'edificio fa parte di un aggregato edilizio più ampiamente articolato desumibile dalle mappe del C. Napoleonico. Per successive riduzioni a favore della cortina edilizia a Sud, ottiene l'attuale configurazione alla fine dell'800. L'edificio si presenta con un parallelo sviluppo regolare con copertura in coppi e due falde longitudinali la cui è aggregato a Sud-Est, un corpo secondario la parte Nord è ad uso artigianale, la parte Sud disabitata e la più interessante.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.58


CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma-S. Pio X
sez. U foglio 6° mappe 190-279
199-200

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
turale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
ristorante ☐
altro ☐
abitato ☒
part. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 155
volume mc 4.143
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Veduta Sud-Est
2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'abitato con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile/ala o anfilade ☒
braccio ☐
altro ☒

☒

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Masserie-Lateranense ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lateranense ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORDINARIO: ANNO 1960-1967
ENTRATA DELL'INTERVENTO: 1960-1967

ALTRA VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Il nucleo originario dell'edificio corrisponde approssimativamente all'attuale fabbricato con al piano terra Farmacia, già alla fine del 1700 "Casa d'affitto con bottega" il fabbricato evidenziava una funzione eminentemente urbana.

I raffronti tra i rapporti grafici dei Catasti storici dimostrano progressivi ampliamenti dell'aggregato, a cortina edilizia, verso Ovest, fino alla via S. Pio X, mentre venivano costruite, verso i cortili interni, le propaggine di servizio.

Negli anni '60 si ebbero gli ultimi lavori trasformativi che originarono l'aggregato attuale.

La facciata Sud presenta solo una piccola porzione centrale in cui ancora è mantenuto l'equilibrio originario dei fori che è perso in vece ad Ovest e più ancora ad Est per l'allargamento dei fori, lo inserimento di persiane e degli aggetti del pergolo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud-Ovest



2- Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.58

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	47/87/m	05.06.1987	Modifiche interne ed adeguamento igienico-sanitario
A.E.	173/85	29.12.1995	Modifiche interne

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Variazioni interne per la sistemazione funzionale con destinazione direzionale al piano terra e residenziale al piano primo che non hanno modificato le facciate.
Si evidenziano i poggiali a sbalzo, la presenza di persiane avvolgibili e serramenti in p.v.c. al piano terra quali elementi non del tutto compatibili con il carattere urbano della facciata.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.59


CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. II - foglio 6° map. 203

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 340
volume mc 2.300
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affittu e casa con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a torre ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala e simile ☒
blocco ☐
altro Strada ☒

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO


ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio si compone in origine (cessimento del Cavastò Napoleone) di due corpi separati, entrambi di uso prettamente urbano, quale "Casa con bottega" il fabbricato di più modeste dimensioni e "Casa d'affitto" il fabbricato di più consistenti dimensioni posto ad Est. L'ampliamento della seconda metà del 1800 coagula i due corpi di fabbrica e consolida le propaggini laterali, in particolare quella ad Est su vicolo Goldoni, in cui trovano posto numerosi alloggi.

La facciata principale, rivolta a Sud, evidenzia l'equilibrio ottocentesco dei fori finestrati.

Il piano primo è ripartito da un balcone simmetrico alla facciata e il piano sottotetto è caratterizzato dalle aperture di più piccole dimensioni, il piano terra è adibito ad usi commerciali e la simmetria degli accessi e fori finestra è stata notevolmente compromessa in particolare verso Ovest.

L'intonaco al Piano terra presenta la superficie trattata a bugnato che, unitamente al balcone centrale del piano primo, in pietra e ferro battuto, conferma l'origine ottocentesca del complesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud



2- Fianco Est



3- Fianco Nord, interno



4- Fronte Est



5- Angolo Nord-Est interno



6- Angolo Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.59

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	99/88	03.02.1989	Ristrutturazione
C.E.	38/89	30.03.1989	Variante
C.E.	53/89	03.05.1989	Variante
C.E.	75/89	17.07.1989	Variante
C.E.	116/89	09.10.1989	Variante
C.E.	138/91	13.12.1991	Proroga
A.E.	117/94	14/09/1994	Completamento lavori

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Intervento di riorganizzazione funzionale interno con limitate modifiche forometriche a definizione dei locali a destinazione commerciale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 61-60

CARATTERISTICHE GENERALI
via: Vicolo Goldoni
sez. II foglio 62 map. 203

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐
superficie coperta mq 155
volume mc 825
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 3 Angolo Nord-Ovest
2 Angolo Nord-Est 4 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Nastro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☒
orto ☒
cortile, sia a similitudine ☒
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO
L'edificio già esistente alla fine del 1900 venne in origine utilizzato come abitazione e servizio del fabbricato principale posto a Sud. Tale uso di servizio è evidenziato dalle tracce del portico con arco a sesto ribassato, parzialmente chiuso, ancora presenti sulla facciata Sud.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.60

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	114/80	06.08.1990	Straordinaria manutenzione
A.E.	83/91	07.06.1991	Varlante

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero di annesso secondario a destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 61

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. II foglio 11 mapp. 108

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq
volume mc

in piano n° 2

eventuale sottotetto




1 Fronte Sud
2 Angolo Sud-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
bloccato
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo Cappel
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:
La parte originaria, con portico a pilastri in mattoni ed architrave, è stata restaurata alla fine del 1700, denota il primitivo
villaggio era esistente alla fine del 1700, denota il primitivo
uso di abitazione e rurale di servizio. Alla fine del 1800 il fab-
bricato venne ampliato ad ovest nel corpo a due piani con ampio
tetto coperto a sud. Il tetto è in coppi a due falde longitudina-
li, l'orientamento è sud, proprio delle case rurali. Le aperture dei
fori finestra evidenziano le porzioni del fabbricato adibite ad
uso abitativo e rurale del fabbricato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL 62

CARATTERISTICHE GENERALI

via BOMBA

sez. V foglio 6° mappa.


EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
 parz. abitato
 disabitato

superficie coperta mq 500
 volume mc 1.035

in piani n° 2
 eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud; parz. 13
 2 Part. fronte Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO: ORIGINALE Casa d'affitto con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortine
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, st. o simile
☐ brolo
☒ altro Strada

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
 ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali n° 214-287-288-289-290

Il complesso edilizio già a destinazione di Casa d'affitto con bottega agli inizi del 1800 ha conservato malgrado i numerosi interventi succedutisi nel tempo l'originaria tipologia a cortina affacciata su via Roma e sulla piazza, centro del paese.

L'impianto originario ha subito una prima consistente trasformazione, riscontrabile alla fine dello scorso secolo, consistente nello ampliamento a Nord del corpo principale e nella nuova costruzione dell'ala Nord-Ovest prospiciente su Vicolo Goldoni, quest'ultimo intervento successivamente è stato, nella prima metà del 1900 ridimensionato per effetto di ristrutturazioni avvenute.

L'attuale complesso conserva in forma episodica i caratteri stilistici ottocenteschi, l'estrema porzione ad Ovest, per effetto di una ristrutturazione si stacca formalmente in modo evidente dalla adiacente porzione, forse la meglio conservata del complesso caratterizzata dal particolare trattamento dell'intonaco al piano terra con destinazione commerciale, dalla porta al piano primo che si apre su un terrazzo costruito con elementi in pietra e ringhiera in ferro.

La parte centrale del complesso, emergente rispetto alla cortina si evidenzia per la serialità delle aperture finestrate e dal piano sottotetto.

La parte ad Est, l'unica priva del piano sottotetto, conserva al piano primo l'originaria distribuzione dei fori finestrati, mentre lo uso commerciale del piano terreno ha reso completamente illeggibile quanto di preesistente.

Da rilevare il contrasto del tipo di copertura piana esistente nella porzione del fabbricato ad Ovest del corpo centrale che rende quest'ultima parte visibilmente incompleta.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta Sud-Ovest



2 - Part. ala Est



3 - Part. ala Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.62

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	95/90	11.07.1990	Modifiche interne e cambio d'uso da artigianato di servizio a commerciale

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Adeguamento funzionale ed igienico-sanitario non comportante alterazioni di rilievo allo stato di fatto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.63

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Roma
sez. II foglio 6° mapp. 212-288
285-284

EDIFICIO 283

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 510
volume mc 2.750
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Part. fronte Nord
2 Part. fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITÀ DELL'INTERVENTO

VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.64

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. V foglio 6° mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 635
volume mc 4.431

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Veduta Sud-Ovest

2 Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO: ORIGINALE Casa d'affitto con bottega e osteria

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☒ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cordile, ala o simile ☒ blocco ☐ altro ☒

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi - Tegole ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1974
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Mappali : 215-295-294-484-296

La cortina edilizia prospettante sull'attuale via Roma nelle immediate vicinanze del Centro di Galliera era presente con destinazione a "Casa d'affitto con bottega ed osteria" già agli inizi del secolo scorso.

Rimasto pressoché inalterato fino alla metà del 1800 appare sostanzialmente modificato in ampliamento alla fine dello stesso secolo mantenendo comunque la tipologia a cortina.

Il complesso attualmente visibile è caratterizzato da un corpo centrale a due piani con soprastante sottotetto concluso ad Est ed Ovest da due corpi più bassi a due piani.

Le facciate conservano in parte l'originaria composta serialità delle aperture delle porte e finestre risultando invece notevolmente modificate gran parte delle aperture al piano terra in corrispondenza dei locali ad uso commerciale esistenti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Part. fronte Nord



2- Part. fronte Nord



3- Angolo Nord-Est

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio già casa da massaro era presente agli inizi del 1800 nella forma planimetrica conservatesi pressoché inalterata fino alla metà dello stesso secolo.

Alla fine dell'800 presenta notevoli variazioni per l'aggiunta di corpi di fabbrica in ampliamento che articolano l'originaria linearità delle fronti.

Agli inizi dell'attuale secolo la cortina edilizia appare ripulita degli interventi aggiuntivi precedenti per ritornare in anni più recenti ad articolarsi ed integrarsi collegandosi ad altri edifici limitrofi in forma poco leggibile.

Rimangono pochi e scollegati segni dell'originaria tipologia per lo più relegati a parti di fabbricato semiabbandonate.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord, particolare Ovest



2- Angolo Sud-Ovest



3- Angolo Nord-Est



4- Particolare Sud



5- Particolare Sud



6- Part. "obbare"



7- Part. abbaino

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.65

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. U foglio 6° mapp. 291-483

292-293

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 335

volumi mc 1.720

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



U Angolo Sud-Ovest 12 Angolo Nord-Est

12 Fronte Est 14 Fronte Sud (a)

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

percorso ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☐ brolo ☐ altro ☐

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COBERTURA

tipo Canni ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE


buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORDINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

Il fabbricato, intitolato al padre degli edifici che formano cortina sul viale, è stato edificato agli inizi del 1900 e rimane inalterato fino alla fine dello stesso secolo. Nel 1900 è rimasto inalterato. L'edificio è formato da un modesto ampliamento in baronato, nella porzione con andamento Est-Ovest, del portico rivolto a Sud formato da archi a sesto ribassato. L'appendice a Sud è stata notevolmente modificata nei prospetti per il recupero del fabbricato ad usi artigianali.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° Al.66

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. II foglio 62 mappa


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐


superficie coperta mq 100
voluma mc 2.450

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1. Fronte Est
2. Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALTRIACO (1854)




C. ALLI MPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Mestiere

SCHEDA B

TIPOLOGIA

regolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altre ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile/ala o simile ☐
blocco ☐
altre ☐

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Manto-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cotti ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1979
ENTRATA DELL'INTERVENTO Parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali : 589-588-590-591-393-394-395

L'edificio originariamente affacciavasi con ampia corte sull'attuale via Roma era già presente agli inizi del 1800 con destinazione a "Casa da Massaro".

Rimasto pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo, viene ampliato alla fine del 1800 con la costruzione di una appendice a Sud-Ovest destinata a servizi del fabbricato principale.

In epoche più recenti il fabbricato ha subito numerosi interventi di ristrutturazione che hanno lasciato indenne solamente la porzione ad Est caratterizzata dal portico, rivolto verso Sud, suddiviso da un'oversite, massiccio, pilastro in mattone.

Interessante è il prospetto Est definito dalla semplice linea delle due falde della copertura sul quale si apre un ampio arco a tutto sesto che dà accesso al portico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare Fronte Sud, portico



2- Particolare Fronte Sud



3- Part. Sud-Ovest



4- Part. Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.67

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II foglio 64 mapp. 301

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ perz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 210

volume mc 1.290

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Addresso

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corteo ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☐
brolo ☐
altro ☒

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone a faccia vista ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1900

ENTRATA DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

Il modesto fabbricato esistente alla fine dello scorso secolo è


prospettante sull'attuale via Roma è stato, nella prima metà del

1900 demolito per far posto all'attuale fabbricato ad uso resi-

denziale e commerciale.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 41/68

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Rôms

sez. U foglio 6° - app. 330-191
392

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
perz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 315
volume mc 1.760

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angelo Sud-Est
2 Angelo Nord-Ost

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, aia o simile
☐ strada
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ ☒ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocementizio ☒ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

COPERTURA

tipo Copal ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976


ENTITÀ DELL'INTERVENTO ristrutturazione

ALTRO

L'edificio già "Cassa di Massaro" rappresenta alla fine del 1700 c. la conformazione planimetrica rimane pressoché inalterata fino alla fine del 1800.

Le trasformazioni in parte sostitutive del preesistente sono da far risalire alla prima metà dell'attuale secolo. Il recente intervento di ristrutturazione ha reso allagabile la tipologia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di Massaro

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A2.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villetta

sez. II - Foglio 9° mappe 250-300

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒
commerciale ☐ artigianale ☐
misto ☐ altro ☐

abitato ☐
parzialmente abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 480
volume mc 2.568

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1. Angolo Nord-Ovest

2. Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di proprietà abitazione
e casa da nastro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
terzo ☐
cortile, via o simile ☒
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-M. crudo-Sas ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO


ENTITÀ DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

3a Comune
Cinghio alla Jtra

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, già "Cassinaggi alla Scrà", era definito in una forma planimetrica articolata alla fine del 1700. Subisce un ampliamento ad Est nella prima metà del 1800, come documentato dal Catasto Austriaco.

E' in questo periodo che il corpo prospiciente sulla strada, ora via Villene si collega a Sud con il manufatto ad esso limitrofo.

Nella seconda metà del 1800 quest'ultimo ampliamento, collegamento con l'edificio a Sud, risulta inesistente mentre è riportato nel catasto attuale dove si riscontra un ulteriore ampliamento dell'edificio ad Est.

Complessivamente il complesso edilizio è interessante perché non ha subito modifiche radicali in nessuna delle parti che lo compongono e può essere letto nella sua struttura originaria con dovizia di particolari.

Nella prima metà del 1800, il collegamento realizzato con l'edificio a Sud permetteva la formazione di una corte interna alla quale si poteva accedere dalla strada comunale attraverso un passaggio porticato chiudibile con ampie ante in legno e avente un soppalco nella parte superiore.

Come in uso in questi periodi le murature, vedi in particolare quella a Sud del passo carrabile, avevano inserite in esse le "coppare", sistema usato per prendere i volatili realizzato a mezzo di due coppi sovrapposti formati un casaleto in cui gli uccelli nidificavano.

Il prospetto Ovest, lineare e semplice, è caratterizzato dalle aperture con auri e da una interessante torrette di camino con fori di uscita del fumo sagomati ad arco nella parte superiore.


Il prospetto Nord presenta un camino alla veneta e una serie di aperture, in parte, per l'aerazione di stalle aventi superiormente protezioni contro la pioggia in cotto sporgente dalla muratura.

Sempre nel prospetto Nord sono presenti delle aperture ellittiche al primo piano sottotetto e una a tutto tondo sulle pareti Ovest del granaio.

La parte più interessante è il prospetto Sud che da sulla corte interna misto a residenza con parte porticata ad arco e rurale con pilastri ed architravi, un abbasino, di ridotte dimensioni, interrompe la linearità del tetto del corpo a residenza.

Sotto il portico della parte rurale sulla parete Sud c'è una pittura murale votiva, quasi illeggibile, ma interessante nella composizione e tratto. raffigurante la Madonna con Bambin Gesù attorniato da tre figure di Santi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud sulla corte



2- Particolare fronte Est sulla corte



3- Fronte Nord-Ovest



4- Part. prospetto Ovest




5- Angolo Sud-Est



6- Part. prospetto Sud



7- Part. apertura circolare



8- Pittura murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A2.2

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villagetta
sez. U foglio 9^a map. 254-255
259-260

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 310
volume mc. 1.560
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1. Angolo Sud-Ovest 2. Part. Fronte Sud-Ovest
3. Part. Fronte Sud 4. Part. Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASE DA MESSINO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
balano ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
medicore ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-lattaramento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
medicore ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
medicore ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
medicore ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950


ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione parziale e nuova costruzione

ALTRA VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1851)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio già censito al Catasto Napoleonico come "Cassinag di alla Strà" appare già ampliato nella prima metà del 1800 e formare con il fabbricato posto immediatamente a Nord un articolato complesso edilizio sotto la denominazione di "Contrada della Strà".

Le modifiche al fabbricato si susseguono fino alla prima metà del secolo attuale con l'ampliamento della parte Est ad uso di abitazione rurale.

In epoche più recenti l'intervento più rilevante è stato la demolizione per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso residenziale che ha sostituito la parte rurale ad Ovest, adiacente all'attuale via Villetta, causando oltre che il distacco fisico con il resto del complesso posto a Nord, anche un evidente squilibrio tipologico.

Rimane traccia dell'originario fabbricato, sostituito, nella parete in mattoni caratterizzata dai fori delle "coppare" per la cattura degli uccelli.

L'appendice che si protende verso Nord è attualmente semidiroccata a causa dell'incuria e della povertà dei materiali costituenti la struttura.


Il restante fabbricato, rimasto pressoché inalterato, è caratterizzato da semplici volumi di altezze diverse, con le facciate modulate dai fori finestra chiusi da scuri e dalle coperture, in coppi, a due falde longitudinali.

Nella facciata a Nord rimane visibile un camino alla veneta parzialmente privo della canna fumaria a testimonianza dell'utilizzo ad abitazione della porzione del fabbricato per la restante parte occupata da annessi rustici.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Parte fronte Sud



2- Portico



3- Angolo Sud-Ovest



4- "Coppare"



5- Particolare fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 13-1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Ponte

sez. foglio mappa

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq. 100

volume mc. 21.26

In piani n° 2

eventuale sottotetto



12 Parti Prescelte Noni 3 4

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di villa adibita a Casa-
da lavoro, Casa da massone

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile

altro

CONTENUTO AMBIENTALE

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:

VEDI ALLEGATI

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Come ricordato precedentemente è nel 1530 che il Vescovo di Treviso, Francesco II Pisani, concede alla Famiglia Cappello il giustpatronato sulla parrocchiale di Galliera Veneta, e si indica il 1630 quale anno in cui i Cappello avrebbero condotto la Roggia nel paese, derivandola dalle acque del Brenta.

La Roggia Cappella aveva la funzione di fornire acqua per la vasta rete di irrigazione e quella di fornire la forza motrice per mulini, segherie, officine attestate lungo lo "Stradone" del Maglio che come contrada prendeva questo nome per la presenza di una vecchia bottega fabbrile con maglio idraulico.

La prima documentazione tecnica sulla Villa, dopo le schematiche richieste d'acqua, si fa risalire al 1798.


La Villa in tale data era proprietà demaniale e fu nominata allora una "Regia Commissione Camerale" per la stima dei beni Cappello passati al "Regio Fisco".

La relazione tecnica fu redatta dall'arch. Pierangelo Fossati, data 25 settembre 1798 e si compone di disegni e descrizioni della Villa.

Nella relazione vengono descritti:

- "Il Palazzo ad uso domenicale"
- "Primo piano interno"
- "Secondo piano del palazzo"
- "Altre addiscenze"
- "Fabbricato ad uso di fattoria"
- "Giardini"

DOCUMENTAZIONE



Disegno della Villa Cappello come appariva nel 1798 (Facciata a Nord - Archivio Cappello-Apostoli)

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Circa nell'anno 1858 l'Imperatrice Maria Anna Carolina Pia di Savoia moglie di Ferdinando I d'Austria, commissionò a Luigi Bortoloni il rifacimento e l'ampliamento delle due ali laterali e la sopraelevazione del corpo centrale.

Morto Luigi Bortoloni, il lavoro fu portato a termine da Antonio Bortolani che girò la collocazione della facciata da Sud a Nord aggiungendovi il poggiatesta, il timpano ed il belvedere con stile a pagoda e dispose le ali laterali in armonia con l'insieme.


Prima dell'ampliamento abbiamo un disegno con la pianta dell'edificio preesistente.

Eccone la descrizione dei locali :


- vestibolo del quale si ha l'ingresso ordinario
- passatizio
- locale di aspetto
- stanza di conversazione
- stanza simile con annesso ritirate
- stanza con biliardo
- sala con sortite al cortile principale al giardino
- stanza da studio
- scala principale ascendente al primo piano
- stanza di conversazione
- stanza con camino
- fiorita
- simile con gradinate che danno discesa al giardino
- locale una volta per
- ... cortile, ed alla conservazione degli agrumi
- sala da pranzo padronale con sortita al giardino
- passatizio con scala di pietra ascendente al primo piano
- passatizio per il servizio di tavola
- stanza da pranzo dei domestici
- stanzino di servizio per caffè con fornello
- cucina padronale
- stretta cucina
- dispensa
- luogo comune
- portinale esposto a mezzogiorno
- dispensa
- scale di pietra ascendente ai granai
- tintoria con sottoposta cantina, portinale di passaggio, magazzino torre con scala a chiocciola in pietra.

(Padova 24 giugno 1858)

DOCUMENTAZIONE



1) - Prospetto della Villa risultante dal disegno del 1858 (Archivio Pratesi)



2) - Pianta del piano terreno del corpo centrale della Villa, prima dei lavori ordinati dall'Imperatrice M. Anna

DESCRIZIONE

La famiglia Cappello acquistò, come altre nobili famiglie veneziane, molte terre per coltivarle in quanto vedevano affievolirsi i guadagni del commercio d'oltremare.


Normalmente c'era un fattore responsabile dei lavori sulla campagna ed a Galliera Veneta è stata individuata la casa del fattore nelle barchesse di ponte.

Per poter coltivare la terra era indispensabile una vasta opera di bonifica e di irrigazione e i "provveditori ai Beni Inculti" furono istituiti dal Senato di Venezia per "soppravvegliare" alle bonifiche ed alle colture che ci erano rese necessarie nel territorio della Repubblica.

L'istituzione dei "provveditori ai Beni Inculti" era stata preceduta nel 1545 da una ispezione dei territori incolti e malsani, affidata ad esperti; ispezione che aveva consigliato la creazione di un organo permanente.

Si possono quindi seguire gli sviluppi del Palazzo Cappello attraverso la richiesta d'acqua presentate ai Provveditori, che contengono i disegni degli edifici dei Supplicanti sia pure in una forma approssimata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica del N.R. Andrea Cappello - 10 maggio 1695

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La prima richiesta d'acqua presentata ai Provveditori ai Beni Inculti di Venezia porta la data del 22 marzo 1639 ed è presentata da Andrea Cappello, figlio di Lorenzo, per la concessione di una "canaletta per azionare mulini con acque derivate dal Brenta e riconvagiate nello stesso".


Osservando il disegno del 1682, qui accanto riportato, si notano: il Palazzo Domenicale con due piccole ali laterali, i pilastri del cancello a Nord, a levante la Barchessa abitazione del "Giardinaro" e del "Casaro", a Ponente la Casa dell' "Agente".

Verso l'attuale Asilo delle Suore Canossiane, risulta presente un altro edificio di cui si trovano ora soltanto parti della fondamenta tra i pini.

La facciata del Palazzo era orientata verso Sud anche se l'edificio comunicava a Nord con un grande cancello.

La tradizione dice che per entrare nella Villa si attraversava un viale diritto, ubicato a Sud, ombreggiato da carpini.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI

Supplica del N.R. Andrea Cappello - 12 ottobre 1682

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


Rispetto al disegno precedente del 1682 in questo del 1686 si nota un ampliamento ad Ovest ottenuto con la realizzazione di due corpi edilizi, di diversa altezza, di cui il più alto sembra una corretta.

La Barchessa di Levante è caratterizzata dalla serie di aperture ad arco del portico rivolto a Sud.

Risulta ampliata anche al Barchessa di Levante. Verso l'attuale Asilo delle Suore si notano due nuovi edifici di cui uno collegato alla muratura di recinzione ed attestato lungo l'attuale via Roma.

Evidente la "Seriola Cappello" per l'irrigazione e la forza motrice.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENT INCULTI
Supplica di Filippo Filippo per derivazione acque dalla
Seriola di A. Cappello.
20 giugno 1686

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Rispetto al precedente disegno del 1686 in questo del 10 maggio 1688 il complesso edilizio è privo della barchessa di ponente e dei tre fabbricati indicati ad Ovest della Villa.


8' presenta invece un fabbricato di notevoli dimensioni ubicato ad Ovest del corpo centrale della Villa.

Si nota il cancello di ingresso a Sud al termine del brolo di A. Cappello.

La recinzione a Nord, attestata lungo l'attuale via Roma è caratterizzata dal cancello principale e da uno secondario posto ad Ovest.

L'attuale via Monte Grappa "Stradon" risulta alberato.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Suppl. di A. Cappello - 10 maggio 1688

ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

In questo disegno del 1689 la Villa si presenta composta dal corpo principale con le due ali laterali, dalla Barchessa di Levante e di Ponente.

Caratteristico in questo disegno il muro di cinta posto subito a Sud del corpo principale con cancello a conferma dello stesso esistente dalla parte Sud.

La Barchessa di Ponente è presente a conferma della dimenticata avuta dal disegnatore nel disegno del 1688.

DOCUMENTAZIONE




ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di A. Cappello - 2 maggio 1689

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

In questo disegno del 1760 la Villa risulta ampliata ad Ovest del corpo principale con edifici formentl una corte rivolta verso Sud. Le Barchesse di Levante e di Ponente sembrano già definite con le due torri alle estremità.

DOCUMENTAZIONE




ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica della N.D. Lucrezia Cappello
27 agosto 1760

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Questo disegno del 1790 è da ritenersi molto schematico e indicativo solo dell'ubicazione della Villa ma non dei vari corpi che formano allora il complesso edilizio.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di Giampaetro Fava - Dicembre 1790

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

CATASTO NAPOLEONICO (1804)

Al censimento del Catasto Napoleonico, l'attuale complesso della Villa Imperiale, situato nell'allora "Contrada della Piazza" era costituito dall'insieme dei principali edifici oggetto delle successive trasformazioni ed ampliamenti.

E' riconoscibile, in posizione centrale, il fabbricato con destinazione a "Casa di Villeggiatura" affiancato su Ovest dall'articolato edificio a "Casa da massaro".

A Nord di questi, in fregio alla "Strada Dipartimentale", ora via Roma, sorgono rispettivamente ad Ovest ed a Est del nucleo centrale i fabbricati destinati a "Casa da fattore" e "Casa da Massaro".


L'area scoperta circostante e' destinata, nelle adiacenze della Casa di Villeggiatura a giardino e vi sono collocate due peschiere, a Sud della Casa da Massaro lungo via Roma l'area e' destinata ad orto, la restante a prato irriguo ed arativo.

Un lungo fabbricato a serra chiude ad Est il complesso.

Non appaiono catastalmente definiti gli elementi compositivi del più vasto giardino a Sud e rilevabili da un disegno proveniente dall'Archivio CAPPELLO-APOSTOLI e databile alla fine del 1700, nel quale vengono individuati gli "stradoni" che si collegano con la strada detta La Strà, una in corrispondenza della parte centrale del corpo principale, l'altra centrale rispetto al "lughetto" ed alla "Montagnola".

DOCUMENTAZIONE

1: 5000



L'area scoperta circostante e' destinata, nelle adiacenze della Casa di Villeggiatura a giardino e vi sono collocate due peschiere, a Sud della Casa da Massaro lungo via Roma l'area e' destinata ad orto, la restante a prato irriguo ed arativo.

DESCRIZIONE

CATASTO AUSTRIACO (1854)

In tale data il complesso, situato nella "Contrada della Chiesa" ap-
pare, rispetto al Censimento Napoleonico, notevolmente trasformato
per l'amplesamento di alcuni edifici che lo compongono e la nuova co-
struzione di altri.


I nuovi proprietari, subentrati alla famiglia Alessi di S. Martino di
Lupat, sono adesso i Comello, nobile famiglia veneziana.

Viene ampliato, nella consistenza attuale, il fabbricato in fregio
alla strada Vicenza-Traviso il cui fronte ora prosegue ininterrotto
mente fino al "folto", si trasforma il corpo centrale che acquista
ad Est una ulteriore ala con la conseguente soppressione di una pa-
schiera e viene modificata anche la già "casa da massaro" ad Ovest.

Una nuova costruzione viene edificata più ad Ovest attualmente utiliz-
zata come sede dei servizi tecnici del complesso.

Nell'ambito dell'azienda agricola, Valentino Comello fa costruire "La
Boaria" e pur non catastalmente rilevato, nello stesso periodo il
Parco subisce una radicale trasformazione ad opera del Bagnara perdon-
do l'originaria struttura geometrica.

DOCUMENTAZIONE 1: 5000



DESCRIZIONE

CATASTO ALL'IMPIANTO (1891)

Il complesso divenuto proprietà dell'Imperatrice Maria di Savoia, moglie di Ferdinando I d'Austria, assume l'attuale aspetto per merito di Luigi ed Antonio Bortolani ai quali l'Imperatrice commissionò il rifacimento e l'ampliamento delle due ali laterali e la sopraelevazione del corpo centrale.

Venne, in particolare, rivista la collocazione della facciata da Sud a Nord aggiungendovi il portico, il timpano ed il belvedere a pagoda.

DOCUMENTAZIONE

1:5000



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


CATASTO ATTUALE

Il complesso dei fabbricati appare sostanzialmente inmutato salvo che per la costruzione di piccoli manufatti accessori e modifiche interne eseguite a seguito della diversa destinazione d'uso del complesso ora non più a carattere residenziale ma sede di più ampi servizi sociali.

Un particolare appare il rilievo del vasto parco tuttora confrontabile con i disegni di progetto del Bagnara.

DOCUMENTAZIONE

1: 3000



B O L O

M

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

AEROFOTOGRAMMETRIA

DOCUMENTAZIONE

1:50.000



DESCRIZIONE

La Villa attualmente è costituita da un allineamento mediano con 19 fori ed ha una forma, nella parte centrale principale, geometrica semplice simile alla lettera H maiuscola.

Nel mezzo della parte centrale, un segmento lievemente sporgente si solleva, oltre la linea del tetto, con attico incorniciato da loggia e pinnacoli.

Nel corpo centrale un ulteriore rilievo fornisce l'ingresso ad un nudo al piano di base e nella parte superiore un timpano templare chiude il prospetto Nord ora principale.

Sull'attico emerge un terrazzo recinto da balaustra con lanterna a pagoda.

Il lungo prospetto è ritmato da coppie di lesene.

A piano terra la partitura è tuscanica su fondo a reticello bugnato.

Oltre la lunga trabeazione che allaccia l'intero edificio, con motivo alternato di triglifi e metope lisce, il piano secondo è partito dall'ordine ionico con l'inserito di una alta zoccolatura a sostegno delle paraste.


L'attico è riquadrato da partiture geometriche quadre, nelle cui superfici si inscrivono altrettante finestre.

La facciata verso il giardino ripete, quasi ugualmente, il prospetto verso la strada ne è tolto il colonnato d'ingrosso.

Gli avvan corpi che serrano l'allineamento mediano evidenziano con la allacciatura ai corrispondenti elementi anteriori la loro funzione di transetti che testudono l'intero organismo della Villa nella profondità del giardino.

E' per questa penetrazione nell'elemento di natura, per un immediato contatto, che si avverte un età differente da quella rinascimentale e ci si avvicina alla scuola di architettura padovana de' frignelli ca.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Fronte Nord, parte centrale




2) - Fronte Sud, parte centrale

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Prospetto Nord, parziale



2) - Particolare angolo Nord-Ovest



3) - Particolare portico ionico



4) - Particolare capitello tuscanico, metope, triglifi

DESCRIZIONE

BARCHESSA DI PONENTE

La Barchessa di Ponente è presente già nelle richieste d'acqua dirette ai Provveditori dei Beni Inculti di Venezia nei primi decenni del 1600.

Il fabbricato era all'origine la semplice abitazione dell'Agente della Villa, l'Architetto è stata individuata come casa del Fattore che sovrintendeva ai lavori della campagna ed è visibile con chiarezza, nella supplica del M. Andrea Cappelletto datata 12 ottobre 1681. In seguito è stata ampliata nel 1686 come evidenzia la rappresentazione contenuta nella supplica di Filippo Filippi, con l'aggiunta verso Est di un corpo di fabbrica di dimensioni ridotte rispetto a quello esistente.

Nel 1760 la Barchessa si presentava come un organismo architettonico ben definito con portico a Sud caratterizzato dalle aperture ad arco.

L'architetto Pierangelo Foscati nei disegni allegati alla relazione del 1798 allarga la Barchessa con la torre definita dagli elementi architettonici presenti tuttora.

La barchessa di ponente continua l'allineamento di quella di Levante lungo la vecchia strada dipartimentale Vicenza-Treviso, ora via Roma.


Le due barchesse poste a Nord del corpo centrale creano uno spazio sfornico, con fontana, minile e facciata della Villa; che ha un indubbio effetto plastico per l'osservatore.

Caratterizzano entrambe le barchesse le torri poste alle estremità ed attestate nell'angolo a Sud del fabbricato.


La torre di ponente si sovrappone rispetto all'insieme e termina con un corpo ottagonale poggiante sul belvedere che lo corona. La cupola della torre riprende l'andamento a pagoda con copertura in coppi che si conclude in un elemento in pietra lavorata. Le finestre circolari della parte più elevata della torre sono distribuite lungo le facciate in numero di dodici.

Assume particolare importanza questa barchessa per la presenza in essa della Cappella.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Angolo Nord-Est



2) - Fronte Sud

DESCRIZIONE

La Cappella dedicata a Maria Immacolata fu ornata dalla Imperatrice con finiture in bianco e oro.

La Chiesa conteneva già prima dell'intervento del Borromeo lo Oratorio Cappella.

L'altare rimasto integro fino a pochi anni fa è stato successivamente adossato per adeguarlo ai nuovi riti religiosi.

L'attuale presbiterio è delimitato da quattro colonne corinzie che sorreggono due archi trionfali.

La sala di Maria Immacolata è posta nella parte absidale delimitata da lesene corinzie.

Copie di lesene corinzie scandiscono anche le pareti della navata e negli intercolumni trovano posto le Stazioni della Via Crucis e varie pitture sacre.

Il prospetto Nord indica che in origine l'oratorio era orientato con il presbiterio a Sud in quanto il portale di ingresso, attualmente murato, indica l'antico accesso principale.

Le paraste corinzie del prospetto Nord poggiano su alta soccolatura sormontata dall'architrave con timpano templare.

Due statue, acroteriali sono poste ai lati del frontone mentre una croce è ubicata sull'acrotorio centrale.

Negli spazi degli intercolumni laterali sono abitate due aperture finestrate.

Le parti di prospetto Nord, ad Est ed Ovest della facciata della Cappella sono scandite da forti finestre rettangolari, nella parte mediana quadrato in base, rettangolari nella parte superiore che continua per tutto l'edificio il motivo dell'architettura classica.

La Torre del Campanile sporge dal tetto per tutta la cella campanaria su cui è posta una cuspide parzialmente sferica poggiante su base poligonale.

Un elemento in pietra, simile a quello delle torri, è posto sulla sommità della cuspide.

Il prospetto Sud è porticato parzialmente con aperture ad arco su parete con fondale a bugnato.

La parte Ovest del prospetto Sud è semplice e lineare scandita dalle aperture dei forti finestre per i vani di abitazione e del sottotetto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1) - Part. fronte Nord Cappella



2) - Part. paraste e capitelli corinzi



3) - Part. parte superiore Cappella



4) - Part. ingresso sud - lato Nord



5) - Particolare

DESCRIZIONE

SARCHESSA DI LEVANTE

Il notevole complesso posto a boccia lungo l'attuale via Roma è raffigurato nelle già ricordate richieste d'acqua presentate al Provveditore dei Beni Inculti di Venezia, e pertanto possibile se guirne, anche se in maniera incerta, data la schematizzazione del le raffigurazioni, l'evolversi della sua forma e dimensione architettonica sin dall'anno 1682, in tale data il fabbricato appare composto da un semplice volume a due piani con copertura a due falde longitudinali ed adibito ad abitazione del "Gardinaro" e del "Casaron".

In una richiesta successiva, nel 1686, l'edificio, pur apparentemente, inalterato nelle dimensioni, appare trasformato risultando la facciata Sud caratterizzata da una serie di aperture ad arco.

Nella richiesta del 1688 non appaiono particolari di rilievo se non un ingresso sul prospetto Ovest, immutata la raffigurazione nella richiesta dell'anno successivo (1689) dove comunque sono ben leggibili le aperture ad arco che scandiscono la facciata Sud e la serie di finestre del piano primo, l'ingresso sulla facciata Ovest, adiacente ad una casaledda d'acqua derivata dalla "Seriola", e ad arco.

La ricca di informazioni appare la rappresentazione contenuta nella richiesta d'acqua dell'anno 1760 nella quale oltre alla serie degli archi presenti a Sud si può notare un intervento architettonico sulla parte mediana della facciata stessa e la rappresentazione della terrazza sull'angolo Ovest.

Successivamente, da un disegno della Villa Cappello datato 1798, è parzialmente visibile la facciata Ovest completa degli elementi architettonici tuttora visibili.

Le trasformazioni successive a tale data sono leggibili da quanto indicato nei Catasti Storici.

L'indicazione data dal Catasto Napoleonico (1804), molto suggestiva delle rappresentazioni grafiche appena viste, è utile per il rilievo dimensionale del fabbricato agli inizi dello scorso secolo, successivamente nell'anno 1854 (Catasto Austriaco) il fabbricato appare notevolmente ampliato tanto da formare l'interrotta cortina edilizia, visibile tuttora, dal corpo originario fino al "Vello", analogo la situazione per tale porzione al censimento del 1891 (Catasto all'impianto) e nei rilievi successivi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Angolo Nord-Ovest



2) - Part. fronte Sud, verso Est



3) - Part. edicola tuscanica



4) - Part. fronte Sud, verso Ovest

DESCRIZIONE

Edificata per gli usi di foresteria, di magazzino per i raccolti, di deposito per gli attrezzi agricoli e di abitazione per usi domestici, il complesso dimensionalmente imponente aderisce allo stile della Villa per la fondamentale disposizione in lunghezza diviso a metà da un frontespizio templare.

La sua struttura è caratterizzata da un lungo ponte arcuato in cui strutture portanti emergono, per un breve tratto, dalla superficie per dare subito avvio all'imposta dell'arco.

A metà del ponte è inserita ortogonalmente l'edicola tudesca, a ridosso di un corpo murario bugnato a reticello.

Essa si addenta nel fabbricato, con vestibolo a volta, collegando il giardino della Villa con la strada.

Gli elementi architettonici che compongono tale porzione sono quelli desunti dal repertorio neoclassico e contribuiscono alla distribuzione ordinata delle funzioni della baronessa, sia come deposito ed abitazione, sia come diaframma tra area pubblica e giardino privato.

La parte sovrapposta agli archi è scandita dalla verticalità del fori finestrate analoghi nei due fronti.

All'estremità Ovest si innalza una piccola torre che conclude la fuga degli archi, con tetto a pagoda e con merlatura turchesea sul camminamento di ronda.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

AMPLIAMENTO PRIMA META' DEL 1800, DELLA BARCHESSA DI LEVANTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Part. Fronte Nord




3) - Part. fronte Sud




5) - Angolo Nord-Est



2) - Part. ingresso secondario



4) - Part. fronte Sud



6) - Part. tabernacolo

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

ALTRI EDIFICI

Nell'ambito del complesso della villa trovano posto fabbricati, pur di notevoli dimensioni, ma con caratteristiche architettoniche che di scarso rilievo rispetto alla Villa ed ai corpi delle Bar chesse già descritte.

Tra questi (foto 1) c'è da considerare il fabbricato, a due piani, adibito in parte a servizi, costruito successivamente al 1700, e caratterizzato da un semplice volume parallelepipedo con copertura a due falde con struttura in legno e coppi.

La foto 2 illustra il fabbricato, costruito anch'esso successivamente al 1700, che comprende nell'unico piano terra i servizi di autorimessa, forno idrogenatore, centrale termica, guardatoba, di sanificazione e lavanderia.

Altri edifici presenti sono: fabbricato adibito a servizi menutari, ubicato nel pressi degli altri edifici ad uso servizi termico-economali, costituito da un solo piano terra ospita le officine, in vari distretti, per elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, ecc. Costruito nel 1930 e più volte rimodernato fu ampliato nell'attuale consistenza nel 1956.

L'edificio della mortuoria comprende vari adibiti a sala salme, sala anatomica, attesa, camera ardente e servizi, venne edificato nel 1930.


L'edificio ex carbonile, costruito nel 1930, è composto da un vano fuori terra ora adibito a centrale di produzione acqua calda e da un vano ad uso magazzino.

Manufatti tecnici sono costituiti dal serbatoio per accumulo di acqua (anno 1956), serbatoio di accumulo in torre piezometrica esagonale su traliccio in c.a., e dall'impianto di raccolta, trattamento e disinfezione delle acque luride costituito da Fossa Imhoff.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Fronte Est



2) - Angolo Nord-Est



3) - Parte ciminiera

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

IL GIARDINO

Questo disegno del giardino della Villa Cappello, realizzato alla fine del 1700, permette di rilevare che in origine la Villa era orientata anche verso Sud.

In diretta corrispondenza con il corpo centrale esistente ancora oggi una entrata murata che permetteva l'accesso allo stradone principale della Villa, tale accesso avveniva dalla vecchia via romana detta "la Strà".

Lo stradone era fiancheggiato da un canale per tutta la sua lunghezza e immetteva nel giardino ricco di aiuole dalle forme geometriche, antistante il corpo centrale del fabbricato.

Si può pensare che il canale delimitasse il lato Sud del giardino al quale si accedeva a mezzo di un piccolo ponte.

A Sud della Barriera di Levante si notano aiuole e peschiere con un viale che portava al lago al cui centro era ubicata una isola detta "la montagna".


Nella zona a Sud del lago sono segnate delle piante forse forate in boschetto.

Fu Valentino Comello che successivamente fece cambiare l'aspetto del parco su disegno del Bagnara.


La ristrutturazione in senso romantico della Villa trasforma il vecchio giardino all'italiana in un parco all'inglese.

I concetti del Bagnara furono di impostazione anglo-francese con ricchezza di piante, fiori e animali esotici tanto da far appaiare il giardino una selva incantata.

Per il nuovo parco si sovvertirono le strutture geometriche precedenti, si eliminarono le peschiere per l'apprizione di corsi d'acqua e laghi, si crearono rilievi di terreno su cui vegetano tuttora piante decidue assieme a quelle perenni.



1) - Il giardino della Villa Cappello alla fine del 1700



2) - Il giardino di Villa Comello disegnato dal Bagnara

DESCRIZIONE

IL PARCO


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1) - Particolare del parco e allineamento



2) - Passeggiata coperta



4) - Part. passeggiata coperta



3) - Part. parco

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CORTILE INGRASSO NORD



1) - Coppia di statue a soggetto filiviale




2) - Coppia di statue a soggetto pastorale

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

FONTANE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Fontana ingresso Nord



2) - Fontana giardino Nord



3) - Fontana cortile Sud

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Fig. 9° - Sez. 0 - Mappali 135-136-137-139-472-473-474-752-753-754
755-756-757-758-759-760

SORTI DI DOCUMENTAZIONE

"LA VILLA IMPERIALE DI GALLIERA VENETA" di A. Maria GIULO PRATESI

"CASTELFRANCO VENETO E IL SUO TERRITORIO NELLA STORIA E NELL'ARTE"
di G. Paolo BORDIGNON FAVERO

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

UFFICIO TECNICO REGIONALE DI PADOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 14.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. U. foglio 1.1 mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. adibito


disabitato

superficie coperta mq 800

volume mc 6.160

in piani n° 3

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud

2 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

braccio

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE

COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO / ANNO

ENTRIN DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Si deve all'iniziativa del Nobile Valentino Comello, entrato in possesso nell'anno 1921 della Villa di Galliera, la costruzione del fabbricato a "boaria".

L'aspetto dell'edificio, in parte compromesso da superfetazioni di recente origine sul lato Nord, è massiccio e dovuto all'impiego di mattoni faccia a vista che ben evidenziano i volumi rispetto al contesto ambientale.

L'edificio è caratterizzato da un corpo di fabbrica con copertura longitudinale a due falde con andamento Est-Ovest sul quale si innestano a conclusione due corpi emergenti rispetto al complesso con destinazione di abitazione e composti da tre piani con sottotetto.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico scandito da pilastri e spigolo smussato e concluso dall'arco a tutto sesto con i contorni sagomati da intonaco.


La cura usata nell'esecuzione evidenzia l'importanza del fabbricato, senza dubbio frutto di abili maestranze, traspare nelle diverse composizioni la ricerca di soluzioni formali che non trovano riscontro in altri edifici dell'epoca sul nostro territorio, ne è esempio la diversa forma dei fori finestra che in successione si presentano, al piano terra, di forma semplicemente rettangolare con piattabanda in mattoni, al piano primo, a sottolineare la privilegiata destinazione abitativa, conclusi ad arco a tutto sesto contornato da intonaco, al piano secondo, in posizione non simmetrica rispetto alle sottostanti rifonda la forma semplicemente rettangolare, il piano sottotetto è ripartito per tutta la larghezza delle fronti da finestrate semicircolari con mattoni disposti a foglio con funzione decorativa.

L'effetto massiccio è mitigato in parte dalle cornici marcapiano ad intonaco.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Angolo Sud-Ovest



2- Port finestra



3- Port pilastro



4- Port arco

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A4.2

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. foglio mappa

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
turale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 380
volume mc 2.210

In piani n°

eventuale sottobetto ☐



1 Angolo Sud-Ovest 18 maggio Sud-Est, par. 1018.
2 Angolo Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con collatore

SCHEDA B

TIPOLOGIA

lesato ☒
a cortina ☐
e corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
blocco ☐
altro strada ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattone laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 180


ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1851)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

L'edificio venne realizzato come adiacenza di servizio della Villa ed era già in attività alla fine del '700, adibito alla "follatura" dei tessuti.

Questo si ricollega all'ambito già vasto degli interessi della Ex Villa Imperiale che utilizzava per tintoria dei tessuti il fabbricato ora Rubin di Cosenza e per la "follatura" l'edificio in oggetto che, anche come orientamento architettonico, si richiama alla matrice della Villa.

La Follatura ha lo scopo di dare al tessuto, particolarmente alla lana, compattezza, resistenza ed impermeabilità mediante un trattamento chimico-meccanico.

Si può ritenere che l'attività esercitata nel fabbricato abbia dapprima originato il toponimo dell'aggregato (C.Austriaco "Al Folle") e successivamente dato il nome alla Roggia adiacente ad Est che probabilmente forniva l'acqua e l'energia meccanica per la lavorazione dei tessuti.

Il complesso si compone di un fabbricato principale a Sud, lungo la via Roma, e di un fabbricato di servizio a Nord.


Il fronte Ovest dell'edificio principale, dall'architettura classica cheggiate presenta una parte centrale a due piani con porta d'accesso e finestre laterali al piano terra, due finestre cieche al primo piano sormontate da un frontone con timpano piano incorniciato, al cui centro è affrescata una apertura circolare.

La parte centrale è completata da due corpi laterali a due piani con cornicie orizzontale e fori finestra centrali.

Il fronte Sud conteneva le abitazioni di servizio delle quali, quella ad Est è stata recentemente ristrutturata pur nella conservazione delle linee di grondaia con l'inserimento di elementi atipici: poggio io ad Est, cornice di grondaia piana, alterazione dell'allineamento dei fori finestrali e la parte principale presenta a Nord un grande semibusto alla votiva.

Caratteristico il portone di ingresso ad Ovest, in ferro battuto a volute con pilastri in mattoni elaborati nell'estremità superiore.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Ovest



2 - Particolare timpano



3 - Fronte Nord particolare

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 45.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via ombreggiata
sez. U foglio 0° mapp. 108

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 156
volume mc 970

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a cortina ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppa
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO:

L'edificio, presente al C. Austriaco, rimanda innanzitutto fino al C. all'Impianto, successivamente è stata demolita una parte a Nord. L'edificio è interessato perché fa parte degli annessi della Villa Cappello ed è ubicato nell'angolo Sud-Est dell'area recintata dalle mura di recinzione del parco. Il fabbricato è caratterizzato da un portico rivolto verso Sud sotto il quale, sulla parete Est, c'è una pittura murale votiva raffigurante la Madonna e il Bambino Gesù con S. Giuseppe e S. Antonio, datata 1808.

ALTRO

1 Angolo Sud-Ovest 13 Angolo Sud-Est
2 Portico 14 Affresco votivo

C. NAPOLEONICO (1804)






C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 16.1


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma 130-135
sez. D foglio D° mapp. 340-448

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parzialmente abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 424
volume mc 3.330
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Ovest
2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di villeggiatura

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INFIANTO ORIGINARIO ANNO 1955


ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ampliamento

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' INFIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

Il fabbricato venne realizzato con funzioni di servizio a Filanda della Villa Imperiale cui era collegato dall'attuale via Roma e figura già in essere alla fine del 1700.

Come riscontrabile dal raffronto tra i rapporti grafici dei Catasti Sto. ric. l'edificio venne ampliato nella parte Sud nella seconda metà dello 1800.

L'insieme originario si componeva di un corpo principale affacciato a Ponente verso la Villa e di una ala di servizio a Sud aggregata al rovescio al primo, in cui veniva esercitata l'attività propria di Filanda. L'attività di tintoria esercitata nell'edificio principale, completava il ciclo produttivo.

Di tale utilizzo dell'edificio permangono testimonianze nella successione di archi del porticato, ora chiusi, e tuttavia ben leggibili nella testitura muraria, nell'edificio a Sud, cui corrispondeva l'ambito della lavorazione del baco da seta.

Sul fronte Ovest dell'edificio principale vi sono tuttora tracce della indicazione di attività di tintoria esercitatevi.

A quel tempo la strada di collegamento alla Villa, ora Via Roma, perfettamente allineata all'asse dell'edificio e posta a Sud della sede attuale, costituiva un ampio viale alberato a gelsi.

Negli anni '50 fu aggiunto al corpo a Nord, attestato su via Roma, a difinizione dell'ambito della corte, tuttavia asimmetrico rispetto all'edificio principale ed in parte rovinando l'equilibrio neo classico del prospetto Ovest.

La facciata del corpo principale è caratterizzata da un elemento tripartito con due ali laterali di ridotta altezza.

Il portale di ingresso è ad arco con sovrapposta finestra al piano primo. Un timpano chiude la parte centrale della facciata con un elemento acroteriale in pietra posto al vertice.

Altri due elementi acroteriali analoghi al precedente sono posti alla estremità della copertura del prospetto Ovest del corpo principale.

Si notano tracce di affresco nel mezzo del timpano.

La parte laterale Sud è a due piani con cornice in rilievo interrotta dall'apertura di accesso al fienile.

Il prospetto Nord dell'ala secondaria è caratterizzato dalla già citate aperture ad arco ancora visibili benché murate.

La tradizione orale ricorda che in corrispondenza di ogni arco c'era una caldaia per la lavorazione dei bozzoli.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Insieme da Nord-Ovest




2 - Elemento acroteriale in pietra



3 - Particolare timpano con tracce di affresco



4 - Tracce affresco "Tentoria"



5 - Camino ad Est



6 - Particolare cornice

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 16.2

CARATTERISTICHE GENERALI

Via CALZONI
 sez. U. foglio 9° map. 155-154
353

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
 rurale ☒
 commerciale ☐
 artigianale ☐
 misto ☐
 altro ☐

abitato ☒
 parzialmente ☐
 disabitato ☐

superficie coperta mq 265
 volume mc 1.665

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est
 2 Parz. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE area di propria abitazione
 coperta di paglia

TIPOLOGIA

isolato ☒
 a cortina ☐
 a corte ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, ala o simile ☒
 brulo ☐
 altro ☐

centro storico ☐
 nucleo rurale ☒
 altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
 buono ☒
 mediocre ☒
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo Calcestruzzo
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
 ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFMETRIA



DESCRIZIONE

L'edificio censito al C.Napoleonico è compiutamente realizzato presso
ché nella tipologia attuale, alla fine dell'800.

Si compone di un corpo orientato a Sud con copertura a due falde longitudinali in coppi e porticato, cui è agguanciata perpendicolarmente ad Ovest una parte fin dall'origine a destinazione residenziale.

Le parti costituenti l'edificio, ad Ovest, vengono a definire con la via Cosma, il cortile interno del vecchio edificio rurale in cui si affaccia il portico, ad una sola campata, che dà riparo alla scala d'accesso al piano primo ed al fienile.

Il corpo che si prolunga verso Sud è composto di due volumi diversi di cui uno a due piani con sottotetto a granaio e l'altro più basso ad abitazione.

La copertura è a due falde longitudinali in coppi e il filo di gronda è lineare.

Un portiere con la tipologia veneta è il prospetto Est prospiciente alla via come pure il prospetto Nord con le piccole aperture di ventilazione delle stalle.

Il prospetto Ovest presenta un camino alla veneta che divide simmetricamente le aperture di finestre chiuse da scuri.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Prospetto Ovest



2- Particolare Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 86.3

CARATTERISTICHE GENERALI

Via zona

sez. cat. foglio 5° map. 172-178
178-180-18

EDIFICIO 529-530-28

DI TIPO: residenziale

■ rurale

■ commerciale

■ artigianale

■ misto

■ altro

■ abitato

■ parz. abitato


■ disabitato

superficie coperta mq. 550

volumi mc. 3.850

In piani n° 2

eventuale sottobatto ■



1 Angolo Nord-Est
2 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cordile, ala o simile
☐ isolato
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo matteone-laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latero-laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo cedpi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

L'edificio, essendo al C. Napoleonico in due unità edilizie distinte

era già originariamente destinato ad un aggregato complesso nella se-

conda metà dell'800. Successivamente è stato collegato all'edificio

limitato a Sud per essere poi nuovamente da questo isolato. La cor-


teina edilizia originaria è stata oggetto di numerosi interventi

trasformativi tali da definire l'assetto attuale che solo in parte


rispecchia gli aspetti tipologici più generali del richiamo all'originale.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.4

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Cassini

sez. 1° foglio 173-177

174

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 260

volume mc 1.690

in piani n° 1

eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest 13

2 Angolo Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, via o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio

buono

mediocre

cattivo

COBERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1960

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione totale

L'attuale edificio completamente ristrutturato in tempi recenti

ha sostituito parte di un complesso già esistente alla inizi del

1900 e successivamente ampliato fino alla prima metà dell'at

le secolo. Il manufatto che alla fine del secolo scorso appariva

organicamente collegato con i fabbricati a Nord e Sud (appare oggi

isolato dagli stessi perdendo ogni carattere filologico originario

ALTRO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1881)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.5

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Casoni

sez. 10 foglio 3° map. 176

EDIFICIO

DA TIPO: ☒ residenziale rurale ☐ commerciale artigianale ☐ misto ☐ altro

abitato ☒ non abitato ☐ disabitato

superficie coperta mq. 100

volume mc. 1.140

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Ovest


13

14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di proprietà abitazione

coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, sala o simile ☐ brodo ☐ altro

☐ centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: ☒ laterizio ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: ☒ laterizio ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

COVERTURA

tipo: ☒ tegola ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE

COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO 1891

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

L'attuale edificio è stato realizzato da una radicale trasformazione

del fabbricato primitivo della fine del '700, profondamente

ampliato fino all'ultima metà del presente secolo. Il manufatto

appare completamente estraneo alla tipologia primitiva e finisce

per essere un edificio del complesso preesistente.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A6.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cassini
sez. II foglio 102 map. 158-159
157-158

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
mista ☐
altre ☐
abitato ☐
part. abitato ☐
disabitato ☐
superficie coperta mq. 180
volume mc. 720
in piani n°
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord-Est
2 Fronte Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altre ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
bosco ☐
altre ☐
centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒
tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO:


ALTRO

Il manufatto edilizio è stato costruito nella prima metà del 1800. In seguito, ampliato verso Ovest, è stato successivamente collegato al manufatto limitrofo a Sud e mezzo di un passaggio porticato. Il manufatto ripropone ai nostri giorni gli elementi tipici della tipologia rurale veneta quali: copertura a due falde con coppi, linearità e semplicità delle facciate, portico con travi in legno.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 46-7

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Cassoni

sec. II, foglio 9° - mapp. 437

EDIFICIO


DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato ☐
 par. abitato ☐
 disabitato ☐

superficie coperta mq 70
 volume mc 350


in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud-Est
 2 Fronte Sud
 3 Fronte Est
 4 Fronte Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ Isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile alla o salinità
☐ bosco
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: Mattoni

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: Legno

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo: Coppi

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTITA' DELL'INTERVENTO

Il fabbricato presente al C. Austriaco con dimensioni ridotte rispetto al successivo consolidamento della fine dell'800, appare alla metà del presente secolo parzialmente demolito a Sud. Attualmente il manufatto di modesta fattura con copertura a due falde longitudinali è unito al fabbricato a Nord con una copertura in legno formante un portico di collegamento tra la parte residenziale a Sud e l'annesso rustico a Nord.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° A 6.8

CARATTERISTICHE GENERALI
via Cassand
sez. 0 foglio 2° mapp. 167-169
508-170

EDIFICIO	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐	☒ ☒ ☐
DI TIPO:	residenziale turista commerciale artigianale misto altro	abitato parz. abitato disabitato
superficie coperta mq	360	
volume	0,00	
in piani	2	
eventuale sottotetto	☒	



[1] Fronte Est-Sud **[3 Angolo Nord-Est]**

[2] Part. Nord-Est **[4 Angolo Nord-Ovest]**

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE ~~Fabbricato Turale~~

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardini

☐ orto

☒ cortile, sala o s.milo

☐ breccia

☐ altro _____

☐ centro storico

☐ nucleo rurale

☒ altro _____

TIPOLOGIA

☒ Isolato ☐ a cortina ☐ a cortea ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

NOTE	INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO	ANNO 1976 - 1951
ENTITA' DELL'INTERVENTO : ristrutturazione	il nuovo edificio, con annesso al Capoluogo, era presente al Colosseo in una zona pianeggiante semplice che è stata variegata e ampliata, successivamente come documentato dal C. all. Impianto, in lavori di demolizioni, nuove costruzioni, ampliamenti: negli anni 1951 e 1976 hanno reso il edificio assai del tutto estraneo all'etnologia omogenea che si può notare nella parte Nord-Ovest dell'attuale edificio.	

C. NÁPÓLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1954)

CALL IMPIANTO (1891)

C-ATTUALE

AEROPHOTOGRAFMETRIA -

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 16.9

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. U foglio 2° map. 69-139
140-204

EDIFICIO 205-141

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

asiliato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 115
volume mc 11450

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Nord 2 Part. Fronte Sud

2 Part. Fronte Sud

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da abitare

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile alla o simile
blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni - laterizi
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno - laterizi cemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Cond.
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

Il edificio rurale era esistente alla fine del 1700 in forma semplice
ta ed originaria fucina pressoché invariata per quanto documentabile
fino alla fine dell'800. Successivamente venne demolita la parte
Est per dar luogo all'edifico isolato di nuova costruzione mentre
il rimanente venne ristrutturato con la sola esclusione della
lazzina residenziale centrale che poteva conservare le linee archi-
tetoniche originarie.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A6.10

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. D foglio 92 map. 562-18
185-186

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
 rurale ☐
 commerciale ☐
 artigianale ☐
 museo ☐
 altro ☐
 atriato ☐
 part. adibito ☐
 disabitato ☐
 superficie coperta mc 285
 volume mc 1775
 in piani n° 2
 eventuali sottotetto ☐



1. Fronte Nord-Ovest 3. Fronte Sud-Ovest
 2. Fronte Sud-Est 4.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DI MESSICO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
 a cortina ☐
 a corte ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, sala o simile ☐
 breccia ☐
 altro ☐

centro storico ☐
 nucleo rurale ☐
 altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

Non Nazionale-Internaz. ☐
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-Latocemento ☐
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cobbel-Tegole ☐
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1982


ENTITA' DELL'INTERVENTO

Il fabbricato all'esistenza all'anno del 1900 fu oggetto di successi
 sivi interventi di ampliamento e di restauro. Gli assenti, già all'igi-
 re del 1900, la consistenza abitativa riscontabile, la tradizione
 na, originale attribuita, nell'edificio ottocentesco la funzione di con-
 vento. Recenti interventi ristrutturativi non hanno modificato se-
 non nei materiali e negli elementi di finitura le caratteristiche
 architettoniche originarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL'IMPIANTO (1897)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA




INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 46.11



CARATTERISTICHE GENERALI

Via Castiglioni
sez. U. foglio 9° map. 531-540
343-193

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
solitario ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐
superficie coperta mq 240
volume mc 936
in piani n° 2
eventuale accorciato ☒

1 Angolo Nord-Ovest 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cereale sia o simile
☐ bosco
☐ altro _____

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo mattoni laterizi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo latterame
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo


COBERTURA
tipo coppi-tegole
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☒ buone
☐ mediocre
☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRO
L'edificio, non ceduto al Comune, è riportato nel Catastro
con una forma planimetrica definita che rimane pressoché invariata
successivamente. La parte Nord-Ovest è stata demolita e ricostruita
negli anni '60, mentre quella Nord-Est è stata ristrutturata nel
1980, dell'edificio originario non rimane traccia se non nel
"mantenimento" della forma planimetrica.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 10.12

CARATTERISTICHE GENERALI

via Bucchini
sez. U foglio 2° map. 194

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 116
volume mc 1.015
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Ovest
2 Fronte Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Edificio rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, sia o simile
☐ strada
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976


ENTITA' DELL'INTERVENTO ristrutturazione

L'edificio, presente alla fine del 1700 in una forma planimetrica definita, al C. all'Impianto risulta privo di tutta la parte Nord che compare invece ampliata nel successivo C. Austriaco. Il manufatto, successivamente ampliato verso Sud, è stato nel 1976 ristrutturato con l'eliminazione quasi totale degli elementi tipologici originari.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 46.13

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma


sez. 10 foglio 9° map. 150

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 510
volume mc 3.110
in piani n° 2
eventualità sottotetto ☐




1 Fronte Nord
2 Fronte Nord parz. 14


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da masaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brutto ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO anni 50-60
ENTITA' DELL'INTERVENTO ampliamenti e ristrutturazioni

ALTRO L'edificio presente alla fine del 1700 rimane pressoché inalterato fino alla fine dell'800, successivamente ha perso il carattere di edificio isolato per far parte della cortina edilizia formata nel la prima metà dell'attuale secolo. Il fabbricato, un tempo "casone con tetto di paglia", ha subito profonde ristrutturazioni tali da non permettere la lettura dei caratteri originali se non parzialmente nella parte tuttora porticata recuperata a servizio dell'abitazione

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.1.4

CARATTERISTICHE GENERALI

Via BOVA

sez. II foglio 2^o map. 341-73

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq

volume mc

in piani n°

eventuale sottotetto ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MARRARO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

☐ centro storico

☐ nucleo rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRA DELL'INTERVENTO: Demolizione

L'edificio, presente al Catasto Napoleonico, è stato invaso

fino alla prima metà del 1900

successivamente negli anni 1901 è stato demolito e non più ricostruito

LO

LO




C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.15

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. II foglio 276-78

241

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ perz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq. 300

volume mc. 3.330

in piani n° 2

avente tutte scatoletto ☐



1 Fronte Sud

2 Parz. fronte Sud

3 Parz. fronte Sud

4 Parz. fronte Sud

5 Parz. fronte Sud

6 Parz. fronte Sud

7 Parz. fronte Sud

8 Parz. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da famiglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

certile o albero ☐

brolo ☐

altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro (catastro) ☐

CARATTERISTICO COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni laterizi ☐

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizi ☐

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO

ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ANNO 1980

ALTRA

Il manufatto edilizio, presente al Catastro, è stato oggetto di

importanti interventi di ristrutturazione, definiti dal catasto storico e iscritti per tut-

to al 200 e 1900. L'appendice già esistente verso Sud è stata ricon-

vertita demolita mentre ad Est veniva realizzata un ampliamento

Successivi interventi di ristrutturazione completa, uniti ad inter-

venza di nuova costruzione hanno fatto quasi totalmente perdere al

edificio le caratteristiche originarie.






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL. IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFMETRIA



1:5000

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AB.16

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Tombalata
sez. U. foglio 9° map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1.165
volume mc 0.990
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord-Ovest

2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MARESSO

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒ casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massone-laterizio
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppi-tegole
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1960-1970-1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali: 250-556-706-705-557-232-363-674-672-492
626-625

L'edificio, rilevante complesso edilizio rurale dell'alta padana, era già definito in una forma planimetrica complessa ed articolata alla fine del 1700.

La località, denominata in origine "S. Antonio", su cui l'edificio è ubicato è prossima al confine del limitrofo Comune di San Martino d'Alpina.

La forma planimetrica del manufatto rimane pressoché invariata fino al Catasto Austriaco.

Essa è caratterizzata, in questo periodo, da un corpo longitudinale di rilevante lunghezza interrotto a Sud da tre corpi edilizi che si innestano a pettine sul principale formando due spazi a corte.

Nella seconda metà del 1800 il manufatto viene modificato ad Ovest ed il corpo trasversale, ivi ubicato, scompare.

In mezzeria il corpo trasversale viene prolungato e in prossimità dell'estremità Sud vengono costruiti annessi rustici.

L'estremità Est dell'edificio mostra i segni di ampliamenti in larghezza.

Dalla documentazione catastale dell'epoca si rileva la presenza della strada ad Ovest del manufatto denominata già allora via Tombolata.

In questo periodo è documentato anche l'abbattimento del corpo trasversale ad Est.

Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni, accomodamenti e superfezzioni si sono succedute negli ultimi tempi rendendo l'edificio un insieme edilizio, specialmente nella parte Est, quasi del tutto estraneo alla tipologia originaria.

I caratteri della tipologia veneta si notano nel prospetto Ovest, dove la linearità e la semplicità della vecchia casa rurale emergono in modo inconfutabile.

Il prospetto Sud della parte Ovest, ristrutturata nel 1955, è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri, architrave in legno ed orditura della copertura in travi, tavole accostate e coppi.

La linearità della linea di gronda si ripropone sia a Sud che a Nord del corpo Ovest.

Sotto il portico, ad Ovest, la vecchia scala esterna è stata sostituita da un ballatoio in legno e tuttora visibile ed utilizzato.

Interesse desta la parte centrale dell'edificio, a Est del corpo trasversale mediano; il prospetto Sud anche se trasformato con la chiusura parziale di una apertura ad arco, ricorda quelli dei chioschi dei conventi, riccati da aperture ad arco con finestra in mezzeria.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Angolo Sud-Ovest




2- Fronte Sud, parziale



3- Part. cornice



4- Fronte Sud, parziale



5- Fronte Sud, parziale



6- Fronte Sud, parziale



7- Capitello ligneo



8- Fronte Sud, parziale

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)



11 Fronte Sud sul cortile 3
12 Angolo Sud-Est

SCHEDA N° A7-1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Montebelluna
sez. IL Tuglio 92 map. 146

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ commerciale ☐
rurale ☐ artigianale ☐
misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 450
volume mc 2.420
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Edificio rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☒
a cortina ☐
a cortia ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA
tipo Copci
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960.
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento
L'edificio, presente al C. Austriaco, è rimasto pressoché invariato fino al C. Attuale, successivamente, nel 1960, è stato ampliato ad Est per la parte rurale. L'edificio originario è leggibile nella parte centrale dove il portico rivolto a Sud e l'andamento della falda della copertura sono quelli tipici della tipologia veneta.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (180-4)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

di S. Moan

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 48.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Tombalorda

sez. II foglio 02 map. 103-596

EDIFICIO

di tipo: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

perz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 760

volume mc 24365

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord

2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da museo

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brullo

altro

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico

nucleo rurale

altro

Casa sparsa

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: Mattoni-Laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: Legno-Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo: Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1967-1972-1975

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione ed ampliamento

L'edificio, via La Colombara, al C. Napoleonico a Stral, all'Austria

co. contiene gli elementi tipologici essenziali dell'architettura di

raile. Nel corso del tempo, come documentato dai cronici, la vile

no diversi interventi trasformativi, tutti da originare, unitamente

agli ampliamenti più recenti, l'aspetto attuale che conserva solo

alcune delle caratteristiche proprie della casa rurale lineare

dell'edificio con fronte orientato a Sud, tetto in coppi a due fal

de longitudinali, parti ancora porticate, ad Est, ecc.

ALTRO






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via - 011 - 1111111111
sez. II foglio 5° mapp. 105-148
295-194

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
industriale
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 105
volume mc 1055

in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Est
2 Fronte Sud-Ovest

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo Sasso
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELL'E STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 150
ENTR'E DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione Sud-Est

ALTRO

L'edificio era presente già alla fine del 1700 in forma rinocotta ri-
spetto a quella attuale. Rimane invariato fino al C. Austriaco e su-
cessivamente viene ampliato ad Ovest e Sud-Est. Ristrutturato nel-
la parte Sud-Est intorno agli anni '50 rimane pressoché invariato
nella parte centrale dove è caratteristico il portico rivolto a
Sud.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE


parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

TIPOLOGIA


isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Olivaria
sez. II, foglio 52 mapp. 153

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 185
volume mc 1.115
in pluri n° 2
eventuale sottotetto



1 Pronte Sud
2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortine
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

IL manufatto edificio sensibile al C. Napoleonico rimane invariato fino al C. Austriaco. Sostituito con un nuovo manufatto alla fine del secolo scorso è stato, negli anni '70, completamente demolito e sostituito da una nuova costruzione estranea alla tipologia edilizia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1874)




C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.3

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. II foglio 52, mappa 158-198
197-198
199

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altre

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq 480
volume mc 4.830
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Sud-Est
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da maestro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altre

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
braccio
altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso-Later.
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemen.
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi-Tagole
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60-'70
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni

Il manufatto edilizio, censito in forma ridotta al C. Napoleonico, era denominato "Villivari" nella prima metà del 1800, nella seconda metà dello stesso secolo è stato ampliato notevolmente verso Est ed ulteriormente in epoche successive. Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superaffettazioni rendono l'edificio quasi del tutto estraneo alla tipologia originaria che si può ancora riconoscere, in parte, nella zona Est del fabbricato attuale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.4

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. 1° foglio 8° mappa 250-253

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
 rurale
 commerciale
 artigianale
 misto
 altro

abitato
 parz. abitato
 disabitato

superficie coperta mq 365
 volume mc 1493
 in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Part. Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da messaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
 a cortina
 a corte
 a schiera
 a blocco
 altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
 giardino
 orto
 cortile, ala o similia
 breccia
 altro

centro storico
 nucleo rurale
 altro Case sparse

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matrone-Laterizio
 buono
 mediocre
 cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterizio
 buono
 mediocre
 cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
 buono
 mediocre
 cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
 mediocre
 cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1910

ENTRATA DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione
 II manifestato edilizio, attestato l'ing. G. Strada dipartimento di Vi-
 cenza-Treviso, censito al C. Napoleone 1854, rimane pressoché invariato
 nella prima metà dell'800. Successivamente è stato ampliato ad ovest
 e Sud-Est. Negli anni 1904 è stato quasi del tutto demolito con la
 sostituzione di un nuovo edificio. Si notano tracce dell'edificio
 originario a Sud nel corpo prospiciente.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1911)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.5

CARATTERISTICHE GENERALI


via Roma
sez. II - foglio 50 - mapp. 143-144
165-166

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 290
volumi mc 1.420
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e casa di propria abitazione coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiere ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
tratto ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento-Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buona ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '70-'80
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

ALTRO Il manufatto, già "Cassinaggi alla Lopera", censito al C. Napoletano, viene ampliato a Sud ed a Ovest nella prima metà del 1800. Nella seconda metà dello stesso secolo il fabbricato subisce ampliamenti come pure in epoche successive. Ristrutturato negli anni '70 ed '80 rimane pressoché invariato nella parte Nord-Est dello edificio attuale.


C. NAPOLETANO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.6

CARATTERISTICA GENERALE

via Roma

sez. U foglio 5° map. 288-170

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

consuetudinario

artigianale

mixto

altre

abitato

parz. edificato

disabitato

superficie coperta mq 400

volume mc 2.300

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud

2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da messare

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a cortina

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Nazionale - laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Copad

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOSE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981


ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLETANO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Il fabbricato censito al Catasto Napoleonico sotto il toponimo di "Cassinaggi alla Lopera", originariamente destinato a Casa da masaro, rimane pressoché inalterato fino alla prima metà del 1800.

Successivamente, alla fine dello stesso secolo, il complesso risulta ampliato ad Ovest e a Sud con un appendice ortogonale rispetto al fabbricato principale, quest'ultimo ampliamento viene notevolmente ridotto nei primi anni dell'attuale secolo per scomparire del tutto in epoche più recenti.

Il complesso è rappresentativo della tipologia rurale veneta della zona, costituito da un lungo corpo sul quale si apre l'ampio portico rivolto a Sud e nell'estremità Est concluso da una palazzina ad uso abitazione a due piani con sottotetto di altezza emergente rispetto all'insieme.

La copertura, a due falde, con la più ampia rivolta verso Sud, ha andamento longitudinale per la parte più bassa dell'edificio per diventare a quattro falde nella parte della palazzina, l'orditura è in travi di legno con tavole sovrapposte e manco in coppi, il cornicione della parte emergente è in cotto mentre per il restante complesso il filo di gronda è semplice e lineare.

Il prospetto Ovest è caratterizzato dalle semplici linee definite dall'andamento della copertura, un ampio camino alla veneta caratterizza la parte estrema del prospetto Nord, verso Ovest, ed evidenzia ulteriormente la funzione abitativa di questa porzione.

L'uso dei locali è, inoltre, evidenziato dai fori finestra di maggiori dimensioni e chiudibili con scuri per i locali di abitazione, di dimensione ridotta quelli per i locali rustici.

L'ampia facciata Est della palazzina residenziale evidenzia un camino alla veneta posto tra le aperture delle finestre, sulla facciata Sud della stessa palazzina una pittura di carattere popolare raffigura un cavallo.

L'edificio si presenta complessivamente ben conservato negli aspetti tipologici principali salvo la parziale occupazione ad uso residenziale di una parte del portico.

de

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Ovest



2 - Fronte Sud



3 - Fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.7

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II Foglio 5° map. 173

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

milite

altre

abitato

parz. militare


diamante

superficie coperta mq 285

volume mc 1.710

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud

2

3

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato Urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altre

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

braccio

altre

centro storico

nucleo rurale

altre

Casa sparsa

altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

Legno-Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo

Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO

ANNO 1962


ENTRATA DELL'INTERVENTO

Ampliamento


VEDI ALLEGATO

ALTRA


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.31 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.8

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II foglio mappe

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

solitario

perz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 215

volume mc 10.170

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud

2 Fronte Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- ☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

- ☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, via o simile
☐ strada
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo Sasso ☐ Mattoni ☐
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Legno ☐
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

COPERTURA

- tipo Doppia ☐
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


- buono ☒ mediocre ☐ cattivo
 delle STRUTTURE buono ☐ mediocre ☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLIGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIAMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, tipico case rurale dell'alto padovano, era con-
sita al Catasto Napoleonico in una particolare forma planimetrica ri-
masta invariato fino alla prima metà dell'800.

Il fabbricato era ubicato alla fine del 1700 nell'angolo formata dalla
strada comunale degli Alberi e la strada dipartimentale Vicenza-Trevis-
so.

Nella seconda metà del 1800, come documentato dal Catasto all'Impianto,
il fabbricato si trasformò in ampliamento, assumendo una forma planime-
trica rettangolare.

La sagoma planimetrica riscontrabile attualmente è riportata solo nel
Catasto attuale.

Il manufatto è caratteristico con l'ampio portico rivolto verso Sud
scandito da due alti pilastri quadrati in mattoni e chiuso ai lati da
due corpi prospicienti verso Sud.

Sotto il portico c'è una scala in legno visibile che porta ad un bal-
latoio pure in legno, di accesso ai vani residenza del primo piano.

La copertura è a due falde longitudinali con linearità del filo di gronda
per tutto il fronte Nord.

L'orditura principale del tetto è in travi con sovrapposte tavola ac-
costate e doghi.

I prospetti sono semplici e lineari scanditi dalle aperture finestra
con scuri e da quelle di aerazione per il fienile al primo piano.

Un camino alla veneta è ubicato nel prospetto Nord, ad Ovest, mentre
ad Est, in posizione simmetrica, c'è una torretta di camino.

L'intonaco, logoro ed in parte caduto, lascia intravedere l'ultima
composizione della muratura composta da mattoni cotti e crudi più so-
so.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Prospetto Sud



2 - Prospetto Sud



3 - Angolo Sud-Ovest 4 - Angolo Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49/9

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. III foglio 18 n. 215

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq 110

volume mc 2.500


In piani n° 2

eventuale sottotetto




1. Fronte Nord
2. Parete fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



ABEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE L.R. 80/80 art. 9 L.R. 58/78

coperta di paglia

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

biade

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRA

VEDI ALLEGATO

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, complessa casa rurale di antica origine, era definito già alle fine del 1700 in una forma planimetrica ampia ed articolata come documentato al Catasto Napoleonico.

Il perimetro del fabbricato rimane pressoché invariato per tutta la prima metà del 1800 ma nella seconda metà dello stesso secolo subisce una marcata variazione ad Est come documentato dal Catasto allo impianto.

Infatti si rileva in modo evidente la trasformazione del fabbricato in due unità edilizie.

Successivamente viene ampliato a Sud-Ovest e ad Est con la realizzazione di una palazzina residenziale a due piani più sottotetto.

Il prospetto Sud è caratterizzato da un ampio portico con pilastri in mattoni e arcature in legno ed una apertura con arco a tutto sesto per l'accesso al portico della vecchia parte residenziale ad Est.

Il prospetto Nord è semplice e lineare con le tipiche aperture finestre con stucchi e le aperture di dimensioni ridotte per l'aerazione del fienile.

Il prospetto Est è caratteristico della tipologia veneta e la facciata nella parte Sud limitofa si presenta con portico posto trasversalmente al fabbricato principale.

La copertura è a due falde longitudinali in coppi con orditura portante in travi e tavole sovrapposte.

La palazzina residenziale ad Est si presenta con i caratteri architettonici tipici delle costruzioni dell'epoca.

Un coronamento di elementi in cotto corona, per un ampio tratto, il fronte Nord.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare Fronte Nord, Parte Est




2- Particolare Fronte Sud



3- Angolo Sud-Ovest

4- Fronte Ovest



5- Part. Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.10

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo
sez. D foglio 8° mapp. 387

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 150
volume mc 750
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Ovest 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di
paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa Sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buone ☐ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTRA DELL'INTERVENTO: Isolazione e nuova costruzione

ALTRO Il fabbricato già censito al C.Napoleonico rimane sostanzialmente inalterato fino alla fine del 1800. Versi anni 20 all'epoca con tetto di paglia esistente viene completamente demolito per la costruzione di un annesso rustico. L'attuale nuova costruzione, ad uso di abitazione, ha sostituito, alla fine degli anni 170 tale precedente costruzione.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA




INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.11

CARATTERISTICHE GENERALI
via Buligo
sez. II foglio 82 map. 68-74

EDIFICIO
DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro
abitato ☐
part. abitato ☒
disabitato ☐
superficie coperta mq. 275
volume mc. 1.450
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



- 1 Angolo Nord-Est 3 Part. Nord-Ovest
2 Angolo Nord-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattoni
☐ buona
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


COPERTURA
tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1983
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione
Il manufatto, censito al C. Napoleonico, era alla fine del 1700, definito in una forma planimetrica ampia ed articolata che nella prima metà del 1800 subisce una riduzione ad Est ed un successivo ampliamento a Sud verso la fine dello stesso secolo. Ultimamente la parte ad Ovest è stata demolita ma i caratteri della tipologia originaria si possono rilevare nella semplicità del prospetti, nella verticalità delle finestre e nella copertura a due falde longitudinali.

AUTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.13

CARATTERISTICHE GENERALI

Via BOVEZ
sez. U foglio 8° 84

EDIFICIO


DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 140
volume mc 910

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Est
3 Angolo Nord-Ovest
4 Part. cornice

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, aia o simile
☐ brado
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Medievale-Rinascimentale
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Lateralmente-Longitudinale
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

DELLE STRUTTURE


☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1959
L'EDIFICIO DELL'INTERVENTO alla ristrutturazione ed ampliamento, era alla fine del 1700 definita "casa da massaro", censita al C. Napoleonico, era alla fine del 1700 definita "casa da massaro", ridotta che rimane pressoché invariata in una forma planimetrica ridotta che rimane pressoché invariata. Come documentato nel C. Attuale è stato successivamente ampliato ad Ovest con la realizzazione di una palazzina residenziale. Nel 1959 il fabbricato è stato ristrutturato ed ampliato ad Est, tracce dell'edificio originario si possono rilevare nella parte centrale del prospetto Nord dove la serialità delle finestre è quella tipica degli edifici rurali.

ALTRO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49.14

CARATTERISTICHE GENERALI
via Borgo
sez. II foglio 80 map. 87

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 210
volume mc 1.365
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Ovest 13 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Ovest 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☒

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTRÀ DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

La costruzione già presente all'inizio dello scorso secolo, in forma ridotta rispetto all'attuale, appare alla metà dell'800 ampliata ad Est e tale assetto rimane pressoché inalterato fino alla prima metà degli anni '50. La porzione ad Est ristrutturata all'inizio degli anni '80, ha perso, con l'insediamento di elementi estranei, gran parte delle caratteristiche originarie, mentre la restante porzione tramanda con la sua semplicità l'aspetto primitivo.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.16

CARATTERISTICHE GENERALI

via U. Foglio, 5° map. 69

sez. U. Foglio, 5° map. 69

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ parzialmente ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq. 306

volume mc. 1.530

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 angolo Nord-Ovest

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MANSARO ORIGINARIA

di pagina 8

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

corte ☐

cortile o a simile ☒

terzo ☐

altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☒

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cond.

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐


NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO ANNI 190


ENTITA' DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione

ALTRO L'edificio censito al Catastro, in un aggregato di abitazioni dimissioni viene in gran parte già demolito ai primi dell'800. In tempi recenti è stato completamente demolito per dar luogo alla costruzione dell'attuale che nulla richiama dell'originario.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9-17

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Borga

sez. D foglio 36 mapp. 76-345

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 185
volume mc 1.015

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒




1. fronte Ovest

13


2. part. fronte Sud

14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da lavoro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

piatto ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brado ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocementizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Canna ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1957

ENTITA' DELL'INTERVENTO: PREVALE DEMOLIZIONE E RISTRUTTURAZIONE

ALTRO

Il manufatto edilizio censito al Catasto fondiario in forma ridotta rispetto all'attuale, rimane pressoché invariato fino al Canastyle ed, successivamente, nella seconda metà del 1800 è stato ampliato a Sud-Est. Nel 1957 l'ammeb. rustico a Sud-Est è stato demolito con la costruzione di un nuovo edificio residenziale. Gli elementi della tipologia originaria sono riscontrabili nella parte Ovest del fabbricato attuale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.18

CARATTERISTICHE GENERALI

via Botteg


sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 247
volume mc 1.505
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Ovest
2 Angolo Sud-Est
3 Angolo Sud-Ovest
4 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala e annesso
☐ strada
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-laterocemento
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo Coppo
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1974
ENTITA' DELL'INTERVENTO Ristrutturazione


ALTRO

L'edificio era definito in una forma semplice: rettangolo, alla fine del 1700, e rimane invariato fino al Cinquecento. Successivamente è stato ampliato ad Ovest e ristrutturato negli anni 170-180. L'edificio di antica origine si rilevano nella parte Est dove la serialità delle aperture e la forma del corpo edilizio è quella tipica delle costruzioni rurali con parte residenziale a due piani più granajo a sottotetto.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALISTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19/19

CARATTERISTICHE GENERALI
via Cassola
sez. II foglio 52 map. 1

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
perz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 230
volume mc 1.000

In piani n° 1
eventuale sottotetto ☐



1 fronte Sud 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di messaro coperta
di foglio 52

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
corde, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
braccio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latifondista ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latifondista ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo tegole ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1973

ENTRATA DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione


ALTRO

L'edificio, presente già alla fine del 1700, è rimasto invariato fino al C. Austriaco. Successivamente è stato ampliato a Sud-Est per essere poi totalmente demolito con la costruzione di un edificio completamente estraneo alla tipologia edilizia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1895)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19/20

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cassola

sez. 3 foglio 30 mapp. 1

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐

rurale ☐

commerciale ☐

artigianale ☐

mixto ☐

altro ☐

abitato ☐

part. abitato ☐

disabitato ☐

superficie coperta mq 588

volume mc 2.940

In piani 2

eventuale sottotetto ☒



1. Forz. fronte Sud

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DI PROPRIA POSSESSIONE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

colle, alta o simile ☐

bosco ☐

altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☒

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tagola

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

L'edificio era presente, parzialmente, già alla fine del 1700.

Successivamente è stato ampliato ad Ovest, assumendo nella seconda metà del 1800 una particolare conformazione dovuta, tradizione orale, alla realizzazione di un nuovo edificio voluto dall'imperatrice M.A. di Savoia in sostituzione del casone con tetto di paglia bruciato.

Nel 1970 è stato ampliato ad Est e a Sud del corpo centrale è stato realizzato un corpo nuovo in sostituzione di una vecchia tettoia.

Sulla parete Sud c'è un affresco votivo, rimangiato maldestramente, raffigurante S. Antonio.

Interessante e ben conservato è il lato Ovest del complesso in cui i segni della povera architettura rurale originaria risaltano con estrema chiarezza.

Il prospetto Sud è caratterizzato da un portico chiuso ai lati da due fianchi con finestre a scuri sormontate da aperture di aerazione per il sottotetto-fienile.

Il tetto è in coppi a due falde longitudinali con struttura portante di elementi in legno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Fronte Sud



2 - Particolare fronte Sud



3 - Part. fronte Sud



4 - Pittura murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19/21

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cassola

sez. 30 foglio 82 mappe 162-163
164-165

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

■ rurale

■ commerciale

■ artigianale

■ misto

■ altro

abitato

■ part. abitato

■ disabitato

superficie coperta mq 288

volumi mc 2.015

In piani n° 2

eventuale sottotetto ■

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: casa di proprietà abitazione

copertura di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

■ isolato

■ a cortina

■ a corte

■ a schiera

■ a blocco

■ altro

CONTESTO AMBIENTALE

□ parco

□ giardino

□ orto

□ cordile, siepe o simile

□ brolo

□ altro

□ centro storico

■ nucleo rurale

□ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone

□ buono

□ mediocre

■ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

□ buono

□ mediocre

■ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

□ buono

■ mediocre

□ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

□ buono

□ mediocre

■ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:

L'edificio censito al C. Napoleonico venne ampliato come riscontro

le due stanze storiche in momenti successivi. Il manifesto non ha

subito in tempi recenti trasformazioni radicali e si legano peraltro

to con chiarezza nel portico rivolto a Sud con ordinata ed architrave

di lignea, della copertura in coppi, nella parte residenziale

nella sala del foy finestrata con sbarco nella parte residenziale

le tre feritoie di gerazione in quella rurale. Gli elementi tipici

dell'edilizia rurale



1 Angolo Nord-Est 2 Fronte Ovest

3 Fronte Sud 4 Parz. fronte Ovest




C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.22


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Borno
sez. V foglio 8 mapp. 279-28
278-239

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 310
volume mc 2.170
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro per mata
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

perù ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, sia o simile ☒
brdo ☐
altro ☐
centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Forz. ristrutturazione ed ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDE N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già definito in una forma planimetrica ampia alla fine del 1700 e presentava a Sud-Ovest due edifici che risultano già demoliti alla metà dell'800.

In seguito il manufatto è stato ampliato ad Ovest con la realizzazione anche di annessi rustici a Sud (anni '50-'60).

La completa ristrutturazione della parte Ovest dell'edificio ne ha modificato in maniera consistente la tipologia originaria.

Interessante è ben conservata la parte centrale ed Est dell'edificio, quella di più antica origine, caratterizzata dalle ampie falde longitudinali della copertura in coppi, interrotte da un abbaino, dalla pilastatura del portico con architravi ed orditura del tetto in travi in legno e tavole accostate con sovrastanti coppi.

Una scala in legno completa di ballatoio, ubicata all'interno del portico ad Est, fornisce il vecchio accesso al piano primo.

Il prospetto Est lineare e semplice è caratterizzato dal camino alla veneta e dalla serialità dei fori finestre completi di scuri.

Il prospetto Nord permette la lettura originaria con la parte a residenza ubicata ad Ovest, che si sovrastava di poco rispetto all'insie-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord-Ovest



2- Particolare del portico



3- Fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 10-23

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Strà
sez. II foglio B° map. 114

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parl. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 57
volume mc 290

In piani n° 1
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Sud-Ovest 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DI MESSAGGIO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parete ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
terrazzo ☐
altro ☐

camero storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppa
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1952


ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO
Il manufatto edilizio, non censito al C. Napoleonico, è presente al C. Austriaco, in forma ridotta rispetto al C. all'Impianto. Successivamente è stato ristrutturato con mantenimento parziale delle caratteristiche tipologiche originarie. Interessante l'apertura rivolta verso Sud, che apre al portico rivolto verso Ovest, questo a conferma della sua origine di annesso rustico a servizio della residenza.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49/74

CARATTERISTICHE GENERALI

via Strada

sez. foglio Attop. 150-148

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 145

volume mc 1.960

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1. Angolo Sud-Ovest

2. Parte Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, spia o similia ☐ blocco ☐ altro ☐

caratteristico storico ☐ nucleo rurale ☒ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone laterizio

buono ☒ medio ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno laterizio

buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-tegole

buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ medio ☒ cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ medio ☒ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980

ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale


ALTRO

Il manufatto edilizio era già definito in una forma compiuta alla fine del 1400 e rimane invariato fino alla prima metà del 1800. In seguito è stato modificato per essere parzialmente demolito e ricostruito nel 1810. La parte Ovest del manufatto mantiene la tipologia originaria con camino alla ventata sul prospetto Ovest, cornicione in cotto sagonato, balconi con sedili e copertura a due falde longitudinali con coppi.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AIO.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Quilvari
sez. II foglio 5° mappe 125-367

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

caratteristiche:

antichit 

altro

abitare

parte adattata


disabitato

superficie coperta mq 480

volume mc 2.741

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud 13
2 Part. fronte Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
braccio ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒ Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Rattone-Later. ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi-Megole ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTRATA DELL'INTERVENTO: ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1864)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio censito al Catasto Austriaco era già definito in una forma planimetrica compiuta nella prima metà dell'800 ed ubicato in prossimità del "Cassinaggio alla Vecchia" ad esso limitrofo ad Ovest.

Il fabbricato, attestato a Nord della strada consortiva, nella seconda metà dell'800 viene ampliato ad Ovest e successivamente a Sud-Ovest agli inizi dell'attuale secolo.

Nel 1970 il fabbricato è stato parzialmente demolito ad Est per la realizzazione di un edificio ad uso residenziale completamente estraneo al contesto ambientale.

Gli ampliamenti, le soprallevarazioni, le demolizioni e nuove costruzioni hanno visibilmente deformato il fabbricato che solo nell'attuale parte centrale conserva i caratteri della tipologia edilizia originaria.

L'ampio portico rivolto a Sud è scandito da due pilastri in mattoni con architrave in legno come pure l'orditura portante del tetto.


La copertura è a due falde longitudinali con la caratteristica linea-rità del filo di gronda.

Nella parte Ovest l'ampliamento e la soprallevarazione, realizzati nel 1928, si notano anche per la diversa composizione della muratura.


Il prospetto Nord è caratteristico delle abitazioni rurali dell'epoca con camino alla veneta.

Sotto il portico c'è una nicchia per immagine sacra e sulla parete Est tracce di una pittura murale ora completamente ricoperta dal colore bianco a calce.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Sud-Ovest



2- Nicchia



3- Angolo Sud-Ovest



4- Part Est



5- Angolo Nord-Ovest



6- Part Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.3

CARATTERISTICHE GENERALI

via Olivari
sez. V foglio 5° map. 191-28

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 225
volume mc 1.350

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta da pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ strada
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ Casa sparsa
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso-Later.
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTRA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione


ALTRO

Il fabbricato, identificato agli inizi del 1800 con il toponimo "Casinaggi detti gli Olivari", appare già sostanzialmente modificato alla fine dello scorso secolo. Ristrutturato negli anni '70 l'edificio ha subito una radicale trasformazione tale da cancellare i caratteri tipologici originari.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.4

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Indirizzo
 sez. II foglio 5° mappa 134

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
 rurale ☐
 commerciale ☐
 artigianale ☐
 misto ☐
 altro ☐

abitato ☐
 parz. abitato ☐
 disabitato ☐

superficie coperta mq 145
 volume mc 725

In plan n° 2
 eventuali sottotetto ☐



1 Fronte Sud
 2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒
 a cortina ☐
 a torre ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, aia o similia ☐
 biolo ☐
 altro ☐

centro storico ☐
 nucleo rurale ☐
 altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni laterizi
 buono ☒
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizi
 buono ☒
 mediocre ☐
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
 buono ☒
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


DELL'E STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970


ENTRA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

Il fabbricato, già esistente agli inizi del 1800, è rimasto pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Appare notevolmente modificato alla fine del 1800 ed in epoche più recenti viene ampliato ed Est. La ristrutturazione degli anni '70 ne modifica sostanzialmente l'aspetto pur essendo ancora visibili alcuni caratteri tipologici dell'abitazione rurale.


C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.5

CARATTERISTICHE GENERALI

via DI VERA

sez. L. foglio 53 map. 142-308

EDIFICIO 141

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parti abitate ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 420

volumi mc 2.540

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Part. Fronte Sud

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DA MESSAGGERIA COBERTA DA PAGLIA per metà

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐

giardino ☐

orto ☐

ortile, ala o similia ☒

brolo ☐

altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattona

Sasso ☐

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

COBERTURA

tipo Coppi

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO anni 50

ENTITA' DELL'INTERVENTO ampliamento


ALTRO

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già definito in una forma planimetrica articolata e compiuta alla fine del 1700 e rimane invariato nella prima metà del 1800.

Successivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato principale è stato ampliato ad Est ed Ovest mentre l'annesso rustico esistente a Sud viene demolito e ricostruito ad Est.

Nella seconda metà di questo secolo è stato costruito un fabbricato residenziale ad Ovest del manufatto originario e ad esso parzialmente collegato.

Il fabbricato originario è caratterizzato a Est da un ampio portico con pilastro in mattoni ed architrave in legno come pure l'orditura principale della copertura.

Ad Ovest il portico è stato chiuso per la realizzazione di un garage a servizio della residenza.

La copertura è a due falde longitudinali con filo di gronda lineare per tutta la lunghezza del prospetto Sud.

Nella parte centrale del manufatto, originariamente adibito a residenza c'è un interessante camino alla veneta.

Il prospetto Nord è quello tipico delle abitazioni rurali dell'alto padovano con i fori finestra per i vasi di abitazione e le aperture di aerazione del finile.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Sud



2- Particolare portico



3- Angolo Sud-Est



4- Angolo Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 111.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via G. Bruno

sez. II foglio 5° map. 332-323

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

mito

altro

solitario

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq. 235

volumi mc. 4.445

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud/Parz.

2 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile, ala o simile

braccio

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattona-Lattanzio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legnall'arramento

buono

mediocre

cattivo

COBERTURA

tipo -Coppa-

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971-1973

ENTRIN' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione, ristrutturazione


ALTRA

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio esistente agli inizi dell'800 con destinazione a "Casa da Massaro" rimane pressoché immutato fino alla metà dello stesso secolo.

Alla fine del 1800 l'edificio risulta ampliato nella parte ad Ovest e la sagoma planimetrica appare modificata.

Ulteriori modifiche sono da far risalire alla prima metà dell'attuale secolo con l'eliminazione dell'ampliamento della fine '800 e la riduzione dell'appendice posta a Sud.


Le modifiche sostanziali al fabbricato sono di epoca recente ed hanno interessato la parte Sud-Ovest del complesso con la demolizione del preesistente per la costruzione di un fabbricato ad uso abitazione che non ha nessun riferimento con il contesto tipologico del complesso.

La porzione più interessante dal punto di vista architettonico è attualmente limitata al fabbricato posto immediatamente a Nord della parte ricostruita e caratterizzata a Sud dal vasto portico con la sequenza dei pilastri in mattoni a sezione ottagonale e la palazzina che conclude ad Est il fabbricato stesso a due piani con sottotetto emergente rispetto al complesso.

Un recente intervento di ristrutturazione limitato alla porzione adiacente alla palazzina pur rispettando sostanzialmente i caratteri tipologici originari ha palesemente falsato i rapporti dimensionali di due ordini alla vanità posti sul lato Nord del fabbricato.

La copertura, della porzione di fabbricato di maggiore rilevanza tipologica è caratterizzata da due ampie falde longitudinali, mentre la parte emergente è a quattro falde con cornice semplicemente sagomata in cotto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Est




2- Angolo Sud-Ovest



3- Part. cornice e finestra sottotetto



4- Part. cornice



5- Part. pilastro ottagonale

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A12.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Europa
sez. II foglio 11 napp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 640
volume mc 3.690
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest 2 Part. Fronte Sud
3 Part. Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
abitato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa spaziosa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLA STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO






C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALTRIATO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso ad uso rurale è presente nella prima metà dell'800 e rimane pressoché inalterato fino alla fine dello stesso secolo.

Nella prima metà del 1900 il fabbricato subisce notevoli trasformazioni con ampliamenti ad Est e ad Ovest.

Gli interventi di ristrutturazione risalenti ad epoche più recenti hanno fatto perdere all'edificio i caratteri tipologici primitivi.

La parte architettonicamente più interessante è limitata alla porzione Ovest caratterizzata dalle due aperture del portico a sesto ribassato e corrispondente all'ampliamento dei primi '900 e dalla palezzo na residenziale immediatamente adiacente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Part. Fronte Sud



2- Part. Fronte Sud



3- Part. Fronte Sud