

Comune: GALLIERA VENETA

Progetto: **Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) –
REVISIONE 2022**

Documento: **03 – SCHEDE RILIEVO DEGLI SPAZI URBANI**

IL PROGETTISTA

.....

Arch. Davide Baggio

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione:		GALLIERA VENETA		
Descrizione spazio urbano:		MOTTINELLO NUOVO		
Indirizzo:		via statue		
		Data		14/03/2022
				Spazio Urbano n. 1-3
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	alcuni tratti da rifare
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	☒ SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO	
3.2	dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	alcuni si, alcuni da adeguare
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ SI NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	☒ SI NO	
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO	/
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	☒ SI NO	alcuni punti da adeguare, vedasi elaborato grafico
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	☒ SI NO	
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 8.2.1.	☒ SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/90, art. 6.	SI NO	non presenti
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	in parte si
NOTE			
Redattore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 17/03/2022	Firma 
Verificatore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 17/03/2022	Firma 

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione:		GALLIERA VENETA		
Descrizione spazio urbano:		capoluogo		
Indirizzo:	varie via interessate, vedasi elaborato grafico		Data 16/03/2022 Spazio Urbano n. _____	
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI NO	alcuni tratti da adeguare
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	SI NO	


ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI				
3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO		alcune sì, altre da adeguare. vedasi elaborati grafici
3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO		alcune sì, altre da adeguare. vedasi elaborati grafici
3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO		
3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	SI NO		/
3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO		/
4 OSTACOLI				
4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	SI NO		
4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1.	SI NO		
5 VARIE				
5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 8.2.1.	SI NO		alcuni sì, altri da adeguare vedasi elab. grafico

ALLEGATO IV

PEBA

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/90, art. 6.	SI NO	non presenti
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	in alcuni tratti si, altri da adeguare
NOTE			
Redattore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 14/03/2022	Firma 
Verificatore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 14/03/2022	Firma 

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione:		GALLIERA VENETA		
Descrizione spazio urbano:		località Campagna		
Indirizzo:		varie vie interessate, vedasi elaborati grafici		
		Data 14/03/2022		Spazio Urbano n. _____
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	in alcuni tratti sì, altri no
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	☒ NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO	presenti in alcuni tratti
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI				
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	alcune sì, altre da adeguare vedasi elaborato grafico
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	alcune sì, altre da adeguare vedasi elaborato grafico
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	☒ NO	
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	/
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO	/
4 OSTACOLI				
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1	☒ NO	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1	☒ NO	
5 VARIE				
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 8.2.1	☒ NO	

ALLEGATO IV

PEBA

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/90, art. 6.	SI NO	NON PRESENTI
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	IN ALCUNI TRATTI SI, ALTRA DA ADEGUARE
NOTE			
Redattore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 17/03/2022	Firma <i>David Baggio</i>
Verificatore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 17/03/2022	Firma <i>David Baggio</i>

ALLEGATO IV

PEBA

SCHEDA RILIEVO URBANO				
Amministrazione:		GALLIERA VENETS		
Descrizione spazio urbano:		MOTTINELLO VECCHIO		
Indirizzo:		via Mottindlo Vecchio e vie limitrofe		
		Data		17/03/2022 Spazio Urbano n. _____
art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1 PARCHEGGI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16. D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI NO	
2 PERCORSI				
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96, artt. 4, 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	SI NO	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO	

ALLEGATO IV

PEBA

3 DISLIVELLI				
3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO		
3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	D.P.R. 503/96, art. 3. D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO		
3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96, art. 5. L.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	SI NO		/
3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96, art. 6. D.M. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO		/
3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96, artt. 4.	SI NO		/
4 OSTACOLI				
4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO		
4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96, art. 9. D.M. 236/89 artt. 4.2.1	SI NO		
5 VARIE				
5.1 Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96, art. 5. D.M. 236/89 artt. 8.2.1	SI NO		

ALLEGATO IV

PEBA

5.2 I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/90, art. 6.	SI NO	NON PRESENTI
5.3 L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96, art. 6.	SI NO	IN ALCUNI TRATTI SÌ, ALTRI MENO
NOTE			
Redattore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 17/03/2022	Firma 
Verificatore (nome e cognome) DAVIDE BAGGIO		Data 17/03/2022	Firma 