

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**


P.I. 2009/2014

Elaborato

Schede B ex L.R. 61/1985 - Edifici di interesse storico-ambientale

Schede: Sezione A1

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**



Adozione:
Delibera C.C. n°1 del 4/04/2011.

Approvazione:
Delibera C.C. n°2 del 29/06/2011.

Il Sindaco:
Stefano Bonaldo

Assessore Urbanistica:
Dr. Giuseppe Rigo

Il Responsabile Area Urbanistica:
Arch. Nevio Bigolin

Il Segretario Comunale:
Dr.ssa Stella Bagliolid

Il Progettista:
Arch. Silvano De Nardi


DATA: giugno 2011

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° AI.1

CARATTERISTICHE GENERALI	
via S. Giacomo	
sez. II foglio 50 mapp. 7-258	
EDIFICIO	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
DI TIPO:	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
residenziale	
rurale	
commerciale	
artigianale	
mixto	
altro	
abitato	
parz. abitato	
disabitato	
superficie coperta mq	325
volume mc	1.780
In piani	2
eventuale sottotetto	☒



1	Fronte Nord-Est	13
2	Fronte Nord-Ovest	14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

TIPOLOGIA

☒ Isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

parco _____
giardino _____
orto _____
cortile, ala o simile _____
brolo _____
altro _____

SCHEDA 3



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Mattone-laterizio	tipo Lateramento
☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE:	COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE	buono buono


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO
ENTITA' DELL' INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRO


L'edificio, censito al C. austriaco, appare modificato già alla fine dello stesso secolo. Gli interventi di ristrutturazione, nella porzione Ovest, agli inizi del secolo attuale, e nella porzione Est negli anni 170, nonché gli ampliamenti al nucleo primitivo hanno profondamente modificato i caratteri tipologici originari del complesso.

C. NAPOLEONICO (1804)C. AUSTRIACO (1854)


C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.2

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo
sez. II foglio 8° mapp. 242

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 180
volume mc 2.680
in piani n° 2
eventuale sottotetto



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 160
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Nuova costruzione

ALTRO


L'edificio presente nella prima metà del 1800 e già modificato
alla fine dello stesso secolo è stato demolito nella prima metà
del 1900 per far posto, in posizione più arretrata a Sud, ad un
fabbricato di abitazione e ad uso artigianale.

1 Angolo Nord-Ovest 3 4
2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.3

CARATTERISTICHE GENERALI


via S. Giacomo
sez. U foglio 8° mapp. 12

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 165
volume mc. 1.025
In piani n° 4
eventuale sottotetto



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord
3 Fronte Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1926
ENTITA' DELL'INTERVENTO Ampliamento


ALTRO

L'edificio censito al C. Napoleonico appare modificato alla metà del 1800 con l'aggiunta di modesti corpi di fabbrica emergenti a Nord e Sud e successivamente, alla fine dello stesso secolo, con la demolizione degli stessi. Nei primi decenni del secolo attuale, l'edificio originario venne affiancata una palazzina ad uso abitativo. La tipologia del fabbricato originario è tuttora leggibile nella semplicità dei volumi e nel portico rivolto a Sud.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.4

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo

sez. U foglio 9° mapp. ==

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq

volume mc

in piani n°


eventuale sottotetto




1 Fronte Ovest 3

2 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Mattoni

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRI

VEDI ALLEGATO

SCHEDA B

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DESCRIZIONE

Il nome "Capitello" indica nel Veneto il Tabernacolo, però in molti luoghi della zona si chiama così per trasposizione popolare sulla base del posto occupato e del ricovero dato all'immagine sacra.

Il vocabolo Capitello ha un nesso con il latino "Caput" nel valore topografico della parola, cioè nel senso di Capo, estremità, incontro di vie, riflettendo in tal modo, principalmente, la situazione viaria del territorio e precisamente quella della campagna, solcata dalla centuriazione romana, con le strade che si intersecano ad angolo retto e danno luogo ad incroci nei quali di frequente corrispondeva, e ancora corrisponde, l'insediamento dei centri abitati, il convergere di confini, l'inizio di una via.

L'interpretazione da dare al nome è questa, cioè, come si è detto, i capitelli stavano e stanno all'incrocio di vie anche se ultimamente alcuni sono stati spostati per non recare ingombro.

Il loro posto originario è da considerarsi il centro del quadrivio o trivio e se ritrovano ancora ubicati in questo luogo.

La funzione del capitello, restando marginale nell'organizzazione della Parrocchia rende poco agevole la ricerca storica per mancanza di documenti negli archivi parrocchiali.

La ricerca deve essere condotta direttamente sul territorio e a contatto con gli ultimi rappresentanti di quel mondo agrario antico che si muoveva intorno ai capitelli.

Questi manufatti sono segni visibili di una situazione storica che in alcuni luoghi sopravvive ancora, interpreti di una mentalità della popolazione che viveva immersa nel soprannaturale, tanto che si tendeva spesso di cogliere in ogni fatto l'intervento celeste.

Il mondo rurale, infatti, anche se pervaso di sincera spiritualità cristiana, tratteneva residui attivi di credenze arcaiche per le quali si giungeva ad animare l'ambiente.

La presenza del Capitello rischiato di notte dal lumino ad olio, teneva lontane le creature demoniache e questa è la motivazione principale per cui esiste una disseminazione di tanti Capitelli nelle zone rurali.

Il Capitello in muratura di via S. Giacomo, censito al Catasto allo Impianto è ubicato in prossimità della Chiesa di S. Giacomo è simile ad un tempietto e rispetta l'antica posizione e orientamento dei luoghi rurali.

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

ghi sacri con la facciata rivolta verso Ovest in modo tale che il sacerdote officiante, rivolto verso l'are "altare", guardasse a Levante.

Questo modello di Capitello a edicola è a quattro facce di cui una ad Est liscia e priva di qualsiasi ornamento.

Il prospetto principale, rivolto a Ponente è caratterizzato da una nicchia con arco a tutto sesto il cui affresco sacro rappresenta la Madonna con il Bambino Gesù e un Santo in preghiera.


Altre due nicchie sono ubicate nelle pareti laterali a Sud e a Nord.

L'immagine sacra della nicchia a Sud è visibile mentre quella posta a Nord ha perso quasi totalmente il colore e rimane traccia della pittura nel segno inciso sull'intonaco a delimitazione delle figure e tipico degli affreschi.

La base del Capitello è pressoché rettangolare con la facciata principale, sul lato maggiore, composta da elementi classici: il basamento, le lesene con base e capitello, l'architrave, il frontone con timpano affrescato.

Le parti in rilievo sono ottenute con elementi in cotto sagomato a indicazione della particolare cura che si è avuta nella realizzazione di questo interessante capitello.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Ovest



2- Part. d'angolo




3- Fronte Ovest



4- Affresco Ovest



5- Chiave di volta



6- Angolo Sud-Ovest



7- Affresco Sud



8- Affresco Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 415

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo
sez. II foglio 80 mapp. 10

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☒


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 281

volume mc 1815

In piani n° 1

eventuale sottotetto ☐




1 fronti Sud-Ovest 3

2 fronti Nord-Ovest 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Oratorio di S. Giacomo

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☒

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattoni ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ALTRA VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'antica località di cui la chiesa rappresenta l'epicentro è denominata Crofanesco, dal toponimo di origine romana (anche Scalfanesco come si trova in certi codici) probabilmente dovuto al nome dell'antica famiglia romana proprietaria del latifondo "Carfanius".

In origine sicuro riferimento alla Pieve di S. Martino di Lupari, ottenne la propria autonomia religiosa intorno ai primi del '300. A tale periodo è attribuibile l'antica recinzione del sagrato, in sasso alternato a mattone, sostituita alla fine degli anni '60 con l'attuale.

Nella seconda metà del '300 la chiesetta è completata del campanile.

Notizie dell'Angioletti ne "Treviso e le sue Pievi" dice che nel 1470 la chiesa è mal tenuta, nel 1564 è desolata, nel 1603 rimessa in sesto e successivamente rimaneggiata nel 1729.

L'edificio ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi modificativi, quali la dislocazione del campanile dall'ala di prospetto, tipica dell'epoca originaria, all'attuale ubicazione, la modifica dei fori fi-
nestra, dalle originarie feritoie con strombatura all'interno alle attuali semicircolari o terminali, l'altare che è stato costruito come attualmente nel 6-700, la già citata murata di recinzione del sagrato, a definizione del primitivo cimitero.

La chiesetta presenta un impianto a croce greca o esarcale, orientata secondo la disposizione liturgica antica, sormontato da tamburo forato da aperture lobate in corrispondenza delle crociere che all'interno sono simmetricamente puntualizzate da quattro medaglioni affrescati raffiguranti gli Evangelisti.

La facciata, rivolta a ponente, presenta elementi architettonici classici, definiti da quattro lesene con basamento a definizione del portale d'ingresso sormontato dalla statua raffigurante S. Giacomo, in nicchia incorniciata da modanature barocche.

L'altare di origine sci-settecentesche, è ubicato nell'ala di levante della croce.

All'interno quattro angioletti definiscono la sommità delle arcate della croce.




ARCHIVIO DI STATO (VE)
BENI INCULTI PD-PO 25B - DS4
SUPPLICA A NOME: GIANTIERO PAVA
ANNO : 1790
In evidenza l'originario tracciato viario.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Cancello d'ingresso



2- Angolo Sud-Ovest




4- Angolo Nord-Est




5- Part. tamburo



6- Crociera centr. int.



7- Campanile 8- Statua



9- Altare



10- Particolare decorazione "Angioletto"

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-6

CARATTERISTICHE GENERALI
via S. Giacomo
sez. U foglio 8 mapp. 15

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 120
volume mc 780
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒

1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattonc

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi

buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

Altro: L'edificio, già esistente alla fine del 1700, appare modificato già nella prima metà del 1800 ed ancora alla fine dello stesso secolo. L'attuale edificio, presumibilmente sostitutivo del precedente, nella ristrutturazione degli anni '70 ha perso il portico ad arco che si apriva a Sud ma conserva nella semplicità del volume e nel ritmo delle aperture delle finestre i caratteri tipologici dell'architettura rurale della zona.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.7

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo

sez. U foglio 8° map. 166

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 50

volumi mc 360

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud

2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

Il fabbricato, già censito al C. Napoleonico, rimane invariato fino alla metà del 1800. Successivamente è stato ampliato a Sud-Est una prima volta e poi nella prima metà del 1900 ad Ovest. Demolita la parte Est, il fabbricato attuale è caratterizzato da un portico, parzialmente chiuso, rivolto a Sud, unico, che si può ritenere di antica origine.

ALTRA

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.7

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	10/93/M	09.02.1993	Straordinaria manutenzione

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero di fabbricato eseguito in modo coerente con la tipologia originaria.
Da segnalare il corpo secondario a Sud, di servizio, in posizione precaria rispetto alla viabilità.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.8

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo

sez. U foglio 3^a mapp. 24

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
 parz. abitato
 disabitato

superficie coperta mq 170

volume mc 850

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Est

2

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
 coperta di paglie

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
 altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, aia o simile
☐ brolo
☐ altro _____

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-M. ecc.
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppo
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
 DELLE STRUTTURE
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo


☐ mediocre
☐ cattivo
☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____


ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO _____


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il fabbricato, censito al Catasto Napoleonico, mantiene intatta la sua sagoma planimetrica fino al censimento del Catasto Austriaco.

Successivamente, come documentato al Catasto all'impianto, il fabbricato assume una forma planimetrica diversa dalla precedente tanto che si può supporre una demolizione e nuova costruzione del fabbricato.

Il manufatto edilizio si presenta tuttora nella forma planimetrica definita nella seconda metà del 1800 e privo di superfetazioni ma in condizioni statiche precarie.

I semplici volumi che lo compongono sono tutti definiti superiormente da una copertura con andamento longitudinale a due falde con coppi.

Il portico è rivolto principalmente a Est con pilastri in mattone ed architrave in legno.

L'orditura principale della copertura è in travi di legno con sovrapposte tavole.

I prospetti sono semplici e lineari tipici dell'architettura rurale di antica origine.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Ovest



2- Fronte Nord



3- Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.9

CARATTERISTICHE GENERALI
via S. Giacomo
sez. U foglio 2° mapp. 38-39

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 1.110
in plan n° 2
eventuale sottotetto ☒



- 1 Angolo Sud-Ovest 3
- 2 Angolo Nord-Ovest 4

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☒ orto ☐ cortile, ala o simile ☐ brolo ☐ altro ☐

centro storico ☐ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Blocco in c. ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950

ENTRA DELL'INTERVENTO Demolizione e nuova costruzione


ALTRO

Il manufatto, censito al C. Napoleonico, è stato nella prima metà del 1800 parzialmente demolito ad Est. Ampliato ad Ovest nella seconda metà del 1800 è stato nel 1950 completamente demolito con la realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenziale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.10

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo

sez. II foglio 22 map. 26-276
299

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 215

volume mc 1.450

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Est

2 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☐
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☒
cortile, aia o simile ☐ altro ☐
brolo ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1979

ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO

Il fabbricato, censito al C. Napoleonico, rimane invariato fino al C. Austriaco. Successivamente è stato ampliato nella seconda metà del 1800. Nel 1978 il fabbricato è stato completamente ristrutturato con il mantenimento della sagoma originaria. Tracce dell'edificio originario si possono rilevare nel prospetto Nord.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AT.11

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo

sez. U. foglio 80 mapp. 10-31
230


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mc 355
volume mc 2.110

In piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Nord-Ovest 3
2 14

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

VEDI ALLEGATO

ALTRO

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE


parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

SCHEDA B


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo originario del complesso edilizio era presente alla fine del 1700 rimanendo pressoché inalterato fino alla prima metà del 1800.


Alla fine del secolo scorso il complesso, notevolmente ampliato e parzialmente organicamente completato assumendo la forma a "L" tuttora legittima.

L'accesso alla corte interna di disimpegno del complesso edilizio è situato sul lato Nord, attestato lungo l'attuale via S. Giacomo, ed è caratterizzato da un passaggio coperto, a sezione rettangolare, con sovrastante soppalco, con orditura in legno, ad uso fienile, e da porte di locali ad uso abitazione.

La porzione di primo impianto, ad Ovest, è costituita dal corpo di fabbrica a due piani con copertura longitudinale a due falde, il corpo ad Est, successivamente ampliato in continuità, presenta, emergente, anche un piano sottotetto nella parte attestata lungo la via S. Giacomo; un ampio portico, rivolto a Sud, caratterizza la facciata stessa nella cui parte superiore trovano posto i semplici fori finestra del sottotetto.

L'appendice, in parte ad uso residenziale ed in parte ad uso rurale, posta ortogonalmente alla cortina edilizia ed ampliata a Sud nella prima metà di questo secolo ha come elemento di spicco l'ampio portico rivolto ad Ovest.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud



3- Particolare fronte Ovest




5- Particolare fronte Sud



7- Parte Sud-Est



2- Part.angolo Sud-Ovest



4- Part. accesso da Nord



5- Part. accesso da Sud



8- Part. fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.12

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Giacomo
sez. U foglio 8° mappe 34-204
205-35

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 300
volume mc 1.620

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est 3 Part. fronte Nord
2 Angolo Nord-Ovest 4 Part. Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia e casa da massaro.

TIPOLOGIA

☐ isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☒ giardino ☐ orto ☒ cortile, ala o simile ☐ brolo ☐ altro

☐ centro storico ☐ nucleo rurale ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio-Mattone ☐ ☒ ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐ ☒ ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☒ ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1969 - 1978
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

ALTRO Il fabbricato, consisto al C. Napoleonico, rimane invariato nella sua forma planimetrica fino alla prima metà del 1800. Successivamente è stato ampliato più volte per essere poi demolito parzialmente ad Est nel 1968 ed a Ovest nel 1978. Tracce dell'edificio originario sono presenti nella parte centrale del fabbricato attuale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL15

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villetta
sez. il foglio 55 mapp. 55


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
part. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐


superficie coperta mq 290
volume mc 2.640

In piano n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud-Est 3 4
2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Masso-Mattone
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Capri
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ mediocre ☐ ☐ ☐ cattivo ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, censito al C.Napoleonico, rimane invariato nella sua forma planimetrica articolata e complessa fino al Catasto Austriaco.

Successivamente è stato, nella seconda metà del 1800, parzialmente demolito ad Ovest ed ampliato nella parte Sud-Est.

Ulteriori ampliamenti sono da far risalire alla prima metà del 1900 come documentato dal Catasto Attuale e precisamente nella parte Sud-Est ed Ovest.

Il fabbricato è di particolare interesse perché non ha subito rilevanti manomissioni e si presta ad una lettura chiara ed organica delle caratteristiche della casa rurale dell'alto padovano.

Il corpo principale è orientato Est-Ovest mentre quello secondario verso Nord-Sud e la loro unione crea una forma planimetrica ad "L" rovesciato rivolta verso Ovest.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri in mattone ed architravi in legno.

La copertura è a due falde longitudinali con orditure principale in travi con tavole sovrapposte e coppi.

La linea di gronda è lineare per tutto il fronte. Il corpo a residenza del fabbricato principale è ubicato a Est e ad esso si collega il fabbricato secondario pure adibito a residenza.

Caratteristica del corpo secondario è l'orditura principale della copertura che nella parte centrale è costituita da una serie di capriate lignee con arcatecci, tavole e coppi sovrapposti.

Il prospetto Nord è quello tipico con aperture di aerazione per il fieno, i fori finestra, quelli della residenza con scuri e senza per il granaio.

Il fronte Est è caratterizzato dall'innesto dei due volumi dei fabbricati e si presenta semplice e lineare per tutta la sua lunghezza.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Angolo Sud-Ovest



2 - Particolare fronte Sud



3 - Angolo Nord-Est



4 - Angolo Sud-Est

5 - Part. fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.13

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	57/88	09.11.1988	Restauro e ristrutturazione
C.E.	190/88	24.12.1988	Variante alla C.E. 57/88
C.E.	201/88	03.01.1989	Variante alla C.E. 57/88

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero di immobile di significativa rappresentatività architettonica.
L'intervento ha conservato gli elementi architettonici significativi.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.15


CARATTERISTICHE GENERALI
via Galliera
sez. II foglio 0° map. 206-364

EDIFICIO

DI TIPO ☐ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 115
volume mc. 2.170
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest 13
2 Fronte Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattono-Laterizio ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo Conpi-legole

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione parziale e nuova costruzione

VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (185-4)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, censito al Catasto Napoleonico, rimane invariato nella sua forma planimetrica, tipica delle case rurali di antica origine, fino al Catasto attuale.

Successivamente è stato parzialmente demolito ad Est per la costruzione di una abitazione completamente estranea alla tipologia edilizia originaria.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico trasformato parzialmente per la realizzazione di vani ad uso abitazione.


Il pilastro originario non demolito è in mattoni con architrave in legno. La copertura è a due falde longitudinali con orditura portante in travi con tavole sovrapposte e coppi.

Il prospetto Ovest è semplice e lineare con aperture finestra chiuse da scuri.

Una torretta del camino è posta simmetricamente al vertice delle due falde di copertura.

Il prospetto Nord è quello tipico delle case rurali con le aperture per la stalla ed i fori di aerazione del fienile.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare fronte Sud



2 - Particolare fronte Sud-Ovest



3 - Fronte Ovest



4 - Part. fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.15

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	143/96	22.03.1997	Straordinaria manutenzione

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento limitato ad una porzione dell'edificio frazionato in più proprietà ha interessato strutture interne per l'adeguamento alle esigenze abitative e di carattere igienico-sanitarie, non modificando i prospetti.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.16

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villietta


sez. 1 foglio 9° mapp. 126

EDIFICIO

DI TIPO : residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 270
volume mc 1.450
in plan n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Ovest int. 3
2 Fronte Sud-Ovest 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brullo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

Mattoni laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1969

ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRO

L'edificio presente all'inizio del 1800 nella forma planimetrica mantenutosi pressoché invariata fino alla fine dello stesso secolo risulta successivamente ampliato ad Est nella prima metà del 1900. Le sostanziali modifiche apportate alla fine degli anni '60 hanno fatto perdere all'edificio gran parte delle caratteristiche tipologiche originarie parzialmente ora leggibili nella parte mediana del complesso e nella parte prospiciente all'attuale via Villietta.






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.17

CARATTERISTICHE GENERALI


via Villietta
sez. foglio 9° mapp. 112

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 365
volume mc 1.870
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Pronte Ovest 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di
propria abitazione.

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo di primo impianto dell'attuale complesso era già presente agli inizi del secolo scorso assumendo, planimetricamente, l'attuale assetto già nella prima metà dello stesso secolo.

Alla fine del 1800 l'edificio appare privato, in parte, della porzione terminale dell'appendice ortogonale al fabbricato principale e l'attuale aspetto di questa parte è frutto di un intervento di ampliamento riscontabile nella prima metà del 1900.

Il manufatto non ha subito rilevanti trasformazioni e la lettura delle caratteristiche tipologiche della costruzione è possibile con dovizia di particolari.

Il prospetto Sud è caratterizzato, nella parte Ovest, dal portico con pilastro in mattone, architrave e scala esterna visibile con ballatoio di accesso ai vani del primo piano.

La copertura è a due falde longitudinali con filo di gronda lineare.

Il prospetto Ovest è semplice e caratterizzato da un interessante camino alla veneta.

La parte del fabbricato adibita a residenza si sovrappone rispetto allo insieme per tutto il piano sottotetto e termina con una copertura a quattro falde tipica delle costruzioni a base quadrata.

L'ingresso al corpo residenziale avviene tramite un corridoio a cui si accede da una apertura con arco ribassato rivolta verso Sud.

Le aperture dei fori finestra, con scuri, scandiscono il prospetto di questa parte del fabbricato.

Il prospetto Nord è quello tipico delle abitazioni rurali e definito nella sua forma geometrica dai diversi volumi del corpo residenziale e della parte rurale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Angolo Sud-Ovest




3 - Fronte Ovest



5 - Particolare fronte Ovest



7 - Angolo Nord-Ovest



2 - Particolare cornicione



4 - Part. ingresso



6 - Part. fronte Sud



8 - Part. fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.18

CARATTERISTICHE GENERALI
via Villetta
sez. II foglio 9 map. 114-117

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 210
volume mc 1.100
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐

1 Angolo Nord-Ovest
2 Part. fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di propria abitazione

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

SCHEDA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

Il fabbricato era presente alla fine del 1700 in due unità edilizie distinte e rimane invariato fino alla prima metà del 1800. Successivamente è stato ampliato nella seconda metà dello stesso secolo assumendo la forma planimetrica unitaria attuale. A Sud-Est è caratterizzato dal portico con scala visibile di accesso al piano primo.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.19


CARATTERISTICHE GENERALI
via Valletta
sez. U foglio 9° mapp. 118-120

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 315
volume mc 1.700
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest
2 Part. Ovest int.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione e casa da massaro

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☒ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☒ brolo ☐ altro ☐

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Canai ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTITÀ DELL'INTERVENTO Parziale ristrutturazione

ALTRO L'edificio già organicamente definito all'inizio del secolo scorso rimane pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Gli ampliamenti, nella porzione Sud del fabbricato, sono riscontrabili alla fine del 1800 e nella prima metà dell'attuale secolo. Il complesso è caratterizzato dai semplaci volumi, dalla spzialità dei fori, finestra e dalla copertura con andamento longitudinale a due falde. A Sud è presente il portico.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A.1.20

CARATTERISTICHE GENERALI
via Palermo
sez. U foglio 9° map. 95-96
EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐
superficie coperta mq 230
volume mc 1.050
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



11 Particolare Sud 13
12

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cordile, ala o simila
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Matone-Bloc-
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


COPERTURA
Coppi - Tegole
tipo
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, consito al Catasto Napolconico, rimane pressoché invariato fino alla prima metà del 1800. Successivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato fu ampliato ad Ovest e rimane così invariato fino al Catasto attuale.


Verso la fine degli anni '70 il manufatto fu parzialmente demolito ad Est per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitazione non ancora ultimato.

Dell'edificio originario è rimasta la parte Ovest con il caratteristico portico rivolto verso Sud e la palazzina residenziale a due piani sottotetto.

Il prospetto Nord, della parte originaria, è quello tipico delle costruzioni rurali dell'epoca caratterizzato dalla serialità delle aperture dei fori finestra con scuri.

La copertura, della parte di antica origine, è a due falde longitudinali per la parte rurale e a quattro falde nella palazzina residenziale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Nord




2- Angolo Sud-Ovest




3- Angolo Sud-Est



4- Part. fronte Sud



5- Particolare fronte Sud



6- Angolo Nord-Est


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.20**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	117/93	25.06.1994	Straordinaria manutenzione
C.E.	11/96	02.07.1996	Variante

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero dell'immobile con conservazione e riproposizione degli aspetti architettonici originari.
La porzione ad Est, di altra proprietà, risulta non coerente con la tipologia dell'insieme originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AI.21


CARATTERISTICHE GENERALI
via Villetta
sez. II foglio 9° mapp. 607-88

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 00
volume mc 495
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Masso-Mattone

buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno

buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA
tipo Coppi

buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☒ ☐ ☐ mediocre ☐ ☐ ☐ cattivo ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO : _____

ALTRO _____
VEDI ALLEGATO _____

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

Edificio costruito nella prima metà dell'800, all'incrocio tra la via Villetta e la laterale ora via Palermo.


Di evidente tipologia rurale, ne dimostra i caratteri principali: tetto a due falde longitudinali, quella a Sud più ampia a definizione del portico, ancora esistente nella parte centrale, prospetto Nord che dimostra l'uso misto, rurale e residenziale della parte a due piani.

Sulla parete Ovest, affacciata sulla via Villetta, c'è una nicchia con una pittura murale votiva, ora pressoché illeggibile.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Est



2- Fronte Est



3- Part. nicchia

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.21

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	75/95	03.08.1995	Straordinaria manutenzione

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero complessivo dell'immobile, tipologicamente coerente con l'ambiente urbano.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A1-22

CARATTERISTICHE GENERALI
via Marconi
sez. U foglio 9° map. 124-288
90-91

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 450
volume mc 2.545
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐ ☒ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamenti e ristrutturazioni

ALTRO

L'edificio presente alla fine del 1700 è soggetto a successivi ampliamenti riscontrabili sia nella prima metà del 1800 sia alla fine dello scorso secolo. Gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione riconducibili ad epoche più recenti hanno reso illeggibili i caratteri tipologici primitivi del complesso.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.22

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	4/87/IM	03.02.1987	Straordinaria manutenzione copertura

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Intervento secondario che non altera l'immobile nel suo insieme, peraltro poco rappresentativo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AT.23

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villalatta

sez. II foglio 9° mapp. 344-79

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 280
volume mc 1.680

In plani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Ovest 3 Fronte Nord

2 Angolo Sud-Ovest 4

* DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:


L'edificio, all'angolo tra le vie Villalatta, Coega ed attuale via Palermo è già completo alla fine del '700. Recenti ristrutturazioni ed ampliamenti verso il cortile, a Sud-Est, hanno modificato tale porzione del fabbricato che invece lungo la via principale conserva la semplice linearità originaria e le irregolarità negli allineamenti dei muri perimetrali attestati lungo la stessa via. Si compone di un corpo d'angolo principale cui si congiungono perpendicolarmente corpi secondari di abitazione.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALIUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



SCHEDA N° AI.24



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUCTURE: VERTICAL

tipo	Mattone			
	buono			
	mediocre			
	cattivo			

STRICTLY HORIZONTAL

tipo	Laterocemento
	buono
	mediocre
	cattivo

COPERTURA


buono	☐
mediocre	☐
cattivo	☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ mediocre ☐ cattivo ☐ cattivo


DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO prima metà 1900
demolizione e nuova costruzione

ALTRO Il fabbricato presumibilmente adibito ad annesso ristorante alla fine del secolo scorso è stato demolito per far posto, nel la primo metà del 1900, all'attuale fabbricato di abitazione.

C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.25

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villatico

sez. II foglio 85 mapp. 5-196
195-197

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 435

volume mc 2.400


in piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Part. fronte Sud
2 Part. fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, censito al Catasto Napoleonico, rimane pressoché invariato nella sua forma planimetrica, articolata e complessa, fino alla prima metà del 1800 come documentabile dal Catasto Austriaco.

Successivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato è stato ampliato ad Ovest ed in piccola parte a Nord-Est.

Ristrutturazioni, ampliamenti e superfetazioni rendono difficile la lettura dell'edificio originario che mantiene intatte, però, le sue caratteristiche nella parte Sud-Ovest.

La parte Ovest è caratterizzata dal portico rivolto verso Sud e dalla palazzina residenziale a due piani.

Il prospetto Nord è quello tipico dei fabbricati rurali di antica origine con filo di gronda lineare per quasi tutta la lunghezza del complesso.

La copertura è quella tipica a due falde longitudinali con orditura in legno e manto in coppi.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare fronte Sud, parte Ovest



2 - Part. fronte Nord




3 - Part. angolo Nord-Est



4 - Part. fronte Nord



5 - Part. fronte Sud



6 - Part. fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.25

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	16/85/M	22.04.1985	Straordinaria manutenzione
C.E.	8/88	22.01.1988	Variante alla 16/85/M

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero complessivo dell'immobile con conservazione degli aspetti architettonici generali originari, peraltro di non rilevante valore.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-26

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villetta
sez. U foglio 9° map. 31-32
34

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
perz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 615
volume mc 3.650

In piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Nord 3

2 Part. fronte Sud 14

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Strada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

Legno - Laterocem. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1850
ENTITA' DELL' INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio, già "Casa di propria abitazione" e "Casa da massaro" viene censito al Catasto Napoleonico sotto il toponimo di "La Villetta" ed in tale epoca il complesso appare composto da tre unità distinte e rimane pressoché inalterato fino alla metà del secolo scorso.

Alla fine del 1800 il fabbricato appare notevolmente trasformato aggiungendo in un unico articolato complesso i fabbricati preesistenti e formando una cortina attestata lungo l'attuale via Villetta ed assumendo la conformazione planimetrica tuttora leggibile.


Nella prima metà dell'attuale secolo il complesso subisce le maggiori trasformazioni con la ristrutturazione della parte del fabbricato a Sud, adiacente a via Villetta, e con l'ampliamento, in direzione Sud, dell'appendice posta ortogonalmente al fabbricato principale ed adibita a servizi.

Il complesso di notevoli dimensioni conserva tuttora, anche se in parte compromessi, i caratteri architettonici originari in particolare nel corpo di fabbrica costituito da due piani e sottotetto e nel tratto meridiano della cortina edilizia lungo via Villetta dove si apre per l'accesso alla corte interna un passaggio caratterizzato da un arco a sesto ribassato.

Le facciate rimaste pressoché inalterate si evidenziano per la serialità dei fori finestre, chiusi da scuri, e contornati da una fascia di colore, oggi parzialmente visibile.

Sul prospetto Est del corpo principale ed emergente rispetto a tutto il complesso, esiste, sullo sfondo di una nicchia una pittura sacra di carattere popolare, parzialmente visibile pur essendo stata restaurata nell'anno 1939, raffigurante Cristo in Croce.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Ovest
2- Particolare accesso



3- Particolare fronte Sud-Est



4- Fronte Ovest
5- Fronte Ovest int.



6- Pittura sacra

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.26

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	30/88	11.04.1988	Ristrutturazione
C.E.	34/89	03.04.1989	Variante alla C.E.30/88

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento presenta principalmente la costruzione di un'apertura ad arco sul portico esistente, mentre per il resto si tratta di interventi di modesta entità.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.27

CARATTERISTICHE GENERALI

via Ancona

sez. II foglio 92 mapp. 711

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 1.370

In piani n° 2


eventuale sottotetto ☒




1 Angolo Sud-Ovest

2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Maltona-Sasso-Lator. ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTRATA DELL' INTERVENTO: _____

Il edificio già censito all' inizio del 1800 in forma più ampia rispetto alla situazione verificabile nella prima metà dello stesso secolo appare notevolmente trasformato alla fine del 1800 tanto da far presumere una sua sostituzione. L'attuale manufatto conserva in minima parte alcuni aspetti tipologici originali quali una porzione del portico rivolto a Sud e porzioni di antica muratura nella quale è visibile la tessitura composta da sasso alternato a mattone.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.27

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	55/85	18.07.1985	Ristrutturazione interna e restauro facciata
C.E.	153/87	30.02.1988	Variante alla C.E. 55/85

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Fabbricato poco significativo.
Presenza di elementi incoerenti rispetto all'originaria tipologia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.28

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marconi
sez. II foglio 9° mapp. 26-4


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 150
volume mc 1.140

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 fronte Nord
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1962 - 1970


ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione, nuova costruzione, sopraelevazione, ampliamento, restauro, ecc.
L'edificio censito al C. Napoleonico appare ampliato ed articolato nella forma planimetrica tuttora leggibile già nella prima metà dello scorso secolo. Gli interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione con sopraelevazione di alcune parti hanno fatto sparire i caratteri tipologici originari che rimangono, quale supelite, testimonianza, nell'ala di fabbricato posta a Sud rispetto al con plesso.

ALTRA


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.28

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	136/94	01.12.1994	Cambio d'uso da commerciale ad artigianale

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Adeguamento funzionale ed igienico-sanitario non comportante alterazioni di rilievo allo stato di fatto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marconi

sez. foglio map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 170

volumi mc 800

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Est

2 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, sia o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppo

buono

mediocre

cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO


ALTRO

L'edificio esistente alla prima metà del 1800 rimane pressoché inalterato fino alla fine dello stesso secolo. Successivamente agli inizi del 1900 il fabbricato è oggetto di un modesto ampliamento. In epoca più recente l'edificio ha subito un notevole ridimensionamento per la avvenuta demolizione della parte Ovest, inoltre le caratteristiche tipologiche originarie sono state notevolmente compromesse per effetto di una sopraelevazione.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.30

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marcotti
sez. II foglio 9° map. 527-528
525-526

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 375
volume mc 1.020

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest 3 Part. fronte Nord
2 Part. fronte Sud 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattinone-Sassolaten.
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO Casa rurale già esistente alla fine del 1700. La ruralità dell'edificio nonostante innumerevoli interventi trasformativi relativamente recenti (ampliamento ad Ovest e sopraelevazione ad Est) è evidente nella parte centrale, ancora porticata nella chiara tipologia locale e negli annessi rurali a Nord-Est.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.31

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mazzoni
sez. U foglio 0 mapp. 527

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq ☐
volume mc ☐
in piani n° ☐
eventuale sottotetto ☐

1 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO

Il fabbricato di modeste dimensioni e verosimilmente annesso al complesso posto a Nord risulta censito alla fine dello scorso secolo. Successivamente agli inizi della seconda metà del 1900 è stato demolito e non più ricostruito.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.32

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mazzoni

sez. II foglio 52 mapp. 631-5


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 190
volume mc 1.080

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 13
2 Part. angolo Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒


DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1968
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO L'edificio, censito al C. Napoleonico, rimane pressoché inalterato fino ad epoca recente. Ristrutturato alla fine degli anni '60 il fabbricato ha subito una radicale trasformazione che con la sopra elevazione della porzione rivolta a Sud ha perso ogni riferimento alla primitiva tipologia.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.33

CARATTERISTICHE GENERALI
via Marconi

sez. U foglio 9^a map. 40-49-
52-477

EDIFICIO 478

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☒
artigianale ☒
misto ☒
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1.000
volume mc 5.500

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord 13 Angolo Nord-Est

2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e casa da massaro

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Natione-Later ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Lateramento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 150-anni 160
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizioni, Nuova costruzione, Ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


L'edificio censito al Catasto Napoleonico come casa di propria abitazione e casa da massaro, si presenta già all'epoca in forma particolarmente articolata e complessa.

Nella prima metà del 1900 il complesso viene ampliato con la prosecuzione di corpi di fabbrica tali da definire, a Sud, uno spazio a corte. Successivamente alla fine dello stesso secolo il fabbricato appare notevolmente ampliato a Nord, con la contemporanea demolizione dell'estrema appendice a Sud e con il proseguimento dell'ala Est dell'edificio.

Le maggiori trasformazioni sono da far risalire alla prima metà dello attuale secolo, e infatti in tale epoca che il complesso assume la forma planimetrica tuttora leggibile.

Il fabbricato attuale è pertanto il risultato degli innumerevoli interventi succedutisi nel tempo che hanno prodotto una evidente discontinuità architettonica tra le diverse componenti, di particolare interesse rimane la parte Est del complesso caratterizzata dal passaggio ad arco ribassato di accesso alla corte interna e la palazzina, costituita da due piani con sottotetto, che conserva i caratteri tipologici tipici dell'epoca di costruzione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Particolare fronte Nord




2 - Particolare




3 - Particolare fronte Sud



4 - Part. fronte Sud



5 - Particolare fronte Nord



6 - Part. fronte Est



7 - Particolare portico



8 - Part. Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-34

CARATTERISTICHE GENERALI

via Ancona
sez. II foglio 9° mapp. 312


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 130
volume mc 768

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 13
2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

Edificio di abitazione realizzato nella seconda metà dell'800.

ampliando e trasformando un preesistente. Nei primi del '900 venne

ampliato ad Ovest nella porzione che presenta, al prospetto Nord


un tipico camino alla veneta attualmente monco della canna fumaria.

Il tetto a due falde longitudinale su semplice sagoma parallelopi-


peda evidenzia il carattere popolare della casa di abitazione.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE




AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° AI.35



in piani n° ☐
eventuale sottotetto ☐

CARATTERISTICHE GENERALI
via Ancona
sez. II foglio 9^o map. 50-528

EDIFICIO	☒ residenziale rurale	☐ commerciale artigianale	☐ misto	☐ altro
DI TIPO :	☐ abitato	☐ parz. abitato	☐ disabitato	

superficie coperta mq	180
volume mc	810
in piani	n°
eventuale sottotetto	☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricare rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ Isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI			
STRUTTURE VERTICALI tipo <u>Sasso-Mattone</u>	☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	STRUTTURE ORIZZONTALI tipo <u>Legno</u>	☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo
		COPERTURA tipo <u>Coppi</u>	☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE			
☒	buono	☒	medicore
☐	buono	☐	medicore
☐	cattivo	☐	cattivo

NOTE	INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO	ANNO
	ENTITA' DELL'INTERVENTO:	
	L'edificio sorge nella prima metà dell'800 accorpando ed ampliando annessi rurali preesistenti. La struttura definitiva dell'edificio è quella tipica rurale con orientamento a Sud verso cui guarda il portico centrale, con tetto longitudinale a due falde ed annessi aggregati perpendicolarmente ad Est, a definizione dell'ambito della corte. In tempi recenti è stato parzialmente demolito ad Ovest per dar luogo alla costruzione di un nuovo edificio sul cortile a Sud.	
ALTRO		

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.35

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	87/93	28.07.1993	Restauro
A.E.	143/95	02/02/1996	Variante alla A.E. 87/93
A.E.	168/95	02/02/1996	Variante alla A.E. 87/93

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Solo una parte dell'esistente conserva i caratteri tipologici originari. Si rileva l'anomalia del pergolato sulla facciata Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.36

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marconi

sez. foglio e. mapp. 16-425

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 80
volume mc 400

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Ovest 13 14

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐


buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO


ALTRO

L'edificio, casa di abitazione fin dall'origine, pur di modeste dimensioni e semplice fattura, evidenzia tuttora la linearità dello impianto, unica aggiunta, attribuibile alla fine dell'800, la parte più bassa a destra attestata sull'attuale via Marconi.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-37

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi

sez. U foglio 9° map. 9-11-15
17-432

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 625
volume mc 2.000

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Part. fronte Sud

3 Part. fronte Sud

2 Part. fronte Sud

4 Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1965
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già censito alla fine del 1700 in una forma complessa ed articolata ed ubicato a Nord della vecchia strada Dipartimentale che da Vicenza portava a Treviso.

Nella prima metà dell'800 il fabbricato si presenta delimitato a Nord dall'attuale via Roma e ad Est di esso viene costruito il Municipio.

E' in questo prima metà del secolo scorso che il manufatto viene parzialmente demolito ad Est mentre nella seconda metà dello stesso secolo è stato ampliato a Sud con la realizzazione di una appendice che successivamente viene ampliata e prolungata fino all'attuale via Marconi.

Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superfetazioni rendono illeggibile il fabbricato originario di cui si nota traccia nella parte Ovest dell'attuale complesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare Sud-Ovest 2- Particolare Sud



3- Part. fronte Nord 4- Part. fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.37

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	84/84	03.01.1985	Straordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha alterato in maniera significativa il fabbricato.
Nell'insieme del più ampio complesso edilizio, suddiviso in più proprietà, sono presenti diffusamente elementi non coerenti con il contesto originario, quali : poggiori e pensiline a sbalzo, persiane avvolgibili, superfettazioni anche a carattere isolato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.38


CARATTERISTICHE GENERALI
via Marconi
sez. U foglio 2° mapp. 432

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☐ parz. abitato ☒ disabitato ☐

superficie coperta mq 85
volume mc 185
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud-Est 13
2 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, sia o simile ☒ broke ☐ altro ☐

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO ANNO ENTITA' DELL' INTERVENTO

ALTRO Il manufatto censito al C. Austriaco, in forma ridotta rispetto all' attuale, rimane pressoché invariato fino al C. all' Impianto. Successivamente il fabbricato, nella seconda metà del 1800 viene ampliato ad Ovest ed assume la forma di una palazzina residenziale. Caratteristici i prospetti semplici e lineari definiti superficialmente con pitture poliorome.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.38

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	7/91/M	15.02.01991	Straordinaria manutenzione copertura
A.E.	20/99	02/07/1999	Restauro conservativo e costruzione di una pompeiana

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

I lavori relativi all'autorizzazione n.20/99 non sono ancora iniziati.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.39

CARATTERISTICHE GENERALI
via Marconi
sez. II foglio 02 mapp. 605

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 110
volume mc 630

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Ovest 3 Part. Sud
2 Angolo Nord-Ovest 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE • Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Capi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800, attestato sulla prima laterale di via Marconi, strada principale del centro di Galliera fino ai primi dell'800.

Si compone di una palazzina residenziale ad "L", affacciata sul cortile delimitato da una interessante recinzione in muratura con elementi ornamentali in pietra.

Alla fine dell'800 l'edificio venne ampliato a Nord ed il nucleo originario risulta leggibile, rispetto all'ampliamento successivo, dalla diversa tessitura muraria.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord



2- Part. fronte Sud



3- Part. Sud



4- Part. fregio in pietra

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.39

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	5/90	26.02.1990	Ristrutturazione ed ampliamento piano interrato
C.E.	26/93	15.04.1993	Variante
A.E.	162/95	20.12.1995	Completamento lavori di finitura

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha alterato in maniera significativa il fabbricato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.40

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi

sez. II foglio 22 mapp. 486-63

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 120

volume mc 840

in piani n° 2

eventuale sottotetto

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

ALTRO: L'edificio presente, in forma ridotta rispetto ai consimili successivi, risulta presente all'inizio dello scorso secolo ed appare ampliato sia nella prima metà del 1800, sia alla fine dello stesso secolo. Successivamente, nella prima metà del 1900, il fabbricato originario viene demolito per far posto all'attuale costruzione.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.41

CARATTERISTICHE GENERALI

via Marconi

sez. II foglio 9° map. 66-685
692

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 675

volume mc 4.045

in piani n° 3

eventuale sottotetto



1. Fronte Nord

2. Fronte Sud






C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brodo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO

Il fabbricato, già Casa d'affitto al Granapoleonico, era originaria-

mente collegato all'edificio ad esso limitrofo a Nord e rimane par-

zialmente invariato fino alla prima metà del 1900. Ampliato ad Ovest nel

la seconda metà dello stesso secolo è stato in seguito parzialmente

demolito e ricostruito. Caratteristica la facciata Nord, che si ripe-

te anche a Sud tipica di un edificio a pianta tripartita con porta-

di ingresso ad arco che si ripeteva nei piani superiori con balau-

stra. Un timpano conclude superiormente la facciata.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.41

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	127/94	28.09.1994	Straordinaria manutenzione
A.E.	36/95	06.06.1995	Straordinaria manutenzione e ripristino copertura
A.E.	14/96	07.06.1996	Variante 36/95
S.B.A.A.	N.2668	21.06.1995	

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha ricostruito la composizione dei volumi originariamente costitutivi del fabbricato principale, ripristinandone la simmetria assiale.
I lavori hanno interessato i locali interni con l'eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento igienico sanitario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.42


CARATTERISTICHE GENERALI

via Marconi
sez. U foglio 9° map. 57-61
094

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
part. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 335
volume mc 1.000
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Ovest
2 Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 150
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione ed ampliamento

Il fabbricato, censito al C. Napoleonico, rimane invariato fino alla seconda metà del 1800. Successivamente il manufatto è stato parzialmente demolito con la eliminazione del corpo che lo collegava allo edificio esistente a Sud. Nella prima metà del 900 il fabbricato è stato collegato, in ampliamento, con l'edificio esistente a Est. Interessante la palazzina residenziale ad Ovest, di due piani, con sottotetto per la serialità delle aperture e per gli elementi in pietra ad ornamento delle finestre.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.43

CARATTERISTICHE GENERALI
via Marconi
sez. II foglio D.2 mapp. 67

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 130
volume mc 545


In piani n° 2

eventuale sottotetto ☒




1 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Est parz. 14


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☒ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile, ala o simile ☒ brolo ☐ altro ☒

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-latticame ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cippi ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 170
ENTR' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione

ALTRO Il complesso censito al C. Napoleonico in due unità edilizie distinte si aggrega in un unico fabbricato nella prima metà del 1800. Agli inizi dell'attuale secolo il complesso viene notevolmente modificato assumendo nella parte ad Ovest la conformazione tuttoggi visibile, mentre la parte Est alla fine degli anni '60 viene completamente demolita per l'apertura dell'attuale viale Venezia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.44

CARATTERISTICHE GENERALI


via Venezia
sez. U foglio 9° mapp. 588

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale commerciale artigianale miliato altro

abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 1155
volume mc 6.590
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est 13
2 Fronte Ovest parz. 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1972

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione con sopraelevazione il complesso edilizio, censito al C. Austriaco, era definito in una forma planimetrica ampia e compiuta già nella prima metà del 1800 e rimane invariato fino alla seconda metà dello stesso secolo. Successivamente il manufatto subisce una radicale trasformazione, isolandosi, sopraelevandosi, ampliandosi verso Sud ed Est perdendo le appendici ad Ovest e mantenendo solo parzialmente l'originaria forma planimetrica.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.45

CARATTERISTICHE GENERALI
via Venezia
sez. II foglio 92 map. 100

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 475
volume mc 2.830
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Ovest 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o almla ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1973
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Distribuzione parziale

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio rappresentativo della tipologia rurale della zona è presente alla fine del 1800, viene ristrutturato nella parte Ovest agli inizi degli anni '70 con sostanziali modifiche alla preesistente palazzina d'abitazione e con la chiusura di una campata del portico.

La parte meglio conservata in quanto immune da interventi di manomissione è caratterizzata dall'ampio portico rivolto a Sud scandito da pilastri in mattoni di inusuale altezza.


La parte abitativa si sviluppa su due piani ed il piano superiore è disimpegnato da una scala e da un ballatoio in legno che si sviluppa per la lunghezza del fronte abitativo all'interno del portico, la scala riprende poi, con due rampe, alla fine del ballatoio, per servire il piano sottotetto soprastante i locali d'abitazione.

Sempre protetta dal portico una ulteriore scala il legno appoggiata alla parete ad uso di abitazione che conclude il complesso ad Est serve l'ampio fienile.

La copertura per tale parte di fabbricato è a due falde con andamento longitudinale e la stessa definisce le semplici linee che concorrono a formare il prospetto Est.

La parte emergente del complesso, già ristrutturato è a quattro falde con cornicie piana.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Angolo Sud-Est



2 - Particolare fronte Sud



3 - Angolo Sud-Ovest



4 - Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.46

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. U. foglio 9° mapp. 22

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 880
volume mc 6.430
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☒
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐ altro ☐
Piazza ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso ☐
buono ☒ cattivo ☐
medievale ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio ☒
buono ☐ cattivo ☐
medievale ☐ cattivo ☐

COPERTURA


tipo Coppi ☒
buono ☐ cattivo ☐
medievale ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☒ cattivo ☐
medievale ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1975 - 1981 - 1984
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO




1 Angolo Sud-Est 13
2 Angolo Nord-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il complesso edilizio venne costruito alla metà dell'800 con funzione pubbliche che, pur nella mutevole collocazione dei servizi ubicativi, permangono tutt'ora.

L'edificio si colloca con fronte sull'asse della vecchia strada per Castelfranco Veneto ed è limitato a Sud dall'originaria strada urbana e a Nord dalla nuova via per Cittadella, realizzata nello stesso periodo di costruzione dell'edificio.

A fronte del complesso, verso Est, venne ricavata la piazza.

L'aggregato si presenta a forma di "U" ribaltata con, a prolungamento delle ali, due edifici separati, a Nord e Sud, allineati sui fronti stradali e a contenimento di un ampio cortile interno.

Come già detto l'aggregato edilizio fu sempre sede di vari servizi a carattere pubblico, Municipio, Scuole, Ufficio Postale ecc. Fellicemente collocativi data la posizione centrale rispetto all'aggregato urbano.

Mentre la cortina dell'edificio si presenta con semplice sviluppo a due piani, più ricca sotto l'aspetto architettonico, è la parte centrale della facciata, a due piani più sottotetto, con portico di uso pubblico all'entrata, definito verso la piazza da sette arcate a tutto sesto con pilastri quadri in mattoni.

Il piano primo, presenta, sull'asse centrale, una balconata in pietra su cui si affacciano aperture concluse con arco a tutto sesto.


La facciata è completata, al piano sottotetto da aperture rotonde, un tempo racchiuse nel soffitto a botte del salone principale al piano primo, ora a servizio, come accennato, del piano sottotetto.

La copertura della parte centrale è a quattro falde a padiglione culminanti in un pinnacolo in pietra.

La cornice è semplicemente sagomata con dentelli e, sovrastante alla stessa, in posizione centrale a parizione dei fori finestrati sottostanti, un fregio in pietra i cui motivi decorativi di chiara origine ottocentesca, sono ripresi nell'incorniciatura dei fori finestrati.

Nell'immediato dopoguerra - fine anni '20 - venne innalzato il monumento ai Caduti al centro della piazza che, un tempo in terra battuta, e ghiaia incorniciata da ligustri venne sistemata a parcheggio come appare oggi nella prima metà degli anni '60.

L'ala Nord-Ovest è stata ristrutturata ed ampliata, quale sede della Banca, nel 1981 mentre l'ala Sud-Ovest è in corso di ristrutturazione.



1 - Veduta fronte Est e Piazza

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.47

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. U foglio 9° mapp. 13-14

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 180
volume mc 1.200

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Ovest
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o elmilo ☐
brolo ☐
altro strada ☒

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

DELLA STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione


Il manufatto edilizio, censito al C. Austriaco, rimane invariato fino alla prima metà dell'1800. Successivamente è stato ampliato a Sud. Il prospetto Nord attuale è caratterizzato dalla semplicità dei volumi e dalle aperture dei fori finestra con scuri.

Ristrutturazioni successive hanno parzialmente interrotto la serialità delle aperture.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.45

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II foglio 9° mapp. 60

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 228
volume mc 765

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord
2 Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa Parrocchiale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO Ampliamento


L'origine dell'edificio è senz'altro anteriore alla chiesa attuale (primi 1700) come rileverebbe dagli schizzi assonometrici del 1682-1688 conservati all'Arch. di Stato di VE (Beni Incolti). L'edificio originario sopravanza verso Nord l'attuale aggregato mentre l'ala Est deriva da trasformazioni di preesistente attuate nei primi del secolo in corso. Nella stessa ala Est sono ancora riconoscibili tracce dell'edificio originario.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.48

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	27/87	13.03.1987	Restauro e straordinaria manutenzione
C.E.	117/87	24.09.1987	Ristrutturazione
C.E.	17/89	29.03.1989	Variante

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Riorganizzazione funzionale interna con conservazione delle facciate.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.49


CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. U. foglio 9° mapp. A

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 505
volume mc 3.000
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Nord
2 3 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Chiesa Parrocchiale di Galliera

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐ Piazza

TIPOLOGIA

legato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La Chiesa, dedicata a Santa Maria Maddalena, venne edificata, come tro-
viamo documentato in "Castelfranco Veneto ed il suo territorio nella
storia e nell'arte" di G. Dordignon, nell'alto medioevo e definisce
quindi il primo nucleo del centro di Galliera Veneta, in contrapposi-
zione al nucleo di "Crefanese" pressistente ed accentrato sullo più
vecchia chiesetta di S. Giacomo.

Questo a conferma dello sviluppo del centro lungo i documenti paralleli
alla via Postumia, lasciando ai cardini solo funzione di collegamento
secondario e interpodere.

Dapprima le Chiese di S. Giacomo e di Santa Maria Maddalena dipendono
dalla Pieve di San Martino di Lupari e trovano una propria autonomia so-
lo nel 1425 con l'elevazione di Galliera Veneta a Parrocchia.

L'edificio originario era di assai semplice fattura ed evidenziava nel
l'orientamento Est-Ovest parallelo alla via principale, l'origine pro-
babilmente romanica.

Origine questa confermata dagli schizzi assonometrici del nucleo edifi-
cato di Galliera, riportati in allegato, che datano rispettivamente
1682 e 1688 e nei quali è evidentissima la Chiesa originaria.

I lavori di trasformazione del tempio iniziarono nei primi anni del
1700 su disegno di G. Massari e vennero ultimati nei primi dell'800.

L'architettura della Chiesa è di stile neoclassico e si compone di una
navata a base rettangolare, definita agli estremi dalla facciata e dal-
la parete di fondo che si apre, attraverso un ampio arco trionfale sul-
la tribuna quadrata dell'altare.

Sui lati della navata aggettano, a due per fianco, cappelle laterali in
cui sono collocate quattro statue in marmo bianco di Carrara, opere di
G. Bernardi, realizzate nella metà del 1700 salvo la "Madonna del Rosa-
rio" collocata in epoca successiva in sostituzione dell'originaria.

La navata si compone strutturalmente di paraste con capitelli corinzi
sormontate da architrave e cornici lisce su cui si imposta il soffit-
to a baulotto.

La facciata si presenta in ordine classico con quattro paraste, defini-
te da ampia zoccolatura e da capitello corinzio culminante nell'architrave
e nella sottostante cornice su cui si colloca il frontone che definisce
un timpano incorniciato da dentelli.


Negli intercolumni laterali trovano posto due nicchie con statue di
San Giovanni Battista e San Giacomo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Nord

2- Campanile



3- Angolo Nord-Ovest



4- Angolo Sud-Est

5- Angolo Nord-Ovest


DESCRIZIONE

Sull'asse centrale l'ingresso, innalzato da scalinata, è definito da portale culminante in tempietto che ripete, in dimensione ridotta la regolarità geometrica del frontone.

Su prospetto principale, al di sopra dell'ingresso, c'è una finestra semicircolare e nello spazio interposto una lapide a ricordo della costruzione della Chiesa.


All'interno dell'edificio il grande affresco sul soffitto è opera della Scuola di G.B. Canale e raffigura la penitenza e la glorificazione di Santa Maria Maddalena, mentre sul fondo del presbiterio, della stessa Scuola, c'è il trionfo dell'Eucarestia tra voli di Cherubini.

A Sud della Chiesa, nell'attuale cortile, era ubicato l'originario Cimitero prima della trasformazione Napoleonica.




Archivio di Stato Venezia - Anno 1790

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Br.

Archivio di Stato Venezia - Anno 1682



Archivio di Stato Venezia - Anno 1688

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.49

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	91/92	09.09.1992	Restauro e straordinaria manutenzione

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Intervento di consolidamento delle finiture esterne (intonaci, modanature e tinteggiature, con sostituzione di due campane.
Si evidenzia la necessità di ripristinare la finitura a bugnato della base mediante l'eliminazione dello strato di intonaco di ricopertura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**


ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A1.49/1**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	31/95	24.05.1995	Restauro gradinate e copertura della chiesa

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Interventi di modesta entità, di carattere conservativo mediante integrazione delle parti deteriorate ed irrecuperabili.
La gradinata è stata smontata e consolidata mediante il rifacimento del letto di posa dei gradini.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.50

CARATTERISTICHE GENERALI

via Coppi
sez. II foglio 9° mapp. 76

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 910
volume mc 6.370
In piani 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest 13
2 Angolo Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brook
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matrone-laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1991)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio originario, censito al Catasto Napoleonico, con destinazione e "Casa da Massaro", venne sostituito nella seconda metà del 1800 per iniziativa di S.A.I. Maria Anna Carolina Pia sposa dell'Imperatore Ferdinando I d'Austria, con la costruzione dell'attuale Fondazione Scollastica "Imperatrice M. Anna di Savoia".

L'importante edificio, come si può osservare dal confronto delle tavole Catastali, risulta, al censimento dell'anno 1954, ancora individuato con la conformazione planimetrica primitiva apparendo definito, pressoché come tuttora visibile, solamente nella successiva fase di sviluppo grafico della zona del Centro, l'edificio viene infatti inaugurato il 26 luglio dell'anno 1867.

Il complesso edilizio attestato con il fronte principale lungo l'attuale via Roma è caratterizzato dalla severità dei semplici volumi che lo compongono: il corpo principale orientato Est-Ovest con due appendici a formare una corte rivolta a Sud.

Il fabbricato è a due piani con sottotetto e in tale volume trovano posto le aule scolastiche e le parti destinate alla residenza delle Suore con relativi servizi.

Due ali più basse, originariamente porticate con archi a tutto sesto concludono ad Est e ad Ovest l'edificio.

Le ampie facciate sono semplicemente scandite dalla serialità dei fori finestra più ampi per i locali destinati all'attività scolastica ed alla residenza, ridotte per il piano sottotetto.

Le modifiche al fabbricato si possono far risalire alla prima metà dell'attuale secolo con l'ampliamento dell'appendice ad Est, recentemente ampliata in epoca più recente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud



2- Particolare fronte Sud



3- Part. fronte Est

4- Part. fronte Ovest int.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.51

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. U foglio 6° mapp. 560-159

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐
superficie coperta mq 205
volume mc 1.030
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 3 Angolo Sud-Ovest
2 Fronte Nord 4 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1954

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione e ricostruzione


ALTRO

L'edificio venne demolito, nella parte Ovest, nel 1954, con nuova costruzione di palazzina ad uso di abitazione. La parte Est, pur rimanendo, conserva tracce del portico originario (ora chiuso con portone metallico) cammino alla veneta sulla facciata Est e tetto a due falde longitudinali in coppi.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.52

CARATTERISTICHE GENERALI


via Roma
sez. U foglio 6° mapp. 708-736

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 100
volume mc 1365
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Est 13 Fronte Est
2 Fronte Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1948
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione


ALTRO

L'aggregato odierno è frutto dell'intervento del 1948 che comportò la demolizione dell'edificio originario (conservata solo la parte Est su via S. Pio X) e l'ampliamento verso Nord-Est e Nord, a laboratorio di autofficina ed abitazione.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.52

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	20/89/M	03.05.1989	Straordinaria manutenzione
A.E.	88/89/M	12.11.1989	Variente alla C.E. 20/89/M

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha interessato una minima porzione dell'immobile mediante il rifacimento della copertura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° A1-53

CARATTERISTICHE GENERALI


via S. Pio X
sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 280
volume mc 1.550
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Condi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione


ALTRO

L'edificio rurale, dopo essere stato ampliato lungo la via S. Pio X verso Sud, in anni recenti è stato completamente ristrutturato nell'attuale che, solo in minima parte, si richiama agli elementi tipologici originari.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.54


CARATTERISTICHE GENERALI
via S. Pio X
sez. U foglio 6° mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 125
volume mc 685
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato Rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60
ENTRATA DELL'INTERVENTO parziale ristrutturazione


ALTRO

La casa rurale costruita nella prima metà del 1800 evidenzia dell'uso originario gli elementi tipologici principali: volume parallelo ipodromo con copertura in coppi a due falde longitudinali, portico chiuso da arco a tutto sesto orientato a Sud, camino in rilievo sulla parete Nord conforme alla originaria parte abitativa (Est) rispetto alla rurale (Ovest) ribadita dalla sagoma e disposizione dei fori finestrati.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.55

CARATTERISTICHE GENERALI
via Vicolo Goldoni
sez. U foglio 6° mapp. 192-194
196-378


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐


superficie coperta mq 245
volume mc 1.223

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Est 3 Part. fronte Sud
2 Angolo Nord-Ovest 4 Part. fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattione ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTITA' DELL' INTERVENTO :

L'edificio attuale venne costruito, nella prima metà dell'800, il luogo del preesistente "casone" rurale. Esso aggrega una cortina di abitazioni che si attestano, ad "L" su vicolo Goldoni. La semplicità delle linee e le contenute dimensioni precisano il carattere popolare delle abitazioni originarie.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.55

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	27/90	12.04.1990	Ristrutturazione
C.E.	122/85	30.01.1986	Restauro

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha interessato una porzione dell'edificio di modesta entità

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.56

CARATTERISTICHE GENERALI
via Vicolo Goldoni
sez. II foglio 6° mapp. 231-654
379

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 190
volume mc 950
In piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Est
2 Fronte-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato Urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
torre
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Mattoni
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRI VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800 in seconda linea rispetto alla vivina cortina edilizia del centro ed evidenzia nelle principali caratteristiche tipologiche il doppio uso urbano e rurale, proprio dei fabbricati periferici al Centro urbano realizzati nell'epoca.

L'edificio definiva, con l'adiacente fabbricato a Nord, un cortile interno di accesso; con la demolizione dell'estremità Nord-Est intorno alla metà del secolo il cortile è diventato area di passaggio collegata a Vicolo Goldoni.

Il fabbricato si compone di tre parti aggregate ad "U" delle quali la centrale è più bassa, con solo piano terra, mentre le ali laterali sono ad un piano più sottotetto e porticate verso il cortile interno.


I portici sono conclusi con architrave ligneo orizzontale quello ad Ovest e con ampio arco a tutto sesto in muratura quello ad Est.

Negli spazi porticati sono collocate le scale in legno con ballatoio di accesso al piano primo.

La copertura è in coppi a due falde longitudinali orientate secondo gli assi di sviluppo principale dei corpi componenti l'aggregato.

Lo stato dell'edificio evidenzia, particolarmente nella parte ad Est l'abbandono di questi ultimi anni.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Parte centrale fronte Nord



2- Angolo Nord-Ovest, dal cortile interno



3- Parte fronte Sud



4- Fronte Nord, ala Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.57

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II foglio 62 mapp. 191-376

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 1.00

volume mc 785

In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Ovest 13 Fronte Est

2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione


ALTRO

L'edificio fa parte di un aggregato edilizio più variamente articolato desumibile dalle mappe del C. Napoleonico. Per successive riduzioni a favore della cortina edilizia a Sud, ottiene l'attuale configurazione alla fine dell'800. L'edificio si presenta con un parallelepipedo regolare con copertura in coppi a due falde longitudinale la cui è aggregato, a Sud-Est, un corpo secondario, la parte Nord è ad uso artigianale, la parte Sud disabitata è la più v. interessante.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.58


CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma-S. Pio X
sez. U foglio 6° mappe 190-279
199-200

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 575
volume mc 4.143
In piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Veduta Sud-Est
2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960-1967
ENTRA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo originario dell'edificio corrisponde approssimativamente all'attuale fabbricato con al piano terra Farmacia, già alla fine del 1700 "Casa d'affitto con bottega" il fabbricato evidenziava una funzione eminentemente urbana.

I raffronto tra i riporti grafici dei Catasti storici dimostra progressivi ampliamenti dell'aggregato, a cortina edilizia, verso Ovest, fino alla via S. Pio X, mentre venivano costruite, verso i cortili interni, le propaggini di servizio.

Negli anni '60 si ebbero gli ultimi lavori trasformativi che originarono l'aggregato attuale.

La facciata Sud presenta solo una piccola porzione centrale in cui ancora è mantenuto l'equilibrio originario dei fori che è perso invece ad Ovest e più ancora ad Est per l'allargamento dei fori, lo inserimento di persiane e degli aggetti del pergolo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud-Ovest



2- Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.58

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	47/87/m	05.06.1987	Modifiche interne ed adeguamento igienico-sanitario
A.E.	173/95	29.12.1995	Modifiche interne

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Variazioni interne per la sistemazione funzionale con destinazione direzionale al piano terra e residenziale al piano primo che non hanno modificato le facciate.
Si evidenziano i poggioli a sbalzo, la presenza di persiane avvolgibili e serramenti in p.v.c. al piano terra quali elementi non del tutto compatibili con il carattere urbano della facciata.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.59

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. II foglio 66 mapp. 201


EDIFICIO
DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro
abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 340
volume mc 2.400
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud
2


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto e casa con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocco
altro Strada

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA
tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORDINARIO : ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio si compone in origine (censimento del Catasto Napoleonico) di due corpi separati, entrambi di uso prettamente urbano, quale "Casa con bottega" il fabbricato di più modeste dimensioni e "Casa d'affitto" il fabbricato di più consistenti dimensioni posto ad Est. L'ampliamento della seconda metà del 1800 congiunge i due corpi di fabbrica e consolida le propaggini laterali, in particolare quella ad Est su vicolo Goldoni, in cui trovano posto numerosi alloggi.

La facciata principale, rivolta a Sud, evidenzia l'equilibrio ottocentesco dei fori finestrati.


Il piano primo è ripartito da un balcone simmetrico alla facciata e il piano sottotetto è caratterizzato dalle aperture di più piccole dimensioni, il piano terra è adibito ad usi commerciali e la simmetria degli accessi e fori finestra è stata notevolmente compromessa in particolare verso Ovest.

L'intonaco al Piano terra presenta la superficie trattata a bugnato che, unitamente al balcone centrale del piano primo, in pietra e ferro battuto, conferma l'origine ottocentesca del complesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud




2- Part. fronte Nord



3- Part. fronte Nord, interno



4- Fronte Est



5- Angolo Nord-Est interno



Part. angolo Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.59

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	99/88	03.02.1989	Ristrutturazione
C.E.	38/89	30.03.1989	Variante
C.E.	53/89	03.05.1989	Variante
C.E.	75/89	17.07.1989	Variante
C.E.	116/89	09.10.1989	Variante
C.E.	138/91	13.12.1991	Proroga
A.E.	117/94	14/09/1994	Completamento lavori

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Intervento di riorganizzazione funzionale interno con limitate modifiche forometriche a definizione dei locali a destinazione commerciale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.60


CARATTERISTICHE GENERALI
via Vicolo Goldoni
sez. II foglio 6° mapp. 203

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 155
volume mc 925
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud-Est 3 Angolo Nord-Ovest
2 Angolo Nord-Est 4 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a cortà ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITÀ DELL'INTERVENTO:

ALTRO L'edificio già esistente alla fine del 1700 venne in origine utilizzato come abitazione e servizio del fabbricato principale posto a Sud. Tale uso di servizio è evidenziato dalle tracce del portico con arco a sesto ribassato, parzialmente chiuso, ancora presenti sulla facciata Sud.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.60

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	114/90	06.08.1990	Straordinaria manutenzione
A.E.	63/91	07.06.1991	Variante

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero di annesso secondario a destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.61

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. II foglio 62 mapp. 108

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 210
volume mc 1.130
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud 3 fronte Nord
2 Angolo Sud-Ovest 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocc
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO:

La parte originaria, con portico a pilastri in mattone ed architrave lignee, già esistente alla fine del 1700, denota il primitivo uso di abitazione e rurale di servizio. Alla fine del 1800 il fabbricato venne ampliato ad-Ovest nel corpo a due piani con ampio spazio coperto a Sud. Il tetto è in coppi a due falde longitudinale, l'orientamento a Sud proprio delle case rurali. Le aperture dei fori finestra evidenziano le porzioni del fabbricato adibite ad uso abitativo e rurale del fabbricato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.62

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. U foglio 6° map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 500

volume mc 4.035


In piani n° 2

eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud, parz. 3
2 Parz. fronte Sud-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALDRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☒ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☒ giardino ☐ nucleo rurale ☐ orto ☐ cortile aia o simile ☒ brolo ☐ altro ☐ Strada ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:

VEDI ALLEGATO

ALTRIO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali n° 214-287-288-259-290

Il complesso edilizio già a destinazione di Casa d'affitto con bottega agli inizi del 1800 ha conservato malgrado i numerosi interventi succedutesi nel tempo l'originaria tipologia a cortina affacciata su via Roma e sulla Piazza, centro del paese.

L'impianto originario ha subito una prima consistente trasformazione, riscontrabile alla fine dello scorso secolo, consistente nello ampliamento a Nord del corpo principale e nella nuova costruzione dell'ala Nord-Ovest prospettante su Vicolo Goldoni, quest'ultimo intervento successivamente è stato, nella prima metà del 1900 ridimensionato per effetto di ristrutturazioni avvenute.

L'attuale complesso conserva in forma episodica i caratteri stilistici ottocenteschi, l'estrema porzione ad Ovest, per effetto di una ristrutturazione si stacca formalmente in modo evidente dalla adiacente porzione, forse la meglio conservata del complesso caratterizzata dal particolare trattamento dell'intonaco al piano terra con destinazione commerciale, dalla porta al piano primo che si apre su un terrazzo costruito con elementi in pietra e ringhiera in ferro.

La parte centrale del complesso, emergente rispetto alla cortina si evidenzia per la serialità delle aperture finestrate e dal piano sottotetto.

La parte ad Est, l'unica priva del piano sottotetto, conserva al piano primo l'originaria distribuzione dei fori finestrati, mentre lo uso commerciale del piano terreno ha reso completamente illeggibile quanto di preesistente.

Da rilevare il contrasto del tipo di copertura piana esistente nella porzione del fabbricato ad Ovest del corpo centrale che rende quest'ultima parte visibilmente incompleta.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta Sud-Ovest



2 - Part.ala Est



3 - Part.ala Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.62

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	95/90	11.07.1990	Modifiche interne e cambio d'uso da artigianato di servizio a commerciale

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Adeguamento funzionale ed igienico-sanitario non comportante alterazioni di rilievo allo stato di fatto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AI.63

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. U foglio 6° mapp. 212-288
285-284


EDIFICIO 283

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 510
volume mc 2.750

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 part. fronte Nord
2 Part. fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Conci
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.64

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. V foglio 62 mapp.

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 635
volume mc 4.431

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Veduta Sud-Ovest
2 Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con bottega e osteria

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cordile, ala o simile
blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi - Tegole
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1974
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali : 215-295-294-484-296

La cortina edilizia prospettante sull'attuale via Roma nelle immediate vicinanze del Centro di Galliera era presente con destinazione a "Casa d'affitto con bottega ed osteria" già agli inizi del lo scorso secolo.

Rimasto pressoché inalterato fino alla metà del 1800 appare sostanzialmente modificato in ampliamento alla fine dello stesso secolo mantenendo comunque la tipologia a cortina.


Il complesso attualmente visibile è caratterizzato da un corpo centrale a due piani con soprastante sottotetto concluso ad Est ed Ovest da due corpi più bassi a due piani.

Le facciate conservano in parte l'originaria composta serialità delle aperture delle porte e finestre risultando invece notevolmente modificate gran parte delle aperture al piano terra in corrispondenza dei locali ad uso commerciale esistenti.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Part. fronte Nord



2- Part. fronte Nord



3- Angolo Nord-Est

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio già casa da massaro era presente agli inizi del 1800 nella forma planimetrica conservatesi pressoché inalterata fino alla metà dello stesso secolo.

Alla fine dell'800 presenta notevoli variazioni per l'aggiunta di corpi di fabbrica in ampliamento che articolano l'originaria linearità delle fronti.

Agli inizi dell'attuale secolo la cortina edilizia appare ripulita degli interventi aggiuntivi precedenti per ritornare in anni più recenti ad articolarsi ed integrarsi collegandosi ad altri edifici limitrofi in forma poco leggibile.

Rimangono pochi e scollegati segni dell'originaria tipologia per lo più relegati a parti di fabbricato semiabbandonate.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Nord; particolare Ovest




2- Angolo Sud-Ovest



3- Angolo Nord-Est




4- Particolare Sud



5- Particolare Sud



6- Part. "coppare"



7- Part. abbaino

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL-65

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. U foglio 6° map. 291-483
292-293


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 345
volume mc 1.720

In piani n° 2
eventuale sottotetto



11 Angolo Sud-Ovest 13 Angolo Nord-Est
12 Fronte Est 14 Fronte Sud (*)

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
certile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matrone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Cotti
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:
Il fabbricato, inteso rispetto agli edifici che formano cortina sul tuale via Roma, è presente agli inizi del 1800 e rimane inalterato fino alla fine dello stesso secolo salvo un modesto ampliamento in aggetto sul fronte Nord. L'edificio a forma di "L" rovescio è caratterizzato nella porzione con andamento Est-Ovest dal portico rivolto a Sud formato da 4 archi a sesto ribassato. L'appendice a Sud è stata notevolmente modificata nei prospetti per il recupero del fabbricato ad usi artigianali.


C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.66


CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. U. foglio 62 mapp.

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 400
volume mc 2.450
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Est 2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1979
ENTITA' DELL'INTERVENTO Parziale ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali : 589-588-590-591-393-394-395


L'edificio originariamente affacciavasi con ampia corte sull'attuale via Roma era già presente agli inizi del 1800 con destinazione a "Casa da Massaro".

Rimasto pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo, viene ampliato alla fine del 1800 con la costruzione di una appendice a Sud-Ovest destinata a servizi del fabbricato principale.


In epoche più recenti il fabbricato ha subito numerosi interventi di ristrutturazione che hanno lasciato indenne solamente la porzione ad Est caratterizzata dal portico, rivolto verso Sud, suddiviso da un superite, massiccio, pilastro in mattoni.

Interessante è il prospetto Est definito dalle semplici linee delle due falde della copertura sul quale si apre un ampio arco a tutto sesto che dà accesso al portico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud, portico



2- Particolare fronte Sud



3- Part. Sud-Ovest





4- Part. Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° A1.67	CARATTERISTICHE GENERALI via _____ Roma _____ sez. II foglio 6^a mapp. 301 _____ EDIFICIO DI TIPO : residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☒ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐ abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐ superficie coperta mq _____ 210 _____ volume mc _____ 1.390 _____ in piani n° _____ 2 _____ eventuale sottotetto ☐
------------------------	--

[1] Angolo Sud-Est
[2] Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Annesso

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

☒

a cortina

☐

a corte

☐

a schiera

☐

a blocco

☐

altro

☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco

☐

giardino

☐

orto

☐

cortile, ala o simile

☐

brolo

☐

altro

☒

centro storico

☒

nucleo rurale

☐

altro

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio

buono

☐

mediocre

☒

cattivo

☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lateramento

buono

☒

mediocre

☐

cattivo

☐

COPERTURA

tipo Coppi

buono

☒

mediocre

☐

cattivo

☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono

☐

mediocre

☐

cattivo

☒

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Primi 1000

ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO

Il modesto fabbricato censito alla fine dello scorso secolo e prospettante sull'attuale via Roma è stato, nella prima metà del 1900 demolito per far posto all'attuale fabbricato ad uso residenziale e commerciale.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL 68

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. U. foglio 6° Rapp. 390-391
392

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 315
volume mc 1.760

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Est 3

2 Angolo Nord-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocc
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

L'edificio già "Casa da Massaro" è presente alla fine del 1700 e
la conformazione planimetrica rimane pressoché inalterata fino al-
la fine del 1800.
Le trasformazioni in parte sostitutive del preesistente sono da
far risalire alla prima metà dell'attuale secolo. Il recente inter-
vento di ristrutturazione ha reso illeggibile la tipologia origi-
naria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA

