

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**


P.I. 2009/2014

Elaborato

Schede B ex L.R. 61/1985 - Edifici di interesse storico-ambientale

Schede: Sezione B.

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**



Adozione:
Delibera C.C. n°1 del 4/04/2011.

Approvazione:
Delibera C.C. n°2 del 29/06/2011.

Il Sindaco:
Stefano Bonaldo

Assessore Urbanistica:
Dr. Giuseppe Rigo

Il Responsabile Area Urbanistica:
Arch. Nevio Bigolin

Il Segretario Comunale:
Dr.ssa Stella Baglioni

Il Progettista:
Arch. Silvano De Nardi

DATA: giugno 2011

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mante Grappa
sez. U foglio 4° mapp. 24-67

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 1.330

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud-Ovest

2 Fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒ Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 170

ENTITA' DELL' INTERVENTO: Parziali modifiche

ALTRO

L'edificio, presente alla fine del 1700, rimase invariato fino al C. Austriaco. Successivamente fu ampliato ad ovest una prima volta e poi ulteriormente in più riprese. Riconducibile all'edificio originario è la parte ad Est di cui il portico è stato parzialmente chiuso.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° B1.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. V. foglio 1° mapp. 302-216
218

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 290
volume mc 2920
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord-Est 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Mulino con due ruote e casa
d'affitto, maglio

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattone ☐ ☒ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☒ ☐ ☐ mediocre ☐ ☐ cattivo ☐ ☐
buono ☐ ☐ mediocre ☐ ☐ cattivo ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO _____
VEDI ALLEGATO _____


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Documentazione d'archivio danno notizie di questo edificio già in alcune Suppliche presentate a partire dal 1682 al Provveditore dei Beni Inculti di Venezia a scopi di irrigazione e di utilizzazione delle acque.

In particolare modo si nota nella Supplica del 1685 di Andrea Capello fu Zuane la richiesta di trasportare il Maglio da ferro di Fontaniva in luogo.

Nella Supplica del 2 maggio 1689 di Andrea Capello si notano il disegno di una mano che indica un edificio di semplice fattura costruito sulla origine di quella che viene denominata Seriola investita della N. H. Supplicante" e la scritta "Que mostra la mano intende il N. H. Supplicante trasportar il Maglio da ferro da Fontaniva".

Nel 1760 come da documento di Supplica N.D. Capello, Archivio di Stato (VE) BENI INCULTI PD-PO 44 A DS 2, l'edificio venne ulteriormente adibito a macina da grano (Mulino).

Il manufatto edilizio era già definito alla fine del 1700 in una forma planimetrica consistente ed articolata.

Le sue funzioni, da supporre probabilmente artigianale di servizio alla Villa ed alle aziende rurali, sono deducibili anche dalla derivazione della Roggia Cappella passante sotto l'edificio stesso utilizzata come fonte di energia motrice e documentata dai catasti originali.

Il complesso edilizio rimane invariato fino al Catasto Austriaco successivamente alla fine del 1800, il fabbricato viene modificato con ampliamento a Sud-Ovest, mentre scompare la derivazione d'acqua.

Le maggiori alterazioni al fabbricato originario sono riscontrabili nella prima metà del presente secolo, scompare, in quanto demolito il fabbricato adibito ad officina di fabbro detto "IL MAGLIO" e vengono costruite ad Ovest, dopo demolizione del vecchio, parti ad uso residenziali.

L'edificio attualmente è caratterizzato dall'ampia facciata rivolta verso Sud composta da varie parti architettonicamente distinte.

La parte centrale della facciata rivolta verso Sud è quella più caratteristica ed architettonicamente valida; essa è definita dall'ampio portico con tre archi ribassati policentrici con sovrapposte le finestre del primo e del secondo piano, di dimensioni diverse, agenti a coppie, per piano, sull'arco stesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Nord-Ovest



3- Part. fronte Nord



4- Part. fronte Nord



5- Angolo Nord-Ovest




6- Particolare portico



8- Fronte Sud



9- Part. cornicione




7- Part. fronte Sud

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


Il portico è stato parzialmente chiuso e trasformato. La parte Est, adibita a mulino attualmente inutilizzato, ha il prospetto Sud non del tutto inserito con il prospetto centrale e fa supporre un intervento successivo rispetto al corpo originario. Il corpo ad Ovest, adibito a residenza, è caratterizzato nel prospetto Sud dal cornicione di elementi in cotto sagomato e dentelli e dal camino alla veneta ubicato nella parete Ovest. Un giardino, ricco di piante secolari, circonda il fabbricato specialmente ad NORD-OVEST e ne segna ulteriormente l'antica origine.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 20 A OS.4 a nome di FILIPO FILIPI
8 ottobre 1682

Riconoscibile l'originaria derivazione, la via M.te Grappa con rogge da ambo i lati "Stradon de Ca'Capello"




2- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO N.41 DS.3 a nome N.H. A.CAPELLO
anno 1685

Domanda per trasportare il "Maglio da ferro" da Fontaniva.
Riconoscibili la via M.te Grappa e case a Sud dell'incrocio di via Maglio



3- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 7 DS.N.4 a nome N.H. A.CAPELLO
anno 1689

Riconoscibile l'edificio a "Maglio" costruito e case a Sud dell'incrocio del Maglio



4- ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 25 B DS.4 a nome G.P. FAVA
anno 1790


Riconoscibile l'incrocio del Maglio con edifici a Sud Ovest ed il fabbricato a "Maglio"

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R.58/78)**

SCHEDA N° B1.3

CARATTERISTICHE GENERALI	☒
via <u>Monte Grappa</u>	☐
sez. <u>IL foglio 4^o mapp. 60</u>	☒
EDIFICIO	
DI TIPO: residenziale	☐
rurale	☐
commerciale	☐
artigianale	☐
misto	☐
altro	☐
abitato	☐
parz. abitato	☐
disabitato	☒
superficie coperta mq	<u>120</u>
volume	<u>770</u>
in piani	<u>2</u>
eventuale sottotetto	☒



- | | | | |
|---|------------------|---|--------------------|
| 1 | Angolo Sud-Ovest | 3 | Angolo Nord-Ovest |
| 2 | Fronte Ovest | 4 | Ingresso e Cortile |

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

TIPOLOGIA

☒ Isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro _____

CONTESTO AMBIENTALE	
☐ parco	☐ centro storico
☐ giardino	☐ nucleo rurale
☐ orto	☒
☐ cortile, via o simile	☐ altro Casa sparse _____
☐ brolo	☐
☐ altro _____	☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURA
tipo Sasso e mattone ☐ buono ☐ medioocre ☒ cattivo ☐	tipo Legno ☐ buono ☐ medioocre ☐ cattivo ☒	tipo Cippi ☐ buono ☐ medioocre ☐ cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE			
buono	mediocre	cattivo	
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

NOTE	INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO PRIMI '900
ALTRA	ENTITA' DELL'INTERVENTO: recupero residenziale parte Ovest Casa rurale costruita nella prima metà dell'800. E' caratterizzata da un corpo residenziale a due piani e sottotetto ad Ovest e da un corpo rurale ad Est con portico rivolto verso il cortile a Sud, dotato da un ampio arco a tutto sesto (parzialmente chiuso per uso residenziale). La copertura ad Ovest è a padiglione a due falde longitudinali quella ad Est. Il corpo più alto evidenzia a Nord un camino in rilievo sulla simmetria delle aperture finestrate. Il piano n° 4 disinquinato da scala in legno e ballatoio interno al portico.

AEROFOTOGRAFFIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.4


CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. U foglio 4 mapp. 24

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 280
volume mc 1550
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Sud+Ovest
2 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒ Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni e laterizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Conpi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE


buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970


ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Edificio presente alla metà dell'800 e rimasto pressoché inalterato fino alla fine del secolo. Subisce un primo ampliamento ad Est nella prima metà del '900 a cui segue una ulteriore aggiunta residenziale venendosi a formare una cortina edilizia di consistenti dimensioni. L'aspetto odierno frutto delle ristrutturazioni degli anni '70 ha fatto perdere all'edificio le caratteristiche tipologiche originarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° B1.5


CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. II foglio 42 mapp. 72

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 220
volume mc 1.300
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest 13
2 Angolo Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, aia o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA


tipo Coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 160
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRIO Edificio costruito nella prima metà dell'800. Progressivi lavori di ristrutturazione con sostituzione di parti strutturali e soprelevazioni hanno definito lo stato originale che non ha più alcuna attinenza, se non nella sagoma planimetrica, con l'edificio originario.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mezzio

sez. U foglio 12 mapp. 71

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 100

volume mc 550

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1

Fronte Sud


3

4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

COBERTURA

tipo Coppi - Tegole

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

mediocre

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '70

ENTITA' DELL' INTERVENTO: ristrutturazione

ALTRO

Edificio costruito nella prima metà dell'800. Negli anni '70 venne ristrutturato con sostituzione pressoché integrale anche di parti strutturali conferendo l'attuale aspetto che dell'originario conserva la sola sagoma planimetrica. Nella prima metà del secolo all'edificio venne aggregato, ad Est, un corpo in ampliamento, a parziale definizione di cortina edilizia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.6

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	22/85	18.02.1985	Ampliamento fabbricato residenziale
C.E.	163/87	23.11.1987	Variante 25/85

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Gli interventi apportano una modifica al prospetto principale, senza sconvolgere l'impianto e la tipologia dell'edificio, che risulta essere comunque di modesta importanza.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.7

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. U foglio 4° mapp. 31-168
108

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 740
volume mc 4590
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud-Ovest
2 Parz. fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro ☒ Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later.
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '70-80
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazioni, crollo parziale.


ALTRA

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.8

CARATTERISTICHE GENERALI


via Maglio
sez. II foglio 42 mapp. 43-46
76

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 795
volume mc 5.300
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




- 1 Angolo Nord-Est 13 Part. Ovest
2 Angolo Nord-Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brelo ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTITA' DELL' INTERVENTO :

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso presente agli inizi dell'800 subisce notevoli ampliamenti articolandosi nella struttura oggi visibile con interventi proseguiti durante tutto il secolo scorso.

Di notevoli dimensioni volumetriche è organizzato su una cortina edilizia attestata sulla via Maglio e costituita da due fabbricati a due piani con ampi sottotetti collegati da un corpo più basso, sempre a due piani con sottotetto, provvisto di aperture ovali.

La facciata evidenzia tuttora la composta serialità dei fori finestrati e le cornici di gronda sagomate dei corpi più alti.


La facciata Ovest della cortina è caratterizzata da un ampio camino in rilievo dalla muratura.

Il fabbricato posto ortogonalmente alla descritta cortina e di congiunzione con altro fabbricato a Sud, conserva la facciata ad Est pressoché inalterata da manomissioni recenti e si distingue per la semplicità delle file regolari delle aperture, più ampie al piano terra e ridotte al piano primo.

Il fabbricato a Sud forma con il corpo ortogonale e la cortina edilizia di via Maglio una vasta corte, simmetrica a quella presente ad Ovest ed usata dal ristorante.

Il fabbricato ad uso di abitazione nella parte ad Est ed a uso agricolo nella restante porzione ad Ovest presenta a Sud un ampio portico con pilastri in muratura ed architravi in legno e contenente la scala pure in legno che disimpegna il piano primo.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Part. fronte Nord



2 - Facciata Sud, porz. Est




3- Angolo Sud-Est della Corte



4- Portico Sud



5- Part. facciata Sud parte Ovest



6- Aperture ovali e cornici di gronda

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.8

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	144/93	03.01.1994	Straordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario
C.E.	192/93	29.04.1994	Cambio d'uso da residenza ad ambulatorio medico
A.E.	02/94	21.04.1994	Straordinaria manutenzione copertura ed adeguamento igienico sanitario
A.E.	78/94/M	09.02.1995	Restauro, ripristino murature e copertura
D.I.A.	86/97	25.06.1997	Straordinaria manutenzione
C.E.	104/98	14.06.1999	Restauro e parziale cambio d'uso
C.E.	105/99	15.10.1999	Variante in c.o. alla C.E. 104/98

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha interessato la distribuzione interna, lasciando inalterate le facciate principali.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.9

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa
sez. V foglio 4° mapp. 45-77

EDIFICIO:

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 300
volume mc 1.640

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni e sasso ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento tipo Coppa ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950-1960

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento Ovest - Ristrutturazione


Edificio rurale costruito nella prima metà dell'800, nella prima metà del secolo attuale venne ampliato ad Est e quindi in epoca più recente ad Ovest a cortina edilizia. Caratterizzato da corpo residenziale centrale a due piani più sottotetto che nella facciata Nord presenta un camino alla veneta a simmetria dei fori finestrati e cornici in sotto. A Sud vi è un portico con arco a tutto sesto un tempo abbinato ad altro ad Est del primo ora modificato con architrave orizzontale e recupero del soprastante volume.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA




COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N° B1.10

CARATTERISTICHE GENERALI							
via Magliolo							
sez. I, foglio 1 ^o mapp. 40							
EDIFICIO							
DI TIPO: residenziale							
rurale							
commerciale							
artigianale							
misto							
altro							
abitato							
parz. abitato							
disabitato							
superficie coperta mq							
100							
volume							
450							
in piani							
1							
eventuale sottotetto							



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro _____

CONTESTO AMBIENTALE	
parco	☒
giardino	☐
orto	☐
cortile, ala o simile	☒
brolo	☐
altro	☒
Strada _____	
centro storico	☒
nucleo rurale	☐
altro	☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURA
tipo <u>Sasso e mattoni</u> ☐ <u>buono</u> ☐ <u>mediocre</u> ☐ <u>cattivo</u> ☒	tipo <u>Legno</u> ☐ <u>buono</u> ☐ <u>mediocre</u> ☐ <u>cattivo</u> ☒	tipo <u>Coppi</u> ☐ <u>buono</u> ☐ <u>mediocre</u> ☐ <u>cattivo</u> ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO		DELLE STRUTTURE	
☐	buono	☐	medicore
☐	buono	☐	medicore
☐	cattivo	☒	cattivo
☐	cattivo	☐	cattivo

NOTE	INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ALTRIO	ENTITA' DELL' INTERVENTO : <u>Edificio di origine settecentesca che conserva inalterata la struttura originaria. A Sud, verso il cortile, presenta due portici con architravi orizzontali in legno, simmetricamente ripartiti da canna fumaria centrale. Il tetto è in coppi a due falde longitudinali. Da tempo abbandonato l'edificio evidenzia il degrado del tempo e l'incuria.</u>

The figure consists of five maps of the same urban area, showing its development over time. The maps are arranged vertically, with the earliest map at the top and the most recent at the bottom. Each map is labeled on the left side with its name and date. The maps show the progression from a simple grid to a complex urban structure with buildings, streets, and landmarks like 'MONTI' and 'S. MARIA'.

- C. NAPOLEONICO (1804)**: The earliest map, showing a simple grid of streets and a few buildings. The area is labeled 'C. MAGGIO'.
- C. AUSTRIACO (1854)**: Shows a more developed urban layout with more buildings and streets. The area is labeled 'C. MAGGIO'.
- C. ALL' IMPIANTO (1891)**: Shows a further development of the urban layout, with more buildings and streets. The area is labeled 'C. MAGGIO'.
- C. ATTUALE**: Shows the current urban layout, with a complex network of streets and buildings. The area is labeled 'C. MAGGIO'.
- AEROFOTOGRAMMETRIA**: The most recent map, showing the urban layout from an aerial perspective. The area is labeled 'C. MAGGIO'.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.10

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	100/89	08.09.1989	Straordinaria manutenzione e consolidamento statico
C.E.	149/90	19.09.90	Ristrutturazione
C.E.	169/93	21.01.94	Variante alla C.E. 149/90

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Gli interventi hanno modificato sensibilmente il piano interrato, apportato alcune correzioni alla tramezzatura interna, mentre i prospetti sono rimasti praticamente inalterati rispetto all'impianto originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.11


CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. U. foglio 4° mapp. 39

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 300
volume mc 3.200
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest 13 Part. Ovest
2 Angolo Sud-Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterozemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione
"Edificio costruito alla prima metà dell'1800 e costituito da un corpo principale al lato Sud-Est dell'incrocio del Maglio e da un corpo secondario, per abitazione, in stato di abbandono a Sud e ristrutturato con caratteristiche diverse dall'origine a Nord, irriggiante la via M. Grappa. Il corpo principale è stato completamente ristrutturato anche con modifiche di sagoma in epoche recenti (anni '60-'70) conferendo un aspetto totalmente diverso dal preesistente."

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.11

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	68/88	04.06.1988	Ristrutturazione interna
C.E.	84/88	11/07/1988	Variante in c.o. alla C.E. n.68/88

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento ha lasciato inalterati gli elementi in contrasto con il carattere ambientale della zona.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.12

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio


sez. U foglio 6° mapp. 50-51
53-55

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 100
volume mc 1.010
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Ovest 13 Part. Sud-Ovest
2 part.int. Est 14 Part. Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☒
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brook ☐
altro ☒

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppi ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
buono ☐
mediocre ☒
mediocre ☒
cattivo ☐
cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60
ENTITA' DELL' INTERVENTO: Ristrutturazione parziale ed ampliamento

ALTRO

Le continue aggregazioni prodotte a partire da nucleo originario presente alla fine del '700, riscontrabili dalla metà dell'800 alla seconda metà del 900 hanno determinato l'attuale complesso dal quale emerge, a testimonianza della primitiva tipologia il fabbricato a due piani con copertura a due falde trasversali in coppi e parte dell'appendice ortogonale a via Maglio in coppi più tassi.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.12

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	120/87	19.08.1987	Straordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario
C.E.	116/88	26.08.1988	Variante alla C.E. 120/87

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero dell'unità edilizia ad uso residenziale con adeguamento igienico sanitario dei locali.
L'intervento è modesto rispetto alla via pubblica mentre si rilevano, nell'adiacente fabbricato, un poggiolo a sbalzo e persiane.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BI.13

CARATTERISTICHE GENERALI


via Monte Grappa
sez. V foglio 6° map. 56-57-58
60

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 225
volume mc 1.220
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Ovest 13
2 Fronte Nord-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO primi 1900
ENTITA' DELL' INTERVENTO : ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

L'edificio già censito al Catasto Austriaco e mantenutosi inalterato fino alla fine dell'800 ha subito, nella parte Est agli inizi del '900, le trasformazioni che originarono l'assetto tuttora visibile, con la demolizione di una porzione dell'edificio originario e la costruzione del fabbricato ad uso abitazione caratterizzato da due corpi a tre piani, simmetrici, con interposta parte a portico, più bassa.


Dell'edificio originario rimangono ad Ovest due tronconi, a causa del crollo della parte centrale dovuta alla povertà dei materiali impiegati, mattone crudo e sasso, all'incuria ed al trascorrere del tempo.

Il troncone a Nord dimostra ancora la caratteristica sagoma della casa rurale veneta: quello a Sud era la parte finale dell'appendice primitiva che era disposta ortogonalmente rispetto all'edificio originario.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Ruederi dell'edificio originario




2- Part. fronte Nord



3- Fianco Ovest



4- Part. fronte Sud



5- Angolo Sud-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° B1.14

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. ufoglio 62 mapp. 54

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 210
volume mc 1.100
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Est
2 Fronte Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e Laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO anni '60
ENTITA' DELL'INTERVENTO : ristrutturazione

ALTRO Edificio rurale realizzato nella metà dell'800. Venne ristrutturato ed ampliato, una prima volta, nella prima metà del secolo. Più recentemente è stato ampliato a Sud ed Ovest e nuovamente ristrutturato per residenza e laboratorio attività che è ormai divenuta prevalente rispetto alla destinazione originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.15

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa

sez. U. foglio 7° map. 14

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 1.500
volume mc 10.500

In piani n°

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord-Ovest 13 Part. salto d'acqua
2 Angolo Sud-Ovest 14 c. Reggia

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con
cartiera

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento-Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi-Prefabbricata
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo originario dell'edificio venne realizzato tra il 1683 ed il 1689, come riscontrabile dalle suppliche al Provveditore ai Beni Inculti della Repubblica di Venezia, nel vasto programma dei lavori del N.H. A. Capello attuato alla fine del 1600.

All'inizio adibito a Cartiera (da cui la necessità di prese d'acqua per forza motrice) è già, alla fine del 1700, un opificio di notevoli dimensioni aggregante, ad "U" rovesciato, tre corpi di fabbrica.

L'uso a Cartiere, in corso fino ai primi del '900, data l'entità dell'attività assunta a toponimo della zona.

Negli anni '30 l'edificio è adibito parte a fabbrica di ghiaccio (piano terra) e parte a pastificio.

L'attività a Pastificio divenne via via predominante fino a soppiantare negli anni '50-'60, l'attività di fabbrica di ghiaccio.

All'epoca vennero ampliati, l'ala Ovest ed il corpo Nord, demolendo inoltre l'ala Est in cui trova ora spazio l'ampio cortile, circa dieci anni fa un incendio rovinò le strutture lignee dell'ala Ovest che vennero sostituite con strutture prefabbricate in cemento.


1- Archivio di Stato (VE)

Beni Inculti PD-PO 41 Ds.3
anno 1683

Supplica a nome N.H. Capello


Riconoscibili lo stradone ora via Monte Grappa.

Con la Supplica si chiede di poter derivare l'acqua per "Cartiera"



LA SCHEDA B
DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



2- Archivio di Stato (VE)
Beni Inculti PD-PO
7 Ds. 4

Anno 1689

Supplica a nome N.H.
Capello

Riconoscibile il nucleo originario dello edificio a "Cartiera" a sin. e la Villa Capello a destra.



3- Particolare Nord-Est

4- Particolare Sud



5- Particolare Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.10

CARATTERISTICHE GENERALI
via Maglio
sez. V foglio 1° mapp. 210

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 285
volume mc 1.975
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2 Angolo Sud-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO primi 1900
ENTITA' DELL' INTERVENTO: ampliamento

ALTRO

L'edificio originario di modeste dimensioni era già esistente nella seconda metà dell'800 rimanendo tale fino alla fine dello stesso secolo. La trasformazione radicale visibile tuttoggi avvenne nei primi decenni del novecento quando l'edificio esistente fu ampliato ad Est ed Ovest e sopraelevato contemporaneamente alla costruzione della Filanda a Nord tuttora esistente anche se non più in funzione.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B.1.17


CARATTERISTICHE GENERALI
via Maglio
sez. II foglio 56 mapp. 46

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 260
volume mc 1550
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Est
3 Angolo Nord-Ovest
4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐ centro storico ☒
giardino ☒ nucleo rurale ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐ altro ☐
altro ☒ Strada

TIPOLOGIA
isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Laterizimattone ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1977
ENTITA' DELL' INTERVENTO : Ristrutturazione

ALTRO
L'edificio era già presente al C. Napoleonico nella parte Est e si conservò inalterato fino alla metà dell'800; alla fine dello stesso secolo appare già notevolmente trasformato ed articolato. Recettante è stato oggetto di radicale quanto attenta ristrutturazione conservando le caratteristiche peculiari di casa rurale evidenti nell'ampio portico bipartito a Sud, nella cornice di gronda in mattone e nei camini alla veneta, a Nord e Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.17

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	94/83	1984	Modifiche interne e forometria

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.18


CARATTERISTICHE GENERALI
via Maglio
sez. II foglio 3^a mapp. 205

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 325
volume mc 2.190
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Est 3 Part. cornice
2 Fronte Sud 4 Part. "Colombara"


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, aia o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matteone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COBERTURA

tipo Campi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO primi 1900
ENTITA' DELL' INTERVENTO : ristrutturazione ed ampliamento

ALTRO

Edificio di modeste dimensioni alla fine dell'800 già al C. Austriaco appare notevolmente trasformato tanto da far supporre un radicale intervento di sostituzione. Mantentosi pressoché inalterato fino alla fine dell'800 dove l'aspetto attuale alle trasformazioni eseguite nei primi anni del 1900 di cui conserva elementi caratteristici quali i fregi pittorici ornamentali al di sotto della cornici di gronda e le mensole sopraportanti a motivi floreali.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.19

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. U - foglio 6° mapp. 38-39-40-42


EDIFICIO 431

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 660
volume mc 2.690

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord

3

2 Fronte Sud

14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone - Laterizio
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazioni parziali

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio è uno dei complessi edilizi più rilevanti della vecchia contrada del Maglio, la sua forma planimetrica, definita alla fine del 700 fa supporre un edificio composto di tre elementi principali definiti da un corpo centrale e da due barchesse laterali.

Questa interpretazione è suffragata dal raffronto dei catastri storici e nonché dall'analisi dello stato di fatto attuale.

Il complesso edilizio rimase pressoché inalterato fino alla fine dell'1500 e venne successivamente ampliato a Nord-Ovest (completamento della cortina edilizia di via Maglio) e a Sud-Est (costruzione di una ala ad uso abitativo).

Ampliamenti, demolizioni, ristrutturazioni e un incendio di alcuni anni fa che ha rovinato la parte Nord-Est rendono il manufatto originario di difficile lettura.

Il prospetto rivolto a Sud è caratterizzato da un corpo centrale attualmente disabitato, con portico a due aperture ad arco e si notano i segni, chiave di volta e base dell'arco a tutto sesto, di una terza apertura ad Ovest delle esistenti.

La copertura è a due falde longitudinali con struttura portante, nella parte di vecchia origine, ancora in legno.


Tracce di un arco passante sono presenti sulla parete Nord ubicato in corrispondenza dell'arco Sud centrale.

La muratura d'ambito del portico presenta tracce di aperture ad arco, ora murate, che fanno supporre a una originaria percorribilità longitudinale dello stesso portico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Est (Ed. incendiato)



2- Part.interno portico



3- Particolare del vecchio portico



4- Corpo laterale Est



5- Insieme da Sud



6- Part. Sud parte incendiata

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.19

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	87/82/M	03.08.1982	Consolidamento murature e sostituzione della copertura
C.E.	97/83	07.02.1984	Variante 1499/76 straordinaria manutenzione e modifiche interne
C.E.	61/85/M	29.07.1985	Apertura vetrina
C.E.	15/85/M	19.06.1985	Cambio d'uso da residenziale a commerciale
A.E.	97/88/M	21.09.1988	Straordinaria manutenzione
C.E.	2/98	11.03.1998	Straordinaria manutenzione fabbricato residenziale e cambio di destinazione d'uso
C.E.	51/98	15.07.1998	Variante in corso d'opera alla C.E. N° 2/98
C.E.	118/98bis	14.04.1999	Ristrutturazione e parziale cambio d'uso fabbricato residenziale/commerciale
C.E.	52/99	24.08.1999	Variante alla C.E. 118/98 bis

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Gli interventi autorizzati hanno lasciato inalterate le principali caratteristiche architettoniche del fabbricato. Si evidenziano nella cortina lungo il tratto di Via Maglio, insegne invadenti, ringhiere di protezione di fori del tipo estensibile, e presenza di doppie finestre in alluminio con apertura verso l'esterno.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.20

CARATTERISTICHE GENERALI
via Maglio
sez. U foglio 60 mapp. 42-431

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 95
volume mc 260

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



- 1 Angolo Sud-Est 13
2 Angolo Nord-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Annesso rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:


Edificio esistente anche se con diverso orientamento ai C. Napoleonico ed austriaco, all'Impianto assume l'orientamento a Sud proprio delle case rurali. E' stato ristrutturato ed ampliato nella parte centrale in epoche più recenti mentre nella parte ad Est si presen- ta come in origine con portico affacciato sul cortile. L'incendio e l'abbandono dell'edificio principale a Nord, su via Maglio, pro- vocano il progressivo degrado dell'annesso rurale.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.21

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. 1 foglio 6 mapp. 29-30

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 150
volume mc 800

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud 13 Angolo Nord-Est

2 Angolo Nord-Ovest 14

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da messaro in parte coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐ Strada ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60
ENTITA' DELL'INTERVENTO: parziale ristrutturazione

ALTRO

L'edificio attuale venne costruito nella prima metà dell'800 in luogo di preesistente modificandone la sagoma e se pur leggermente la ubicazione. Si presenta oggi come cortina edilizia attestata a Nord su via Maglio, a due falde di copertura longitudinale. La parte centro Ovest è stata recentemente ristrutturata pur con il mantenimento della sagoma planimetrica e della quota di gronda a Nord che risulta leggermente sopraelevata a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.22

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. U. foglio 65 mapp. 20

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 25
volume mc 65
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Ovest 3 4
2

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Adnesso rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattonc
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COBERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____
ENTITA' DELL' INTERVENTO : _____

ALTRO
Adiacenza rurale porticata, quanto resta di aggregato più complesso già presente al C. Napoleonico. Conserva una propria consistenza solo come servizio del fabbricato a Nord.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.23

CARATTERISTICHE GENERALI
via Maglio
sez. V foglio 62 mapp. 12

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 110
volume mc 500
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud 2 Fronte Sud 3 Angolo Nord-Ovest 4 Angolo Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTITA' DELL' INTERVENTO :

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


L'edificio censito al Catasto Napoleonico é rimasto invariato fino alla metà dell'800 ed appare, alla fine del secolo, (C.Impianto) completamente modificato tanto da far supporre una sua radicale sostituzione. L'attuale edificio rispecchia solo parzialmente la situazione riscontrabile all'Impianto apparendo privo dei due corpi laterali paralleli aggettanti dal fronte Sud.

L'edificio é costituito dall'aggregazione di due semplici volumi, uno ad Ovest con funzione abitativa, l'altro più basso con prevalente destinazione rurale e caratterizzato dal portico affacciato sul cortile Sud. La copertura é a due falde longitudinali con orditura in legno e manto in coppi.

All'interno del portico una scala in legno disimpegna il piano primo, sul lato Ovest dello stesso portico é tuttora visibile un arco a tutto sesto parzialmente chiuso.

La parete Ovest interna al portico presenta inoltre tre immagini votive a carattere sacro, in cattivo stato, rappresentanti una un volto di Gesù l'altra un volto di Madonna e la terza la Madonna in atto di preghiera, di dimensioni inusuali per tale tipo di rappresentazione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Pittura votiva



2- Pittura votiva



3- Pittura votiva



4- Part. fronte Est



5- Part. fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.23

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	164/88	12.12.1988	Ristrutturazione

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento non ha modificato gli elementi architettonici riconoscibili come tipici dell'impianto originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.24

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. II foglio 62 mapp. 33

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 85
volume mc 460


in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Est 2 Fronte Sud-Ovest 3 Fronte Nord-Ovest 4 Particolare

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - matrone ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo campi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

L'edificio è stato costruito nella prima metà dell'800 ed è rimasto pressoché invariato fino alla fine dello stesso secolo. Nei primi del secolo attuale sono state aggiunte, a Nord e Sud, appendici rurali con aperture per il fienile, mentre la parte centrale, più alta, ha conservato l'uso residenziale. La facciata Ovest di ingresso alla residenza presenta una rittura votiva di fattura polare sommariamente restaurata in periodo recente.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.25

CARATTERISTICHE GENERALI

via Macchio
sez. II, foglio 62 mapp. 33

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 40
volume mc 180
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



- 1 Angolo Nord-Est 13
2 Part. facciata Nord 14

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso e mattoni ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____
ENTITA' DELL' INTERVENTO : _____

ALTRO

Edificio costruito nella seconda metà dell'800 e giunto pressoché inalterato ai nostri giorni. E' organizzato da un semplice volume parallelepipedo con copertura a due falde in coppi, e presenta sulla facciata Nord una pittura sacra di fattura popolare, posta in una semplice nicchia. Già adibito a laboratorio di fabbro, attualmente non utilizzato. presenta a Nord una superfaccatazione, a tettoia, che nasconde alla vista la lettura completa della facciata stessa.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.26

CARATTERISTICHE GENERALI


via Italia
sez. U foglio 6° mapp. 24

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 105
volume mc 570
in piani n° 1
eventuale sottotetto



1 Fronte Ovest 13 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e sasso
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO :

Edificio realizzato nella prima metà dell'800 subito aggregato a corpi in seconda schiera rispetto a via Marzio. L'apertura di via Italia, unitamente alla demolizione di parti secondarie ormai abbandonate offre il recupero autonomo dell'unità edificata pure in precario stato di consistenza. L'abitazione originaria, assai povera, costituita da un piano terra e da un sottotetto disimpegno da scaletta esterna in legno per volume edilizio ed altezza interna è assai modesta.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.27

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. V foglio 6° mapp. 25

EDIFICIO


DI TIPO : residenziale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 130
volume mc 800


in piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Fronte Sud 13 Fronte Nord-Est
2 Fronte Nord 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALISTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1979
ENTITA' DELL' INTERVENTO : ristrutturazione

Altro Casa rurale già esistente alla fine del 1700. Nei primi anni del secolo venne ampliata ad ovest nella costruzione del corpo residenziale a due piani con sottotetto con canna fumaria del vecchio camino esistente a definizione di simmetria dei fori finestrati. L'edificio è stato integralmente ristrutturato negli ultimi anni.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.28

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. V foglio 15 mapp. 15

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 135

volumi mc 740

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Est 13

2 Angolo Sud-Est 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO anni '70

ENTITA' DELL' INTERVENTO : ristrutturazione

ALTRO

Edificio già presente al C. Napoleonico è rimasto inalterato fino alla metà dell'800. risulta ampliato alla fine dello stesso secolo. In anni recenti gli interventi di ampliamento ad uso annesso rustico ad Ovest e la successiva ristrutturazione totale della parte Est ad uso residenziale, hanno fatto perdere all'edificio qualsiasi riferimento alla tipologia originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio

sez. 1 foglio 63 mapp. 13

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 135

volume mc 510

in piani n° 2


eventuale sottotetto




1 Angolo Nord-Ovest 13

2 Angolo Sud-Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro per poca
parte coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

blocco

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1951-1972

ENTITA' DELL' INTERVENTO: ampliamento - ristrutturazione

Edificio già esistente alla fine dell'800 e rimasto fino alla metà dello stesso secolo pressoché inalterato con forma più articolata. Il fabbricato attualmente visibile è il risultato delle ristrutturazioni intervenute agli inizi degli anni '70 e della ricostruzione, ad uso annessi rustici a Sud-Est, che hanno portato alla perdita dell'identità tipologica originaria.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.29

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	100/86	19.03.1987	Ristrutturazione
A.E.	69/95	19.07.1995	Adeguamento igienico sanitario e modifiche interne

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.30

CARATTERISTICHE GENERALI

via Maglio
sez. U foglio 1° mapp. 198

EDIFICIO

DI TIPO : ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale
☐ misto
☐ altro


☒ abitato parz. abitato
☐ disabitato

superficie coperta mq 190
volume mc 1.020
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒




1 Fronte Sud-Est
2 Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1967 - 1981

ENTITA' DELL' INTERVENTO : Ristrutturazione

ALTRO

Edificio realizzato nella prima metà dell'800 e progressivamente ampliato sia a Nord-Ovest che a Sud-Est (vedi raffronto riparto grafico dei Catasti). E' stato ristrutturato in periodi recenti nella parte Ovest anche con sostituzione di parti strutturali e nella parte Est con demolizione e ricostruzione quasi completa.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B1.31

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Magliola
sez. II foglio 32 map. 525-200

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq. 200
volume mc. 1.750

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro in parte
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Masso-Mattone ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lattroccamento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Capri ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1904
ENTITA' DELL'INTERVENTO: n.c. in ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Casa rurale esistente alla fine del '700. Compongono il nucleo originario dell'edificio la parte Ovest già granaio della Chiesa di S. Giacomo, che presentava a Sud due ampie arcate a tutto sesto, ora una chiusa e tuttavia ancora leggibile, l'altra sostituita con apertura provvista di architrave orizzontale e la parte centrale pure porticata, già con archi trave orizzontale in legno ora chiusa da veranda; il tutto definito ad Est da un corpo residenziale a due piani e sottotetto.

Nei primi anni del secolo l'edificio venne ampliato ad Est con la costruzione di un corpo residenziale a tre piani, ristrutturato in tempi recenti senza trasformazioni di rilievo.

La facciata Ovest presenta la canna fumaria di vecchio camino cui è stata rimossa la parte inferiore del focolare.

A Sud, in corrispondenza dell'antico pilastro centrale delle campate del portico è tuttora presente una pittura votiva raffigurante una Madonna con Bambino in buono stato di conservazione.


Il corpo originario a due falde longitudinale in coppi con orditura in legno e tavelle è a padiglione nella parte residenziale, è provvisto di cornici in cotto sagomate ed intonacate.

La tessitura muraria, nei tratti ove visibile, è in sasso intercalato a mattoni nella muratura perimetrale portante l'orditura del tetto, in sasso la muratura interna.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud



2- Particolare Sud-Ovest



3- Particolare camino



4- Pittura votiva e cornice di gronda



5- Particolare tessitura muraria e copertura

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

B.1.31

MAGLIO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	56/87	20.07.1988	Ristrutturazione
C.E.	161/88	18.10.1988	Variante ristrutturazione
C.E.	66/99	21/12/1999	Variante alla C.E. n.56/87 e 161/88 e modifiche alla tettoia della pertinenza

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Gli interventi mantengono praticamente inalterati i prospetti del manufatto originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° D2.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte-Grappa
sez. U foglio 32 map. A14-346
153-154

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1.050
volume mc 15.000

in piani n° 3

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est

2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Mulino a quattro ruote e
casa unita d'affitto

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matrone-Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizio-Legno ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Compl. ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____


ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Come risulta da Suppliche del N.H. A. Capello del 1683 e del 1689 al Provveditore dei beni inculti; il fabbricato "Molino di quattro rode" era, a quell'epoca, già attivo.

Il sommario disegno assonometrico raffigurante l'edificio fornito dalle citate Suppliche trova conferma alla fine del 1700 nel C. Napoleoni co.

Il complesso edilizio, fin da quell'epoca, inizia una serie di trasformazioni riscontrabili dal raffronto tra i rapporti grafici dei Catasti, tali da definire l'insieme come appare tutoggi.


Il fabbricato a Molino è frutto di ristrutturazioni della metà del secolo attuale come allo stesso periodo s'è da attribuire la costruzione del fabbricato a l per attività ed abitazione, a Sud, cui in periodi più recenti è seguito l'ampliamento a Nord.

Tali interventi hanno reso ormai illeggibile la struttura originaria.

ARCHIVIO DI STATO (VE) BENI INCULTI
PD-PO 41 DS.3
Supplica a nome N.H. A. Capello
anno 1683

Riconoscibili: lo Stradone ora M.te
Grappa, casa rurale ed il "Molino".

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1-Fronte Sud-Est



2- Fronte Nord-Est



3- ARCHIVIO DI STATO
(VE) BENI INCULTI
PD-PO 7 DS.4

Supplica a nome del
N.H. Capello
anno 1689

Particolare: ricon-
oscibili lo Stra-
done ora via M.te
Grappa, casa rurale
e il "Molino"

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° B2.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Monte Grappa
sez. II, foglio 4^o mapp. 1-161

EDIFICIO 103

- DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 360
volume mc 1.800
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est 13
2 Fronte Nord-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

- TIPOLOGIA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

- CONTESTO AMBIENTALE ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

- ☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

- STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Mattoni-lst ☐ ☐ ☒
buono
mediocre
cattivo

- STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-laterizio ☐ ☐ ☒
buono
mediocre
cattivo


- COPERTURA
tipo terzi ☐ ☐ ☒
buono
mediocre
cattivo

- STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒
DELLE STRUTTURE buono buono mediocre cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Dell'edificio esiste già una rappresentazione risalente all'anno 1683, in una Supplica a nome del N.H. Capello.

Censito al Catasto Napoleonico l'edificio rurale subisce nel tempo notevoli interventi di ristrutturazione che di ampliamento.

L'edificio è definito da un lungo corpo parallelepipedo con ampio portico rivolto a Sud caratterizzato da pilastri a sezione quadrata in mattoni ed architravi in legno, la copertura ha andamento longitudinale a due falde in coppi.

Le strutture originarie, notevolmente fatiscenti nella parte ad Est del fabbricato rurale e d'abitazione, nella parte Ovest si presentano parzialmente sostituite con intervento di ristrutturazione ad uso residenziale. L'estrema povertà strutturale è causa del progressivo abbandono del fabbricato.

Nella porzione Est del complesso, all'interno del lungo portico sono presenti, in mediocre stato di conservazione, due pitture di fattura popolare, una a carattere religioso raffigurante la Madonna nell'atto di porgere il Bambino Gesù ad una figura di Santo, l'altra rappresentante un cavaliere.

*Molina di guerra
Quale del 1848 Supp.*

OTTO



ARCHIVIO DI STATO (VE) - BENI INCULTI
FD-PQ 41 DS.3
Supplica N.H. A. Capello - anno 1683
Riconoscibili il "Molino", lo stradone ora via M.te Grappa e l'edificio rurale in oggetto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud

2- Pittura votiva



3- Particolare fronte Sud



4 - Particolare fronte Sud, porz. Est

5- Pittura muraria



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B2.3

CARATTERISTICHE GENERALI

via Monte Grappa
sez. V foglio 4° mapp. 16

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☒ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 350
volume mc 2.000
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud 13 Angolo Sud-Est
2 Parz. fronte Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
brolo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa sparsa ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:


Casa rurale il cui nucleo originario subisce nella prima metà dello '800 notevoli trasformazioni, viene progressivamente ampliato come riscontrabile dal raffronto fra i rapporti grafici dei Catasti. Gli interventi più evidenti sono nella prima metà del secolo, la costruzione del corpo residenziale normale all'edificio principale e la ristrutturazione con ampliamento della parte Ovest in epoche recenti. Dell'edificio originario sono riconoscibili una parte ad Est porticata ed una porzione centrale.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3.1

CARATTERISTICHE GENERALI


via S. Pio X
sez. U foglio 6° mapp. 76-790
669

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 970
volume mc 1.600
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud-Est
2 Part. fronte Sud


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

L'edificio era già organizzato in un insieme edilizio complesso alla fine del 1700. Nella prima metà dell'800 venne costruita l'annessa parte fu notevolmente ampliata nella prima metà del secolo attuale. Caratteristico il lungo corpo rurale, ancora porticato ad Est. a copertura a due falde longitudinali in coppi. La parte residenziale ad Ovest è stata completamente sostituita in periodi recenti.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° B3.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Livonza
sez. V foglio 6° mapp. 10

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
commerciale
artigianale
misto
altro
abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 470
volume mc 2.940
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest
2 Angolo Sud-Est int.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa Sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRA VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

L'edificio era presente alla fine del 1700 in una forma planimetrica di dimensioni ridotte e riconducibile alla parte Nord-Ovest dell'attuale complesso edilizio.

Nella prima metà del 1900, come documentato nel Catasto Austriaco, il manufatto fu ampliato verso Est e a Sud venne realizzato un annesso rustico.

Nella seconda metà del 1900 il complesso edilizio subisce ulteriori ampliamenti a Sud-Ovest. Infatti il corpo ad Ovest viene prolungato fino a formare un tutt'uno con l'annesso rustico preesistente a Sud.

Incerta sembra la definizione grafica della parte ad Est diversa da quella del Catasto Austriaco che risulta più simile a quella successiva riportata nel Catasto Attuale.

Nella prima metà del 900 il manufatto assume una forma lineare e definitiva visibile tuttora.

Il prospetto Sud ha una parte porticata con arco ribassato policentrico ed aperture classicheggianti non simmetriche.

Il corpo a residenza, di due piani con sottotetto, interrompe la continuità della linea di gronda del prospetto Sud.

Il prospetto Est, che si affaccia sul cortile, è caratterizzato da tre porte finestre ad arco ubicate nel primo piano di cui una è stata chiusa.


Le parti dell'edificio adibite ad uso fienile e stalla si riconoscono osservando il prospetto Nord dove le aperture specifiche si ripetono in modo sistematico per lunghi tratti.

Il corpo a residenze, come a Sud, interrompe la linearità del filo di gronda e si sovrappone per tutto il sottotetto.


A nord-Ovest, sopra il tetto c'è una torretta di camino a conferma che questa parte dell'edificio ora disabitata era adibita a residenza come si può supporre osservando anche le aperture a balcone.

L'estremità Sud del corpo Ovest, ora disabitata, era adibita ad uso rurale come indicato dall'apertura del portico e dalle finestrelle a Sud tipiche della "stalla".


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Ovest




3- Fronte Est sul cortile




5- Particolare fronte Sud sul cortile




7- Part. fronte Sud sul cortile



2- Angolo Nord-Ovest



4- Part. fronte Sud




6- Angolo Sud-Est



8- Part. muratura

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)



SCHEDA N° B3.3

CARATTERISTICHE GENERALI
via S. Pio X
sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ commerciale ☐
 rurale ☐ artigianale ☐
 misto ☐ altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 440
volume mc 2.220
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☒

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Sasso-Mattone-Later.
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

COPERTURA
tipo Coppi
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 160-170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento e ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

1:5000

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio presente al Catasto Napoleonico, era definito già alla fine del 1700 in una forma planimetrica organica che rimase pressoché invariata fino al Catasto Austriaco.

Successivamente è possibile notare un ampliamento ad Est con demolizione di parte edificata ubicata a Sud-Est.

Nella seconda metà del 1900 il complesso fu ampliato a Sud-Est per la realizzazione di parti a residenza.

La parte dell'edificio di vecchia origine è ubicata a Nord-Ovest con il prospetto Ovest prospiciente sull'attuale via S. Pio X vecchia strada del "Capitello".

Il prospetto Sud è caratterizzato da un ampio portico, non leggibile completamente per la presenza di superfetazioni, con pilastri in mattoni ed architravi in legno.

L'orditura del tetto, nella zona rurale, è a travi con tavole accostate mentre la parte a residenza è a travi con arcarecci, tavole e coppi.

Il tetto è a due falde longitudinali nella parte a Nord e si ripete anche per il corpo trasversale ad Ovest cambiando l'orientamento delle falde.

Il prospetto Ovest, semplice e lineare, ha ricavato nella parete Ovest una nicchia ad arco in cui è stata realizzata una pittura murale a carattere sacro raffigurante la Madonna con in braccio il Bambino Gesù.

Estremamente semplice è pure il prospetto Nord con una unica linea di da e diversità dimensionale tra i fori per vani di abitazione e quelli per la parte rurale.

La falda del tetto è interrotta da una fascia di coppi sopraelevata in corrispondenza della linea rappresentante la vecchia divisione della proprietà.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Sud-Est



2 - Fronte Sud-Ovest



3 - Part. fronte Sud



4 - Pittura murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3-4

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Pio X
sez. U foglio 6° map. 86-242

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 270
volume mc 1720

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Est 13 Fronte Ovest

2 Angolo Sud-Ovest 14 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa Sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento-Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Conpi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione


Edificio già censito al C. Napoleonico venne modificato con un primo ampliamento ad Est nella seconda metà dello stesso secolo. Interventi recenti di ristrutturazione e di ampliamento hanno fatto perdere, in particolare alla parte Ovest, del fabbricato originario, le caratteristiche tipologiche primitive. Al corpo residenziale di due piani con sottotetto sono stati affiancati in tempi più recenti parti ed annessi rustici alterando la primitiva conformazione.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B3.5

CARATTERISTICHE GENERALI
via S. Pio X
sez. II foglio 107-347
108

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 480
volume mc 2.020
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est 13
2 Fronte Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
orto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, ala o simile ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
breccia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro Casa sparsa ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DELLA STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1971

ENTRA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione


IL nucleo originario dell'attuale complesso era già presente all'inizio dell'800 rimanendo pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Le trasformazioni in ampliamento e modifica iniziate alla fine dell'800 sono proseguite fino ad epoca recente con giunta di volumi edilizi ad Ovest ed a Est che hanno fatto scomparire quasi del tutto la tipologia originaria.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B4.1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia


sez. II foglio 1° mapp. 126

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 120
volume mc 740
in piani n° 2
eventuale sottotetto



- 1 Angolo Nord-Ovest 13
2 Angolo Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone e blocco
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppo
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1962
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ampliamento e ristrutturazione

ALTRO Esistente al C. Austriaco il fabbricato appare già modificato nella
sagoma alla fine dell'800. Agli inizi degli anni '60 l'edificio
venne ampliato e ristrutturato, così come appare, perdendo i ca-
ratteri tipologici primitivi.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B4.2

CARATTERISTICHE GENERALI


via Postumia
sez. U foglio 3° mapp. 188-189

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 160
volume mc 900
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud

2


13

14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro in parte
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTITA' DELL' INTERVENTO: ristrutturazione totale

IL nucleo originario dell'edificio era esistente alla fine del 1700
aggregò via via altri corpi in ampliamento fino a conferire la con-
sistenza riscontrabile al riporto del C. Attuale. Recenti lavori di
ristrutturazione hanno trasformato l'edificio in casa di abitazio-
ne nella parte principale o in annessi in quella secondaria ad
Ovest come attualmente riscontrabile.

ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° B4.3

CARATTERISTICHE GENERALI


via Postumia
sez. U foglio 3° mapp. 188-266

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 95
volume mc 480
in piani n° 1
eventuale sottotetto




- 1 Angolo Sud-Ovest 13 Angolo Sud-Est
2 Angolo Nord-Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, aia o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-M. crudo tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppa
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO:

L'edificio venne costruito, in un insieme più complesso dall'attua-
le, nella prima metà dell'800. Nei primi del secolo l'allargamento
della via Postumia determinò la demolizione di un corpo emergente
a Sud e venne costruita la porzione a Nord-Ovest che completò la sa-
goma dell'edificio conferendo l'aspetto attuale con portico a Sud
con architrave in legno, tetto a due falde longitudinali con ele-
mento autonomo, a due falde trasversali, a Sud-Est. Una scala in
legno, interna al portico, disimpegna il piano sottotetto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B4.4

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. U foglio 3^a mapp. 265


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 250
volume mc 1.480
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐




1 Angolo Nord-Ovest 13 Fronte Sud
2 Fronte Ovest 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbicato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1975

ENTITA' DELL' INTERVENTO: Svuotamento interno e manomissione prospetti
Edificio costruito nella prima metà dell'800 a caratteristiche tipiche
logia rurale (copertura a due falde longitudinali, portico a Sud) con
aggregato annesso rustico, all'interno e ad Est. L'edificio ha subi-
to notevoli manomissioni nella parte già agricola con rissomatura
del portico, originariamente a tutto sesto ed ora ad architrave or-
izzontale; e nella svuotatura parziale interna per far luogo ad auto-
rimesa. A Sud in tempi recenti venne costruito edificio residenzia-
le che nasconde e svalisce l'edificio originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Ca' Onorati

sez. u. foglio 1° map. 384-126
386

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 235
volume mc 1.424

In piani n°

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est 13 Ala Ovest
2 Part. Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parte Est


ALTRO

L'edificio era già presente alla fine del 1700 e rimase pressoché invariato fino al C. Austriaco. Successivamente venne ampliato assumendo la forma planimetrica tuttora esistente. La parte Nord-Est è stata ristrutturata nel 1970 con il solo mantenimento della forma planimetrica. Il portico Sud è stato quasi totalmente chiuso, rimane traccia parziale dell'arco originario. La palazzina residenziale ad Ovest ha un camino alla veneta nella facciata Nord.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via Cal'Onorai
sez. II foglio 1° mapp. 154


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 100
volume mc 1.000

In piani n°
eventuale sottotetto



1 Fronte Nord-Ovest
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo Canna
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:


L'edificio già esistente al C. Napoleonico aveva originariamente la classica tipologia della casa rurale veneta con portico a Sud. Nella prima metà del secolo vennero aggregati i corpi ad uso abitazione ad Est ed Ovest, più alti, a contenimento del corpo originario. Caratteristico il portico a doppia campata con architrave in legno e pilastro, quadrato, in mattoni, rivolto a Sud. A nord la linearità della facciata è interrotta dal camino alla veneta, la cornice di gronda è eseguita con motivo a dentelli in cotto.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.3

CARATTERISTICHE GENERALI


via _____
sez. _____ foglio _____ map. _____

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq _____
volume mc _____
in piani n° _____
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord 3 Part. muratura orig.
2 Fronte Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brolo ☐
altro _____

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1977


ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

Edificio di vecchia origine rurale - esistente al C. Napoleonico -
Subi progressivi ampliamenti riscontrabili dal raffronto tra i
Catasti storici. Alla fine degli anni '70 venne ristrutturato,
nell'esistente, ancora in corso d'opera, con totale modifica del
la tipologia originaria e contemporaneo arretramento dalla via Col-
te cui originariamente si attestava, di tale fatto reca testimo-
nianza la parte di muro sulla stessa via.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.4

CARATTERISTICHE GENERALI


via Corte
sez. II foglio 2° mapp. 321

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale artigianale misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 120
volume mc 580
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud

2 Part. Est

3

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro Strada

CONTESTO AMBIENTALE

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later.
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

DELLE STRUTTURE


☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1080
ENTITA' DELL'INTERVENTO : ristrutturazione

L'edificio già presente alla fine del 700 è rimasto invariato fino al censimento del C. Austriaco. Successivamente ampliato a Sud-Ovest è stato recentemente ristrutturato completamente pur con il mantenimento della sagoma ed il mantenimento dei principali caratteri tipologici.


INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)




Casiniaggi
di
Camoraj

C. ALSTRIACO (1854)




la Onorei

C. ALL'IMPIANTO (1891)




Comunale

C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



1:5000

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.5



CARATTERISTICHE GENERALI
via Corte
sez. U foglio 2° mapp. 180

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 125
volume mc 750
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



- 1 Fronte Sud 13
2 Angolo Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, sia o emille ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒ Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ buono ☐
DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐
☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale


ALTRO

Il fabbricato di vecchia costruzione invariato fino alla seconda metà dell'800 come riscontrabile dai C.Storici subisce successivamente trasformazioni tali da far supporre ad una totale ristrutturazione. Attualmente è caratterizzato a Sud da una facciata lineare priva di elementi architettonici di rilievo in cui ancora si evidenziano tracce della vecchia apertura ad arco del portico, ora murata, ed il cornicione di gronda con mensole.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.6

CARATTERISTICHE GENERALI


via Corte
sez. U foglio 1° map. 153-151

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 900
volume mc 4.000
In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Later.
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Latero-cemento
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi-Legole
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO : _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio originario, già "Cassinaggi di Canoraj", era definito in un organismo compiuto ai fini del 1700.

Il manufatto originario era caratterizzato planimetricamente da un rettangolo a Nord avente il fronte lungo circa 60 ml. per una profondità di circa 12 ml. ed a Est da altri corpi edilizi posti lungo il fronte strada dell'attuale via Corte per una lunghezza di circa ml. 40.

Il complesso edilizio, rimasto pressoché invariato fino al C. Austriaco, è stato successivamente, in epoche diverse, ampliato lungo il fronte Sud, Nord ed Est;


I prospetti Sud ed Est, attuali, non permettono una lettura dell'edificio originario che si può supporre, nella parte Sud, porticato, per quasi tutta la lunghezza come alcune parti di vetusta origine documentano.

Abbattimenti, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superfetazioni hanno deformato in modo irrecuperabile la tipologia originaria che può essere letta solo in piccola parte nel corpo ad Ovest.

Il fronte Ovest, obsoleto e disabitato, versa in condizioni statiche precarie però la semplicità e linearità della tipologia veneta emergono con estrema chiarezza: portico a Sud con pilastro in mattoni ed architrave in legno, camino alla veneta posto simmetricamente al vertice delle due falde di copertura, orditura del tetto in travi e tavole accostate sormontate da coppi.

Mappali : 153-151-156-157-159-189-339-162-252-164-165-432-160-433

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare fronte Sud



2 - Particolare fronte Sud



3 - Fronte Ovest



4 - Part. fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° B5-7

CARATTERISTICHE GENERALI

via Corte
sez. II foglio 1° mapp. 177

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐
superficie coperta mq 220
volume mc 1.050
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord-Ovest 13 Part. int. Ovest
2 Part. Sud 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☒

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione
L'edificio, all'origine di dimensioni assai contenute, era già esistente alla fine del 1700. Nella prima metà dell'800 vennero iniziati ampliamenti verso Ovest che si concretizzarono, nello stato attuale, anche a seguito di ristrutturazioni. La parte originaria tuttora evidente nella parte Est dell'edificio evidenzia a Sud tracce del vecchio portico successivamente recuperato per l'abitazione. L'annesso di origine ottocentesca a Sud-Est ora ad uso garage conserva in parte la sagoma originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.8

CARATTERISTICHE GENERALI
via Corto
sez. II foglio 1° map. 174


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 188
volume mc 975

In piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Sud-Est
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1979
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

L'edificio era già presente al C. Napoleonico. Nell'800 venne ampliata ad Ovest mantenendo l'originario orientamento a Sud, tipico delle case rurali. Con la ristrutturazione degli anni '70 l'edificio venne trasformato nella tipologia originaria della quale tuttavia conserva, in linea di massima, la sagoma planimetrica e la conformazione delle falde di copertura.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.9

CARATTERISTICHE GENERALI

via Corte

sez. II foglio 1° mapp. 131

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 210

volume mc 1-500

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud-Est 3 Fronte Nord

2 Fronte Nord-Ovest 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Murrone-Laternizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione totale

Il nucleo originario dell'edificio, già esistente alla fine del

1700, venne raddoppiato in ampliamento ad Est nella seconda metà

dell'800 con ulteriore aggiunta di un corpo minore a Nord-Ovest.

Nella prima metà del secolo l'edificio venne ulteriormente ampli-


ato sempre ad Ovest. Negli anni '70 venne eseguita una ristruttu-

zione completa con sostituzione di elementi strutturali e modifi-


che sia di sagoma che planimetriche.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA




COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.10

CARATTERISTICHE GENERALI
via Corte
sez. II foglio 1.° map. 120

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro
abitato
parz. abitato
disabitato
superficie coperta mq 230
volume mc 1.250
in piani n° 2
eventuale sottotetto



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA
tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1965
ENTITA' DELL'INTERVENTO: parziale demolizione e nuova costruzione.

ALTRO
Edificio di vecchia origine rurale esistente al C. Napoleonico.
Rimase pressoché inalterato fino alla metà degli anni '60 quando
venne realizzato il nuovo edificio in ampliamento del tutto ti-
pologicamente estraneo all'esistente, a Sud-Ovest con parziale oc-
cupazione dell'ambito del precedente, il quale di conseguenza ven-
ne progressivamente abbandonato. Dello stesso rimangono parti a
Sud-Est e a Nord per quanto incorporate nel nuovo edificio.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione


SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro


TIPOLOGIA
isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA
1:5000



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° BS.11

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II foglio 1.º mapp. 425

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 170
volume mc 1.000
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Est
2 Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile, aia o simile ☐
brolo ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni '60
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizioni e nuova costruzione

ALTRO Edificio già esistente al C. Napoleonico, venne trasformato, con ampliamento, nella seconda metà dell'800. In epoche più recenti venne demolito per far posto ad una nuova costruzione ad uso abitazione con tipologia del tutto estranea al contesto ambientale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.12


CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II foglio 1° map. 204-150

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 210
volume mc 400
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro _____

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro _____

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Laterizio
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo





STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO
L'edificio, parzialmente presente alla fine del 1700, venne ampliata nella prima metà del 1800 sia ad Est che ad Ovest. Successivamente è stato quasi del tutto demolito nel 1983, con la costruzione di un edificio residenziale arretrato rispetto al preesistente. Rimane traccia dell'originario nel corpo ad Ovest prolungato verso Sud.



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.13

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. II foglio 1.2 mapp. 172


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 1.170

in piani n° 3
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud 3
2 Fronte Sud-Ovest 4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo
COPERTURA tipo Coppi ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo
DELLE STRUTTURE ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO :

ALTRO

L'edificio presente al C. Austriaco era originariamente una tipica casa rurale della campagna veneta. Successivamente l'edificio è stato ampliato ad Ovest e a Nord per la realizzazione di annessi rustici. Il complesso è caratterizzato dall'ampia falda della copertura a Sud e dal portico che è stato ridimensionato per la realizzazione di un vano ad uso abitazione.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B


CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☐
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☒
cortile, ala o simile ☐
brelo ☐ altro ☐


TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐ altro ☐


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.14

CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. 1 foglio 1 mapp. 1


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 450
volume mc 2.500

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est 13
2 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a cortina
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-sasso
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA


tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° BS.15

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II foglio mapp.


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 100
volume mc 750

In piani n° 3
eventuale sottotetto ☐



1 Prospetto Est 13 Fronte Nord-Ovest
2 Fronte Sud-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro
Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-gesso
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO


ENTITA' DELL'INTERVENTO:

L'edificio fu costruito nella prima metà del 1800. Successivamente, in epoca non documentabile, fu ampliato ad Ovest con l'aggiunta di una unità edilizia prolungantesi anche verso Sud. Il manufatto è caratterizzato dall'ampio portico rivolto a Sud e dalla palazzina residenziale ad Ovest di esso di tre piani con copertura in coppi.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B5.16

CARATTERISTICHE GENERALI
via Corte
sez. II foglio 1.0 mapp. 143-144
146

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ ☐
rurale ☐ ☐
commerciale ☐ ☐
artigianale ☐ ☐
misto ☐ ☐
altro ☐ ☐
abitato ☒ ☐
parz. abitato ☐ ☐
disabitato ☐ ☐

superficie coperta mq 245
volume mc 1.205
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Cappi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1968
ENTITA' DELL'INTERVENTO: parziale demolizione e nuova costruzione


ALTRO

L'edificio, presente al C. Napoleonico, rimase invariato nella sua forma planimetrica fino al C. Austriaco. Successivamente venne ampliato e nel 1968 la parte Ovest fu demolita con la costruzione di un nuovo edificio adibito a residenza. I caratteri della tipologia veneta sono leggibili nel prospetto Est dove rimangono inalterati i rapporti dei volumi e la semplicità dell'esecuzione.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Galvani

sez. U. foglio 10 mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 800

volume mc 4.500

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord

2 Part. fronte Sud

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Later.

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocem.

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Cappi-Tagole

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLA STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRA VEDI ALLEGATO

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco


altro

centro storico


nucleo rurale

altro


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio è rappresentativo della tipologia rurale veneta. Si compone di una lunga cortina edilizia, già integralmente composta alla fine del '700, in cui progressivamente si espressero svariati interventi di modificazione, con ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.


La originale linearità dell'edificio è più evidente a Nord, meno soggetta a trasformazioni, pressoché sparita sul fronte Sud in cui il preesistente porticato rurale è stato in più tratti occupato a fini residenziali con corrispondenti interventi di supraelvezione.

La copertura, in origine in coppi e a due falde longitudinali, presenta dei punti di interruzione in corrispondenza delle parti modificate e non sempre le alterazioni prodotte sono in sintonia con l'insieme.


L'edificio evidenzia ancora, tuttavia, elementi costitutivi caratteristici dell'originario, quali camini alla veneta e relative torrette fumarie, tratti ancora porticati con pilastri quadri in mattoni e strutture orizzontali in legno, ripetitività dei fori di modeste dimensioni e per ventilazione di stalle e fienili, ecc.

Mappali : 84-86-87-89-83-183-275-276.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Nord




2- Particolare fronte Nord



3- Part. camino


4- Portico



5- Angolo Nord-Ovest



6- Part. camino



7- Part. Sud-Ovest

8- Part. torretta camino

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Caldonazzo
sez. II foglio 1° mapp. 94-97
215


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 600
volume mc 2.150

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro e casa di
propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-sasso-Lat.
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO : _____

ALTRA VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

Il complesso edilizio originario era già definito nella sua forma planimetrica ai fini del 1700 con a Sud due annessi rustici ubicati lungo la strada consorziale.

L'edificio rimane invariato fino al Catasto Austriaco mentre si nota un primo parziale ampliamento ad Ovest documentato dal Catasto all'Im-pianto.

Successivamente sono state fatte ristrutturazioni ed ampliamenti. Nel 1955 la parte originale ad Est è stata ristrutturata completamente come pure il corpo centrale nel 1970.

L'attuale corpo edilizio ubicato all'estremità Est è completamente estraneo al complesso edilizio originario.

I caratteri della tipologia veneta sono presenti in modo singolare nella parte ad Ovest del fabbricato caratterizzato a Sud dall'ampio portico alla veneta con pilastri in mattoni ed architravi in legno.

Su un pilastro è stata fatta una pittura murale votiva, di carattere popolare, raffigurante una immagine sacra.

Tuttoggi è visibile una scala, ubicata sotto il portico, che permette l'accesso al primo piano per abitazione e sulla parete a cui è addossata ci sono tracce di un affresco illeggibile.


La copertura è sorretta da una struttura lignea con orditura principale in travi sormontata da tavole e coppi.

La parete Nord del corpo ad Ovest è lineare a due piani con sottotetto e la muratura è composta da mattoni e sassi.

Un camino alla veneta è ubicato nel mezzo delle due falde di copertura e caratterizza la facciata Ovest.

Interessanti i fori che, in numero rilevante, si notano nella parete Ovest. Questi fori eseguiti inserendo nella muratura due coppi sovrapposti con la parte più stretta rivolta verso l'esterno. Denominati "coppi" questi fori avevano la funzione di trappole da uccelli, infatti i volatili nidificavano all'interno di queste cavità e potevano essere facilmente presi.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Particolare fronte Nord



3- Parziale fronte Sud-Est



5- Particolare fronte Sud-Portico-




7- Affresco



8- Part. muratura



9- Part. "coppa"



2 - Part. affr. illeggibile



1- Particolare Nord-Ovest



6- Part. cornice

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.3

CARATTERISTICHE GENERALI


via Calomaro
sez. II foglio 1° mapp. 07-218

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 50
volume mc 420
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Sud-Est 13 Angolo Sud-Ovest
2 Part. interno Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
brelo ☐
altro ☒

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Cappi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: _____


ALTRO

Edificio ad abitazione esistente alla fine del '700 e rimasto pressoché inalterato fino ad oggi. La sagoma è quella caratteristica rurale, tuttavia mancando il portico viene originariamente orientata con fronti ad Est ed Ovest. La facciata Est, a 2 piani, è caratterizzata dal camino in rilievo. La facciata Ovest presenta un balcone in legno che disimpegna il primo piano. L'abitazione, a Sud trova accesso diretto dalla strada.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.4

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. II foglio 1° mapp. 106-107
438

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 200
volume mc 1-200
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Ambito vecchio ed. 3
2. N. costruz. Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
nucleo rurale
altro Casa sparsa ☒ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio ☒ ☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento ☒ ☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo tegole ☒ ☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 170
ENTITA' DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


La mappa del Catasto Napoleonico individua già in un organismo edilizio rurale complesso, l'ambito dell'edificio (Cassinaggi di Canoraj). L'importanza storica del vecchio edificio di cui non permane ora nessuna traccia se non nelle macerie ancora evidenti, è ben radicata nella memoria popolare che tramanda fatti leggendari avvenuti nell'osteria ivi presente.

L'edificio venne probabilmente costruito nel '400 ed il trascorrere dei secoli lasciava tracce evidenti degli eventi succedutisi in affreschi di carattere popolare dipinti sulle pareti.


In stato di abbandono, il progressivo degrado prodotto dal tempo e dall'incuria ne causarono, negli anni 70, il crollo cui fece seguito la costruzione, a Nord-Est, di un nuovo fabbricato del tutto estraneo al contesto originario.

Della vecchia corte rurale restano memoria il pozzo in mattoni con "vera" in pietra, come i sostegni del verricello in legno e gli accessi dalla via Ca'Bembo definiti da pilastri in corte semplicemente sagomati.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Ingressi alla corte da via Ca'Bembo



2 - La corte verso Sud



3 - Il pozzo



4 - Nuovo edificio e resti del preesistente

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.5


CARATTERISTICHE GENERALI

via Postumia
sez. II foglio 1.10 map. 110

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 600
volume mc 3.100
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord 3
2 Angolo Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattonc - Sasso
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Condi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESCRIZIONE

L'edificio rappresentativo della tipologia rurale veneta, componeva il fronte Sud dell'aggregato già "Cassinaggi di Canoraj" al Catasto Napoleonico.


E' organizzato in due corpi laterali (ad Ovest, disabitato, ed a Est) di abitazione che concludono il lungo corpo centrale rurale, che presenta un ampio portico con pilastri, quadrati, in mattone, e doppia serie di architravi in legno, a rompitratto quello inferiore e di sostegno delle travi correnti di orditura del tetto, quello superiore.

Anomalo risulta l'orientamento del portico a Nord ("Casa roversa" nel detto popolare) affacciato sul cortile dell'aggregato rurale, tuttavia la struttura del fronte Sud fa presumere che originariamente esso pure fosse aperto e che solo successivamente sia stata realizzata la muratura di tamponamento, irrobustita da paraste che rappresentano anche lo elemento verticale di sostegno delle capriate di copertura, intervento che ha probabilmente modificato la sagoma del corpo dell'edificio.

Sono evidenti ampi camini in rilievo dalla muratura, l'uno sul fronte Sud dell'abitazione ad Est, l'altro in corrispondenza dell'abitazione ad Ovest lungo la vecchia via Ca' Bembo, la stessa Ca' Bembo da accesso da Ovest, al lungo portico tramite una caratteristica apertura ad arco a tutto sesto.

La muratura di più vecchia origine, ampiamente scrostata, dell'intonaco, é lavorata a sasso interposto a file di cotto, le cornici sono in cotto disposto a dentelli.

L'edificio di abitazione a Nord-Ovest, attestato sulla Ca' Bembo, ed interno al perimetro della recinzione in muratura, risulta costruito nella prima metà del secolo.



Fonte ARCHIVIO DI STATO (VE) : BENI INCULTI
anno 1787 PD-PQ 44B055


Supplica a nome N.H. CAPELLO

Sono riconoscibili: la via "Ca' Bembo" la "Casa Roversa" a Sud, case di Ca' Onorai a Nord, e al centro l'edificio ora demolito; a sinistra la vecchia Postumia.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1 - Angolo Sud-Est



2 - Particolare orditura del tetto



3- Part.angolo Sud-Est




4- Angolo Nord-Ovest dalla Ca' Bembo



5- Particolare cornice e tessitura muraria



6- Ingresso portico ad Ovest



7- Particolare camino Ovest



8 - Particolare camino Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cal Rembo

sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 220

volumi mc 1.310

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Nord-Ovest 3 Fronte Est

2 Part. interno Ovest 4 Part. camino


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brelo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Lat.

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1960

ENTITA' DELL' INTERVENTO: ampliamento

L'edificio era presente già alla fine del '700 ed adibito a cassinaggio. La forma planimetrica del manufatto rimane invariata fino al C.Attuale. Negli anni sessanta sono stati ampliati il portico e la stalla ad Ovest. Il complesso è caratterizzato dall'ampio portico rivolto a Sud e dal camino alla veneta sulla parete Nord in corrispondenza della parte adibita ad abitazione.


ALTRO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° B6.7

CARATTERISTICHE GENERALI
via Postumia
sez. foglio map.
EDIFICIO
DI TIPO: residenziale rurale commerciale artigianale misto altro
abitato parz. abitato disabitato
superficie coperta mq 240
volume mc 1.200
in piani n° 1
eventuale sottotetto



1 Prospetto Sud-Ovest 2 Angolo Nord-Ovest
3 Angolo Nord-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro


SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro
CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro
centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI
STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-sasso
buono
mediocre
cattivo
STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno
buono
mediocre
cattivo
COPERTURA
tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO :
ALTR VEDI ALLEGATO




C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA
1:2000

DESCRIZIONE

L'edificio, tipico cascinaggio della pianura veneta, era già presente alla fine del 1700.

La forma planimetrica rimane invariata fino al Catasto Austriaco e successivamente è stata variata in ampliamento.


Il manufatto è caratterizzato dal portico a Sud con scala esterna di accesso al sottotetto ed al fienile, dall'ampia falda di copertura con la linearità del filo di gronda ed a Nord dal camino alla veneta posto nel mezzo delle finestre di abitazione a piano terra e di quelle del sottotetto.

La facciata ad Ovest si presenta semplice e piana con un solo foro finestra per abrieggiare la stalla, il prospetto Est è simile a quello Ovest però con un numero superiore di aperture.


La muratura, caduta in molte parti la parte di intonaco esterno, lascia intravedere la sua composizione fatta di mattoni alternati a fasce di ciottoli legati con malta.

La struttura portante del tetto lascia intravedere l'orditura principale di sostegno in travi di legno con sovrapposte tavole accostate e sormontate dai coppi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Ovest



2- Part. camino