

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**


P.I. 2009/2014

Elaborato

Schede B ex L.R. 61/1985 - Edifici di interesse storico-ambientale

Schede: Sezioni dalla A2 alla A12

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**



Adozione:
Delibera C.C. n°1 del 4/04/2011.

Approvazione:
Delibera C.C. n°2 del 29/06/2011.

Il Sindaco:
Stefano Bonaldo

Assessore Urbanistica:
Dr. Giuseppe Rigo

Il Responsabile Area Urbanistica:
Arch. Nevio Bigolin

Il Segretario Comunale:
Dr.ssa Stella Bagliolid

Il Progettista:
Arch. Silvano De Nardi

DATA: giugno 2011

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, già "Cassinaggi alla Strà", era definito in una forma planimetrica articolata alla fine del 1700. Subisce un ampliamento ad Est nella prima metà del 1800, come documentato dal Catasto Austriaco.

E' in questo periodo che il corpo prospiciente sulla strada, ora via Villotta si collega a Sud con il manufatto ad esso limitrofo.

Nella seconda metà del 1800 quest'ultimo ampliamento, collegamento con lo edificio a Sud, risulta inesistente mentre è riportato nel catasto attuale dove si riscontra un ulteriore ampliamento dell'edificio ad Est.

Complessivamente il complesso edilizio è interessante perché non ha subito modifiche radicali in nessuna delle parti che le compongono e può essere letto nella sua struttura originaria con dovizia di particolari.

Nella prima metà del 1800, il collegamento realizzato con l'edificio a Sud permetteva la formazione di una corte interna alla quale si poteva accedere dalla strada comunale attraverso un passaggio porticato chiudibile con ampie ante in legno e avente un soppalco nella parte superiore.

Come in uso in questi periodi le murature, vedi in particolare quella a Sud del passo carrabile, avevano inserite in esse le "coppare", sistema usato per prendere i volatili realizzato a mezzo di due coppi sovrapposti formanti un canaletto in cui gli uccelli nidificavano.

Il prospetto Ovest, lineare e semplice, è caratterizzato dalle aperture con scuri e da una interessante torretta di camino con fori di uscita del fumo sagomati ad arco nella parte superiore.

Il prospetto Nord presenta un camino alla veneta e una serie di aperture, in parte, per l'aerazione di stalle aventi superiormente protezioni contro la pioggia in cotto sporgente dalla muratura.

Sempre nel prospetto Nord sono presenti delle aperture ellittiche al primo piano sottotetto e una a tutto tondo sulla parete Ovest del granaio.

La parte più interessante è il prospetto Sud che da sulla corte interna misto a residenza con parte porticata ad arco e rurale con pilastri ed architravi. un abbaino, di ridotte dimensioni, interrompe la linearità del tetto del corpo a residenza.

Sotto il portico della parte rurale sulla parete Sud c'è una pittura murale votiva, quasi illeggibile, ma interessante nella composizione e tratto, raffigurante la Madonna con Bambin Gesù attorniato da tre figure di Santi.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Particolare fronte Sud sulla corte



3- Particolare fronte Est sulla corte



5- Fronte Nord-Ovest




7- Passo carrabile-fronte Ovest



2- Angolo Sud-Est



4- Part. fronte Sud



6- Part. apertura circolare



8- Pittura murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A2.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Villetta

sez. U foglio 9° mapp. 254-235
259-260

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 310

volume mc 1.360


in piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Angolo Sud-Ovest 13 Part. fronte Sud-Ovest
2 Part. fronte Sud 14 Part. fronte Nord

C. NAPOLEONICO (1804)




INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-Laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA
tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

☐ cattivo
☒ cattivo
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 150
ENTITA' DELL'INTERVENTO Demolizione parziale e nuova costruzione

ALTRO
VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio già censito al Catasto Napolconico come "Cassinaggi alla Strà" appare già ampliato nella prima metà del 1800 a formare con il fabbricato posto immediatamente a Nord un articolato complesso edilizio sotto la denominazione di "Contrada della Strà".

Le modifiche al fabbricato si susseguono fino alla prima metà del secolo attuale con l'ampliamento della parte Est ad uso di abitazione rurale.

In epoche più recenti l'intervento più rilevante è stato la demolizione per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso residenziale che ha sostituito la parte rurale ad Ovest, adiacente all'attuale via Villetta, causando oltre che il distacco fisico con il resto del complesso posto a Nord, anche un evidente squilibrio tipologico.

Rimane traccia dell'originario fabbricato, sostituito, nella parete in mattoni caratterizzata dai fori delle "coppare" per la cattura degli uccelli.

L'appendice che si protende verso Nord è attualmente semidiroccata a causa dell'incuria e della povertà dei materiali costituenti la struttura.

Il restante fabbricato, rimasto pressoché inalterato, è caratterizzato da semplici volumi di altezze diverse, con le facciate modulate dai fori finestra chiusi da scuri e dalle coperture, in coppi, a due falde longitudinali.

Nella facciata a Nord rimane visibile un camino alla veneta parzialmente privato dalla canna fumaria a testimonianza dell'utilizzo ad abitazione della porzione del fabbricato per la restante parte occupata da annessi rustici.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Parte fronte Sud



2- Portico



3- Angolo Sud-Ovest



4- "Coppare"



5- Particolare fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A2.3

CARATTERISTICHE GENERALI


via Cagliari
sez. U foglio 9 mapp. 275-277

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 298
volume mc 1.608
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Nord-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro
Casa Sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960-1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamenti

ALTRO

Il manufatto edilizio era presente alla fine del 1700 in una forma planimetrica semplice ma definita e rimane invariato fino al C. Austriaco, successivamente è stato ampliato sia ad Ovest che ad Est. Nel 1960 e 1980 il manufatto è stato ristrutturato con ampliamento del corpo a Sud. La tipologia veneta è rimasta pressoché invariata nella parte Nord-Ovest come evidenziato dal portico e dallo andamento delle falde di copertura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A3.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 8.100

volume mc 73.728

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Part. Parcelata Nord

2

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di villeggiatura, Casa da luttuoso, Casa da massoso

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Conni

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO :

ALTRO VEDI ALLEGATI

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La Villa di Galliera Veneta fu costruita dai patrizi veneziani Cappello nei primi decenni del 1500.

All'origine il fabbricato era intestato al Magnifico Domino Filippo, fratello maggiore di Zuanne.

Era un palazzo costituito da un piano terreno, da un primo piano e da una bottega.

I caratteri stilistici della parte più antica del fabbricato indicano che l'autore operava al di fuori di qualsiasi riferimento palladiano e operava in un ambito di cultura padovana.


E' difficile comunque individuare elementi architettonici precisi perché la parte più antica della Villa è caratterizzata da un generico atteggiamento espressivo.

I Cappello erano patrizi veneziani che nel 1530 ebbero concesso dal Vescovo di Treviso, Francesco Pisan, il giurpatronato, sulla parrocchia. Da una ricerca su documenti d'archivio, osservando le richieste d'acqua ad uso irrigazione, presentate dal Cappello ai Provveditori ai Beni Inculti, è stato rilevato recentemente che il capostipite del ramo di Galliera Veneta fu Zuanne Cavalior che sposò Donna Pisani.

Zuanne Cavalier Cappello fu Savio del Consiglio, Abassadore in Francia ad Enrico II.

Lo stemma della Famiglia Cappello era molto semplice e fu da Zuanne definito nella forma qui accanto riportata in cui è raffigurata anche la aquila imperiale con due teste nere.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Stemma di Zuanne Cappello (dal "Barbaro")
Archivio di Stato Venezia

ALBERO GENEALOGICO CAPELLO

ZUANNE K.
fu Savio del Consiglio
Ambasciatore di Francia ad Enrico II dove morì nel 1539

Zuanne	Alvise	Francesco	LORENZO	Veneto	m. 1624	Capella (Suor Chiara)
		n. 1553				monaca di San Duale)
Veneto	Zuanne	Piero	n. 1586	Francesco	Gerolamo	* Pallada * Chiereta
		n. 1663		(Suor Laura)	(Suor Grazia)	
Lorenzo	Giulio	ZUANNE	Veneto	Piero	n. 1617	
		n. 1617		n. 1675	Venezia e sepolto in San Zaccaria	
			ANDREA	n. 1650	m. 1705 a Padova	
					** sepolto a Cittadella	
					nella chiesa delle monache cappuccine	
			VINCENZO	Veneto	Gerolamo	
		n. 1689		n. 1758 a Galliera		
				** sepolto a Cittadella con Andrea suo genitore		
			ANDREA			
Antonio		n. 1722	m. 1796	Lugrezio		
		grazie nel 1743 Modiglana Grimani				
		VINCENZO	n. 1747	m. 1768	estinta	

2) - Albero Genealogico Cappello. (Dal testo
"LA VILLA IMPERIALE DI GALLIERA VENETA"
di ANTONIO PRATESI)

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Come ricordato precedentemente é nel 1530 che il Vescovo di Treviso, Francesco II Pisani, concede alla Famiglia Cappello il giuspatronato sulla parrocchiale di Galliera Veneta, e si indica il 1630 quale anno in cui i Cappello avrebbero condotto la Roggia nel paese, derivandola dalle acque del Brenta.

La Roggia Cappella aveva la funzione di fornire acqua per la vasta rete di irrigazione e quella di fornire la forza motrice per mulini, segherie, officine attestate lungo lo "Stradone" del Maglio che come contrada prendeva questo nome per la presenza di una vecchia bottega fabbrile con maglio idraulico.

La prima documentazione tecnica sulla Villa, dopo le schematiche richieste d'acqua, si fa risalire al 1798.


La Villa in tale data era proprietà demaniale e fu nominata allora una "Regia Commissione Camerale" per la stima dei beni Cappello passati al "Regio Fisco".

La relazione tecnica fu redatta dall'arch. Pierangelo Fossati, data 25 settembre 1798 e si compone di disegni e descrizioni della Villa.

Nella relazione vengono descritti :

- "Il Palazzo ad uso domenicale"
- "Primo piano interno"
- "Secondo piano del palazzo"
- "Altre addiacenze"
- "Fabbricato ad uso di fattoria"
- "Giardini"

DOCUMENTAZIONE



Disegno della Villa Cappello come appariva nel 1798 (Facciata a Nord - Archivio Cappello-Apostoli)

DESCRIZIONE

Circa nell'anno 1858 l'Imperatrice Maria Anna Carolina Pia di Savoia moglie di Ferdinando I d'Austria, commissionò a Luigi Bortolani il rifacimento e l'ampliamento delle due ali laterali e la sopraelevazione del corpo centrale.

Morto Luigi Bortolani, il lavoro fu portato a termine da Antonio Bortolani che girò la collocazione della facciata da Sud a Nord aggiungendovi il poggiolo, il timpano ed il belvedere con stile a pagoda e dispose le ali laterali in armonia con l'insieme.

Prima dell'ampliamento abbiamo un disegno con la pianta dell'edificio preesistente.

Eccone la descrizione dei locali :

- vestibolo dal quale si ha l'ingresso ordinario
- passatizio
- locale di aspetto
- stanze di conversazione
- stanza simile con annesso ritirate
- stanza con biliardo
- sala con sortite al cortile principale al giardino
- stanza da studio
- scala principale ascendente al primo piano
- stanza di conversazione
- stanza con camino
- fiorita
- simile con gradinate che danno discesa al giardino
- locale una volta per
- ... cortile, ed alla conservazione degli agrumi
- sala da pranzo padronale con sortita al giardino
- passatizio con scala di pietra ascendente al primo piano
- passatizio per il servizio di tavola
- stanza da pranzo dei domestici
- stanzino di servizio pel caffè con fornello
- cucina padronale
- sbratta cucina
- dispensa
- luogo comune
- porticale esposto a mezzodì
- dispensa
- scala di pietra ascendente ai granai
- tinioia; con sottoposta cantina, porticale di passaggio, mezzano torre con scala a chiocciola in pietra.


(Padova 24 giugno 1858)

DOCUMENTAZIONE



Prospetto della Villa risultante dal disegno del 1858 (Archivio Pratesi)

1) - Prospetto della Villa risultante dal disegno del 1858 (Archivio Pratesi)



2) - Pianta del piano terreno del corpo centrale della Villa, prima dei lavori ordinati dall'Imperatrice M. Anna

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La famiglia Cappello acquistò, come altre nobili famiglie veneziane, molte terre per coltivarle in quanto vedevano affievolirsi i guadagni dei commerci d'oltremare.


Normalmente c'era un fattore responsabile dei lavori sulla campagna ed a Gallicura Veneta é stata individuata la casa del fattore nella barchessa di ponente.

Per poter coltivare la terra ora indispensabile una vasta opera di bonifica e di irrigazione e i "Provveditori ai Beni Inculti" furono istituiti dal Senato di Venezia per "sopravegliare" alle bonifiche ed alle colture che si erano rese necessarie nel territorio della Repubblica.

L'istituzione dei "Provveditori ai Beni Inculti" era stata precduta nel 1545 da una ispezione dei territori incolti e malsani, affidata ad esperti; ispezione che aveva consigliato la creazione di un organo permanente.

Si possono quindi seguire gli sviluppi del Palazzo Cappello attraverso le richieste d'acqua presentate ai Provveditori, che contengono i disegni degli edifici dei Supplicanti sia pure in una forma approssimata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica del N.H. Andrea Cappello - 10 maggio 1685

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La prima richiesta d'acqua presentata ai Provveditori ai Beni Inculti di Venezia porta la data del 22 marzo 1639 ed è presentata da Andrea Cappello, figlio di Lorenzo, per la concessione di una "canaletta per azionare mulini con acque derivate dal Brenta e riconvagiate nello stesso".


Osservando il disegno del 1682, qui accanto riportato, si notano: il Palazzo Domenicale con due piccole ali laterali, i pilastri del cancello a Nord, a Levante la Barchessa abitazione del "Giardinaro" e del "Casaro", a Ponente la Casa dell' "Agente".

Verso l'attuale Asilo delle Suore Canossiane, risulta presente un altro edificio di cui si trovano ora soltanto parti della fondamenta tra i pini.

La facciata del Palazzo era orientata verso Sud anche se l'edificio comunicava a Nord con un grande cancello.

La tradizione dice che per entrare nella Villa si attraversava un viale dritto, ubicato a Sud, ombreggiato da carpani.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI

Supplica del N.R. Andrea Cappello - 12 ottobre 1682

ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

Rispetto al disegno precedente del 1682 in questo del 1686 si nota un ampliamento ad Ovest ottenuto con la realizzazione di due corpi edilizi, di diversa altezza, di cui il più alto sembra una torretta. La Barchessa di Levante è caratterizzata dalla serie di aperture ad arco del portico rivolto a Sud.

Risulta ampliata anche al Barchessa di Levante. Verso l'attuale Asilo delle Suore si notano due nuovi edifici di cui uno collegato alla mura di recinzione ed attestato lungo l'attuale via Roma.

Evidente la "Seriola Cappello" per l'irrigazione e la forza motrice.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di Filippo Filippo per derivazione acqua dalla
Seriola di A. Cappello.
20 giugno 1686

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Rispetto al precedente disegno del 1686 in questo del 10 maggio 1688 il complesso edilizio è privo della barchessa di ponente e dei tre fabbricati indicati ad Ovest della Villa.


E' presente invece un fabbricato di notevoli dimensioni ubicato ad Ovest del corpo centrale della Villa.

Si nota il cancello di ingresso a Sud al termine del brolo di A. Cappello.

La recinzione a Nord, attestata lungo l'attuale via Roma è caratterizzata dal cancello principale e da uno secondario posto ad Ovest.

L'attuale via Monte Grappa "Stradon" risulta alberato.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di A. Cappello - 10 maggio 1688

ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

In questo disegno del 1689 la Villa si presenta composta dal corpo principale con le due ali laterali, dalla Barchessa di Levante e di Ponente.

Caratteristico in questo disegno il muro di cinta posto subito a Sud del corpo principale con cancello a conferma dello accesso esistente dalla parte Sud.

La Barchessa di Ponente è presente a conferma della dimenticanza avuta dal disegnatore nel disegno del 1688.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di A. Cappello - 2 maggio 1689

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

In questo disegno del 1760 la Villa risulta ampliata ad Ovest del corpo principale con edifici formanti una corte rivolta verso Sud. Le Barchesse di Levante e di Ponente sembrano già definite con le due torri alle estremità.

DOCUMENTAZIONE




ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica della N.D. Lucrezia Cappello
27 agosto 1760

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Questo disegno del 1790 è da ritenersi molto schematico e indicativo solo dell'ubicazione della Villa ma non dei vari corpi che formano allora il complesso edilizio.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di Gianpietro Fava - Dicembre 1790

DESCRIZIONE

CATASTO NAPOLEONICO (1804)

Al censimento del Catasto Napoleonico, l'attuale complesso della Villa Imperiale, situato nell'allora "Contrada della Piazza" era costituito dall'insieme dei principali edifici oggetto delle successive trasformazioni ed ampliamenti.

E' riconoscibile, in posizione centrale, il fabbricato con destinazione a "Casa di Villeggiatura" affiancato ad Ovest dall'articolato edificio a "Casa da massaro".

A Nord di questi, in fregio alla "Strada Dipartimentale", ora via Roma, sorgono rispettivamente ad Ovest ed a Est del nucleo centrale i fabbricati destinati a "Casa da Fattore" e "Casa da Massaro".


L'area scoperta circostante è destinata, nelle adiacenze della Casa di Villeggiatura a giardino e vi sono collocate due peschiere, a Sud della Casa da Massaro lungo Via Roma l'area è destinata ad orto, la restante a prato irriguo ed arativo.

Un lungo fabbricato a serra chiude ad Est il complesso.

Non appaiono catastalmente definiti gli elementi compositivi del più vasto giardino a Sud e rilevabili da un disegno proveniente dall'Archivio CAPPELLO-APOSTOLI e databile alla fine del 1700, nel quale vengono individuati gli "stradoni" che si collegano con la strada detta La Strà, uno in corrispondenza della parte centrale del corpo principale l'altro centrale rispetto al "laghetto" ed alla "Montagnola".

DOCUMENTAZIONE

1:5000



22.11.1970 DEL 1970

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

CATASTO AUSTRIACO (1854)

In tale data il complesso, situato nella "Contrada della Chiesa" appare, rispetto al Censimento Napoleonico, notevolmente trasformato per l'ampliamento di alcuni edifici che lo compongono e la nuova costruzione di altri.


I nuovi proprietari, succeduti alla famiglia Alessi di S. Martino di Lupari, sono adesso i Comello, nobile famiglia veneziana.

Viene ampliato, nella consistenza attuale, il fabbricato in fregio alla strada Vicenza-Traviso il cui fronte ora prosegue ininterrottamente fino al "Follo", si trasforma il corpo centrale che acquista ad Est una ulteriore ala con la conseguente soppressione di una per schiera e viene modificata anche la già "casa da massaro" ad Ovest.

Una nuova costruzione viene edificata più ad Ovest attualmente utilizzata come sede dei servizi tecnici del complesso.

Nell'ambito dell'azienda agricola, Valentino Comello fa costruire "La Boria" e pur non catastalmente rilevato, nello stesso periodo il Parco subisce una radicale trasformazione ad opera del Baguara perdendo l'originaria struttura geometrica.

DOCUMENTAZIONE 1: 5000



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

CATASTO ALL'IMPIANTO (1891)

Il complesso divenuto proprietà dell'Imperatrice M. Anna di Savoia, moglie di Ferdinando I d'Austria, assume l'attuale aspetto per meriti di Luigi ed Antonio Bortolani ai quali l'Imperatrice commissionò il rifacimento e l'ampliamento delle due ali laterali e la sopraelevazione del corpo centrale.

Venne, in particolare, girata la collocazione della facciata da Sud a Nord aggiungendovi il poggione, il timpano ed il belvedere a poggione da.

DOCUMENTAZIONE 1: 5000



DESCRIZIONE


CATASTO ATTUALE

Il complesso dei fabbricati appare sostanzialmente immutato salvo che per la costruzione di piccoli manufatti accessori e modifiche interne eseguite a seguito della diversa destinazione d'uso del complesso ora non più a carattere residenziale ma sede di più ampi servizi sociali.

In particolare appare il rilievo del vasto parco tuttora confrontabile con i disegni di progetto del Bagnara.

DOCUMENTAZIONE

1: 5000



C M B O L O

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

AEROFOTOGRAMMETRIA

DOCUMENTAZIONE

1:5000



DESCRIZIONE

La Villa attualmente è costituita da un allineamento mediano con 19 fori ed ha una forma, nella parte centrale principale, geometrica semplice simile alla lettera H maiuscola.

Nel mezzo della parte centrale, un segmento lievemente sporgente si solleva, oltre la linea del tetto, con attico incorniciato da loggia e pinnacoli.

Nel corpo centrale un ulteriore rilievo fornisce l'ingresso colonnato al piano di base e nella parte superiore un timpano templare chiude il prospetto Nord ora principale.

Sull'attico emerge un terrazzo recinto da balaustra con lanterna a pagoda.

Il lungo prospetto è ritmato da coppie di lesene.

A piano terra la partitura è tuscanica su fondo a reticello bugnato.

Oltre la lunga trabeazione che allaccia l'intero edificio, con motivo alternato di triglifi e metope lisce, il piano secondo è partito dall'ordine ionico con l'inserito di una alta zoccolatura a sostegno delle paraste.


L'attico è riquadrato da partiture geometriche quadre, nelle cui superfici si inscrivono altrettante finestre.

La facciata verso il giardino ripete, quasi ugualmente, il prospetto verso la strada ne è tolto il colonnato d'ingresso.


Gli avancorpi che serrano l'allineamento mediano evidenziano con la allacciatura ai corrispondenti elementi anteriori la loro funzione di transetti che estendono l'intero organismo della Villa nella profondità del giardino.

E' per questa compenetrazione nell'elemento di natura, per un immediato contatto, che si avverte un età differente da quella rinascimentale e ci si avvicina alla scuola di architettura padovana de Frigimelica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Fronte Nord, parte centrale




2) - Fronte Sud, parte centrale

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Prospetto Nord, parziale



2) - Particolare angolo Nord-Ovest



3) - Particolare parasta ionica



4) - Particolare capitello tuscanico, metope, triglifi

DESCRIZIONE

BARCHESSA DI POPENETE

La Barchessa di Popenete è presente già nelle richieste d'acqua dirette ai Provveditori dei Beni Inculti di Venezia nei primi decenni del 1600.

Il fabbricato era all'origine la semplice abitazione dell'Agente della Villa, infatti è stata individuata come casa del Fattore che sovrintendeva ai lavori della campagna ed è visibile, con chiarezza, nella supplica del N.H. Andrea Cappello datata 12 ottobre 1681. In seguito è stata ampliata nel 1686 come evidenzia la rappresentazione contenuta nella supplica di Filippo Filippi, con l'aggiunta verso Est di un corpo di fabbrica di dimensioni ridotte rispetto a quello esistente.

Nel 1760 la Barchessa si presentava come un organismo architettonicamente già definito con portico a Sud caratterizzato dalle aperture ad arco.

L'architetto Pierangelo Fossati nei disegni allegati alla relazione del 1798 rileva la barchessa con la torre definita dagli elementi architettonici presenti tuttora.

La barchessa di popenete continua l'allineamento di quella di Levante lungo la vecchia strada dipartimentale Vicenza-Treviso, ora via Roma.

Le due barchesse poste a Nord del corpo centrale creano uno spazio scenico, con fontana, aiuole e facciata della Villa, che ha un indubbio effetto plastico per l'osservatore.

Caratterizzano entrambi le barchesse le torri poste alla estremità ed attestate nell'angolo a Sud dei fabbricati.

La torre di popenete si sovrappone rispetto all'insieme e termina con un corpo ottagonale poggiante sul belvedere che lo corona. La cuspide della torre riprende l'andamento a pagoda con copertura in coppi che si conclude in un elemento in pietra lavorata. Le finestre circolari della parte più elevata della torre sono distribuite lungo le facciate in numero di dodici.

Assume particolare importanza questa barchessa per la presenza in essa della Cappella.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Angolo Nord-Est



2) - Fronte Sud

DESCRIZIONE

La Cappella dedicata a Maria Immacolata fu ornata dalla Imperatrice con finiture in bianco e oro.

La Barchessa conteneva già prima dell'intervento del Bortolani lo Oratorio Cappello.

L'altare rimasto integro fino a pochi anni fa è stato successivamente sdoppiato per adeguarlo ai nuovi riti religiosi.

L'attuale presbiterio è delimitato da quattro colonne corinzie che sorreggono due archi trionfali.

La Pala di Maria Immacolata è posta nella parte absidale delimitata da lesene corinzie.

Copie di lesene corinzie scandiscono anche le pareti della navata e negli intercolumni trovano posto le Stazioni della Via Crucis e varie pitture sacre.

Il prospetto Nord indica che in origine l'oratorio era orientato con il presbiterio a Sud in quanto il portale di ingresso, attualmente murato, indica l'antico accesso principale.

Le paraste corinzie del prospetto Nord poggiano su alta zoccolatura sormontate dall'architrave con timpano templare.

Due statue acroteriali sono poste ai lati del frontone mentre una croce è ubicata sull'acroterio centrale.

Negli spazi degli intercolumni laterali sono ubicate due aperture finestrate.

Le parti di prospetto Nord, ad Est ed Ovest della facciata della Cappella sono scandite da fori finestra rettangolari, nella parte mediana, quadrate in basse, rettangolari nella parte superiore che continua per tutto l'edificio il motivo dell'architrave classico.


La Torre del Campanile sporge dal tetto per tutta la cella campanaria su cui è posta una cuspide parzialmente sferica poggiante su base poligonale.

Un elemento in pietra, simile a quello delle torri, è posto sulla sommità della cuspide.

Il prospetto Sud è porticato parzialmente con aperture ad arco su parete con fondale a bagnato.

La parte Ovest del prospetto Sud è semplice e lineare scandita dalle aperture dei fori finestra per i vani di abitazione e del sottotetto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1) - Part. fronte Nord Cappella



2) - Part. paraste e capitelli corinzi



3) - Part. parte superiore Cappella



4) - Part. ingresso murato Nord



5) - Particolare

DESCRIZIONE

BARCHESSA DI LEVANTE

Il notevole complesso posto a cortina lungo l'attuale via Roma è raffigurato nelle già ricordate richieste d'acqua presentate al Provveditore dei Beni Inculti di Venezia, è pertanto possibile seguirne, anche se in maniera incerta, data la schematizzazione delle raffigurazioni, l'evolversi della sua forma e dimensione architettonica sin dall'anno 1682, in tale data il fabbricato appare composto da un semplice volume a due piani con copertura a due falde longitudinali ed adibito ad abitazione del "Giardinaro" e del "Casaro".

In una richiesta successiva, nel 1686, l'edificio, pur apparentemente, inalterato nelle dimensioni, appare trasformato risultando la facciata Sud caratterizzata da una serie di aperture ad arco.

Nella richiesta del 1688 non appaiono particolari di rilievo se non un ingresso sul prospetto Ovest, immutata la raffigurazione nella richiesta dell'anno successivo (1689) dove comunque sono ben leggibili le aperture ad arco che scandiscono la facciata Sud e la serie di finestre del piano primo, l'ingresso sulla facciata Ovest, adiacente ad una canaletta d'acqua derivata dalla "Seriola", è ad arco.

Più ricca di informazioni appare la rappresentazione contenuta nella richiesta d'acqua dell'anno 1760 nella quale oltre alla serie degli archi presenti a Sud si può notare un intervento architettonico sulla parte mediana della facciata stessa e la rappresentazione della torretta sull'angolo Ovest.

Successivamente, da un disegno della Villa Cappello datato 1798, è parzialmente visibile la facciata Ovest completa degli elementi architettonici tuttora visibili.


Le trasformazioni successive a tale data sono leggibili da quanto indicato nei Catasti Storici.

L'indicazione data dal Catasto Napoleonico (1804), meno suggestiva delle rappresentazioni grafiche appena viste, è utile per il rilievo dimensionale del fabbricato agli inizi dello scorso secolo, successivamente nell'anno 1854 (Catasto Austriaco) il fabbricato appare notevolmente ampliato tanto da formare l'ininterrotta cortina edilizia, visibile tuttoggi, dal corpo originario fino al "Follò", analoga la situazione per tale porzione al censimento del 1891 (Catasto all'Impianto) e nei rilievi successivi.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1) - Angolo Nord-Ovest



2) - Part. fronte Sud, verso Est



3) - Part. edicola tuscanica



4) - Part. fronte Sud, verso Ovest

DESCRIZIONE

Edificata per gli usi di foresteria, di magazzino per i raccolti, di deposito per gli attrezzi agricoli e di abitazione per usi domestici, il complesso dimensionalmente imponente aderisce allo stile della Villa per la fondamentale disposizione in lunghezza diviso a metà da un frontespizio templare.

La sua struttura è caratterizzata da un lungo ponte arcuato le cui strutture portanti emergono, per un breve tratto, dalla superficie per dare subito avvio all'impasto dell'arco.

A metà del ponte è inserita ortogonalmente l'edicola tuscanica, a ridosso di un corpo murario bugnato a reticello.

Essa si addentra nel fabbricato, con vestibolo a volta, collegando il giardino della Villa con la strada.

Gli elementi architettonici che compongono tale porzione sono quelli desunti dal repertorio neoclassico e contribuiscono alla distribuzione ordinata delle funzioni della barchessa, sia come deposito ed abitazione, sia come diaframma tra area pubblica e giardino privato.

La parte sovrapposta agli archi è scandita dalla serialità dei fori finestrati analoghi nei due fronti.

All'estremità Ovest si innalza una piccola torre che conclude la lunga degli archi, con tetto a pagoda e con merlatura turchesca sul camminamento di ronda.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

AMPLIAMENTO, PRIMA META' DEL 1800, DELLA BARCHESSA DI LEVANTE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1) - Part. fronte Nord



3) - Part. fronte Sud




5) - Angolo Nord-Est



2) - Part. ingresso secondario



4) - Part. fronte Sud



6) - Part. tabernacolo

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

ALTRI EDIFICI

Nell'ambito del complesso della Villa trovano posto fabbricati, pur di notevoli dimensioni, ma con caratteristiche architettoniche che di scarso rilievo rispetto alla Villa ed ai corpi delle Bar chesse già descritte.

Tra questi (foto 1) c'è da considerare il fabbricato, a due piani, adibito in parte a servizi, costruito successivamente al 1700, e caratterizzato da un semplice volume parallelepipedo con copertura a due falde con struttura in legno e coppi.

La foto 2 illustra il fabbricato, costruito anch'esso successivamente al 1700, che comprende nell'unico piano terra i servizi di auterimessa, forno inceneritore, centrale termica, guardaroba, di sinfessione e lavanderia.

Altri edifici presenti sono: fabbricato adibito a servizi manutentivi, ubicato nei pressi degli altri edifici ad uso servizi tecnici ed economici, costituito da un solo piano terra ospita le officine in vani distinti, per elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, ecc.. Costruito nel 1930 e più volte rimaneggiato fu ampliato nell'attuale consistenza nel 1956.

L'edificio della mortuoria comprende vani adibiti a sosta salme, sala anatomica, attesa, camera argente e servizi, venne edificato nel 1930.


L'edificio ex carbonile, costruito nel 1930, è composto da un vano fuori terra ora adibito a centrale di produzione acqua calda e da un vano ad uso magazzino.

Manufatti tecnici sono costituiti dal serbatoio per accumulo di nafta (anno 1956), serbatoio di accumulo in torre piezometrica esagonale su tralicciatura in c.a., e dall'impianto di raccolta, trattamento e disinfezione delle acque luride costituito da Fossa Imhoff.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Pronte Est



2) - Angolo Nord-Est



3) - Part. ciminiera

DESCRIZIONE

IL GIARDINO

Questo disegno del giardino della Villa Cappello, realizzato alla fine del 1700, permette di rilevare che in origine la Villa era orientata anche verso Sud.

In diretta corrispondenza con il corpo centrale esiste ancora oggi una entrata murata che permetteva l'accesso allo stradone principale della Villa, tale accesso avveniva dalla vecchia via romana detta "la Strà".

Lo stradone era fiancheggiato da un canale per tutta la sua lunghezza e immetteva nel giardino ricco di aiuole dalle forme geometriche, antistante il corpo centrale del fabbricato.

Si può pensare che il canale delimitasse il lato Sud del giardino al quale si accedeva a mezzo di un piccolo ponte.

A Sud della Barchessa di Levante si notano aiuole e peschiere con un viale che portava al lago al cui centro era ubicata una isoletta detta "la montagna".


Nella zona a Sud del lago sono segnate delle piante forse formanti un boschetto.

Fu Valentino Comello che successivamente fece cambiare l'aspetto del parco su disegno del Bagnara.


La ristrutturazione in senso romantico della Villa trasforma il vecchio giardino all'italiana in un parco all'inglese.

I concetti del Bagnara furono di impostazione anglo-francese con ricchezza di piante, fiori e animali esotici tanto da far apparire il giardino una selva incantata.

Per il nuovo parco si sovvertirono le strutture geometriche precedenti, si eliminarono le peschiere per l'apparizione di corsi d'acqua e laghi, si crearono rilievi di terreno su cui vegetano tuttora piante decidue assieme a quelle perenni.



1) - Il giardino della Villa Cappello alla fine del 1700



2) - Il giardino di Villa Comello disegnato dal Bagnara

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

IL PARCO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Particolare del parco e laghetto



2) - Passeggiata coperta



3) - Part. parco




4) - Part. passeggiata coperta

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CORTILE INGRESSO NORD



1) - Coppia di statue a soggetto fluviale



2) - Coppia di statue a soggetto pastorale

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

FONTANE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Fontana ingresso Nord



2) - Fontana giardino Nord



3) - Fontana cortile Sud

DESCRIZIONE

Fg. 9° - Sez. U - Mappali 135-136-137-139-472-473-474-752-753-754
755-756-757-758-759-760

.....

FONTE DI DOCUMENTAZIONE

"LA VILLA IMPERIALE DI GALLIERA VENETA" di A. Maria GIOLO PRATESI
"CASTELFRANCO VENETO E IL SUO TERRITORIO NELLA STORIA E NELL'ARTE"
di G. Paolo BORDIGNON FAVERO
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA
UFFICIO TECNICO ERARIALE DI PADOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A4.1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. U foglio 4^{ma} map.

EDIFICIO
DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 300
volume mc 6.160
in piani n° 3
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortine
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro ☐

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattoni
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo


COPERTURA
tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: nessuno
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

DESCRIZIONE

Si deve all'iniziativa del Nobile Valentino Conello, entrato in possesso nell'anno 1821 della Villa di Galliera, la costruzione del fabbricato a "boaria".

L'aspetto dell'edificio, in parte compromesso da superfetazioni di recente origine sul lato Nord, è massiccio e dovuto all'impiego di mattoni faccia a vista che ben evidenziano i volumi rispetto al contesto ambientale.

L'edificio è caratterizzato da un corpo di fabbrica con copertura longitudinale a due falde con andamento Est-Ovest sul quale si innestano a conclusione due corpi emergenti rispetto al complesso con destinazione di abitazione e composti da tre piani con sottotetto.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico scandito da pilastri a spigolo smussato e conclusi dall'arco a tutto sesto con i contorni sagomati da intonaco.


La cura usata nell'esecuzione evidenzia l'importanza del fabbricato, senza dubbio frutto di abili maestranze, traspare nelle diverse componenti la ricerca di soluzioni formali che non trovano riscontro in altri edifici dell'epoca sul nostro territorio, ne è esempio la diversa forma dei fori finestra che in successione si presentano, al piano terra, di forma semplicemente rettangolare con piattabanda in mattone, al piano primo, a sottolineare la privilegiata destinazione abitativa, conclusi ad arco a tutto sesto contornato da intonaco, al piano secondo, in posizione non simmetrica rispetto alle sottostanti ritorna la forma semplicemente rettangolare, il piano sottotetto è ripartito per tutta la larghezza delle fronti da finestrate semicircolari con mattoni disposti a foglio con funzione decorativa.

L'effetto massiccio è mitigato in parte dalle cornici marcapiano ad intonaco.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Angolo Sud-Ovest



2-Part. finestratura



13- Part. pilastro



4- Part. arco

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A4.2

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. foglio mapp.


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 380
volume mc 2.210

in piani n°
eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Ovest 3 Angolo Sud-Est, par. Nord.
2 Angolo Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'affitto con folliatore

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro strada

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO anni 160
ENTITA' DELL'INTERVENTO Ristrutturazione parziale

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio venne realizzato come adiacenza di servizio della Villa ed era già in attività alla fine del '700, adibito alla "follatura" dei tessuti.

Questo si ricollega all'ambito già vasto degli interessi della Ex Villa Imperiale che utilizzava per tintoria dei tessuti il fabbricato ora Rubin ai Casoni e per la "follatura" l'edificio in oggetto che, anche come orientamento architettonico, si richiama alla matrice della Villa.

La follatura ha lo scopo di dare al tessuto, particolarmente alla lana, compattezza, resistenza ed impermeabilità mediante un trattamento chimico-meccanico.

Si può ritenere che l'attività esercitata nel fabbricato abbia dapprima originato il toponimo dell'aggregato (C.Austriaco "Al Follo") e successivamente dato il nome alla Roggia adiacente ad Est che probabilmente forniva l'acqua e l'energia meccanica per la lavorazione dei tessuti.

Il complesso si compone di un fabbricato principale a Sud, lungo la via Roma, e di un fabbricato di servizio a Nord.


Il fronte Ovest dell'edificio principale, dall'architettura classicheggiante presenta una parte centrale a due piani con porta d'accesso e finestre laterali al piano terra, due finestre cieche al primo piano sormontate da un frontone con timpano piano incorniciato, al cui centro è affrescata una apertura circolare.

La parte centrale è completata da due corpi laterali a due piani con cornicie orizzontale e fori finestra centrali.


Il fronte Sud conteneva le abitazioni di servizio delle quali, quella ad Est è stata recentemente ristrutturata pur nella conservazione delle linee di gronda ma con l'inserimento di elementi atipici: poggio ad Est, cornice di gronda piana, alterazione dell'allineamento dei fori finestrali e la parte principale presenta a Nord un grande camino alla veneta.

Caratteristico il portone di ingresso ad Ovest, in ferro battuto a volte con pilastri in mattoni elaborati nell'estremità superiore.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Ovest



2 - Particolare timpano



3- Fronte Nord, particolare

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A5.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Tombolata
sez. U foglio 0° mapp. 108

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 156
volume mc 970

In piani n° 2

eventuale sottotetto



- 1 Angolo Sud-Ovest
- 2 Portico
- 3 Angolo Sud-Est
- 4 Affresco votivo

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- isolato
- a cortina
- a corte
- a schiera
- a blocco
- altro

CONTESTO AMBIENTALE

- parco
- giardino
- orto
- cortile, ala o simile
- brelo
- altro

- centro storico
- nucleo rurale
- altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo Mattoni
- buono
- mediocre
- cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Legno
- buono
- mediocre
- cattivo

COPERTURA

- tipo Coppi
- buono
- mediocre
- cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

- buono
- mediocre
- cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

L'edificio, presente al C. Austriaco, rimane invariato fino al C.

all'impianto, successivamente è stata demolita una parte a Nord.

L'edificio è interessante perché fa parte degli annessi della Vil-

la Cappello ed è ubicato nell'angolo Sud-Est dell'area racchiusa

dalle mura di recinzione del parco. Il fabbricato è caratterizzato

da un portico rivolto verso Sud sotto il quale, sulla parete Est

c'è una pittura murale votiva raffigurante la Madonna e il Bambino

Gesù con S. Giuseppe e S. Antonio, datata 1808.

C. NAPOLEONICO (1804)






C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A6.1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. D foglio 9° mapp. 150-15
346-448

EDIFICIO

DI TIPO residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 424
volume mc 2.370
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Ovest
2 Fronte Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di villeggiatura

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


COPERTURA
tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1955
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRA VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il fabbricato venne realizzato con funzioni di servizio a Filanda della Villa Imperiale cui era collegato dall'attuale via Roma e risulta già in essere alla fine del 1700.

Come riscontrabile dal raffronto tra i rapporti grafici dei Catasti Storicici l'edificio venne ampliato nella parte Sud nella seconda metà dello 1800.

L'insieme originario si componeva di un corpo principale affacciato a Ponente verso la Villa e di una ala di servizio a Sud aggregata a L. rovescio al primo, in cui veniva esercitata l'attività propria di Filanda. L'attività di tintoria esercitata nell'edificio principale, completava il ciclo produttivo.

Da tale utilizzo dell'edificio permane testimonianza nella successione di archi del porticato, ora chiusi, e tuttavia ben leggibili nella testitura muraria, nell'edificio a Sud, cui corrispondeva l'ambito della lavorazione del baco da seta.

Sul fronte Ovest dell'edificio principale vi sono tuttora tracce della indicazione di attività di tintoria esercitavi.

A quel tempo la strada di collegamento alla Villa, ora Via Roma, perfettamente allineata all'asse dell'edificio e posta a Sud della sede attuale, costituiva un ampio viale alberato a gelisi.

Negli anni '50 fu aggiunto il corpo a Nord, attestato su via Roma, a definizione dell'ambito della corte, tuttavia asimmetrico rispetto all'edificio principale ed in parte rovinando l'equilibrio neo classico del prospetto Ovest.

La facciata del corpo principale è caratterizzata da un elemento tripartito con due ali laterali di ridotta altezza.

Il portale di ingresso è ad arco con sovrapposta finestra al piano primo. Un timpano chiude la parte centrale della facciata con un elemento acroteriale in pietra posto al vertice.

Altri due elementi acroteriali analoghi al precedente sono posti alla estremità della copertura del prospetto Ovest del corpo principale.

Si notano tracce di affresco nel mezzo del timpano.

La parte laterale Sud è a due piani con cornice in rilievo interrotta dall'apertura di accesso al fienile.


Il prospetto Nord dell'ala secondaria è caratterizzato dalle già citate aperture ad arco ancora visibili benché murate.

La tradizione orale ricorda che in corrispondenza di ogni arco c'era una caldaia per la lavorazione dei bozzoli.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Insieme da Nord-Ovest




2- Elemento acroteriale in pietra




3- Particolare timpano con tracce di affresco



5-Tracce insegna "Tentoria"



4- Cammino ad Est



6- Particolare cornice

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Casoni
sez. U foglio 9° map. 155-154
153


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 265
volume mc 1.665
in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est
2 Parz. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio censito al C. Napoleonico è compiutamente realizzato presso che nella tipologia attuale, alla fine dell'800.

Si compone di un corpo orientato a Sud con copertura a due falde longitudinali in coppi e porticato, cui è agganciata perpendicolarmente ad Ovest una parte fin dall'origine a destinazione residenziale.

Le parti costituenti l'edificio, ad "I" rovescia, vengono a definire con la via Casoli, il cortile interno del vecchio edificio rurale su cui si affaccia il portico, ad una sola campata, che dà riparo alla scala d'accesso al piano primo ed al fienile.


Il corpo che si prolunga verso Sud è composto di due volumi diversi di uno a due piani con sottotetto a granaio e l'altro più basso ad abitazione.

La copertura è a due falde longitudinali in coppi e il filo di gronda è lineare.

In carattere con la tipologia veneta è il prospetto Est prospiciente alla via come pure il prospetto Nord con le piccole aperture di ventilazione delle stalle.

Il prospetto Ovest presenta un camino alla veneta che divide simmetricamente le aperture di finestre chiuse da scuri.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Prospetto Ovest



2- Particolare Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.3

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma

sez. U. foglio 0° map. 172-178
179-180-181

EDIFICIO 329-330-331

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq. 550

volume mc. 3.850

in piani n° 2


eventuale sottotetto




1 Angolo Nord-Est

2 Angolo Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- ☐ isolato
- ☒ a cortina
- ☐ a corte
- ☐ a schiera
- ☐ a blocco
- ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

- ☐ parco
- ☐ giardino
- ☐ orto
- ☒ cortile, ala o simile
- ☐ brolo
- ☐ altro

- ☐ centro storico
- ☒ nucleo rurale
- ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo Matrone-Laterizio
- ☐ buono
- ☒ mediocre
- ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Legno-Laterocemento
- ☐ buono
- ☒ mediocre
- ☐ cattivo

COPERTURA

- tipo Coppi
- ☐ buono
- ☒ mediocre
- ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

- ☐ buono
- ☒ mediocre
- ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO. ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'edificio censito al C. Napoleonico in due unità edilizie distinte era già organicamente definito in un aggregato complesso nella seconda metà dell'800. Successivamente è stato collegato all'edificio limito a Sud per essere poi nuovamente da questo isolato. La cortina edilizia originatasi è stata oggetto di numerosi interventi trasformativi tali da definire l'assetto attuale che solo in parte e negli aspetti tipologici più generali, si richiama all'originale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.4



CARATTERISTICHE GENERALI		
via	Casini	
sez.	U foglio 9° mapp. 173-177	
	174	
EDIFICIO		
DI TIPO	residenziale	☒
	rurale	☐
	commerciale	☐
	artigianale	☐
	misto	☐
	altro	☐
	abitato	☒
	parz. abitato	☐
	disabitato	☐
superficie coperta mq	260	
volume	mc 1.690	
in piani	n° 2	
eventuale sottotetto		☐

1	Angolo Nord-Ovest	3
2	Angolo Sud-Ovest	4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

TIPOLOGIA

☒ isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE		CONTESTO STORICO	
parco	☐	centro storico	☐
giardino	☐		
orto	☐	nucleo rurale	☒
cortile, ala o simile	☒		
brolo	☒	altro	☐
altro	☐		

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI		
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURA
tipo Laterizio	tipo Laterocemento	tipo Coppi
☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo	☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


☒		☐ mediocre	☐ cattivo
☐		☒ buono	☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione totale


ALTRO

L'attuale edificio completamente ristrutturato in tempi recenti ha sostituito parte di un complesso già esistente agli inizi dell'800 e successivamente ampliato fino alla prima metà dell'attual secolo. Il manufatto che alla fine del secolo scorso appariva organicamente collegato con i fabbricati a Nord e Sud appare oggi isolato dagli stessi perdendo ogni carattere tipologico originario.


C. NAPOLEONICO (1804)





C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



CATTIAE

AEROBIC TRAINING

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.5

CARATTERISTICHE GENERALI

via Casoni

sez. U foglio 9° mapp. 176

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 190

volume mc 1.140

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Ovest

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo tegole

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre


cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976


ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

Altro del fabbricato primitivo della fine del 1700 progressivamente ampliato fino alla prima metà del presente secolo. Il manufatto appare completamente estraneo alla tipologia primitiva e fisicamente separato dal complesso preesistente.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Casani
sez. foglio map. 158-159
157-162

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 140
volume mc 720

in piani n°


eventuale sottotetto




1 Fronte Nord-Est

2 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO:

IL manufatto edilizio è stato costruito nella prima metà del 1800. In seguito, ampliato verso Ovest, è stato successivamente collegato al manufatto limitrofo a Sud a mezzo di un passaggio porticato. Il manufatto riporta ai nostri giorni gli elementi tipici della tipologia rurale veneta quali: copertura a due falde con coppi, linearità e semplicità delle facciate, portico con travi in legno.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.7

CARATTERISTICHE GENERALI

via Casoni

sez. U foglio 9° - mapp. 437

EDIFICIO


DI TIPO: ☒ residenziale rurale ☐ commerciale artigianale ☐ misto ☐ altro

abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 70 volume mc 150


in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




1 Angolo Sud-Est 3 Fronte Est
2 Fronte Sud 4 Fronte Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1897)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato ☒ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ giardino ☐ orto ☒ cortile, ala o simile ☐ brolo ☐ altro

☐ centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITA' DELL' INTERVENTO

il fabbricato presente al C. Austriaco con dimensioni ridotte rispetto al successivo censimento della fine dell' 800. appare alla metà del presente secolo parzialmente demolito a Sud.

ALTRO

Attualmente il manufatto di modesta fattura con copertura a due falde longitudinali è unito al fabbricato a Nord con una copertura in legno formante un portico di collegamento tra la parte residenziale a Sud e l'annesso rustico a Nord.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.8


CARATTERISTICHE GENERALI
via Casand
sez. U foglio 2° napp. 167-169
508-170

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 460
volume mc 2.000
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Est-Sud 3 Angolo Nord-Est
2 Part. Nord-Est 4 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattonc-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976 - 1951


ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Il manufatto edilizio, non iscritto al C. Napoletano, era presente al C. Austriaco in una forma planimetrica semplice che è stata variata, in ampliamento, successivamente come documentato dal C. all'impianto, in seguito demolizioni, nuove costruzioni, ampliamenti negli anni 1951 e 1976 hanno reso l'edificio quasi del tutto estraneo alla tipologia originaria che si può rilevare nella parte Nord-Ovest dell'attuale edificio.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.9

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. U. foglio 7° map. 69-139
140-204

EDIFICIO 205-141


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 555
volume mc 1.480

in plan n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord 13 Part. fronte Sud

2 Part. fronte Sud 14

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

L'edificio rurale già esistente alla fine del 1700 in forma completa ed organica rimane pressoché invariato, per quanto documentabile, fino alla fine dell'800. Successivamente venne demolita la parte Est per dar luogo all'edificio isolato di nuova costruzione mentre il rimanente venne ristrutturato con la sola esclusione della piazzina residenziale centrale che, unica, conserva le linee architettoniche originarie.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B


CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o annesso
brolo
altro


TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.10

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma

sez. U foglio 9° map. 502-187
185-186

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 285
volume mc 1775

in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord-Ovest 3 Fronte Sud-Ovest
2 Fronte Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Legole ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1982
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

ALTRO Il fabbricato già esistente alla fine del '700 fu oggetto di successi vi interventi di ampliamento tali da fargli assumere, già alla fine dell'800, la consistenza attualmente riscontrabile. La tradizione orale attribuisce all'edificio ottocentesco la funzione di convento. Recenti interventi ristrutturativi non hanno modificato, se non nei materiali e negli elementi di finitura, le caratteristiche architettoniche originarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE




AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.11



CARATTERISTICHE GENERALI

Via Casoni
sez. U. foglio 9° map. 541-540
343-193

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 240
volume mc 936
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Martone-Laterizio
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTITA' DELL'INTERVENTO Ristrutturazione


ALTRO L'edificio, non censito al C. Napoleonico, è riportato nel C. Austria co. in una forma planimetrica definita che permane pressoché invariata successivamente. La parte Nord-Ovest è stata demolita e ricostruita negli anni '60, mentre quella Nord-Est è stata ristrutturata nel 1980, dell'edificio originario non rimane traccia se non nel "mantenimento" della forma planimetrica.

1 Angolo Nord-Ovest 3
2 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.12

CARATTERISTICHE GENERALI


via Puccini
sez. 2 foglio 92 mapp. 194

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 156
volume mc 1.015
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Ovest
2 Fronte Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, aia o simile
☐ brodo
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1976
ENTITA' DELL'INTERVENTO ristrutturazione

ALTRO L'edificio, presente alla fine del 1700 in una forma planimetrica definita, al C.all'Impianto risulta privo di tutta la parte Nord che compare invece ampliata nel successivo C.'Attuale'. Il manufatto successivamente ampliato verso Sud, è stato nel 1976 ristrutturato con l'eliminazione quasi totale degli elementi tipologici originari.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A6.13

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. U foglio 95 mapp. 190

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 510
volume mc 2.110
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Nord 13 Fronte Sud, parz.
2 Fronte Nord parz. 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, sia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO anni '50-'60
ENTITA' DELL'INTERVENTO ampliamenti e ristrutturazioni

Altro L'edificio presente alla fine del '700 rimane pressoché inalterato fino alla fine dell'800, successivamente ha perso il carattere di edificio isolato per far parte della cortina edilizia formata nel la prima metà dell'attuale secolo. Il fabbricato, un tempo "casone con tetto di paglia", ha subito profonde ristrutturazioni tali da non permettere la lettura dei caratteri originari se non parzialmente nella parte tuttora porticata recuperata a servizio dell'abitazione

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.14

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. LL foglio 72 mapp. 247-75

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

☐ rurale

☐ commerciale

☐ artigianale

☐ misto

☐ altro

☐ abitato

☐ parz. abitato

☐ disabitato

superficie coperta mq _____

volumi mc _____

in piani n° _____


eventuale sottotetto ☐

11

13

12

14



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☐ cortile, ala o simile

☐ brolo

☐ altro _____

☐

☐

☐

☐

☐

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo _____

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo _____

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo _____

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione

Edificio, presente al Catasto Napoleonico, è rimasto invariato

l'uso alla prima metà del 1900.

Successivamente negli anni '50 è stato demolito e non più ricostrui-

to.

ALTRO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA



1:5000

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A6.15

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. II foglio 7 mapp. 76-78
241

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 2.300
volume mc 2.330
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Parz. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO Anni 160
ENTITÀ DELL'INTERVENTO Ristrutturazione


ALTRO

Il manufatto edificio censito al C. Napoleonico è stato oggetto di numerosi ampliamenti definiti dai catasti storici e d'urati per tutto 1800 e 1900. L'appendice già esistente verso Sud è stata recentemente demolita mentre ad Est veniva realizzato un ampliamento. Successivi interventi di ristrutturazione completa, uniti ad interventi di nuova costruzione hanno fatto quasi totalmente perdere all'edificio le caratteristiche originarie.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A6.16

CARATTERISTICHE GENERALI
via Tombolata
sez. U foglio 9° map.

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 1.165
volume mc 6.090

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord-Ovest

2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Lavoramento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60-'70-'80
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazioni

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



1:5000

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappali: 230-356-706-705-557-232-363-674-672-492
626-625

L'edificio, rilevante complesso edilizio rurale dell'alta padana, era già definito in una forma planimetrica complessa ed articolata alla fine del 1700.

La località, denominata in origine "S. Antonio", su cui l'edificio è ubicato è prossima al confine del limitrofo Comune di San Martino di Lupatari.

La forma planimetrica del manufatto rimane pressoché invariata fino al Catasto Austriaco.

Essa è caratterizzata, in questo periodo, da un corpo longitudinale di rilevante lunghezza interrotto a Sud da tre corpi edilizi che si innestano a pettine sul principale formando due spazi a corte.

Nella seconda metà del 1800 il manufatto viene modificato ad Ovest ed il corpo trasversale, ivi ubicato, scompare.

In mezz'era il corpo trasversale viene prolungato e in prossimità dell'estremità Sud vengono costruiti annessi rustici.

L'estremità Est dell'edificio mostra i segni di ampliamenti in larghezza.

Dalla documentazione catastale dell'epoca si rileva la presenza della strada ad Ovest del manufatto denominata già allora via Tombolata.

In questo periodo è documentato anche l'abbattimento del corpo trasversale ad Est.

Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni, ammodernamenti e superfezioni si sono succedute negli ultimi tempi rendendo l'edificio un insieme edilizio, specialmente nella parte Est, quasi del tutto estraneo alla tipologia originaria.

I caratteri della tipologia veneta si notano nel prospetto Ovest, dove la linearità e la semplicità della vecchia casa rurale emergono in modo inconfutabile.

Il prospetto Sud della parte Ovest, ristrutturata nel 1955, è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri, architrave in legno ed orditura della copertura in travi, tavole accostate e coppi.

La linearità della linea di gronda si riscontra sia a Sud che a Nord del corpo Ovest.

Sotto il portico, ad Ovest, la vecchia scala esterna è stata sostituita da un ballatoio in legno è tuttora visibile ed utilizzato.

Interesse desta la parte centrale dell'edificio, a Est del corpo trasversale mediano, il prospetto Sud anche se trasformato con la chiusura parziale di una apertura ad arco, ricorda quelli dei chiostri dei conventi, ritratti da aperture ad arco con finestra in mezz'era.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Angolo Sud-Ovest



2- Fronte Sud, parziale



3- Part. cornicione



4- Fronte Sud, parziale




5- Fregio votivo



6- Fronte Sud, parziale



7- Capitello ligneo



8- Fronte Sud, parziale

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A7.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Tomba
sez. II foglio 22 map. 148


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 450
volume mc 2.370

in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Sud sul cortile
2 Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento
fino al C. Attuale, successivamente, nel 1960, è stato ampliato ad
l'edificio, presente al C. Austriaco, è rimasto pressoché invariato
ALTRONest per abitazione e ad Est per la parte rurale. L'edificio origi-
nario è leggibile nella parte centrale dove il portico rivolto a
Sud e l'andamento delle falde della copertura sono quelli tipici
della tipologia veneta.

C. NAPOLEONICO (1804)






C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A8.1


CARATTERISTICHE GENERALI
via Tombolata
sez. II foglio 9° mapp. 203-596

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 760
volume mc 41365
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Nord 3
2 Fronte Sud 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aile o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppo ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1967-1972-1975
ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione ed ampliamenti
L'edificio già "La Colombata" al C. Napoleonico e "Stra" all'Austriaco
co contiene gli elementi tipologici essenziali dell'architettura ru-


ALTRO

rale. Nel corso del tempo, come documentato dai storici, si rile-
no diversi interventi trasformativi tali da originare, unitamente
agli ampliamenti più recenti l'assetto attuale che conserva solo
alcune delle caratteristiche proprie delle case rurali lineari
dell'edificio con fronte orientato a Sud, tetto in coppi a due fal-
de longitudinali, parti ancora porticate, ad Est, ecc.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.1

CARATTERISTICHE GENERALI


via Olivaresi
sez. II foglio 5° map. 195-148
295-194

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato


superficie coperta mq 105
volume mc 1055
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Angolo Nord-Est

2 Fronte Sud-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Sasso
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 150
ENTRATA DELL' INTERVENTO: ristrutturazione Sud-Est

ALTRO

L'edificio era presente già alla fine del 1700 in forma ridotta rispetto a quella attuale. Rimane invariato fino al C. Austriaco e successivamente viene ampliato ad Ovest e Sud-Est. Ristrutturato nella parte Sud-Est intorno agli anni '50 rimane pressoché invariato nella parte centrale dove è caratteristico il portico rivolto a Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Olivari

sez. II foglio 5° mapp. 153

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 185

volume mc 1.115

in piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Fronte Sud

2


13

14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL' INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

ALTRA

Il manufatto edilizio censito al C. Napoleonico rimane invariato fino al C. Austriaco. Sostituito con un nuovo manufatto alla fine del secolo scorso è stato, negli anni '70, completamente demolito e sostituito da una nuova costruzione estranea alla tipologia edilizia originaria.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.3

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II, foglio 52, mappa 150/196

197-198

199

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 690

volume mc 4.530

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud-Est

2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso-Later. ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemen. ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO ANNI '60-'70
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni

ALTRO Il manufatto edilizio, censito in forma ridotta al C. Napoleonico, era denominato "Ulivari" nella prima metà del 1800, nella seconda metà dello stesso secolo è stato ampliato notevolmente verso Est ed ulteriormente in epoche successive. Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superfetazioni rendono l'edificio quasi del tutto estraneo alla tipologia originaria che si può ancora rilevare, in parte, nella zona Est del fabbricato attuale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N°

A9.4

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. V² foglio 8^a mapp. 252-253

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 265
volume mc 1493

in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Nord
2 Part. Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 160


ENTITA' DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione
Il manufatto edilizio, ubicato lungo la Strada dipartimentale Vi-
cenza-Treviso, censito al C. Napoleonico rimase pressoché invariato
nella prima metà dell'800. Successivamente è stato ampliato ad Ovest
e Sud-Est. Negli anni 160 è stato quasi del tutto demolito con la
costruzione di un nuovo edificio. Si notano tracce dell'edificio
originario a Sud nel corpo prospiciente.

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.5

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. IV foglio 5^o mapp. 162-164
165-166


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 220
volume mc 1.420
in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud

2 Fronte Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
e casa di propria abitazione coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matrone-Sasso ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento-Legno ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 170-180
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

ALTRO

Il manufatto, già "Cassinaggi alla Lovera", censito al C. Napoleonico, viene ampliato a Sud ed a Ovest nella prima metà del 1800. Nella seconda metà dello stesso secolo il fabbricato subisce ampliamenti come pure in epoche successive. Ristrutturato negli anni '70 ed '80 rimane pressoché invariato nella parte Nord-Est dello edificio attuale.

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.6

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma
sez. U foglio 5° mapp. 288-170

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altre

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 400
volume mc 2.300

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Matrone Interizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione


ALTRO

VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il fabbricato censito al Catasto Napoleonico sotto il toponimo di "Cassinaggi alla Lovera", originariamente destinato a Casa da masaro, rimane pressoché inalterato fino alla prima metà del 1800.

Successivamente, alla fine dello stesso secolo, il complesso risulta ampliato ad Ovest e a Sud con un'appendice ortogonale rispetto al fabbricato principale, quest'ultimo ampliamento viene notevolmente ridotto nei primi anni dell'attuale secolo per scomparire del tutto in epoche più recenti.

Il complesso è rappresentativo della tipologia rurale veneta della zona, costituito da un lungo corpo sul quale si apre l'ampio portico rivolto a Sud e nell'estremità Est concluso da una palazzina ad uso abitazione a due piani con sottotetto di altezza emergente rispetto all'insieme.

La copertura, a due falde, con la più ampia rivolta verso Sud, ha andamento longitudinale per la parte più bassa dell'edificio per diventare a quattro falde nella parte della palazzina, l'orditura è in travi di legno con tavole sovrapposte e manto in coppi, il cornicione della parte emergente è in cotto mentre per il restante complesso il filo di gronda è semplice e lineare.

Il prospetto Ovest è caratterizzato dalle semplici linee definite dall'andamento della copertura, un ampio camino alla veneta caratterizza la parte estrema del prospetto Nord, verso Ovest, ed evidenzia ulteriormente la funzione abitativa di questa porzione.

L'uso dei locali è, inoltre, evidenziato dai fori finestra di maggiori dimensioni e chiudibili con scuri per i locali di abitazione, di dimensione ridotta quelli per i locali rustici.

L'ampia facciata Est della palazzina residenziale evidenzia un camino alla veneta posto tra le aperture delle finestre, sulla facciata Sud della stessa palazzina una pittura di carattere popolare raffigura un cavallo.

L'edificio si presenta complessivamente ben conservato negli aspetti tipologici principali salvo la parziale occupazione ad uso residenziale di una parte del portico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Ovest



2 - Fronte Sud



3 - Fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.7


CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. II foglio 5° mapp. 173

EDIFICIO

DI TIPO : residenziale
rurale
contadinesca
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato


superficie coperta mq 285
volume mc 1.710
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud
2

3
4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato Urbano

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brella
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1962
ENTITÀ DELL' INTERVENTO : Ampliamento

ALTRO
VEDI ALLEGATO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19.8

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sez. II foglio mappe

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 215

volume mc 1.170

in piani n° 2


eventuale sottotetto




1 Fronte Sud

2 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso - Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTITA' DELL' INTERVENTO

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, tipica casa rurale dell'alto padovano, era censita al Catasto Napoleonico in una particolare forma planimetrica rimasta invariata fino alla prima metà dell'800.

Il fabbricato era ubicato alla fine del 1700 nell'angolo formata dalla strada comunale degli Alberi e la strada dipartimentale Vicenza-Treviso.

Nella seconda metà del 1800, come documentato dal Catasto all'Impianto, il fabbricato si trasforma in ampliamento, assumendo una forma planimetrica rettangolare.

La sagoma planimetrica riscontrabile attualmente è riportata solo nel Catasto attuale.

Il manufatto è caratteristico con l'ampio portico rivolto verso Sud scandito da due alti pilastri quadrati in mattoni e chiuso ai lati da due corpi prospicienti verso Sud.

Sotto il portico c'è una scala in legno visibile che porta ad un ballatoio pure in legno, di accesso ai vani residenza del primo piano.

La copertura è a due falde longitudinali con linearità del filo di gronda per tutto il fronte Nord.

L'orditura principale del tetto è in travi con sovrapposte tavole accostate e coppi.

I prospetti sono semplici e lineari scanditi dalle aperture finestra con scuri e da quelle di acrazione per il fienile al primo piano.

Un camino alla veneta è ubicato nel prospetto Nord, ad Ovest, mentre ad Est, in posizione simmetrica, c'è una torretta di camino.

L'intonaco, logoro ed in parte caduto, lascia intravedere l'intima composizione della muratura composta da mattoni cotti e crudi più sassi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Prospetto Sud



2 - Prospetto Sud



3 - Angolo Sud-Ovest

4 - Angolo Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.9

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. II foglio 5° mapp. 48-245
350

EDIFICIO


Di TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 410
volume mc 2.500

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord 13
2 Part. Fronte Sud 14

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile/ala o simile
☐ brolo
☐ altro

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattone ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


COPERTURA
tipo Cotto ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo


NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO
ENTITA' DELL'INTERVENTO :
VEDI ALLIPIATO
ALTRO

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro in parte
coperta di paglia


SCHEDA B




C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA
1:5000

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, complessa casa rurale di antica origine, era definito già alla fine del 1700 in una forma planimetrica ampia ed articolata come documentato al Catasto Napoleonico.

Il perimetro del fabbricato rimane pressoché invariato per tutta la prima metà del 1800 ma nella seconda metà dello stesso secolo subisce una marcata variazione ad Est come documentato dal Catasto allo Implants.

Infatti si rileva in modo evidente la trasformazione del fabbricato in due unità edilizie.

Successivamente viene ampliato a Sud-Ovest e ad Est con la realizzazione di una palazzina residenziale a due piani più sottotetto.

Il prospetto Sud è caratterizzato da un ampio portico con pilastri in mattoni e arcitrave in legno ed una apertura con arco a tutto sesto per l'accesso al portico della vecchia parte residenziale ad Est.

Il prospetto Nord è semplice e lineare con le tipiche aperture sinistra con scuri e le aperture di dimensione ridotta per l'areazione del fienile.

Il prospetto Est è caratteristico della tipologia veneta e la facciata nella parte Sud limitrofa si presenta con portico posto trasversalmente al fabbricato principale.

La copertura è a due falde longitudinali in coppi con orditura portante in travi e tavole sovrapposte.

La palazzina residenziale ad Est si presenta con i caratteri architettonici tipici delle costruzioni dell'epoca.

Un cornicione di elementi in cotto corona, per un ampio tratto, il fronte Nord.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare Fronte Nord, parte Est




2- Particolare fronte Sud



3- Angolo Sud-Ovest



4- Fronte Ovest



5- Part. Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.10

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo

sez. U foglio 8° mapp. 387

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 150

volume mc 750

in piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Ovest

2


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di

paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro Casa Sparsa ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1880

ENTITA' DELL' INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

IL fabbricato già censito al C. Napoleonico rimane sostanzialmente inalterato fino alla fine del 1880. Negli anni '20 il casone con tetto di paglia esistente viene completamente demolito per la costruzione di un annesso rustico. L'attuale nuova costruzione, ad uso di abitazione, ha sostituito, alla fine degli anni '70 tale precedente costruzione.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.11

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo
sez. II foglio S° mapp. 68-74


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☒

superficie coperta mq 275
volume mc 1.450

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Angolo Nord-Est 13 Part. Nord-Ovest

2 Angolo Nord-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brodo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Capri
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE **INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1983**


ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione

Il manufatto, censito al C. Napoleonico, era alla fine del 1700 definito in una forma planimetrica ampia ed articolata che nella prima metà del 1800 subisce una riduzione ad Est ed un successivo ampliamento a Sud verso la fine dello stesso secolo. Ultimamente la parte ad Ovest è stata demolita ma i caratteri della tipologia originaria si possono rilevare nella semplicità dei prospetti, nella serialità delle finestre e nella copertura a due falde longitudinali.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. ALSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.12

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo

sez. U foglio 8° map. 81-288

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale
misto altro

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 155
volume mc 900
in piani n° 2
eventuale sottotetto

1 Angolo Sud-Ovest

2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☐ cortile, ala o simile

☐ brodo

☐ altro

☐ centro storico

☐ nucleo rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Sasso-M.c.

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Modifica prospetti
L'edificio, già censito al C. Napoleonico, rimane pressoché inalterato fino alla fine dello stesso secolo. Appare ampliato ad Est nella prima metà degli anni '50 con la costruzione di un edificio che ricopia fedelmente la tipologia del preesistente. L'attuale fabbricato composto dall'aggregazione di semplici volumi è stato solo in parte manomesso con la costruzione, a Sud, di un poggiate servito da una scala esterna.

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL' IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

AEROFOTOGRAMMETRIA

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.13

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo

sez. U foglio 8° map. 84

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 140

volume mc 010

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud

2 Angolo Nord-Est

3 Angolo Nord-Ovest

4 Part. cornice

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni laterizi

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocementi-Legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE VERTICALI

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1059

ENTRA DELL'INTERVENTO Ristrutturazione ed ampliamento

L'edificio, censito al C.Napoleonico, era alla fine del 1700 defi-

nito in una forma planimetrica ridotta che rimane pressoché invaria-

ta fino alla fine dell'800. Come documentato nel C.Attuale è stato

successivamente ampliato ad Ovest con la realizzazione di una palaz-

zina residenziale. Nel 159 il fabbricato è stato ristrutturato ed am-


pliato ad Est, tracce dell'edificio originario si possono rilevare

nella parte centrale del prospetto Nord dove la serialità delle fi-


nestre è quella tipica degli edifici rurali.

ALTRA

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala o simile

brolo

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.14


CARATTERISTICHE GENERALI
via Borgo
sez. II foglio 8° mapp. 87

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 210
volume mc 1-365
in piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Angolo Nord-Ovest 3 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Ovest 4


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, aia o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

La costruzione già presente all'inizio dello scorso secolo, in forma ridotta rispetto all'attuale, appare alla metà dell'800 ampliata ad Est e tale assetto rimane pressoché inalterato fino alla prima metà degli anni '50. La porzione ad Est ristrutturata all'inizio degli anni '80, ha perso, con l'inserimento di elementi estranei, gran parte delle caratteristiche originarie, mentre la restante porzione tramanda con la sua semplicità l'aspetto primitivo.

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE

(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.15

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo

sez. U.L. foglio 82 mapp. 92

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐


abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 170

volume mc 1.050

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Ovest

3 Angolo Sud-Ovest

2 Angolo Nord-Est

4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta

di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato

☐ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☒ cortile, ala o simile

☐ brolo

☐ altro

centro storico ☐

nucleo rurale ☒

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Laterizio

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo Conpi

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980


ENTRA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

ALTRO


L'edificio esistente all'inizio del 1800 rimane pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Appare ampliato, ad Ovest alla fine del secolo scorso con la costruzione di una piazzina ad uso residenziale. In epoche più recenti il fabbricato viene ulteriormente ampliato con la costruzione di una appendice, a Sud, ad uso annesso rustico. Tale porzione negli anni '80 è recuperata ad uso residenziale.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.16

CARATTERISTICHE GENERALI

via U. foglio 5° mapp. 69

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
 rurale ☐
 commerciale ☐
 artigianale ☐
 misto ☐
 altro ☐

abitato ☒
 parz. abitato ☐
 disabitato ☐

superficie coperta mq 306
 volume mc 1.530

in piani n° 2
 eventuale sottotetto ☐

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro condotta
 di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
 a cortina ☐
 a corte ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, ala o altille ☒
 brodo ☐
 altro ☐

centro storico ☐
 nucleo rurale ☒
 altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Laterizio ☐
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
 buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE


buono ☐
 mediocre ☐
 cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni 160
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione

ALTRO

L'edificio censito al C. Napoleonico, in un aggregato di notevoli dimensioni viene in gran parte già demolito ai primi dell'800. In tempi recenti è stato completamente demolito per dar luogo alla costruzione dell'attuale che nulla richiama dell'originario.


1 Angolo Nord-Ovest 3
 2 4




C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.17

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo
sez. V foglio 80 mappa 76-345

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 185

volume mc 1.017

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Ovest

2 Part. fronte Sud

3

14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortine ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brelo ☐
altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☒

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐

mediocre ☒

cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1957

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione e nuova costruzione


ALTRO

Il manufatto edilizio, censito al C. Napoleonico, in forma ridotta rispetto all'attuale, rimane pressoché invariato fino al C. Austria co, successivamente, nella seconda metà del 1800, è stato ampliato a Sud-Est. Nel 1957 l'annesso rustico a Sud-Est è stato demolito con la costruzione di un nuovo edificio residenziale. Gli elementi della tipologia originaria sono riscontrabili nella parte Ovest del fabbricato attuale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.18

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo
sez. foglio mapp.


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 247
volume mc 1.605

in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Ovest 3 Angolo Sud-Ovest
2 Angolo Sud-Est 4 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
brto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione


ALTRO

L'edificio era definito in una forma semplice, rettangolo, alla fine del 1700, e rimane invariato fino al C.Austriaco. Successivamente è stato ampliato ad Ovest e ristrutturato negli anni '70. Tracce dell'edificio di antica origine si rilevano nella parte Est dove la serialità delle aperture e la forma del corpo edilizio è quella tipica delle costruzioni rurali con parte residenziale a due piani più granaio a sottotetto.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA




INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.19



CARATTERISTICHE GENERALI
via Cassola
sez. II foglio 52 mapp.


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 250
volume mc 1.000
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☐

1 Fronte Sud 13
2 14



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
giardino ☒
orto ☐
cortile sia o simile ☐
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo latestazio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo latestazio ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

COPERTURA

tipo tegole ☒
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974
ENTITA' DELL'INTERVENTO demolizione e nuova costruzione


ALTRO

L'edificio, presente già alla fine del 1700, è rimasto invariato fino al C. Austriaco. Successivamente è stato ampliato a Sud-Est per essere poi totalmente demolito con la costruzione di un edificio completamente estraneo alla tipologia edilizia originaria.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AG.20

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cassola

sez. U foglio 82 map. ---

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale

☐ rurale

☐ commerciale

☐ artigianale

☐ misto

☐ altro

abitato

parz. abitato

disabitato

superficie coperta mq 588

volume mc 2.040

In piani n° 2


eventuale sottotetto ☒




1 Porz. fronte Sud

2

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato

☐ a cortine

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☒ giardino

☐ orto

☒ cortile, ala o simile

☐ brolo

☐ altro

☐ centro storico

☒ nucleo rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi-Tegole

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO

DESCRIZIONE

L'edificio era presente, parzialmente, già alla fine del 1700.

Successivamente è stato ampliato ad Ovest, assumendo nella seconda metà del 1900 una particolare conformazione dovuta, tradizione orale, alla realizzazione di un nuovo edificio voluto dall'Imperatrice M.A. di Savoia in sostituzione del casone con tetto di paglia bruciato.

Nel 1970 è stato ampliato ad Est e a Sud del corpo centrale è stato realizzato un corpo nuovo in sostituzione di una vecchia tettoia.

Sulla parete Sud c'è un affresco votivo, rimangiato maldestramente, raffigurante S. Antonio.

Interessante e ben conservato è il lato Ovest del complesso in cui i segni della povera architettura rurale originaria risaltano con estrema chiarezza.

Il prospetto Sud è caratterizzato da un portico chiuso ai lati da due fianchi con finestre a scuri sormontate da aperture di aerazione per il sottotetto-fienile.

Il tetto è in coppi a due falde longitudinali con struttura portante di elementi in legno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Sud



2- Particolare fronte Sud



3- Part. fronte Sud



4- Pittura murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.21

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cassola

sez. U. foglio 5^a mapp. 162-163
288-283

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☐ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 288
volume mc 2.015

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est 3 Fronte Ovest
2 Parz. fronte Sud 4 Parz. fronte Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☐
giardino ☐ nucleo rurale ☒
orto ☐
cortile, ala o simile ☐
blocco ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐ buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☒

COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE


buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒

NOTE


INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____
ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____
L'edificio censito al C. Napoleonico venne ampliato come riscontrabi-
le dai catasti storici, in momenti successivi. Il manufatto non ha
subito in tempi recenti trasformazioni radicali e si leggono pertan-
to con chiarezza nel portico rivolto a Sud con orditura ed architra-
vi lignei, nella copertura in coppi, nell'ampio tamino a Nord e
nella serietà dei fori finestra con scuri nella parte residenzia-
le e a feritoie di aerazione in quella rurale. Gli elementi tipici
dell'edilizia rurale

ALTRO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



INDIVIDUAZIONE CATASTALE

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9-22

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Boreo
sez. U foglio 8 mapp. 279-281
278-239

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 310
volume mc 2.170
in piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Fronte Nord
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro per metà
coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, sia o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPIERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Parz. ristrutturazione ed ampliamento

ALTRQ VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già definito in una forma planimetrica ampia alla fine del 1700 e presentava a Sud-Ovest due edifici che risultano già demoliti alla metà dell'800.

In seguito il manufatto è stato ampliato ad Ovest con la realizzazione anche di annessi rustici a Sud (anni '50-'60).

La completa ristrutturazione della parte Ovest dell'edificio ne ha modificato in maniera consistente la tipologia originaria.

Interessante e ben conservata la parte centrale ed Est dell'edificio, quella di più antica origine, caratterizzata dalle ampie falde longitudinali della copertura in coppi, interrotte da un abbaino, dalla plastratura del portico con architravi ed orditura del tetto in travi in legno e tavole accostate con sovrastanti coppi.

Una scala in legno completa di ballatoio, ubicata all'interno del portico ad Est, fornisce il vecchio accesso al piano primo.

Il prospetto Est lineare e semplice è caratterizzato dal camino alla veneta e dalla serialità dei fori finestra completi di scuri.

Il prospetto Nord permette la lettura originaria con la parte a residenza ubicata ad Ovest, che si sopraeleva di poco rispetto all'insieme.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord-Ovest



2- Particolare del portico



3- Fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.23

CARATTERISTICHE GENERALI


via Strà
sez. II foglio 8° map. 154

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐


abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 57
volume mc 200
in piani n° 1
eventuale sottotetto ☒




1 Angolo Sud-Ovest 13
2 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
blocco ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1982
ENTITA' DELL' INTERVENTO: Ristrutturazione

Il manufatto edilizio, non censito al C. Napoleonico, è presente al C. Austriaco, in forma ridotta rispetto al C. all' Impianto. Successivamente è stato ristrutturato contemporaneamente parziale delle caratteristiche tipologiche originarie. Interessante l' apertura rivolta verso Sud, che apre al portico rivolto verso Ovest, questo a conferma della sua origine di annesso rustico a servizio della residenza.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.24

CARATTERISTICHE GENERALI

via Strà

sez. foglio 5 map. 150=178


EDIFICIO

- DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
- abitato ☐ parz. abitato ☒ disabitato ☐

superficie coperta mq 345
volume mc 1.960


In piani n° 2

eventuale sottotetto ☐




- 1 Angolo Sud-Ovest
2 Part. Fronte Nord


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

- parco ☐ centro storico ☐
giardino ☐ nucleo rurale ☒
orto ☐ cortile, ala o simile ☐
brolo ☐ altro ☐

TIPOLOGIA

- isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo Mattone-Laterizio ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo Legno-Laterocemento ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

- tipo Coppi-Tegole ☐ buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

- buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale

ALTRO

Il manufatto edilizio era già definito in una forma compiuta alla fine del 1700 e rimane invariato fino alla prima metà del 1800. In seguito è stato modificato per essere parzialmente demolito e ricostruito ad Est negli anni '60. La parte Ovest del manufatto mantiene la tipologia originaria con camino alla veneta sul prospetto Ovest, cornicione in cotto sagomato, balconi con scuri e copertura a due falde longitudinali con coppi.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.25

CARATTERISTICHE GENERALI
via Strà
sez. 11 foglio 8 e 9 map. 253-153
340-341
EDIFICIO 32-20

DI TIPO: residenziale ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
misto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
parz. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

superficie coperta mq 650
volume mc 4.030
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud
2 Fronte Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simile
☐ brolo
altro ☐

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo Mattoni-Laterizio
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo Legno-Laterizio
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐


COPERTURA
tipo Coppi
buono ☐ ☒ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☒ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono ☐ ☒ ☐ mediocre ☐ ☒ ☐ cattivo ☐ ☒ ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1960
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'ampia casa rurale esistente alla fine del 1700 è individuata assieme ad edifici limitrofi, nel nucleo detto "La Strà" nel Catasto Austriano.

All'epoca è già stato realizzato a Sud-Est l'ampliamento destinato, fin dall'origine, a residenza.

Numerosi e frazionati interventi di ristrutturazione e in ampliamento hanno in gran parte cancellato i tipi architettonici originari, oggi riconoscibili solo nella parte centrale ancora porticata, nell'andamento del tetto, in generale in coppi a due falde longitudinali, e nella testura muraria di parti a Nord unitamente ad aperture caratteristiche proprie dell'uso rurale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Particolare portico




2- Part. fronte Sud



3- Part. fronte Sud



4- Angolo Sud-Est



5- Part. angolo Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Olivieri
sez. II foglio 5° mapp. 256


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato


superficie coperta mq 150
volume mc 1.025

In piani n° 2
eventuale sottotetto




1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Est


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brodo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone c.-Sasso
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anni '60

ENTITA' DELL' INTERVENTO: Ampliamento
Il manufatto edilizio, già "Cassinaggio alla Vecchia", censito al C.Napoleonico, rimane invariato fino alla prima metà del 1800. Si nota un primo ampliamento a Sud-Ovest nel C.all'Impianto. Successivamente è stato ampliato ad Ovest e ad Est con la realizzazione di unità edilizie da poco ristrutturata e nel caso della parte Est realizzata negli anni '60. Caratteristico il portico rivolto a Sud con la scala esterna di accesso al primo piano.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via Olivari

sez. II foglio 5° map. 125-367

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 480

volume mc 2.741

In piani n° 2


eventuale sottotetto ☐




1 Fronte Sud 13

2 Part. fronte Sud 14


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta
di paglia

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐

nucleo rurale ☐

altro Casa sparsa ☒

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Sasso-Mattone-Later. ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi-Tagole ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO : Ampliamento

ALTRO VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio censito al Catasto Austriaco era già definito in una forma planimetrica compiuta nella prima metà dell'800 ed ubicato in prossimità del "Cassinaggio alla Vecchia" ad esso limitrofo ad Ovest.

Il fabbricato, attestato a Nord della strada consortiva, nella seconda metà dell'800 viene ampliato ad Ovest e successivamente a Sud-Ovest agli inizi dell'attuale secolo.

Nel 1970 il fabbricato è stato parzialmente demolito ad Est per la realizzazione di un edificio ad uso residenziale completamente estraneo al contesto ambientale.

Gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le demolizioni e nuove costruzioni hanno visibilmente deformato il fabbricato che solo nell'attuale parte centrale conserva i caratteri della tipologia edilizia originaria.

L'ampio portico rivolto a Sud è scandito da due pilastri in mattone con architrave in legno come pure l'orditura portante del tetto.


La copertura è a due falde longitudinali con la caratteristica linearità del filo di gronda.

Nella parte Ovest l'ampliamento e la sopraelevazione, realizzati nel 1928, si notano anche per la diversa composizione della muratura.


Il prospetto Nord è caratteristico delle abitazioni rurali dell'epoca con camino alla veneta.

Sotto il portico c'è una nicchia per immagine sacra e sulla parete Est tracce di una pittura murale ora completamente ricoperta dal colore bianco a calce.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



2- Nicchia




1- Angolo Sud-Ovest



3- Angolo Sud-Est



4- Part. Est



5- Angolo Nord-Ovest



6- Part. Fronte Nord

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° A10.3

CARATTERISTICHE GENERALI
via Olivari
sez. V foglio 5° mapp. 191-283

EDIFICIO

DI TIPO: ☐ residenziale rurale ☐ commerciale artigianale misto altro ☐ abitato parz. abitato disabitato

superficie coperta mq 225
volume mc 1.350
In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Fronte Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione
coperta di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA ☒ isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco altro

CONTESTO AMBIENTALE ☐ parco ☐ giardino orto ☒ cortile, ala o simile ☐ brodo altro

☐ centro storico ☐ nucleo rurale ☒ altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI tipo Mattone-Sasso-Later. ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI tipo Laterocemento ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

COPERTURA tipo Coppi ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO Il fabbricato, identificato agli inizi del 1800 con il toponimo "Cassinaggi detti gli Ulivari", appare già sostanzialmente modificato alla fine dello scorso secolo. Ristrutturato negli anni '70 l'edificio ha subito una radicale trasformazione tale da cancellare i caratteri tipologici originari.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFMETRIA

1:5000

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.4

CARATTERISTICHE GENERALI

via Olivari

sez. D foglio 5° map. 134

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

misto

altro

abitato

perz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 145

volume mc 795

In piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud

2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

Isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

cortile, ala o simile

brolo

altro

centro storico

nucleo rurale

altre

Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterocemento

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Coppi

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELL'E

buono

mediocre

cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO : ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO : ristrutturazione


ALTRO

Il fabbricato, già esistente agli inizi del 1800, è rimasto pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Appare notevolmente modificato alla fine del 1800 ed in epoche più recenti viene ampliato ad Est. La ristrutturazione degli anni '70 ne modifica sostanzialmente l'aspetto pur essendo ancora visibili alcuni caratteri tipologici dell'abitazione rurale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A10.5

CARATTERISTICHE GENERALI
via Olivieri
sez. U foglio 5° napp. 142-308
141

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐

abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 420
volume mc 2.640
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1 Part. fronte Sud 3 4
2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da massaro coperta di
paglia per metà

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, ala o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone - Sasso ☐ buono ☒ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno ☐ buono ☒ cattivo ☐


COPERTURA

tipo Coppi ☐ buono ☒ cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ cattivo ☐
buono ☐ cattivo ☐


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO Anno 160
ENTITA' DELL'INTERVENTO Ampliamento
VEDI ALLEGATO




C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA
1:5000

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già definito in una forma planimetrica articolata e compiuta alla fine del 1700 e rimane invariato nella prima metà del 1800.

Successivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato principale è stato ampliato ad Est ed Ovest mentre l'annesso rustico esistente a Sud viene demolito e ricostruito ad Est.

Nella seconda metà di questo secolo è stato costruito un fabbricato residenziale ad Ovest del manufatto originario e ad esso parzialmente collegato.

Il fabbricato originario è caratterizzato a Est da un ampio portico con pilastro in mattoni ed architrave in legno come pure l'orditura principale della copertura.

Ad Ovest il portico è stato chiuso per la realizzazione di un garage a servizio della residenza.

La copertura è a due falde longitudinali con filo di gronda lineare per tutta la lunghezza del prospetto Sud.

Nella parte centrale del manufatto, originariamente adibito a residenza c'è un interessante camino alla veneta.

Il prospetto Nord è quello tipico delle abitazioni rurali dell'alto padovano con i fori finestra per i vani di abitazione e le aperture di aerazione del finile.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Sud



2- Particolare portico



3- Angolo Sud-Est



4- Angolo Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A11.1


CARATTERISTICHE GENERALI

Via G. Bruno
sez. II foglio 50 mapp. 322-333

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒ rurale ☒ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro ☐
abitato ☒ parz. abitato ☐ disabitato ☐

superficie coperta mq 2.735
volume mc 4.745
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Fronte Sud, parz. 13
2 Angolo Nord-Est 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, aia o simile ☒
brolo ☐
altro ☐

centro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-laterizio ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo Coppi ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
delle STRUTTURE buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974-1979
ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizione e nuova costruzione, ristrutturazione
zienda


VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




INDIVIDUAZIONE CATASTALE


C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio esistente agli inizi dell'800 con destinazione a "Casa da Massaro" rimane pressoché immutato fino alla metà dello stesso secolo.

Alla fine del 1800 l'edificio risulta ampliato nella parte ad Ovest e la sagoma planimetrica appare modificata.

Ulteriori modifiche sono da far risalire alla prima metà dell'attuale secolo con l'eliminazione dell'ampliamento della fine '800 e la riduzione dell'appendice posta a Sud.


Le modifiche sostanziali al fabbricato sono di epoca recente ed hanno interessato la parte Sud-Ovest del complesso con la demolizione del preesistente per la costruzione di un fabbricato ad uso abitazione che non ha nessun riferimento con il contesto tipologico del complesso.

La porzione più interessante dal punto di vista architettonico è attualmente limitata al fabbricato posto immediatamente a Nord della parte ricostruita e caratterizzata a Sud dal vasto portico con la sequenza dei pilastri in mattone a sezione ottagonale e la palazzina che conclude ad Est il fabbricato stesso a due piani con sottotetto emergente rispetto al complesso.

Un recente intervento di ristrutturazione limitato alla porzione adiacente alla palazzina pur rispettando sostanzialmente i caratteri tipo logici originari ha palesemente falsato i rapporti dimensionali di due camini alla veneta posti sul lato Nord del fabbricato.

La copertura, della porzione di fabbricato di maggiore rilevanza tipologica è caratterizzata da due ampie falde longitudinali, mentre la parte emergente è a quattro falde con cornice semplicemente sagomata in cotto.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Est




2- Angolo Sud-Ovest



3- Part. cornice e finestra sottotetto



4- Part. cornice



5- Part. pilastro ottagonale

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A12.1

CARATTERISTICHE GENERALI

via Europa
sez. II foglio mapp.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 640
volume mc 2.600

In piani n° 2
eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest. 13 Part. fronte Sud
2 Part. angolo Sud-Ovest. 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala o simile
brolo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro Casa sparsa

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone-Laterizio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Laterocemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
buono
mediocre
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 160
ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

ALTRO VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (180-4)




C. AUSTRIACO (185-4)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso ad uso rurale é presente nella prima metà dell'800 e rimane pressoché inalterato fino alla fine dello stesso secolo.

Nella prima metà del 1900 il fabbricato subisce notevoli trasformazioni con ampliamenti ad Est e ad Ovest.

Gli interventi di ristrutturazione risalenti ad epoche più recenti hanno fatto perdere all'edificio i caratteri tipologici primitivi,

La parte architettonicamente più interessante é limitata alla porzione Ovest caratterizzata dalle due aperture del portico a sesto ribassato e corrispondente all'ampliamento dei primi '900 e dalla palazzina residenziale immediatamente adiacente


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Part. fronte Sud



2- Part. fronte Sud



3- Part. fronte Sud