


**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**

**2° P.L.
2014/2019**

531501550

**Schede Progetto "B":
Edifici di valore storico-ambientale (Sezione A).**

**COMUNE DI
GALLIERA VENETA
Provincia di Padova**



**Azione 2° P.L.
Delibera C.C. n°14 del 20/01/2016.**

**Approvazione 2° P.L.
Delibera C.C. n°15 del 24/02/2016.**

**Il Sindaco
Stefano Donatolo**

**Assessore Urbanistica
Dr. Giuseppe Rizzo**

**Il Responsabile Area Urbanistica
Arch. Nello Zucchi**

**Il Segretario Comunale
D.ssa Stella Foybold**

**Il Progettista
Arch. Silvio De Niro**

531501550

COMUNE DI GALLIERA VENEZIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Cassiano

Sett. 1° foglio 58/80-7-783

EDIFICIO

TIPOLOGIA

residenziale

commerciale

artigianale

religioso

altro

SCUOLA

car. abitato

disabitato

superficie coperta mq 325

volume mc 1.725

in 5 ani n° 2

eventuale settore



1. Fronte Nord-Est

2. Fronte Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)



C. ASTRACO 1954



C. ALL'INFIANTO (1951)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato civile

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parece

giardino

orto

cortile, ala o simile

breto

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo lastre in cemento

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo lastre in cemento

buono

mediocre

cattivo

COPIERTURA

tipo tegola

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELL'INTERNO

buono

mediocre

cattivo

VOTE (RISERVA SUCCESSIVA ALL'IMPATTO ORIGINARIO ANNO 1978)

ENTRA DELL'INTERVENTO: parziale ristrutturazione

L'edificio, derivato dal Casale, è stato ampliato e modificato, sia alla fine

che delle due ali, per interventi di ristrutturazione, della

parte centrale, della parte del corpo centrale e della porzione

per la parte centrale, nonché gli edifici adiacenti al nucleo primitivo, per

un miglioramento modificato a vari livelli, si è verificato un aumento del

completo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N°



CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Caterina
sez. II foglio 32 map. 231

EDIFICIO

TIPO: residenziale
turistico
commerciale
art. g. n. 1
altro

abitato
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 1500
volume mc. 1500
in piani n° 2
eventuali sottotetti

1. angolo borgo-Grati 2
2


C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALSTRUCCI (1854)

C. ALL'INPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AERODIDCENIMETRI



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: PARADISO Rurale

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altre

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, ala e simile
altro

CONTIN. STORICO
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo Campi
basso
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 180

ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALFRO

L'edificio presente nella prima metà del 1800 e già modificato
alla fine del 1800 e stato demolito nella prima metà
del 1900 per far posto, in posizione più arretrata a Sud, ad un
edificio di costruzione più recente.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.3

CARATTERISTICHE GENERALI


Via S. Giacomo
sez. J foglio 5° mappe 12

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale
misto altro

utilizzo: abitativo
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 185
volume mc 1.025
n° piani 2
eventuale sottotetto ES



1 Fronte Edif
2 Fronte Nord
3 Fronte Ovest

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corteo
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, sala e simile
☐ strada
altro

centro storico

nucleo nucleare

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio / mattoni
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo: lastri
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1928

ENTITA' DELL'INTERVENTO: addizionale

L'edificio, sortito da un'ipotesi di recupero, è stato realizzato alla metà del 1928 con l'intento di adattare, con le tecniche dell'epoca, la struttura esistente di mattoni e legno, alla nuova destinazione di abitazione. Nel primo piano, la struttura è stata rinforzata con pilastri in cemento armato, e la copertura è stata sostituita con lastre di cemento. L'edificio è stato realizzato nel 1928, in sostituzione dell'edificio precedente, che era stato distrutto nel 1918 a seguito della guerra.


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1928)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESCRIZIONE

Il nome "Capitello" indica nel tempo il fabbricato, però in molti luoghi della zona si chiama così per identificazione popolare solo la sede del posto occupato e del ricovero dato all'animale sacro.

Il vocabolo Capitello ha un nesso con il latino "Caput" nel valore topografico della parola, cioè nel senso di Capo, estrinsecità, incontro di vie, riflettendo la via d'uso, principalmente la situazione viaria del territorio e precisamente quella della campagna, solcata dalle centurazioni romane, con la strada che si interseca ad angolo retto e dopo luogo ad incroci nei quali si frequentano corrispondenze, e ancora corrispondenze, l'insediamento dei centri abitati, al convergere di confini, l'incizio di una via.

L'interpretazione da dare al nome è questa, cioè, come si è detto, i capitelli stavano e stanno all'incrocio di vie anche se ultimamente alcuni sono stati spostati per non essere ingombrati.

Il loro posto originario è da considerarsi al centro del quadrivio o trivio e se ritrovano ancora ubicati in questo luogo.

La funzione del capitello, essendo centrale nell'organizzazione delle parrocchie, rende poco agevole la ricerca storica per mancanza di documenti degli archivi parrocchiali.

La ricerca deve essere condotta direttamente sul territorio e a contatto con gli abitanti rappresentanti di quel mondo rurale unico che si muoveva attorno ai capitelli.


Questi manifesti sono segni visibili di una situazione storica che in alcuni luoghi sopravvive ancora, interpreti di una mentalità della popolazione che viveva immersa nel soprannaturale, tanto che si presentava spesso di cogliere in ogni fatto l'intervento celeste.

Il mondo rurale, infatti, anche se privo di alcune spiritualità cristiana, viveva nella remota attesa di un evento storico per la quale si muoveva ad animare l'ambiente.

La presenza del Capitello rischiarato di notte dal lume ad olio, aveva lontane le sembianze demoniache e questa è la motivazione prima capita per cui esiste una dissimulazione di tanta Capitezza nella zona rurale.

Il Capitello in muratura di via S. Giacomo, presente al Cavestro allo Deposto e ubicato in prossimità della Chiesa di S. Giacomo è simile ad un tempio e rispetta l'antica posizione e chiamamento dei suoi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

ghia sserri con la facciata rivolta verso Ovest in modo tale che il sacerdote officiante, rivolto verso l'ara "altare", guardasse a levante.

Questo modello di Caputello a edicola è a quattro (come di cui una ad Est l'altare e parte di salienti orientamento).

Il prospetto principale, rivolto a Ponente è caratterizzato da una arcata con arco a tutto sesto in cui si offende sacro rappresentanza la Madonna con il Bambino Gesù e un Santo in preghiera.

Altre due nicchie sono ubicate nelle pareti laterali a Sud e a Nord.

L'immagine sacra della nicchia a Sud è visibile mentre quella posta a Nord ha verso quest'ultimo il colore e vincente tecnica della pittura nel segno inciso sul marmo e dolomitazione delle figure e tipico della offese.

La base del Caputello è pressoché rettangolare con la facciata più elevata, sul lato maggiore, composta da elementi classici: il basamento, le lesene con base e capitello, l'architrave, il frontone con timpano triangolare.

Le parti in rilievo sono ottenute con elementi in otto sagomato e indicazione della partitura, una cosa che si è avuta nella realizzazione di questo interessante capitello.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Angolo Nord-Ovest



2- Fronte Ovest



3- Retroscena Ovest



4- Chiave di volta



5- Angolo Sud-Ovest



6- Retroscena Sud



7- Angolo Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.5

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Caterina
sez. all. foglio 11.5 map. 11.5


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale

commerciale
religioso
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq
volante
e piani
orientamento




1. facciata Sud-Ovest
2. facciata Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1806)



C. ALSTRACCO (1954)



C. ALL'INFRANTO (1951)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: abitazione di famiglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

semplice
a cortina
a corteo
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile alla o simile
brutto
altro

esente storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: leggero
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo: coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO

AL SO VENTI ALLICATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE

L'edificio iscritto di cui la chiesetta rappresenta l'epitome è denominato Chiesa di S. Maria, dal toponimo di origine romana (anche scolpito come Chiesa di S. Maria in certi codici) probabilmente dovuto al nome dell'antica Chiesa di S. Maria presente nel territorio "Cassinese".

In origine questo edificio era la Pieve di S. Martino di Lupatini, ottenuta la propria autonomia religiosa intorno al primo del '300. A tale periodo è attribuibile l'attuale facciata del sagrato, in senso all'orientamento e matrone, sostituita alla fine degli anni '50 con l'attuale.

Nelle seconde metà del '300 la chiesetta è completata dal campanile.

Nell'atto dell'ignotità ne "Trevise e le sue Pieve" dice che nel 1470 la chiesa è stata restaurata, nel 1562 è demolita, nel 1505 ricostruita in stile e successivamente rimaneggiata nel 1720.

L'edificio ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi edilizi, tutti, come la disposizione del campanile dell'ala di prospetto, tipici dell'epoca rinascimentale, all'attuale ubicazione. La modifica del ferri di restauro, dalle originarie forme con strabocche all'interno alle attuali "a spicciolo", è formale, l'altare che è stata costruita come attualmente nel 1700, la già citata murata di facciata del sagrato, a destra, sono del primitivo edificio.

La chiesetta presenta un impianto a croce greca e absidale, esortata secondo la disposizione liturgica, commentata da qualche fonte da riportare l'abito in corrispondenza delle eresia che all'interno sono strettamente parentali da quattro medaglie, offrendo la raffigurazione di S. Eusebio.


La facciata, rivolta a ponente, presenta elementi architettonici classici, definiti da quattro lesene con basamento a definizione del portale d'ingresso commentato dalla stessa raffigurazione di S. Eusebio, in facciata intermedia da modanatura barocca.

L'altare di origine sei-settecentesca, è voltato nell'ala di levante della croce.

All'interno quattro angoli di finiscono le sommità delle arate della croce.



ARCHIVIO DI S. CARLO (172)
BIBL. STORICA DI S. CARLO (172) - DS4
SOPPLICA A ROMA: STAMPATO 1720
1720 : 1720
In stampa l'originario testo
di S. Eusebio.



10 - Particolare
decorativo
dell'altare

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1220

CARATTERISTICHE GENERALI

via R. Galvani
sez. U. 100m 52 map. 13

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

triple

compart. 24

artigianale

mixto

alt. m.

abitato

part. abitato


disab. cat.

substanz. esport. mc 10

volume mc 10

la piani n° 2

eventuale sottotetto



1. Fronte Nord
2. Fronte Sud-Est

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo abitativo

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo abitativo

buono

moderato

cattivo

COPERTURA

tipo colla

buono

moderato

cattivo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo abitativo

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo abitativo

buono

moderato

cattivo

COPERTURA

tipo colla

buono

moderato

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO OGGETTUALE ANNO 1978

ENTRA DELL'INTERVENTO: Edilizia

Edilizia: più recente alla fine del 1700, appare molto

che nella prima metà del 1800, ed entra alla fine della prima

edile l'attesa edilizia, presentando anche l'aspetto del primo

centro della ristrutturazione degli anni '70 ha perso il partito

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

ed area che si vede la conservazione della struttura dell'edilizia

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Centro storico

pag. 8

SCHEDA B

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

C. RIPO EON CO INSPAI

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 117

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA S. GIACOMO

SEC. II foglio 80 map. 106

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

funzione

comparto da

articolazione

edilizia

altro

uso dato:

part. abitato


abitato

superficie coperta mq. 50

volume mc. 100

In piani n° 2

eventuale annesso



1. fronte Sud
2

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1864)



C. ALL. IMP. (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESIGNAZIONE D'USO ORIGINALE: CANTIERE DI LAVORAZIONE

SCHEDA B

TECNOLOGIA

solare
a portico
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parete
giardino
orto
cortile, alla b. p. m. e.
braccio
altro

CANTIERE STORICO
NUOVO FUNTO
ALTRO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno
buono
mediocre
cattivo

COPIERTURA

tipo: tegole
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

CELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO CANTIERE ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO

Il cantiere è stato realizzato nel 1900, successivamente al suo stato attuale è stato modificato nel 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.7

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	10/03/M	08.02.1993	Strordinaria manutenzione

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero di fabbricato eseguito in modo coerente con la tipologia originaria.
Da segnalare il corpo secondario a Sud, di servizio, in posizione precaria rispetto alla viabilità.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 118

CARATTERISTICHE GENERALI


Via S. GIACOMO
sez. II foglio 85 napp. 224

EDIFICIO

di tipo residenziale
riforma
commerciale
agricola
mista
altro

abitato
parzialmente
disabitato

superficie coperta mq. 170
volume mc. 500
n° piani 3
sventolato sottobietto



1. fronte Est
2.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione
capacità di persone

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
corte
cortile, via o sbello
bosco
altro

carta storica

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo 1
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo 1
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo 1
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AMBIATO ORIGINARIO ANNO
SITUA DELL'INTERVENTO

ALTRI: ALLEGATO



C. ALL'ABBIATO (1891)

C. ALTRIAGO (1854)

C. NAPOLEONICO (1804)

C. ATTUALE

AERODIDGIANMETRIA



ALLEGATO SCHEDE N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE

Il fabbricato, connesso al Catasto Papaleone, manteneva intatta la sua sezione planimetrica fino al crollo del Catasto Papaleone.

Successivamente, con riferimento al Catasto all'Industria, il fabbricato subisce una forma planimetrica diversa dalla precedente, tanto che si può supporre una demolizione e nuova costruzione del fabbricato.

Il manufatto edilizio si presenta tuttora nella forma planimetrica definita nella seconda metà del 1880 e priva di superstrutture o di condizioni statiche pregresse.

I principali volumi che lo compongono sono tutti definiti superiormente da una copertura con andamento longitudinale a due falde con spigoli.

Il portico è rivolto principalmente a Est con pilastri in mattoni ed architrave in legno.

L'architettura principale della copertura è in travetti di legno con sottopavimento.

I prospetti sono simili a linee a V. L'architettura attuale è di origine erigibile.



1- Fronte Est



2- Fronte Nord



3- Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 6110

CARATTERISTICHE GENERALI

via S. Ivesono

sez. II foglio 28 map. 20-225

EDIFICIO

DI TIPO: residenza

purità

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parzialmente



disabitato

superficie coperta mq 24

volume mc 24

in piani 2

avanzato sottotetto



1. Fronte Sud-Est
2. Fronte Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (804)



C. AUSTRIACO (1654)



C. ALL'IMPIANTO (59)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DES NAZIONE D'USO ORIGINALE CARA DI MODIFICAZIONE

SCHEDA B

Topologia

isolato

a cortina

a corte

a cortina e a corte

a corte

a corte

a corte

Contesto Ambientale

quadrato

triangolare

irregolare

corridoria e a corte

braccio

altro

Caratteristiche costruttive e dei materiali

caratteristiche costruttive

caratteristiche costruttive

caratteristiche costruttive

caratteristiche costruttive

caratteristiche costruttive

caratteristiche costruttive

caratteristiche costruttive

Copertura

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

tipo

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo originario del complesso edilizio era presente alla fine del 1700 rimanendo pressoché inalterato fino alla prima metà del 1800.

Alla fine del secolo scorso il complesso, notevolmente ampliato, ha perso organicamente completamente la forma e l'unità urbanistica originaria.

L'edilizia allo stesso tempo di disimpegno del complesso edilizio è avvenuta sul lato Nord, attraverso lungo l'attuale via S. Giacomo, ed è caratterizzata da un paesaggio coeso, a sezione rettangolare, con sovrastante soffice, con orditura in legno, ad uso familiare, e da parte di locali ad uso abitazione.

La porzione di primo impianto, ad Ovest, è costituita dal corpo di fabbrica a due piani con copertura longitudinale a due falde, il corpo ad Est, attualmente ampliato in continuità, presenta, emergente, anche un piano sovrastante nella parte superiore lungo la via S. Giacomo; un corpo portico, rivolto a Sud, caratterizza la facciata stessa nella parte posteriore trovare però i semplici fori finestra del sottotetto.

A appendice, in corso ad uso residenziale ed in parte ad uso rurale, presenti notevolmente alla sezione edilizia in ampliata e Sud nella prima metà di questo secolo ha come elemento di spicco l'ampio portico rivolto ad Ovest.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Portico, area fronte Sud



2- Particolare, fronte Ovest



3- Particolare, fronte Sud



4- fronte Sud-Est



5- Particolare, fronte Sud-Est



6- Particolare, fronte Nord



7- Parte, fronte Sud



8- Parte, fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 3112

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Giacomo
sez. D. foglio 8° mappe 34-204
351-33


EDIFICIO

tipo: residenziale
tipologia
commerciale
artigianale
industriale
altre

edificato
parz. edificata
classificata

superficie coperta mq. 300
volume mc. 250
in p.c.m. n° 2

eventuale sottotetto ☐



- 1. Ingresso Nord-Est
- 2. Angolo Nord-Ovest
- 3. Part. Est. Nord
- 4. Part. Sud-Est

C. NAPOLEONICO 1804

C. ALSTRADONIESA

C. ALLI IMPIANTO 1891

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: CASA DA PENSIONE
coperta di 116,11 m. quadr. di terreno

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ centro storico ☐
giardino ☐ nucleo rurale ☐
orto ☐ area ☐
cortile, ala e simile ☐
vicolo ☐
altro ☐

TPOLOGIA

isolato ☐
a corteo ☐
a corteo ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: laterizio, mattoni
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: laterizio, mattoni
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

SCOPERTURA

tipo: laterizio
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1905-1973

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizioni e nuova costruzione

Altre informazioni: edificio in stile neoclassico, rimane invariato nella sua forma e nella struttura fino al primo metà del 1800. Successivamente è stato ampliato per volta per volta con l'aggiunta di portici e ad esso nel 1905 ed è venuto nel 1973. L'edificio è stato originariamente presentato nella parte centrale del complesso attuale.

COMUNE DI GALLERIA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Nallietra

sez. II foglio 44 map. 53

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

religioso

altro

abitato

part. abitato


disabitato

superficie coperta mq. 100

volume mc. 1.000

In piano n° 2

orientamento: scottocato



U. Angello Sud-Est 2 3 14

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMP. ANTO (1851)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

residenziale

a cortina

a corteo

a settore

a piazza

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corteo

cortile, sala o simile

braccio

altro

carico storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

COPIERTURA

tipo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, tranne il Campanilone, rimane intatto nel la sua forma planimetrica articolata e completa fino al Catino An-
Sulato.

Successivamente è stato, nella seconda metà del 1800, parzialmente de-
molito ed ovato ed ampliato nella parte Sud-Est.

Ulteriori ampliamenti sono da far risalire alla prima metà del 1900
come documentato dal Catasto Attuale e precisamente nella parte Sud-
Est ed Ovest.

Il fabbricato è di particolare interesse perché non ha subito rile-
vanti variazioni e si presta ad una lettura chiara ed organica dal-
la caratterizzazione dello stile con ruolo dell'alta padronanza.

Il corpo principale è orientato Est-Ovest mentre quello secondario
verso Nord-Sud e la loro unione crea una forma planimetrica ad "L" ro-
vesciata rivolta verso Ovest.

Il prospetto Est è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri in
mattoni ad architravi in legno.

La copertura è a due falde longitudinali con orditure principali in
travi con tralicci sovrapposti e coppi.

La linea di gronda è lineare per tutto il fronte. Il corpo a residenza
del fabbricato principale è abitato e fino a oggi si tolla il fab-
bricato secondario pure abitato a residenza.

Caratteristica del corpo secondario è l'orditura principale della co-
pertura che nella parte centrale è costituita da una serie di coppi-
te lignee con arcatecci, tavole e coppi sovrapposti.

Il prospetto Nord è quello tipico con aperture ad arcadione per il
fianco. Le porte finestre, quella della residenza con stori e stori per
il granaio.

Il fronte Est è caratterizzato dall'ampio fusto dei due veloni dei fabbri-
cati e si presenta semplice e lineare per tutta la sua lunghezza.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Angolo Sud-Ovest



2 - Particolare fusto Sud



3 - Angolo Nord-Est



4 - Angolo Sud-Est 5 - Part. Fronte Est


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**


ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDE **A.1.13**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	57/88	09.11.1988	Risultato e ristrutturazione
C.E.	180/88	24.12.1988	Varianza alla C.E. 57/88
C.E.	201/88	03.01.1989	Varianza alla C.E. 57/88

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero di immobile di significativa rappresentatività architettonica.
L'intervento ha conservato gli elementi architettonici significativi.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° AL.15


CARATTERISTICHE GENERALI

№ 201100000
cat. L. foglio 3° map. 206-234

EDIFICIO

USO: residenziale
commerciale
artigianale
industriale
altro

superficie coperta mq. 117
volume mc. 2112
in piano n° 2
eventuale sottotetto ☐




1. Fronte Sud-Ovest
2. Fronte Sud-Est


C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALSTRACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Magazzino

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

contesto storico ☐

ruolo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: legno-tavola
buone ☐
medie ☐
cattive ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno-tavola
buone ☐
medie ☐
cattive ☐

COBERTURA

tipo: legno-tavola
buone ☐
medie ☐
cattive ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
medie ☐
cattive ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1977

SUPPL. DELL'INTERVENTO: denuncia di inizio lavori

ALTRO: vedi allegato

ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, censito al Catasto Napoleonico, risale invece alla sua forma planimetrica, tipica delle case rurali di data originaria, fide il Catasto attuale.

Strutturalmente è stato parzialmente demolito ad Est per la costruzione di una abitazione completamente estranea alla tipologia edilizia originaria.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico prefabbricato perpendicolare per la realizzazione di veri ed usi abitativi.

Il pilastro originario del portico è in mattoni con architrave in legno. La copertura è a due folde longitudinali con traliccio portante in travi con tavole sovrapposte a corse.

Il prospetto Ovest è semplice e lineare con aperture finestrate chiuse da stucchi.

Una torretta del camino è posta simmetricamente al vertice delle due falde di copertura.

Il prospetto Nord è quasi identico alle case rurali con le aperture per le stalle ed i fori di servizio del fienile.



1 - Particolare fronte Sud



2 - Particolare fronte Sud-Ovest



3 - Fronte Ovest



4 - Fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA


Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.15**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

A.E.	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
	143/96	22.03.1997	Straordinaria manutenzione

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento limitato ad una porzione dell'edificio trazionato in più proprietà ha interessato strutture interne per l'adeguamento alle esigenze abitative e di carattere igienico-sanitarie, non modificando i prospetti.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41.10

CARATTERISTICHE GENERALI
Via Valletto

Scale: foglio 03 mappe 1132

EDIFICIO

di tipo: residenza e rurale

compartibile
agricola
altro

abitato
per abitato
disabitato

superficie coperta mq 121

volume mc 1000

in plani no. 2

esistente sotto: otto



1 Angolo Sud-Ovest 14-13
2 Pianta Sud-Ovest 14


C. NAPOLEONICO 1806

C. RISTORAZIONE 1834

C. ALLIPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE DELLA SCHEDA

SCHEDA B

TIPOLOGIA
residenza
a cortina
a corte
a giardino
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cortile, area simile
bosco
altro

centro storico
rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo
mattoni
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo
mattoni
cattivo

COPERTURA
tipo
mattoni
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORDINARIO ANNO 1962
SINTESI DELL'INTERVENTO: ristrutturazione.

ALTRO

L'edificio presenta all'interno del 20m nella forma planimetrica
mantenuta pressoché invariata fino alla fine dell'ottocento, secolo
passato, successivamente ampliato ad Est della via, nel 1900.
La struttura medievale presenta un piano di base in pietra
e mura di tufo, con decorazioni in stucco. Le costruzioni in pietra
sono in parte demolite e ricostruite in cemento armato.
Le mura perimetrali sono in pietra, con decorazioni in stucco.
Le mura interne sono in cemento armato, con decorazioni in stucco.
Le mura esterne sono in pietra, con decorazioni in stucco.
Le mura interne sono in cemento armato, con decorazioni in stucco.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEMA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA AL MASSIMO E CANALI DI PROPRIA DISTRIBUZIONE

TIPOLOGIA		CONTESTO AMBIENTALE	
☒ isolato	☒ parco	☒ centro storico	☒ ☐
☐ a cortina	☐ giardino	☐ nucleo rurale	☐ ☐
☐ a corteo	☐ orto	☐ cordoglio o simile	☐ ☐
☐ a cortina	☐ cordoglio o simile	☐ altro	☐ ☐
☐ a blocco	☐ altro		
☐ altre			

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI		STRUTTURE ORIZZONTALI		COBERTURA	
tipo	Stato di conservazione	tipo	Stato di conservazione	tipo	Stato di conservazione
☐ buono	☐ buono	☐ buono	☐ buono	☐ buono	☐ buono
☐ medio	☐ medio	☐ medio	☐ medio	☐ medio	☐ medio
☐ cattivo	☐ cattivo	☐ cattivo	☐ cattivo	☐ cattivo	☐ cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono	☐ medio	☐ cattivo
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTRATA DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO _____



SCHEDA N° AL 17

CARATTERISTICHE GENERALI

Via VALLATA

Località folle S. napp. 110

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale ☐ rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro

edificato ☐ preesistente ☐ distrutto

superficie coperta mq 161

volumi mc 1.810

in p.m. m² 161

eventuale sottotetto ☒

C. NAPOLEONICO (1804)	C. AUSTRIACO (1854)	C. ALL'INIZIO (1881)	C. ATTUALE	AEROFOTOGRAFIA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il nucleo di primo impianto dell'attuale complesso era già presente agli inizi del secolo scorso e consisteva, planimetricamente, in un'area assai ristretta, nella quale erano stati edificati alcuni edifici.

Alla fine del 1900 l'edificio appena privato, in parte, della porzione terminale dell'appendice ortogonale al fabbricato principale e l'attuale aspetto di questo parte è frutto di un intervento di ampliamento visivamente molto poco netto del 1920.

Il nucleo con le sue rilevanti trasformazioni e la lettura delle sue caratteristiche tipologiche della costruzione è possibile con buona certezza di precisione.

Il prospetto Sud è caratterizzato, nella parte Ovest, dal portico con pilastro in metallo, architrave e traliccio visibile con traliccio di accesso ai vari del primo piano.

La copertura è a suo fide longitudinale con fide di grande linea.

Il prospetto Ovest è semplice e caratterizzato da un interessante sezione di vista.

La zona del fabbricato edilizio e residenza si caratterizza rispetto allo insieme per tutte le parti sottostanti e termina con una copertura a quattro falde ripide delle costruzioni a base quadrata.

L'ingresso al corpo residenziale avviene tramite un corridoio a cui si accede da una apertura con arco ribaltato rivolto verso Sud.

Le aperture dei foci finestre, non scuri, caratterizzano il prospetto di questa parte del fabbricato.

Il prospetto Nord è quello tipico della abitazione rurale e assai netto, in cui sono geometrici dei diversi volumi del corpo residenziale e della parte rurale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta Sud-Ovest



2 - Veduta Ovest



3 - Veduta Nord-Ovest



4 - Veduta Nord



5 - Veduta Sud



6 - Veduta Ovest



7 - Veduta Nord-Ovest



8 - Veduta Nord

COMUNE DI GALLERIA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1338

CARATTERISTICHE GENERALI
via Villotta
sez. L. foglio 22/mex. 113-233

EDIFICIO
di tipo: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

edificato
semi-abitato
disabitato

superficie coperta mq. 215
volume mc. 1.100

In piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Lingolo Nord-Ovest 12
2. Piazza d'Armi 14

C. NAPOLEONICO 1800/1



C. AUSTRIACO 1854/1



C. DALL'IMPIANTO (1851)



C. ATTUALE



RESORTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: CANTIERA LAVORAZI LAVORAZI DI
PROPRIO AGENZIAMENTO

SCHEDA

TIPOLOGIA
ISO 110
a cortina
a corteo
a schiera
a blocco
altre

CONTESTO AMBIENTALE
paesaggio
giardini
urbano
cortina e al di sotto
blocco
altre

caratteristica
autonomia
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo cemento
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo cemento
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

Il fabbricato è stato presentato alla fine del 1900 per la
realizzazione di un nuovo fabbricato. La prima volta del 1900
è stato realizzato e successivamente è stato ampliato nella seconda metà degli anni
secondo l'andamento della forma urbanistica attuale.
A sud-est è caratterizzato dal portico con scala visitabile nel
suo al di sotto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 10

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA GALLERIA
SOL. 3 foglio 55 map. 110-112

EDIFICIO

di tipo ☒ civile ☐ rurale
☐ commerciale ☐ artigianale
☐ rustico ☐ altro

abitato ☒
parzialmente ☐
disabitato ☐
superficie coperta mq. 515
volume m³ 3.500
in piani 2
ordinata potestato



1. Angelo Neri-Ovest
2. Parco Ovest 1960

C. NAPOLEONICO 1804

C. AUSTRIACO 1804

C. ALL'IMPIANTO 1891

AEROFOTOGRAFIA 1970



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DI MURATO
a caso di necessità

SCHEDA 10

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ centro storico
☐ giardini ☐ nucleo rurale
☐ orto ☒ cortile, via e simili
☐ strada ☐ altro

TIPOLOGIA

☒ isolato ☐
☐ a cortina ☐
☐ a corteo ☐
☐ a scuderia ☐
☐ a stazzo ☐
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massiccio
muro ☐
medievale ☒
cattolico ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo massiccio
muro ☐
medievale ☒
cattolico ☐

COPERTURA

tipo massiccio
muro ☐
medievale ☒
cattolico ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO DEDICARIO ANNO 1970

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale, di ristrutturazione

ALTRO

Il complesso è stato oggetto di interventi di restauro e di consolidamento delle mura e delle coperture, con l'obiettivo di riportarlo allo stato originario. Gli interventi sono stati eseguiti nel 1970 e nel 1971.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

[illegible]

INDIVIDUAZIONE CAVISTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALI (1864)

DESTINAZIONE > USO ORIGINALE		CATEGORIA		SCHEDA B	
TIPOLOGIA ☐ isolato ☒ annesso ☐ annesso ☐ annesso ☐ annesso ☐ annesso ☐ altro		CONTESTO AMBIENTALE parco ☐ giardino ☐ orto ☐ collina, area o pianura ☒ bosco ☐ altro ☐		CONTESTO AMBIENTALE centro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐	
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI STRUTTURE VERTICALI tipo ☐ annesso ☒ isolato ☐		STRUTTURE ORIZZONTALI tipo ☐ legno ☒ cemento ☐		COBERTURA tipo ☐ copo ☒ tegole ☐	
STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO delle strutture ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo		STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO delle strutture ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo		STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO delle strutture ☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo	
NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'USO ORIGINARIO : ANNO					
ENTRA DELL'INTERVENTO : anno di costruzione originale					
ALTRE SCHEDA C					

NOTED

C. ATTUALE

AERO-FOTOGRAFAME VIA

An aerial photograph of a city street layout. The image shows a grid of streets and buildings. A central area is marked with a crosshair. The text 'AERO-FOTOGRAFAME VIA' is written vertically on the right side, and 'C. ATTUALE' is written vertically on the left side. The word 'NOTED' is written at the top left. The image is a black and white photograph with some white lines overlaid, possibly indicating a specific area of interest or a point of comparison.

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, censito al Catasto Napoleonico, rimane pressoché invariato fino alla prima metà del '800. Successivamente, nelle epoche metà dello stesso secolo, il fabbricato fu ampliato ad Ovest e rimane così invariato fino al Catasto attuale.

Verso la fine degli anni '80 il manufatto fu parzialmente demolito ad Est per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso abitativo non ancora ultimato.

Il edificio originario è rimasta la parte Ovest con il caratteristico portico rivolto verso Sud e la residenza residenziale a due piani, sottostante.

Il prospetto Nord, della parte originaria, è quello tipico delle costruzioni rurali dell'epoca caratterizzato dalla serialità delle aperture dei fori finestre con stucchi.

La copertura, della parte di antica origine, è a due falde longitudinali per la parte rurale e a quattro falde nella porzione residenziale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Nord



2- Angolo Sud-Ovest



3- Angolo Sud-Est



4- Angolo Nord-Sud



5- Portico e fronte Sud



6- Angolo Nord-Est


COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE ☒ B

ANNO

RIFERIMENTO SCHEDA



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	11/7/93	25.06.1994	Strordinaria manutenzione
C.E.	11/96	02.07.1996	Varianti

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero dell'immobile con conservazione e riproposizione degli aspetti architettonici originali.
La porzione ad Est, di altra proprietà, risulta non coerente con la tipologia dell'insieme originario.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 110/81

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA VILLIOLA

acc. al foglio 64, int. 52-53

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

reale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

semi-abitato


disabitato

superficie coperta mq. 10.175

volume mc. 175

n. piani 2

gratuito sottotetto ☐



1. Angolo Nord-Ovest 12

2. Angolo Sud-Ovest 12

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO 1854



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: ABITAZIONE CIVILE

CONTESTO AMBIENTALE

parco

pluriuso

artig.

ind. e agric.

ind. e agric.

altro

VILLOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massiccio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo cotto

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: AUMO

ENTRA DELL'INTERVENTO:

VEDI ALLEGATO

SCHEDA B

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Edificio costruito nella prima metà dell'800, all'incrocio tra la via Villetta e la laterale tra via Palazzo.

Da evidente tipologia rurale, ne dimostra i caratteri principali: tetto a due falde longitudinali; quella a Sud più ampia e l'abitazione del portico, ancora esistente nella parte centrale, prospetto Nord che dimostra il uso misto, rurale e residenziale della parte a due piani.

Sulla parete West, raffigurata sulla via Villetta, c'è una nicchia con una pittura murale vetiva, ora pressoché illeggibile.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Facciata Nord-Est



2- Facciata Est



3- Facciata Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDA **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.21

CENTRO



FIDATIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
A.E.	75/95	03.08.1995	Strordinaria manutenzione

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

Recupero complessivo dell'immobile, tipologicamente coerente con l'ambiente urbano.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 21-22

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Marconi


Sett. L. foglio 20° mappe 70-71-72-73

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale
commerciale artigianale industriale altro

solitario
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 450
volume mc. 1.200
in piani n° 3
eventuale sottobosco



1. Prosp. Sud
2. Prosp. Fronte Sud

C. NEPOLEONICO 1804



C. AUSTRIACO 1854



C. G. IMPIANTISTICO



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

TIPOLOGIA
abitato
a pertinenza
a corteo
a pertinenza
a pertinenza
a pertinenza

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cortile, sala e stalla
stalla
stalla

Caratteristica
nucleo rurale
altro

STRUTTURE VERTICALI

tipo
bueno
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo
bueno
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo
bueno
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

bueno
mediocre
cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO ORIGINARIO: ANNO 1978
ENTRATA DELL'INTERVENTO: ADESIONE A DEDICAZIONE

ANNO

edifico appartenente alla serie del 1700, è stato restaurato e trasformato in abitazione. L'edificio è stato restaurato e trasformato in abitazione. L'edificio è stato restaurato e trasformato in abitazione.

SCHEDA B

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.22

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	4/87/M	03.02.1987	Strordinaria manutenzione copertura

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

Intervento secondario che non altera l'immobile nel suo insieme, peraltro poco rappresentativo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-23

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Galliera


502 m. foglio 1/10 map. 111-23

EDIFICIO

D.T.P.O. riconosciuto
urban
scenografico
antiquario
altro


abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mc 150
volume mc 1.500
n. piani 2
eventuale sezione 33



1. Fronte Ovest 13. Fronte Nord
12. Angolo Sud-Ovest 14.

C. NAPOLEONICO (180-9)



C. AUSTRIACO (185-9)



C. ALL'IMPIANTO (1897)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
cortile, area a cielo ☒
breccia ☐
altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☒
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo muratura ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

COPIERTURA

tipo ☐
cattivo ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
delle strutture ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:
L'edificio, all'angolo tra le vie Villaggio, Loggia ed Stabile Vin
tali, è stato completamente ristrutturato nel 1900. Recentemente l'abitazione
ha subito un ampliamento verso il cortile, a Sud-Est, l'anno modificato tale
porzione del fabbricato che invece lungo la via principale, conser-
va la struttura antica, originaria e le pareti della stessa via.
L'edificio, perimetrale, subisce una lunga e stessa via.
Si compone di un corpo principale che si congiunge
perpendicolarmente corpi secondari di abitazione.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 51.05

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villaretto

sez. Foglio 10 map. 2-116

EDIFICIO

EX USO residenziale

tipologia

commerciale

artigianale

altro

abitato

uso abitativo

disabitato

superficie coperta mq 115

volumi mc 1100

la. 1981 n° 3

eventuale sottotetto



1. Post. fronte Sud

2. Post. fronte Sud

C. NAPOLEONICO 1804



C. AUSTRIACO 1834



C. ALL. IM. ANTO 1881



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA 1960



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

data di messa in

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

parz. aia o simile

altro

contesto storico

contesto rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

COPIERTURA

tipo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA REALIZZAZIONE: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO: 1981

AUTORE DELL'INTERVENTO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, sorto al Caluso Napoleonico, rimane pressoché inalterato nella sua forma planimetrica, articolata e complessa, fino alla prima metà del 1800 come documentabile dal Catasto Austriaco.

Sussanzialmente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato è stato ampliato ad Ovest ed in piccola parte a Nord-Est.

Ristrutturazioni, ampliamenti e superaffettazioni rendono difficilmente la lettura dell'edificio originario che mantiene intatte, però, le sue caratteristiche nella parte Sud-Ovest.

La parte Ovest è caratterizzata dal portico rivolto verso Sud e dalla palazzina residenziale a due piani.

Il prospetto Nord è quello tipico dell'abbazia rurale di antica origine, con filo di grande massa per quasi tutta la lunghezza del complesso.

La torre è quella tipica e sua falda longitudinale con orologio in legno e munita in coppi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare Fronte Sud, parte Ovest



2 - Part. Fronte Nord



3 - Part. angolo Nord-Est



4 - Part. Fronte Nord



5 - Part. Fronte Sud



6 - Part. Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDA

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.25

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

	ESTREMI DELL'ATTO	DATA	TIPO DI INTERVENTO
C.E.	16/05/M	22.04.1985	Strutturativa manutenzione
C.E.	8/88	22.01.1988	Varianti alla 16/85/M

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero complessivo dell'immobile con conservazione degli aspetti architettonici generali originali, peraltro di non rilevante valore.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11/86

CARATTERISTICHE GENERALI

Via 10/11/12

sez. II foglio 02 map. 31-32

EDIFICIO

tipo: residenza

uso: rurale

comunicazione: antipendio

edilizia: altro

abitato: parco, abitato

disabitato


superficie coperta mq. 1015

volumi: mq. 5.050

in piani: 4

avanzato: avanzato

11



1. FOTOGRAFIA AEREA

2. FOTOGRAFIA AEREA

C. NAPOLEONICO 8804



C. ALTRIACCO 1854



C. ALTRIACCO 1854



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE (secondo il regolamento edilizio) in caso di intervento

PROLOGIA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

CONTESTO AMBIENTALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

CONTESTO AMBIENTALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

STRUTTURE ORIZZONTALI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

COBERTURA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980

ENTRATA DELL'INTERVENTO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ALTRA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

SCHEDA B

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio, già "Casa di propria abitazione" e "Casa da lavoro" viene censito al Catasto Napoleonico sotto il toponimo di "La Villotte" ed in tale epoca il complesso appare composto da tre unità censite e rimane pressoché inalterato fino alla metà del secolo scorso.

Alla fine del 1800 il fabbricato appare notevolmente trasformato: viene soppeso in un unico edificio complesso a fabbricato pressoché unitario e con una cortina scostata lungo l'attuale via Villotte ed assumendo la conformazione planimetrica tuttora leggibile.


Nella prima metà dell'attuale secolo il complesso subisce le maggiori trasformazioni con la ristrutturazione della parte del fabbricato a Sud, adiacente a via Villotte, e con l'innalzamento, in direzione Nord, dell'attiguo posto ortogonamente al fabbricato primitivo ed abitata a sud-est.

Il complesso di notevoli dimensioni conserva tuttora molte delle parti compromesse, i caratteri architettonici originali in particolare nel corpo di fabbrica costituito da tre piani e sostenuto da sei colonne di tipo corinzi. La cortina all'ingresso via Villotte, dovuta a opere per il recupero della corte interna in passaggio sostituito da un arco a sesto ribassato.

Le facciate rimaste pressoché inalterate ed originarie per la varietà del Cori Tronconi, chiusa da muri e contornati da una fascia di colore, oggi parzialmente visibile.

Sul prospetto Est del corpo principale ed emergente rispetto al resto del complesso, esiste, sullo sfondo di una nicchia, una piccola chiesa di carattere popolare, diversamente visibile pur essendo stata ricostruita nel 1959, raffigurante Cristo in croce.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Ovest 2- Particolare accesso



3- Particolare fronte Sud-Est



4- Fronte Ovest 5- Fronte Ovest int.


6- Particolare

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDA **B**ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.26**CENTRO**

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|-------------------------|
| C.E. | 30/88 | 11.04.1988 | Ristrutturazione |
| C.E. | 34/89 | 03.04.1989 | Varianti alla C.E.30/88 |
| | | | |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**☐ **RILEVANTE ENTITA'****Note**

L'intervento presenta principalmente la costruzione di un'apertura ad arco sul portico esistente, mentre per il resto si tratta di interventi di modesta entità.

COMUNE DI GALLIERA VENEZIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 40/87

CARATTERISTICHE GENERALI


Via Adige
sez. II foglio 111

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
 rurale ☐
 commerciale ☐
 artigianale ☐
 misto ☐
 altro ☐

abitato ☒
 par. abitato ☐
 casolare ☐

superficie coperta mq 240
 volume mc 1.170
 in pian ☒
 eventuale annesso ☒



1. Veduta Sud-Ovest
2. Fronte Sud

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, area o sfalio ☒
 strada ☐
 altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
 a cortina ☐
 a corte ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 cortile, area o sfalio ☒
 strada ☐
 altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattoni a vista
 buono ☒
 mediocre ☐
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laminati in cemento
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppa
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:

L'edificio fu restaurato all'inizio del 1900 in forma più ampia ri-
 costruendo l'originale verficabile nella prima metà dell'800.
 Successivamente fu restaurato alla fine del 1900 tutto da
 nuovo, ma con sostanziali differenze strutturali, in
 particolare nella copertura, che fu sostituita con una
 nuova, e nella struttura, che fu sostituita con una nuova.
 L'edificio è visibile in tutta la sua estensione e nella
 sua interezza.

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.27

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|-------------------|------------|--|
| C.E. | 55/05 | 10.07.1985 | Ristrutturazione interna o restauro lacciata |
| C.E. | 163/87 | 30.02.1988 | Variante alla C.E. 55/05 |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Fabbricato poco significativo.
Presenza di elementi incoerenti rispetto all'originaria tipologia.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.25

CARATTERISTICHE GENERALI

Via V. Veneto
sez. 11 foglio 18 map. 25-24

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐

Stato: ☒
parzialmente ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 100
volume mc 1.140

In piano n° 8
avanzamento spiccatissimo ☒



L. Fronte Nord
L. Angolo Sud-Ovest
L. Angolo Nord-Est
L. Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☐
a cortina ☐
a corpo ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

paesaggio ☐
urbano ☐
D-1C ☐
cortile, aria o cielo ☒
solo ☐
altro ☐

carico statico ☒

nucleo rurale ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐
base ☐
moduli ☐
altro ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo ☐
base ☐
moduli ☐
altro ☐

COPERTURA

tipo ☐
base ☐
moduli ☐
altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
moderato ☒
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INVENTARIO ORDINARIO: ANNO 1980
ENTRATA DELL'INTERVENTO: localizzazione, natura, estensione, importanza
- il edificio inserito al C. Topografico, essere, abitato, di altro, etc.
alla forma, l'andamento, l'aspetto, la qualità, la bellezza, la storia, la
scoperta, ecc. Gli interventi di ristrutturazione e di nuova
costruzione con soprelevazione di alcune parti, parti, parti, parti, parti,
caratteristica, l'andamento, l'aspetto, la qualità, la bellezza, la storia, la
scoperta, ecc. La sala di costruzione, posta a Sud-Est, al 100
piano.

ALTRO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. ALBERTINO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1921)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.2B

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|--|
| C.E. | 136/94 | 01.12.1994 | Cambio d'uso da commerciale ad artigianale |
| | | | |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Adeguamento funzionale ed igienico-sanitario non comportante alterazioni di rilievo allo stato di fatto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art. 3 L.R. 80/80 e art. 9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 13/29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Nazario

sez. foglio map.

ESERCIZIO

DI TIPO: residenziale
 rurale
 commerciale
 artigianale
 militare
 altro

abitato
 par. abitato
 disabitato

superficie coperta mq. 172
 volumi mq. 533

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1. Provata 13
2. Argento 14

DESTRUZIONE D'USC ORIGINALI

Fabbricato 1911/12

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
 a cortina
 a corte
 a schiera
 a blocco
 altro

CONTESTO AMBIENTALE

barico
 giardini
 orto
 cortile, alla
 strada
 altro

centro storico
 nucleo rurale
 altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo masso-mattone
 buono
 mediocre
 cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
 buono
 mediocre
 cattivo

COBERTURA

tipo cappa
 buono
 mediocre
 cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE

buono
 mediocre
 cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INVENTARIO PRELIMINARE

Il fabbricato esistente nella prima metà del 1800, prima pressoché
 integro, fu alterato fino all'attuale dello stesso proprietario, successivamente
 agli inizi del 1900 fu fabbricato e annesso al suo modesto annesso
 lungo, in questa sede, accanto l'edificio ha subito un notevole rifac-
 timento, per l'attuale demolizione della parte ovest, annesso
 la costruzione anche alobolische, con l'attuale, sono state realizzate
 appropriate per effetto di una sopraelevazione.

C. NAPOLEONICO 1804



C. CASTRACI 1814



C. ALL'INFRANTO 1891



C. ATTUALE



AEROPORTO 1911



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

SCHEDA N. 11.50

THESE THINGS ARE


via Montebello
 sez. II foglio 6° mappa 525-526
525-526

01000000

DATE
CITY
APPROPRIATE
COMMUNITY
BOARD

1. **பெயர்:**
 2. **தேதி:**
 3. **இடம்:**

dispositivos electrónicos
en un plano
de 2000 mm
de altura
de 2000 mm
de altura
de 2000 mm
de altura



1 From the Red-Jacket
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
84

Case: 1:20-cv-00001-UNA Document 1-1 Filed 07/20/20 Page 1 of 1

DE
IN
IN
IN
IN

1902051

[illegible]

Discussion

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| placca | ☐ | trattori attore |
| giardino | ☒ | |
| ario | ☐ | musico rurale |
| corriere alla stalla | ☒ | |
| brodo | ☐ | altre |
| stessa | ☐ | |

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STATUS VERMICALI

☐ ☒ ☐
 Alabama
 Mississippi
 California

STRUCTURE. DAZZLE

| tipo | insufficiente | buono | molto | ottima |
|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| lingua | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| metodo | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| costo | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELE STOUTAGE CUBANO INDIANATO 1970-80


NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO:

[illegible]


C. NABOULET, J. C. LEBLANC



C. AUSTIN HALL



C. 21111825A 2017.01.19 01:11



3. 10. 1971



AERO POLYMER



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 31

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Verucchi
sez. I foglio 4° imp. 527

EDIFICIO

IN TIPO: residenziale o
turale
commerciale
artigianale
misto
altro

edilizio
pari, altro
distretto

superficie coperta mq
volume mq
in piani n°
eventuale sottotetto ☐

UNB000 000

1 2

13 14

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPARO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

facile
a vertice
a corte
a schiaro
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
parche
orto
fortificato o simile
blocco
altro

entro storico ☐
nucleo rurale ☐
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo ☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo ☐ ☐ ☐
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'EDIFICIO ORIGINARIO ANNO

Il fabbricato di modesta dimensione è verosimilmente giunto al
completo stato di degrado alla fine della seconda
guerra mondiale, successivamente alla distruzione della metà del 1900
e stato demolito e non più ricostruito.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 31-20

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Venezia
Sed. I. Foglio 35 Mapp. 4555


EDIFICIO

ES. TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

edifico ☒
part. abitato ☐
d'abitato ☐

superficie coperta mq 140
di cui mq 1.000

n° piani 2
quantità sottotetto ☐



☐ angolo Sud-Est
☒ Part. di foglio Sud-Est 4

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di Massaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortile
☐ a corteo
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, spia o aiuola
☐ brodo
☐ altro

IS

caratteristica

numero cartella

area

CAPACITA' COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo struttura in muratura
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo lastricella
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo Cappi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono ☐ cattivo

DELLE STRUTTURE

☐ buono ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978
ENTRA DELL'INTERVENTO: ALCANTARA

ALTRI

L'edificio, atteso al C. Napoleone, rimane pressoché inalterato
fino ad oggi recente. Ristrutturato alla fine degli anni '70 il
fabbricato ha subito una radicale trasformazione per cui la stessa
elettricità della corrente elettrica è stata messa sotto il sistema
alla primitiva tipologia

C. NAPOLEONE (1804)

C. ALSTRACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 44.35

CARATTERISTICHE GENERALI


Via: V. MARCONI
s.d. 10.000 m² map. 20-45-
52-477

EDIFICIO 475

DI TIPO: residenziale
turistico
commerciale
culturale
misto
altro

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 1.000
volante mc 4.500
in piano 1 3
eventuale sottotetto 12



11. FORTINO NELLA
12. ANGOLO NORD-OVEST

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: CARATTERI PROPRIA ABITAZIONE
e uso domestico

TIPOLOGIA

fabbrica
cortina
cortile
cortile
cortile
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parete
giardino
corte
cortile o altro
altro

SCHEDA B

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo (sistemazione) altri
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo (sistemazione) altri
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo (sistemazione) altri
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 2001 - COLLETTA
ENTRÉE DELL'INTERVENTO: IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO 2001 - COLLETTA

ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1921)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDE N°

DESCRIZIONE

L'edificio esposto al Cattedrò Museo di Storia della Città di Milano, si presenta già all'epoca in forma particolarmente articolata e complessa.

Nella prima metà del 1800 il complesso viene ampliato con la prosecuzione di corsi di fabbrica e di definizioni, e Sud, uno spazio a corte. Successivamente alla fine della stessa secolo il fabbricato appare ancora più articolato e Nord, con la contemporanea demolizione dell'estremità meridionale a Sud e con il proseguimento dell'ala Est dell'edificio.

Le maggiori trasformazioni sono da far risalire alla prima metà della secolo scorso, e consistono nelle opere che il complesso assume la sua pianificazione attuale leggibile.

Il fabbricato attuale è pervaso dal risultato degli interventi ininterrottamente realizzati nel tempo che hanno prodotto una evidente discontinuità architettonica tra le diverse componenti, da particolareggiare in particolare la parte Est del complesso caratterizzata dal preesistente ed è costituito di recente alla corte interna e alla galleria, costituita da due piani per sottotetto, che conserva i caratteri tipologici tipici dell'epoca di costruzione.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Particolare Fronte Nord



Particolare Fronte Sud



Particolare Fronte Nord



Particolare Portico




Particolare



Part. Fronte Sud



Part. Fronte Sud



Part. Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-34

CARATTERISTICHE GENERALI

via
sez. 15 luglio 80 map. 312


EDIFICIO

di tipo: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato ☒
per: ☒ abitato
☐ disabitato

superficie coperta mc 120
volume mc 150

in piani 2
eventuale sottobosco ☐



11 Argento Sud-Est
12 Argento Nord-Ovest

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corteo
☐ a schiera
☐ a blocco
altre

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, ala o simil. in
☐ strada
altre

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COBERTURA

tipo coppi
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

degli edifici ☐ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE ORIGINARIA: ANNO

ENTRA DELL'INTERVENTO

La facciata di questa casa è stata restaurata nella seconda metà dell'800, quando l'edificio era ancora un abitacolo. Nel primo del '900, quando l'edificio era ancora un abitacolo, che presenta, al prospetto Nord, un tipico edificio di una casa abitacolo, con una facciata a un tetto a due falde, con un abitato, su cui si staglia una parabolica, poco evidente, il carattere popolare della casa di abitacolo.

ALTRO

D. NAPOLÉONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1856)



C. ALL. IMPIANTO (1901)



C. CITTÀLE



AEROFOTOGRAFOMETRI



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricazione murale

SCHEDA B

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

| | |
|---|--|
| SCHEDA N° <u>AL.35</u> | |
| CANTIERISTICHE GENERALI
via <u>SAVERIO</u>
sez. I, foglio <u>44</u> <u>1:200</u> <u>55-505</u> | |
| DI TIPO ☒ EDIFICIO
☐ residenziale
☐ turistica
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ industriale
☐ altro | ACQUEDOTTO ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
poz. abitato ☐
discarico ☐ |
| superficie coperta mq <u>131</u>
volume mc <u>310</u>
in piani <u>1</u>
eventuali sottoterra ☐ | angolo sud-ovest <u>12</u>
angolo nord-ovest <u>14</u> |

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.35

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'A.E. | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|--------------------------|
| A.E. | 87/93 | 28.07.1993 | Ricostruzione |
| A.E. | 143/95 | 02/02/1996 | Variante alla A.E. 87/93 |
| A.E. | 168/95 | 07/02/1996 | Varianti alla A.E. 87/93 |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Solo una parte dell'esistente conserva i caratteri tipologici originari. Si rileva l'anomalia del pergolato sulla facciata Sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 51/33

CARATTERISTICHE GENERALI

via Montebelluna
scop. reg. 10/80 map. 12-22

USO

DI TIPO: residenz. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
turist. ☐
commerc. ☐
artigianale ☐
misto ☐
alt. ☐

abitato ☒
parz. abitato ☐
cisl. ab. ☐

superficie coperta mq. 80
volume mc. 200
in p. 2

eventuale adibito ☐



Angelo, 10/80, 13
2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortile ☐
a corteo ☐
a salotto ☐
a blocco ☐
alt. ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☒
cortile, ala e simili ☐
brecci ☐
alt. ☐

centro storico ☒
nucleo rurale ☐
alt. ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massiccio ☐ ☒ ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo buono ☐ ☒ ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo legno ☐ ☒ ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

SITUAZIONE DI CONSERVAZIONE

COMPRESSIVO

buono ☒ ☐ ☐
mediocre ☐ ☒ ☐
cattivo ☐ ☐ ☒

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

L'edificio è stato ristrutturato nel 1980, con l'eliminazione di alcune parti di struttura e la sostituzione di alcune parti di struttura, con l'eliminazione di alcune parti di struttura e la sostituzione di alcune parti di struttura.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMP. ANTONIO (1913)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 42.07

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Mazzoni

scat. foglio 58 map 9-41-15

7-132

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

rura e

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

per abitare

disabitato


superficie coperta mq 325

volume mt 1.100

in p.eri n° 2

eventuale sottotetto

no




1) Part. Fronte Sud 2) Part. Fronte Sud 3) Part. Fronte Sud

C. VAPOLETTICO (1804)



C. ALSTIVACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



C. AEROFOTOGRAFFIOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, area simile
brolo
altro

isolato
a cortina
a cortina
a schiera
a blocco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo a casa-torretta
buona
media
cattiva

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo a casa
buona
media
cattiva

COBERTURA

tipo a casa
buona
media
cattiva

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
media
cattiva

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1945

ENTRA DELL'INTERVENTO: PLATONICISMO

ALTRA NOTIZIA ALLEGATA

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già esistente alla fine del 1700 ed era una forma complessa ed articolata ed abitato a Nord della vecchia strada diagonale montale che da Vicenza portava a Treviso.

Nella prima metà dell'800 il fabbricato si presentava delimitato a Nord dall'attuale via Roma e al Sud da esso viene costruito il Municipio.

È in questo primo metà del secolo scorso che il manufatto viene per ultimo demolito ed è ricostruito nella seconda metà dello stesso secolo è stato ampliato a Sud con la realizzazione di una appendice che successivamente viene ampliata e prolungata fino all'attuale via Roma.

Dopo la guerra, nuove costruzioni, ristrutturazioni e soppressioni non sono state fatte al fabbricato originario di cui si nota traccia nella parte West dell'attuale complesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Particolare Palazzo 2 - Particolare del



3 - Part. Fronte Nord 4 - Part. Fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.37

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|---|
| C.F. | 84/84 | 03.01.1985 | Stranordinaria manutenzione ed adeguamento igienico sanitario |
| | | | |
| | | | |

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento non ha alterato in maniera significativa il fabbricato.
Nell'insieme del più ampio complesso edilizio, suddiviso in più proprietà, sono presenti diffusamente elementi non coerenti con il contesto originario, quali i poggioli e persiane a sbalzo, persiane avvolgibili, superfaccellazioni anche a carattere isolato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 58

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Disordine

sez. D. foglio 0° mappe 112

GENIO

DI TIPO: residenziale

ruvide

commerciale

artigianale

in uso

altro

abitato

part. abitato

disabitato

superficie coperta mq

volume mc

in piani

eventuale attivazione




1 angolo sud-est

2

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL' INFIANTO (1991)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Edilizia urbana

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, via o vicolo

altro

altre

TIPLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

mediocre

scario

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

mediocre

scario

COPERTURA

tipo

buono

mediocre

scario

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

scario

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

scario

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

1. Manufatto in stile 18° secolo, in stile neoclassico, con pianta rettangolare, con

altri 1. Manufatto in stile 18° secolo, in stile neoclassico, con pianta rettangolare, con

successivamente il fabbricato, nella seconda metà del 1800 viene

edificato ed è stato la sede di una palazzina residenziale.

Caratteristiche: presenza di elementi e linee di finitura neoclassica.

Stato di conservazione: buono.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.38

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|-------------|--|
| A.E. | 7/91/M | 16.02.01991 | Straordinaria manutenzione ordinaria |
| A.E. | 20/99 | 02/07/1999 | Restauro conservativo e costruzione di una pompelana |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

I lavori relativi all'autorizzazione n.20/99 non sono ancora iniziati.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 41.30

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Martini

pat. II foglio 428 map. 428

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

regia

commerciale

artigianale

edilizia

altre

abitato

per. abitato

disabitato

sigarette coperte per

volume

in piani

eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest

2 Angolo Nord-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALTRIACIO (1834)

C. ALL'INFIANTO (1881)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE - Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

edilizia

a cortina

a corteo

a cortina

a blocco

altre

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corteo

cortina, via o simile

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

costruzione

nuovo

restaurato

altre

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

costruzione

nuovo

restaurato

altre

COBERTURA

tipo

costruzione

nuovo

restaurato

altre

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLA STRUTTURA

buono

mediocre

altre

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLA STRUTTURA

buono

mediocre

altre

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORDINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

ANNO

VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALTRIACIO (1834)

C. ALL'INFIANTO (1881)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

ALLEGATO SCHEDA N°


DESCRIZIONE

L'edificio venne costruito nelle prime metà dell'800, su terreno sulla prima latifonda di via Barconi, strada principale del centro di Galtara, se fino ai primi dell'800.

Si compone di una palazzina residenziale ad "U", affacciata sul cortile, le cellette da una interessante facciata di muratura con elementi ornamentali in pietra.

Alla fine dell'800 l'edificio venne ampliato a Nord ed il nucleo originario risulta leggibile, rispetto all'aggregamento successivo, dalla diversa tessitura muraria.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1a - Fronte Nord



2a - Part. Fronte Sud



3a - Part. Sud

4a - Part. Fronte Sud

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.39

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|-------------------|------------|---|
| C.E. | 5/90 | 26.02.1990 | Ristrutturazione ed ampliamento piano interrato |
| C.E. | 28/93 | 16.04.1993 | Varianti |
| A.E. | 162/95 | 20.12.1995 | Completamento lavori di finitura |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

L'intervento non ha alterato in maniera significativa il fabbricato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.41

CARATTERISTICHE GENERALI

via Mercoledì


sez. e foglio 3° map. 44-18
552

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
 rurale ☐
 commerciale ☐
 artigianale ☐
 misto ☐
 altro ☐

abitato ☒
 parzialmente ☐
 disabitato ☐

superficie coperta mc 6.600
volume mc 1.447
in piani 4
eventuale pedana ☐



1 Fronte Nord
2 Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato ☒
 a cortina ☐
 a corteo ☐
 a volume ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico ☐
 nucleo rurale ☐
 cortile, ala o anfilato ☒
 altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Masseria
buona ☐
mediocre ☒
cattiva ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo adossamento
buona ☐
mediocre ☒
cattiva ☐

COBERTURA

tipo Copri
buona ☐
mediocre ☒
cattiva ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
delle strutture nuovo ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: NESSUNO


ENTRA' DELL'INTERVENTO ristrutturazione

In fabbricato già esistente e in buono stato, era un edificio a tre piani, con tre cortili, di cui uno adibito a orto e uno a giardino. L'edificio era in stato di abbandono e l'attuale proprietario, dopo averlo acquistato, ha provveduto a restaurarlo e a renderlo abitabile. L'edificio è stato restaurato nel 1980, anno in cui è stato acquistato. L'edificio è stato restaurato nel 1980, anno in cui è stato acquistato. L'edificio è stato restaurato nel 1980, anno in cui è stato acquistato.

C. NAPOLEONICO (180-4)




C. ALTRIACONNESI




C. ALL'IMPIANTO 189



C. ATTUALE



PERFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.41

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|----------|----------------------|------------|---|
| A.E. | 127/94 | 28.09.1994 | Straordinaria manutenzione |
| A.E. | 36/95 | 06.06.1995 | Straordinaria manutenzione e ripristino copertura |
| A.E. | 14/95 | 07.06.1996 | Variante 36/95 |
| S.B.A.A. | N.2888 | 21.06.1996 | |

☐ MODESTA ENTITA'

☒ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha ricostruito la composizione dei volumi originariamente costitutivi dell'edificio principale, ripristinando la simmetria assiale.

I lavori hanno interessato i locali interni con l'eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento igienico sanitario.

COMUNE DI GALLIERA VENEZIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-29

CARATTERISTICHE GENERALI

via Montebelluna

sat. L. 10/10/80 n° mappe 57-61

594

EDIFICIO

tipo: residenziale

resale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parzialmente


disabitato

superficie coperta mq. 1000

volumi mq. 1000

in piani 2

eventuale sottotetto



1) Alloggio Nord-Ovest

2) Part. Orientale Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di proprietà abitativa

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolata

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

plaziale

orto

contadino o rurale

urbano

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura

buona

media

cattiva

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: laterizi

buona

media

cattiva

COBERTURA

tipo: laterizi

buona

media

cattiva

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

media

cattiva

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: SIANO ALLA CO

ERTITA' DELL'INTERVENTO: L'INTERVENTO E' STATO EFFETTUATO

IL FABBRICATO, SOTTO AL CANTONAMENTO, CHE E' STATO FINO ALLA

SECONDA META' DELL'800. SUCCESSIVAMENTE IL MANUFATTO E' STATO PARTIAL

MENTE AMMODERNO CON LE ALTERNANZE DEL TEMPO CHE LA DETERMINA ALLO

EDIFICIO ESISTENTE A SUI. NELLA PRIMA META' DEL 1900 IL FABBRICATO E

STATO RILAVORATO IN AMPLIAMENTO CON L'EDIFICIO ESISTENTE A SUI.

INTERPRETO LA SCELTA DI RESIDENZA ALLO SUI. DA QUEL PERIODO

SOTTOSTA ALLA SCELTA DI RESIDENZA ALLO SUI. DA QUEL PERIODO

PIETRA SCONTRANDO DELLE FINESTRE.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL' IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)**

| | |
|---|--|
| SCHEDE N° AL.45 | |
| CARATTERISTICHE GENERALI
via 388-0002
sez. II foglio 12 mat. 107 | |
| EDIFICIO
DATO: residenziale
civile
commerciale
artigianale
misto
altro | |
| edificio
parte annessa
distribuita | |
| superficie coperta mq 130
volume mc 543 | |
| in piani 2 | |
| eventuale sottotetto | |

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

CASA DI PROPRIO ABITAZIONE

SCHEDA

3

TIPOLOGIA

☐ isolato
☒ semisolato
☐ a cortina
☐ a corteo
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile/sala o simili
☐ strada
☒ altro

caratteristiche costruttive e di materiali

STRUTTURE VERTICALI

☐ altro materiale
☐ legno
☐ mattoni
☐ cemento

STRUTTURE ORIZZONTALI

☐ legno
☐ cemento
☐ mattoni
☐ altro

COPERTURA

☐ tipo
☐ cappa
☐ tufo
☐ mattoni
☐ cemento

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950

ENTR DELL'INTERVENTO: PARZIALE DEGRADAZIONE

IL COMPLESSO TRAMITE AL COMPLESSO TRAMITE LA LINEA DI ABITAZIONE

ALTRIO

LA LINEA ABITAZIONE IN UN NOSTRO FABBRICATO NELLA PRIMA METÀ DEL 1950.

ALLA LINEA DELL'ATTUALE COMPLESSO TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE

ALL'OGGETTO ASSIEME ALLA LINEA TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE

VISIBILE. OGGETTO LA LINEA TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE

TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE TRAMITE

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

5. NAPOLEONICO (1804)

4. AUSTRIACO (1954)

3. ALLI BARRIATO (1954)

2. ATTUALE

1. AEROFOTOGRAFIA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.12

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Levissima

Area 1.500 m² mappa SSS

EDIFICIO

DATA 1980

TIPO residenziale

USO commerciale

ALTEZZA 10 m

ALTRE note

STATO buono

PARC. ABITATO no


DISPOSTO no

Superficie coperta m² 1111

Volume m³ 2.100

In plan no

Strutturalmente sottoposto no



1 angolo Nord-Est

2 Fronte Crest. parz. 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

edilizia

di cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, piazza e simili

braccio

altro

☐

☐

☐

☐

☐

☐ centro storico

☐ nucleo rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattoni-cattolici

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo cattolici

buono

moderato

cattivo

COPIERTURA

tipo mattoni

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono

moderato

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPianto ORIGINARIO: ANNO 1974

ENTRA DELL'INTERVENTO ristrutturazione con sopralavatore

Il complesso edilizio, dotato di 1.500 mq. di superficie, era destinato in una

forma planimetrica, ad essere utilizzato per la prima metà del 1980

e rimane invariato fino alla seconda metà dello stesso anno. Due

edifici, invece, si sono trovati in una situazione di degrado, per cui

l'intera struttura è stata demolita e ricostruita, con l'eccezione dei

due edifici, che sono stati conservati e restaurati, con l'eccezione dei

due edifici, che sono stati conservati e restaurati, con l'eccezione dei


due edifici, che sono stati conservati e restaurati, con l'eccezione dei

C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALSTRICO (1854)

C. ALL'IMPANTO (1894)

AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.P. 80/80 e art.9 L.P. 58/78)

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| SCHEDA N° | 31.45 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Via | Torretta |
| Settore | I - Foglia di mapp. 100 |
| EDIFICIO | |
| DI TIPO | residenziale |
| uso | resale |
| caratteristica | antico stile |
| altro stile | nido |
| altro | |
| abitate | ☒ |
| part. abitato | ☒ |
| disabitato | ☒ |
| superficie coperta mq. | 175 |
| volumi | mc 890 |
| in più | n° 2 |
| eventuale sottotetto | ☐ |



1 Angelo, Eric-Orest 13
2 2 14

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | | | |
|--|--|--|--|
| STRUTTURE VERTICALI | | STRUTTURE ORIZZONTALI | |
| tipo | Materiali | tipo | Materiali |
| | ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo | ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo | ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo |
| STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO | | COPERTURA | |
| ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo | | ☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo | |
| NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1973 | | | |
| ENTRA DELL'INTERVENTO: 21/11/1973 | | | |
| ALTRO: 11/11/1973 | | | |

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

A cadastral map showing land parcels. The map is oriented with a road running vertically on the right side. Several irregularly shaped parcels are outlined with solid lines. Some parcels are further subdivided with dashed lines. The map is enclosed in a rectangular border.

C. NADOLECNIK (1:5000)

100-443887-1

C. ATTUALE

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Polibioriente auto-e

TIPOLOGIA

☒ fasciate
☐ a cortina
☐ a porta
☐ a schiera
☐ a biacca
☐ altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, via o strada
☐ bosco
☐ altro _____

CONTESTO STRUTTURALE

☒ campo sportivo
☐ museo rurale
☐ altro _____

SCHEDA B

DESCRIZIONE

L'edificio rappresentativo della tipografia murale della zona è presente alla fine del 1800, viene ristrutturato nella parte West agli inizi degli anni '70 con sostanziali modifiche alle preesistenti gradazioni d'uso. L'edificio è con la struttura di un campo del portico.

La parte mediana conservata in questo ordine da interventi di manutenzione è caratterizzata dall'ampio portico rivolto a Sud scandito da pilastri in mattoni di insolite altezze.


La parte abitativa si sviluppa su due piani ed il piano superiore è diviso in un'unica stanza da una scala e da un ballatoio in legno che si sviluppa per la lunghezza del fronte abitato all'interno del portico; la scala riprende poi, con due riprese, alla fine del ballatoio, per servire il piano sottostante soprastante il locale d'abitazione.

Senza interruzione dal portico un ulteriore scala in legno appoggiata alla parete di uso di abitazione che conclude il complesso ad Est serve l'ampio locale.

La copertura per tale parte di fabbricato è a due falde con andamento longitudinale e la stessa definisce le semilicelle linee che concorrono a formare il prospetto Est.

La parte orientale del complesso, già ristrutturato e a quattro ali con cortile piano.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Angolo Sud-Est



2 - Dinamica fronte Sud



3 - Angolo Sud-Ovest



4 - Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/73)

SCHEDA N° 4145


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Egoia
sez. 1. foglio 8. map. 22

EDIFICIO

USO: residenziale
commerciale
artigianale
miste
altro
abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 550
volume mc 6.450
in pian. n° 2
eventuale sottotetto



1. Angolo Sud-Est
2. Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE PABBRICATO urbano

SCHEDA B

PROLOGIA

isolato
di cortile
a corteo
a scollatura
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, fila e simile
blocco
altro

centro storico
isolato rurale
altro

CAPATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio
a secco
massiccio
cattolico

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: Legno-Lattimazione
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo: cuneo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AMBITO ORIGINARIO ANNO 1975 - 1976 - 1977
ENTRA DELL'INTERVENTO: 1975 - 1976 - 1977

ALTRO: 1975 - 1976 - 1977

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1951)



C. ATTUALE




AEROFOTODERMIMETRIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta fronte Est e Piazza

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio venne costruito alla metà del 1900 con funzioni pubbliche che, pur nella notevole collocazione dei servizi ubiquitativi, presentavano l'aspetto di un complesso di edifici.

L'edificio si colloca con fronte all'asse della vecchia strada per Castelnuovo Veneto ed è limitato a Sud dall'originaria strada urbana e a Nord dalla nuova via per Cittadella, realizzata nella stessa periodo di costruzione dell'edificio.

A fronte del complesso, verso Est, venne riservata la piazza.

L'aggregato si presenta a forma di "U" ribaltata con, a prolungamento delle ali, due edifici separati, a Nord e Sud, allineati sul fronte. Sono di tipo e contenimento di un ampio cortile interno.

Come già detto l'aggregato edilizio si presenta con semplice sviluppo a due piani, più alcune sotto l'aspetto architettonico, è la parte centrale della facciata, a due piani più sottotetto, con portico da uso pubblico all'interno, definito verso la piazza da alcune arcate a tutto sesto con pilastri quadrati in mattoni.

Nella la cortina dell'edificio si presenta con semplice sviluppo a due piani, più alcune sotto l'aspetto architettonico, è la parte centrale della facciata, a due piani più sottotetto, con portico da uso pubblico all'interno, definito verso la piazza da alcune arcate a tutto sesto con pilastri quadrati in mattoni.

Il piano primo, prelevato, sull'asse centrale, una balconata in pietra con ed è affiancata da aperture conchiusa con arco a tutto sesto.

La facciata è complesiva, al piano sottotetto da aperture rotonde, in tempo roccioso nel soffitto a terra dei saloni principali al piano primo, con i servizi, sono accennati, del piano sottotetto.

La copertura della parte centrale è a quattro falde a sezione triangolare in un pinacolo in pietra.

La cornice è semplicemente segnata con dentella e, soprattutto alla stessa, in posizione centrale a periferia dei fori viceversa sotto i portici, un fregio in pietra e cui motivi decorativi di abito originale, vaticanesi, sono ripresi nell'architettura dei fori laterali.

Nell'immediato dopoguerra - fine anni '30 - venne innalzato il corpo centrale al centro della piazza che, un tempo in terra battuta e quindi annesso da ligistri venne sistemata e arricchita come appare oggi nella prima metà degli anni '60.

L'ala Nord-Ovest è stata ristrutturata ed ampliata, quale sede della Banca, nel 1981 mentre l'ala Sud-Ovest è in corso di ristrutturazione.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art. 3 L.R. 80/80 e art. 9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 01.05

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. I. foglio 001 mapp. 50

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

rurale

commerciale

artigianale

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq 228

volume mc 700

in pian

eventuale edificio



1. Fronte Nord

2. Fronte Sud

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMP. AUSTRIACO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa patrimoniale

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, area e simile

brella

altre

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, area e simile

brella

altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

materiali

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

materiali

buono

mediocre

cattivo

COBERTURA

tipo

materiali

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO ORDINARIO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

INTERVENTO ORDINARIO

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.48

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| A.E. | 27/87 | 13.03.1987 | Restauri e straordinaria manutenzione |
| C.E. | 117/87 | 24.09.1987 | Ristrutturazione |
| C.E. | 17/89 | 29.03.1989 | Variente |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Riorganizzazione funzionale interna con conservazione delle facciate.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 29

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA _____

307 U. 102/13 31 maggio 1980

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

commerciale

artigianale

religioso

altro

servizio

per disabili


disabilitato

superficie coperta mq. 850

volume mq. 3.000

la pianta n° 1

eventuale sottotetto



1 Fronte Nord

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: diversa dall'originale d.

invaluta

SCHEDA B

TECNOLOGIA

edilizia

a struttura

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

campagna o silvico

brebo

altro

CONTESTO STORICO

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

moderato

cattivo

COPERTURA

tipo

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

moderato

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INGIUNTO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTRATA DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO: _____

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA




DESCRIZIONE

Sull'asse centrale d'ingresso, innalzato su scalinata, è costruita la portale culminante in tempio che regge, in dimensioni ridotte, la facciata geometrica del frontone.

Il prospetto principale, al di sopra dell'ingresso, è una grande semicircolare e nello spazio interposto una lapide ricorda della costruzione della Chiesa.


All'interno dell'edificio il grande altare è sul soffitto, e sono tra le statue di G. M. Tassi e raffigurano la predica e la glorificazione di Santa Maria Maddalena. Mentre sul fondo del presbiterio, della stessa scuola, c'è il trionfo dell'Immacolata tra voli di Cherubini.

A Sud della Chiesa, nell'ottuso cortile, era ubicato l'originario cimitero prima della trasformazione napoletana.




Archivio di Stato Venezia - Anno 1790

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ric

Archivio di Stato Venezia - Anno 1652



Archivio di Stato Venezia - Anno 1652


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**


ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A.1.49**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| A.E. | 91/92 | 08.09.1992 | Restauro e straordinaria manutenzione |
| | | | |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Intervento di consolidamento delle finiture esterne (intonaci, modanature e tinteggiature, con sostituzione di due campane.
Si evidenzia la necessità di ripristinare la finitura a bugnato della base mediante l'eliminazione dello strato di intonaco di ricopertura.


COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA **A1.49/1**

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| A.E. | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|--|
| | 31/95 | 24.05.1995 | Risultato gradinate e copertura della chiesa |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Interventi di modesta entità, di carattere conservativo mediante integrazione delle parti deteriorate ed irreperibili.
La gradinata è stata smontata e consolidata mediante il rifacimento del letto di posa dei gradini.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1-50

CARATTERISTICHE GENERALI

V.4 - C.2007
sez. I - Foglio 02 - mappe 1/50.000


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
semirurale
agricoltore
industriale
altro

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 110
volume mc 3.375

in piani n° 2
eventuale sottotetto n° 0



1. Argento Red-Desat 13
2. Argento Red-Desat 14

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'INIZIO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Vassaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a corte
a corte
a corte
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, sp. o strada
braccio
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO

ALTRI ALLEGATI

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio originario, censito al catasto Napoleonico, con destinazione di "Casa de Nesso", venne sostituito nella seconda metà del 1800 per iniziativa di V. A. I. Maria Anna Carolina, più sposo dell'Imperatore Ferdinando I d'Austria, con la costruzione dell'attuale fondazione 502, l'antica "Imperatrice Maria di Savoia".

L'importante edificio, come si può osservare dal confronto delle mappe le Censuali, risulta, al censimento dell'anno 1954, ancora individuato con la conformazione planimetrica primitiva, pur essendo, però, anche come tutti i visibili, soltanto nella successiva fase di sviluppo grafico della zona del Centro, l'edificio viene infatti inglobato al 26 luglio dell'anno 1967.

Il complesso edilizio attestato con la fronte principale lungo l'asse della via Roma è caratterizzato dalla severità dei semplici volumi che lo compongono e il corpo principale orientale, con due appendici a formare una sorta di rivolta a sud.

Il fabbricato è a due piani, con sottotetto e in tale volume trovano posto le sale residenziali e le parti destinate alla residenza delle suore con relativi servizi.

Per la più bassa, originariamente porticata con tetto a tutto sesto, concludono ad Est e di Ovest l'edificio.

La parte facciata non monumentalmente scaturita dalla scialba del 19. riassume più anni, per i locali destinati all'attività scolastica ed alla residenza, riflette per il pieno sottotetto.

Le modifiche al fabbricato si sono svolte per risolle alle prime metà dell'attuale secolo con l'aggiunta dell'appendice ad Est, nuova, tante ampliata in epoca più recente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte sud



2- Particolare fronte sud




3- Part. fronte del

4- Part. fronte del est int.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI D'INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

| | |
|---|---|
| SCHEDA N° <u>AL.51</u> | |
| CARATTERISTICHE GENERALI
via <u>Koga</u>
sez. <u>T. foglio n° mappe 500-15</u> | |
| EDIFICIO
DI TIPO: <u>residenziale</u>
<u>turale</u>
<u>commerciale</u>
<u>artigianale</u>
<u>indus.</u>
<u>altro</u> | n° <u>1</u>
n° <u>1</u>
n° <u>1</u>
n° <u>1</u>
n° <u>1</u> |
| superficie coperta mc <u>275</u>
volume mc <u>1.000</u>
in piani <u>2</u>
avente/due sottotetto | n° <u>2</u>
n° <u>2</u>
n° <u>2</u>
n° <u>2</u>
n° <u>2</u> |



| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| STRUTTURE VERTICALI | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | COPERTURA | |
| tipo | materiali | tipo | materiali | tipo | materiali |
| busto | ☐ | busto | ☐ | busto | ☐ |
| mediosciv | ☒ | mediosciv | ☒ | mediosciv | ☒ |
| cattivo | ☐ | cattivo | ☐ | cattivo | ☐ |

| STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE | | | |
|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| busto | ☐ | mediosciv | ☐ |
| busto | ☐ | mediosciv | ☒ |

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INVIAMENTO ORDINARIO: AINC 1952
ENTITA' DELL'INTERVENTO: parziale demolizione e ricostruzione

ALTRA L'edificio viene demolito nella parte Ovest nel 1952 per far posto alla costruzione di palazzina ad uso di abitazione, la parte del parco antistante, con la traccia del parco originario ora chiusa dal cancello; conserva tracce del parco originario sulla facciata Est e Sud con portone metallico conico alla vetusta sulla facciata Est e Sud con due falde ortogonali ricoperte.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-55


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Nona
sez. 3 foglio 6 - meas. 228-736

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro
☐ abitato
☐ pert. edificio
☐ disabitato

superficie coperta mq 150
volume mc 260
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Sudo-Est
2 Fronte Ovest


3 Fronte Est

4

C. NAPOLEONICO (1804)



C. CALESTIACO (95-4)



C. ALI IMPIANTO 1891



C. ATTALE



AERODROMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA E' OFFICIO

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☒ giardino
☐ orto
☐ cortile, piazza, campo
☐ strada
☐ altro

scenari storici

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo calcestruzzo
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo Coppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COLLETTIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'ABANDONO ORIGINARIO ANNO 1895
ENTRATA DELL'INTERVENTO DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE

ALTRO L'edificio adorno è frutto dell'intervento del 1948, che conserva la destinazione dell'edificio originario (conservata solo in parte). È su via S. Pio XI e l'impianto retro Nord-Est e Nord, a lato, è l'edificio di autofficina ed abitazioni.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova


AGGIORNAMENTO SCHEDA **B**

ANNO **2000**

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.52

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



FOTODOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|----------------------------|
| C.E. | 20/89/M | 03.05.1989 | Straordinaria manutenzione |
| A.C. | 88/89/M | 12.11.1989 | Variente alla C.E. 20/89/M |
| | | | |

☒ MODESTA ENTITA'

☐ RILEVANTE ENTITA'

Note

L'intervento ha interessato una minima porzione dell'immobile mediante il rifacimento della copertura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11/52

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA S. ZIO
ACC. foglio 11/440

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale rurale

CONFESSIONE: cattolica

ARTIGIANALE: no

ALTRA: no

ABITATO: no

PORTA ABITATA: no


DISABITATO: no

SUPERFICIE COPERTA mq. 230

VOLUMETRICITA' mc. 1.150

IN PIANI: 2

EVENTUALE SOTTOTERRANEO: no



1. Angolo Nord-Ovest

2. Fronte Sud

TIPOLOGIA

isolata

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile, ala e simile

vicolo

altre

caratteristico

nuovo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura

mattoni

calcio

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno

legno

metallo

altro

COPIATURA

tipo: carta

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

DELE STRUTTURE

buono

moderato

cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INAGGIO ORIGINARIO: ANNO 1980

ENTRA DELL'INTERVENTO: 1980

Altre note: dopo essere stato ampliato, l'edificio è stato restaurato in anni recenti e stato completamente ristrutturato nell'attuale fase, solo in minima parte, si richiama agli elementi tipologici originari.

ALTRA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1864)

C. ALL'IMP. AUSTRIANO (1894)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

1980

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1864)

C. ALL'IMP. AUSTRIANO (1894)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

1980

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1-54

CARATTERISTICHE GENERALI

via San Giovanni


sez. 1 foglio 15 mappa ---

EDIFICIO

TIPO: ☐ residenziale rurale ☐ commerciale ☐ artigianale ☐ misto ☐ altro

abitato ☐ par. abitato ☐ disabitato ☐

rapporto coperto mq --- volume --- in piedi --- N° --- eventuali sottotetto ☐



1 Fronte Sud
2 Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Edificio rurale

SCHEDA B

TIPO LOGIA

☒ isolato ☐ a corteo ☐ a capra ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco ☐ centro storico ☐ giardino ☐ nucleo rurale ☒ orto ☐ cortile, via o simile ☐ altro ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo --- ☐ muratura ☒ legno ☐ ferro ☐ acciaio

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo --- ☐ muratura ☒ legno ☐ ferro ☐ acciaio

COBERTURA

tipo --- ☐ muratura ☒ legno ☐ ferro ☐ acciaio

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☐ buono ☒ mediocre ☐ cattivo

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INVIATO ORIGINARIO: ANNO ---

CAUSE DELL'INTERVENTO: ---

ALTRA ---

ALTRA ---

ALTRA ---

ALTRA ---

ALTRA ---

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.55

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Vico 50-1001
sez. 3 foglio 192-194
196-372

EDIFICIO

di tipo: residenziale

torre

commerciale

artigianale

altro

abitato

parzialmente


disabitato

superficie coperta m² 245

volumi mc 1.225

in piani n° 2

eventuale sottotetto



- 1 Fronte Est
- 2 Angolo Torre - Ovest
- 3 Part. Torretta Sud
- 4 Part. Torretta Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Vignaro coperta
C. piazza

SCHEDA B

TIPOLOGIA

- ☐ isolato
- ☐ a cortina
- ☐ a corte
- ☐ a schiera
- ☐ a blocco
- ☐ etc.

CONTESTO AMBIENTALE

- ☐ parco
- ☐ giardino
- ☐ orto
- ☐ cortile, piazza e circolo
- ☐ traliccio
- ☐ altro

- ☐ centro storico
- ☐ nucleo rurale
- ☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

- tipo: muratura
- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

- tipo: legno
- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ cattivo

COPERTURA

- tipo: tegola
- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ cattivo


DELLE STRUTTURE

- ☐ buono
- ☐ mediocre
- ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO DELL'INTERVENTO

Modifica attuale: viene ristrutturato nella prima metà degli anni 80. L'edificio è stato restaurato nel 1980. Sono presenti una veranda di abitazioni e si attestano ad "L" su fondo Galliera. La semplice della casa e la costruzione di dimensioni diverse. Carattere nobilitare delle abitazioni esistenti.

C. VAPORLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'INIZIO (1851)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B

ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.55

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|--------------------|
| C.E. | 27/00 | 12.04.1990 | Ristrutturazione |
| C.E. | 122/85 | 30.01.1900 | Restauro |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

1. L'intervento ha interessato una porzione dell'edificio di modesta entità

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 4156

CARATTERISTICHE GENERALI
via Scuola Colonna

sez. II. 1080 - 1.100 - 1.100 - 1.100

EDIFICIO

DI TIPO: residenza

uso

commerciale

artigianale

industriale

altro

abitato

part. abitato


disabitato

superficie coperta mq 190

volume mc 853

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1. Angolo Nord-Est

2. Fronte Nord

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐ giardino ☐ orto ☐ cortile ☐ strada ☐ altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☐ a cortina ☐ a corte ☐ a schiera ☐ a blocco ☐ altro ☐

contro storico ☒ nucleo rurale ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo ☐ buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo ☐ buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

COPERTURA

tipo ☐ buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ medio ☒ cattivo ☐

DELLA STRUTTURA

buono ☐ medio ☒ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INSEDIAMENTO DELL'INTERVENTO

ALTRA

VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'INFRANTONIERE



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Residenza

DESCRIZIONE

L'edificio venne costruito nella prima metà dell'800 in seconda linea rispetto alla via. L'edificio era adibito ad abitazione nelle principali caratteristiche tipologiche di doppio uso urbano e rurale, presso dei fabbricati periferici al centro urbano realizzato nell'epoca.

L'edificio definisce, con l'edificio fabbricato a Nord, un cortile interno di accesso; con la demolizione dell'edificio a Nord-Est intorno alla metà del secolo il cortile è diventato area di passaggio collegata a Vicolo Galassi.

Il fabbricato si compone di tre parti aggregate ad J delle quali la centrale è più bassa, con solo piano terra; mentre la ala laterale sono ad un piano più elevato e porticato verso il cortile interno.

I portici sono conclusi con architetture lignee orizzontali quello ad Ovest e con ampio arco a tutto sesto ad muratura quello ad Est.

Negli spazi porticati sono collocati le scale in legno non ballatoio di accesso al piano primo.

La copertura è in coppi e due falde longitudinali orientate secondo gli assi di sviluppo principale dei corpi componenti l'aggregato.

Lo stato dell'edificio evidenzia, particolarmente nella parte ad Est, l'abbandono di questi ultimi anni.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Parte centrale fronte Nord



2- ANGOLI Nord-Ovest, dal cortile interno



3- Parte fronte Sud



4- Fronte Ovest, S-E, Est

COMUNE DI GALLIERA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 21-57

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma
sez. L. foglio ab. mapp. 101-278

EDIFICIO

TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
rilevato
altro

abitato

part. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 100

volumi mc. 100

in 2° ord. 1° 2°

area di sottotetto




1. Angolo Sud-Ovest
2. Angolo Nord-Ovest

C. NAPOLETANO (1824)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1901)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Vissenza

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altre

CONTESTO AMBIENTALE

campo
giardino
cortile/pia o simile
braccio
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

100% muratura
buono
moderato
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo 100% muratura
buono
moderato
cattivo

COPIERTURA

100% muratura
buono
moderato
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono
moderato
cattivo

DELLA STRUTTURA

buono
moderato
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1978
ENTRA DELL'INTERVENTO: Parziale ristrutturazione

L'edificio in parte di un aggregato edilizio più veramente antico, è stato demolito e dalla mappa del C. Napoleone, per successive ristrutturazioni, si è formato l'attuale. Il gruppo di edifici, con funzione di lavoro, era costituito da un solo edificio, che si presentava con la facciata a figura di una "V" invertita. L'edificio era in corso a due filari, con l'edificio principale a due filari, e un corpo secondario a due filari, che si presentava con la facciata a due filari. L'edificio era in corso a due filari, con l'edificio principale a due filari, e un corpo secondario a due filari, che si presentava con la facciata a due filari.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11-53


CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma - S. P. 16 N.
sez. U. foglio 5 mappe 193-279
193-280

EDIFICIO

di tipo residenziale ☒
rurale ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
misto ☐
altro ☐
abitato ☒
parzialmente ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 175
volume mc 4.15
in parti n° 2
orientato sud-est ☒



1 Veduta Sud-Est

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di affitto con bottega

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiere
☐ a blocco
☐ altre

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile, a e d. ed. e
☐ bosco
☒ altro

☒ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo muratura ☐
buono ☒
mediocre ☐
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo legno-lamiera ☐
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

COPERTURA
tipo coppi
buono ☐
mediocre ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE
buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1982-1987
ENTITA' DELL'INTERVENTO: 100-100-100

ALTRO: VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1804)




C. ALL'INFIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESCRIZIONE

Il nucleo originario dell'edificio corrisponde approssimativamente all'attuale fabbricato con al piano terra Farmacia, Sala piazza Cine del 1700 "Casa d'affitto con bottega" il fabbricato evidenzia una funzione padronale urbana.

Il raffronto tra i riparti grafici dei documenti storici dimostra progressivi ampliamenti dell'edificio, a curvatura edilizia, verso Ovest, fino alla Via S. Pio N., mentre venivano costruite, verso i cortili interni, le propagande di servizio.

Nella zona si sono già ultimati lavori trasformativi che ora iniziano l'aggregato attuale.

La facciata Sud presenta solo una piccola porzione centrale in cui ancora è mantenuto l'equilibrio originario del fono che è preso in parte ad Ovest e più ancora ad Est per l'allargamento dei fondi, la mancanza di porzione e degli saggi del perimetro.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud-Ovest



2- Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDA

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.58

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|---|
| A.E. | 47/87/m | 05.06.1987 | Modifiche interne ed adeguamento igienico-sanitario |
| A.E. | 473/95 | 29.12.1995 | Modifiche interne |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Variazioni interne per la sistemazione funzionale con destinazione direzionale al piano terra e residenziale al piano primo che non hanno modificato le facciate.
Si evidenziano i poggioli a sbalzo, la presenza di persiane avvolgibili o serramenti in p.v.c. al piano terra quali elementi non del tutto compatibili con il carattere urbano della facciata.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 59


CARATTERISTICHE GENERALI
via S. Maria
sez. C. foglio 6° mat. 203

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☐
pubblico ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
mista ☐
altro ☐

abitato ☐
parz. abitato ☐
disabitato ☐

superficie esposta mq. 540
volumi mc. 2.400
in plan. n° 1
eventuale sottostante 00



1 Fronte Sud 13
2 14

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortina ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
giardino ☐
orto ☐
confine alla d. limite ☒
altro ☐
altro ☒

2

0

20

0

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo disteso
buono ☐
moderato ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo leggero
buono ☐
moderato ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppi
buono ☐
moderato ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐
moderato ☒
cattivo ☐

DELLE STRUTTURE

buono ☐
moderato ☒
cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUS. RUICO (1854)




C. A.U. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa d'abitazione e casa con bottega

SCHEDA B

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio si compone in origine (conservato del Castello Napoleonico) di due corpi separati, entrambi di uso prettamente urbano, quella "Casa con bottega" il fabbricato di più recente dimensione e "Casa di abitazione" il fabbricato di più consistenti dimensioni posto ad Est.

L'espansione della seconda metà del 1700 congiunge i due corpi di fabbrica e consolida le proporzioni generali, in particolare quella ad Est in vicolo Colonna, in cui trovano posto numerose alleggi.

La facciata principale, rivolta a Sud, evidenzia l'equilibrato accostamento dei fari finestroni.

Il piano primo è ripartito da un balcone simmetrico alla facciata e al piano sottostante è caratterizzato dalle aperture di più piccola dimensione, il piano terra è adibito ad usi commerciali e la stanza degli accessi e fari finestroni è stata acclusamente trasformata in particolare verso Ovest.

L'interno al piano terra presenta la superficie trattata a bugato e, unitamente al balcone centrale del piano primo, la porta e perco battuto, conferma l'origine straripante dal complesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Sud



2- Part. Fronte Nord



3- Part. Fronte Nord, interno



4- Fronte Est



5- Angolo Nord-Est interno



6- Angolo Sud-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDA

B


ANNO

2000


RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.89

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|-------------------|------------|----------------------|
| C.E. | 99/88 | 03.02.1989 | Ristrutturazione |
| C.E. | 38/89 | 30.03.1989 | Variente |
| C.E. | 53/89 | 03.05.1989 | Variente |
| C.E. | 75/89 | 17.07.1989 | Variente |
| C.E. | 116/89 | 09.10.1989 | Variente |
| C.E. | 138/91 | 13.12.1991 | Proroga |
| A.E. | 117/84 | 14/09/1994 | Completamento lavori |

☐ **MODESTA ENTITA'**

☒ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Intervento di riorganizzazione funzionale interno con limitate modifiche forometriche a definizione dei locali a destinazione commerciale.

COMUNE DI GALLIERA VENEZIA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 31-60

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Vicolo Goldoni

Sez. 1 foglio 1.1.1. n. 203

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

uso: civile

commerciale

artigianale

mixto

altro

25.10.1980

2072.10.1980


2.10.1980

spazio coperto mq. 155

volume mc. 955

1 piano

eventuale sottotetto



1 Angolo Sud-Est 2 Angolo Nord-Est
3 Angolo Nord-Ovest 4 Angolo Sud-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)



C. CASTRUCCIO (1854)



C. ALL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DISTRUZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Navesse

SCHEDA B

TIPLOGIA

180.000
a cortina
a cortina
a cortina
a cortina
a cortina

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, sala o zibele
braccio
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: massiccio
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo: coppi
buono
mediocre
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

La famiglia della casa si è trasferita alla fine del 1900, quando in origine aveva
suo come abitazione e servizio del fabbricato principale posto a
Sud. Tale uso di servizio è poi diventato di abitazione del portico
col piano a vista ribassato, parzialmente chiuso, ancora presente
sulla facciata sud.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.80

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|----------------------------|
| A.F. | 114/90 | 06.08.1990 | Straordinaria manutenzione |
| A.E. | 03/91 | 07.08.1991 | Varianze |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Recupero di annesso secondario a destinazione commerciale al piano terra e residenziale al piano primo.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° AL.61

CARATTERISTICHE GENERALI

Via: strada
sez.: foglio 26 mapp. 1.05

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

funzione:

commerciale

agricola

altro

abitato

part. abitato

disabitato

superficie coperta mq.

volume mc.

in piani n°

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud
2 Angolo Sud-Ovest

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMP. (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTRUZIONE D'USO ORIGINALE Casa d'abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a vicolo

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

zona

distretto

area

contorno

altro

centro storico

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno

buono

moderato

cattivo

COBERTURA

tipo: catoli

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

buono

moderato

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

ALTRA

COMUNE DI GALLIERA VENEZIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1160

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA: FOGGIA

sez. I foglio 57 map. 1

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

funz. commerciale

artigianale

abitativo

altro

ab. uso

serv. pubblico


disabitato

superficie coperta mq. 100

volume mc. 1.000


n° piani 2

avanzato incorporato



1. Facciata Sud, para. 1
2. Facciata Sud-Est, 1

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1814)




C. ALL. IMPIANTO (1831)



C. ATTUALE



AEROPOTOPOLITANO (1931)



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di famiglia non abitata

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

coltivazione e simile

altro

TIPOLOGIA

fabbricato

a cortina

a cortina

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: Misto

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: Misto

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo: Misto

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRA: TEGOL. ALLEG. 1

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Mappa n° 214-285-263-243-200

Il complesso edilizio M3 a destinazione di Casa d'abitazione con bagno agli inizi del 1900 ha conservato all'incirca i caratteri costruttivi: i successi nel tempo l'originaria tipologia a cortina affacciata verso sulla via Roma e sulla piazza, centro del paese.

L'impianto originario ha subito una prima consistente trasformazione, consistente alla fine dello scorso secolo, consistente nella ampliamento a Nord del corpo principale e nella nuova costruzione dell'ala Nord-Ovest prospiciente su Via della Goldoni, quest'ultimo intervento successivamente è stato, nella prima metà del 1900, realizzato per effetto di ristrutturazioni avvenute.

L'attuale complesso conserva in forma epistola i caratteri stilistici ottocenteschi, l'estrema porzione di Ovest, con effetto di una ristrutturazione si stanno formalmente in modo evidente dalla edificazione portante, forse la meglio conservata del complesso, caratterizzata dal particolare trattamento dell'interno al piano terra con destinazione commerciale, dalla porta al piano primo che si apre su un terrazzo costruito con elementi in pietra e mazzuolo di ferro.

La parte centrale del complesso, emergente rispetto alla cortina di abitazione per la serialità delle aperture finestrate e dal piano sottotetto.

In parte ad Est, l'unico piano del piano sottotetto, conserva al piano primo l'originaria distribuzione dei fori finestrate, mentre le uscite commerciali del piano terreno ha reso completamente illeggibile quanto si presentava.

Da rilevare il contrasto del tipo di copertura piana esistente nella porzione del fabbricato ad Ovest del corpo centrale che rende quest'ultima parte visibilmente incompleta.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Veduta Sud-Ovest



2 - Part. ala Est



3 - Part. ala Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO SCHEDE

B


ANNO

2000

RIFERIMENTO SCHEDA

A.1.62

CENTRO



LOCALIZZAZIONE INTERVENTI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Interventi principali

| | ESTREMI
DELL'ATTO | DATA | TIPO DI INTERVENTO |
|------|----------------------|------------|---|
| C.E. | 85/90 | 11.07.1990 | Modifiche interne e cambio d'uso da artigianato al servizio a commerciale |
| | | | |
| | | | |

☒ **MODESTA ENTITA'**

☐ **RILEVANTE ENTITA'**

Note

Adeguamento funzionale ed igienico-sanitario non comportante alterazioni di rilievo allo stato di fatto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1100

CARATTERISTICHE GENERALI


Via BASE
sez. foglio 60 mappe 213-238
58-59

EDIFICIO 582

DI TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 110
volume mc. 200
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☒



1. Part. fronte Nord
2. Part. fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da Mestiere

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortina, via e schiera
☐ isolato
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattioni
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo leggera
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA

tipo leggera
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO


DELLE STRUTTURE
☐ buono
☐ mediocre
☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTITA' DELL'INTERVENTO:

ALTRO VEDE ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1881)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIETRICA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.13 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)



1 Veneta-Sud-Ovest
2 S. Giovanni Sud-Est

SCHEDA N° 13/84

CARATTERISTICHE GENERALI
via Roma
sez. I foglio 62 napp

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale


caratteristiche: ☒ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale

abitato: ☒ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale


superficie coperta mq 615
volume mc 1.115

In piani n° 3
eventuale sottotetto 12

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1814)



C. R.L. D'ANTONIO (1811)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di famiglia per famiglia
e orticole

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale

CONTESTO AMBIENTALE

☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale ☐ rurale

CARATTERISTICO COSTRUTTIVO E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: ☒ muratura ☐ muratura ☐ muratura ☐ muratura ☐ muratura

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: ☒ muratura ☐ muratura ☐ muratura ☐ muratura ☐ muratura

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

☒ buono ☐ buono ☐ buono ☐ buono ☐ buono

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Perizia di ristrutturazione

ALTRO: 1601 ALLEGATO

DESCRIZIONE

Mappele : 115-295-294-114-295

La cortina edilizia prospiciente sull'attuale via Roma nelle immediate vicinanze del Centro di Galliera era pressoché con destinazione a "Casa d'affitto con bottega e bottega" già agli inizi del secolo scorso.

Rimasto pressoché inalterato fino alla metà del 1800 appare sostanzialmente modificato in conseguenza alla fine dello stesso secolo mantenendo comunque la tipologia a cortina.

Il complesso attualmente visibile è caratterizzato da un corpo con un piano a due piani con sovrastante sottotetto connesso ad Est ed Ovest da due corpi più bassi a due piani.

Le facciate conservano in parte l'originaria esposita serialità del complesso delle porte e finestre risultando invece notevolmente ridificate gran parte della apertura al piano terra in corrispondenza dei locali ad uso commerciale esistenti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Part. Fronte Nord



2- Part. Fronte Nord



3- Part. Fronte Sud

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio già caso di massaro era presente già alla fine del 1800 nella forma planimetrica conservata, si pressoché inalterata fino alla fine del secolo scorso.

Alla fine dell'800 presenta notevoli variazioni per l'aggiunta di corpi di fabbrica in annesso che articolano l'originaria linearità della fronte.

Alle inizi dell'attuale secolo la struttura edilizia appare ridotta degli interventi aggiuntivi precedenti per ritornare in una più recente ad articolarsi ed integrarsi collegandosi ad altri edifici limitati in forma poco leggibile.

Rinviando pochi e collegati, segni della struttura dipendente per lo più collegato a parti di fabbricato settentrionale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Nord, particolare: Quest



2- Angolo Sud-Ovest



3- Angolo Nord-Est



4- Particolare Sud



5- Particolare Sud



6- Part. "coperto"



7- Part. attico

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 10135

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma 291-293
sez. 1 foglio 6 map. 292-293


EDIFICIO

DI TIPO: residenza
rurale
comune/casale
agricola
rurale
altro

abitato
part. abitato
cittadino

superficie coperta mq. 345
volume mc. 1.170

In piani: n° 2
eventuale sottotetto ☐



1. Veduta Sud-Ovest
2. Fronte Est
3. Angolo Nord-Est
4. Fronte Sud (S)

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DI ABITAZIONE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortile
a corteo
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile, via o a mare
bosco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura
buono
moderato
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo pavimentazione
buono
moderato
cattivo

COPIERTURA

tipo coperta
buono
moderato
cattivo


STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
moderato
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

Il fabbricato, sita in via Roma, 291-293, è un edificio rurale a tre piani, con tetto a falda, in muratura, con annesso giardino. L'edificio è stato ristrutturato nel 1980, con l'eliminazione del piano interrato e la costruzione di un nuovo piano superiore. L'edificio è attualmente in stato di buona conservazione.

C. NATOLO (1904)



C. ALBERTO (1954)



C. ALI IMP. AUTO (1981)



C. ATTUALI



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A1.55

CARATTERISTICHE GENERALI

via R. 40/2

sez. II foglio 50 map. 1

EDIFICIO

D. TPO: residenziale

carattere

commerciale

artigianale

mixto

altre

abitato

parz. abitato


disabitato

superficie coperta mq 2.00

volume mc 2.50

in piani n° 2

eventuale edificio n° 0



1. Prosp. Est

2. Prosp. S. 1/2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Cassa da Moneta

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altre

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

contadino o simile

irregolare

altre

carattere storico

carattere rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo materico-laterizio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio-laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo laterizio-laterizio

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPANTO ORIGINARIO ANNO 1973

ENTRATA DELL'INTERVENTO: Intervento di ristrutturazione

AUTORE DELL'INTERVENTO


C. NAPOLEONICO (1804)

C. INDUSTRIALE (1854)

C. ALTERNATIVO (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Notabili : 589-588-590-591-592-594-595


L'edificio originariamente affacciato con ampia corte sull'attuale via Roma era già presente agli inizi del 1800 con destinazione a "Casa da Messaro".

Niente prescinse modificato fino alla metà dello stesso secolo, viene ampliato alla fine del 1800 con la costruzione di una appendice a Sud-Ovest, destinata a servizi del fabbricato principale.

In epoche più recenti, il fabbricato ha subito numerosi interventi di ristrutturazione che hanno lasciato intatta solamente la porzione ad Est caratterizzata dal portico, rivolo verso Sud, suddiviso da un'arabesca, muscolosa, plinastro in mattoni.

Interessante è il prospetto Est definito dallo semplice linee delle due falde della copertura sul quale si apre un ampio arco a tutto sesto che dà accesso al cortico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Sud, Portico



2- Particolare fronte Sud



3- Part. Sud-Ovest



4- Part. fronte Sud


COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 11.67

CARATTERISTICHE GENERALI
via Padova
catastr. foglio 22, mapp. 501

EDIFICIO
C/TIPO: residenziale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
rurale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
commerciale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
artigianale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
part. abitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
disabitato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
superficie coperta mq 210
volume mc 1.295
in piani n° 2
eventuale sottotetto ☐



1) VEDUTA SUD-EST 3
2) AZIMUT SUD-OVEST 4

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1951)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: residenziale

SCHEDA B

TIPOLOGIA
isolato ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a cortina ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a corteo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a schiera ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
a blocco ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CONTESTO AMBIENTALE
piano ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
giardinato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
corto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cortile, etc. o simile ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
tratto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
altro ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo MATTONE-LATERIZIO ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo LEGNAMI-LATERIZIO ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
buono ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
mediocre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
cattivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AVVIO ORIGINARIO: ANNO 1951-1954
ENTRATA DELL'INTERVENTO: demolizione e ricostruzione

ALTO

Il fabbricato fabbricato tenente alla linea dello scorcio scolo a
prossimità dell'attuale via Roma e strada della Spina, circa del
1800 demolito per far posto all'attuale fabbricato ad uso casa
abitabile e commerciale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art. 3 L.R. 80/80 e art. 9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 17-68

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Roma

sez. I foglio 68 Reg. 100-19

100

EDIFICIO

DI TIPO residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

per abitato


disabitato

superficie esposta mq 100

volume mc 100

in pian.


eventuale sottotetto



1. Veduta dal Sud

2. Veduta dal Nord-Est

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. AL. IMP. ANTONIO (1931)



C. ATTUALE



AERO-FOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Casa da Nossaro

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altre

CONTESTO AMBIENTALE

paesato

paesato

paesato

paesato

paesato

paesato

STRUTTURE VERTICALI

vuote

mediocri

cattive

STRUTTURE ORIZZONTALI

vuote

mediocri

cattive

COBERTURA

tipo

buone

mediocri

cattive

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buone

mediocri

cattive

GRADO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buone

mediocri

cattive

NOTE: INTENZIONI SUCCESSIVE ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1931

ENTRATA DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

Il edificio, già Casa da Nossaro, è presente alla fine del 1900 e

ha subito una ristrutturazione che ha portato all'attuale stato.

La ristrutturazione ha portato all'attuale stato, con la

costruzione di una nuova ala, che ha portato all'attuale stato.

La ristrutturazione ha portato all'attuale stato, con la

costruzione di una nuova ala, che ha portato all'attuale stato.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 4213

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Villaggio
sez. 2. foglio 3° map. 226-300


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale ☒
turistica ☐
commerciale ☐
artigianale ☐
altro ☐

abitato ☐
parzialmente ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq. 10
volume mc. 2.563

in piano 1° ☐
eventuali sottostanze ☐



1. Angolo nord-ovest 12
2. Fronte sud 14

TIPOLOGIA
isolato ☐
a cortina ☐
a corte ☒
a schiera ☐
a blocco ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
parco ☐
parcino ☐
orto ☐
portico, area o simile ☒
d'uso ☐
altro ☐

CONTESTO AMBIENTALE
centro storico ☐
nucleo rurale ☒
altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo: M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C.
tipo: M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C.


STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo: M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C.
tipo: M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C. - M.C.C.

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
buono ☐
mediocre ☐
cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRO VILLAGGIO

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: classe di proprietà abitativa
e zona di interesse

SCHEDA B

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio, via Cassinaggi alla 1700, era situato in una forma planimetrica articolata alla fine del 1700. Subisce un ampliamento ad Est nella prima metà del 1800, come documentano dal Catasto Austriaco.

La prima porzione che il corpo prospiciente sulla strada, via Villaretta al collegio e Sud con il manufatto ad esso limitrofo.

Nella seconda metà del 1800 quest'ultimo ampliamento, collegamento con lo edificio a Sud, risulta immediatamente evidente e riportato nel catasto attuale dove si riscontrano un'ulteriore ampliamento dell'edificio ad Est.

Concretamente il complesso edilizio è interessato perché con la subitanea modificazione radicale in termini delle parti che lo compongono e può essere letto nella sua struttura originaria con dovuta di particolari.

Nella prima metà del 1800, il collegamento realizzato con l'edificio a Sud presentava la formazione di una corte interna alla quale si poteva accedere dalla strada comunale attraverso un passaggio porticato chinabile con scale in legno e avente un sovrappasso dalla parte superiore.

Come in uso in questi periodi le murature, vedi in particolare quella a Sud del corpo centrale, avevano inserite in esse le "coperte", sistema usato per prendere i volatili ricoverati a mezzo di due coppi sovrapposti formanti un canaletto in cui gli uccelli nidificavano.

Il prospetto West, lineare e semplice, è caratterizzato dalle aperture con scala e da una interessante torretta di cenno con l'orlo di uscita dal corpo inglobata ad arco nella parte superiore.


Il prospetto Nord presenta un camino alla vetta e una torre di aperture, in parte, per l'apertura di studio aventi superiormente protezioni contro la pioggia in tutto sporgente dalla muratura.

Sopra nel prospetto Nord sono presenti delle aperture ellittiche al primo piano sottotetto e una a tutto tondo sulla parete West del giardino.

La parte più interessante è il prospetto Sud che da tutto estate interna zio e residenza con parete porticata ad arco e murale con pilastri ad architrave, un abbinato, di ridotte dimensioni, antistante la sinistra del tutto del corpo a residenza.

Sotto il portico della parte centrale sulla parete Sud c'è una pittura murale votiva, quasi illeggibile, ma interessante nella composizione e tratto, raffigurante la Madonna con Bambino Gesù attorniato da tre figure di santi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare fronte Est sulla corte

2- Angolo Sud-Est

4- Part. centrale Sud

6- Part. superiore

8- Prospetto murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 4512

CARATTERISTICHE GENERALI

Via XX settembre
sez. I foglio 9° mappe 254-255
256-260


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
misto
altro

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 310
volume mc 1.236

in pian n° 2
eventuale sottostante



1. Veduta Sud-Ovest 2. Part. Fronte Sud-Ovest
3. Part. Fronte Sud 4. Part. Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CESSATO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

abitato
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

paesaggio
giardino
orto
cortile, filo e giardino
bordo
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo cotto
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono
mediocre
cattivo


NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950


ENTRA DELL'INTERVENTO Denominazione dell'opera

ALTRA VEDI ALLEGATO


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO 1891



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA 1974



ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il complesso edilizio già esistente al Catasto Napoleonico come "Casale di San Siro" appare già allineato nelle prime metà del 1800 e formare con il fabbricato posto immediatamente a Nord un articolato complesso edilizio sotto la denominazione di "Contratto della Siro".

Le modifiche al fabbricato si susseguono fino alla prima metà del secolo attuale con l'ampliamento della parte Est ad uso di abitazione rurale.

In epoche più recenti l'intervento più rilevante è stato la demolizione per la nuova costruzione di un fabbricato ad uso residenziale che ha sostituito la parte rurale ad Ovest, adiacente all'attuale via Villetta. Tenendo conto che il distretto fosse con il resto del complesso posto a Nord, esiste un evidente squilibrio tipologico.

Quanto traccia dell'originario fabbricato, sostituito, nella parte in estremo caratterizzata dal Siro della "coppola" per la cattura degli uccelli.

L'appendice che si proietta verso Nord è strettamente sovrapponibile a causa dell'irregolarità e della povertà dei materiali costituenti la struttura.

Il restante fabbricato, ridotto pressoché all'originario, è caratterizzato da molteplici volumi di altezza diverse, con le facciate modulate dal ritmo lineare, e dalla copertura, in grigio, a due falde longitudinali.

Nella facciata a Nord rimane visibile un esedro alle vetrate parziali, che rivela della stessa funzione e testimonianza dell'utilizzo ad abitazione delle porzioni del fabbricato per la restante parte occupata da annessi rustici.



1- Parte fronte Est



1- Parte fronte Est



1- Coppola



1- Angolo Sud-Ovest



1- Particolare fronte Nord

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N°

CARATTERISTICHE GENERALI

via RGT: _____

sez. foglio _____

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

ruolo

commerciale

agricola

industriale

altro

abitato

per. abitato


disabitato

superficie coperta in mq. _____

volume mc. _____

in piani n° _____

eventuale sottotetto ☐



1. Part. edifici n. 1

2. _____

C. MAPPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL. IMPIANTO (1991)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

DESTINAZIONE D'USO: ORIGINALE, CASA DI VILLEGGIO, ALBERGO, CANTIERO, ALTRO: CASA DA RINNOVARE

TECNOLOGIA

sealate

a cortina

a cortina

a schiera

a diazoo

altre

CONTENUTO AMBIENTALE

patina

gioiello

orga

cost. in al. o metallo

brutto

altre

centro storico

nucleo rurale

altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

base

traliccio

partito

STRUTTURE ORIZZONTALI

1000 legno-lamellare

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

1000 legno-lamellare

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO _____

ENTITA' DELL'INTERVENTO: _____

ALTRO

CONSERVATI

C. MAPPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL. IMPIANTO (1991)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

VEDI ALLEGATI

SCHEDA B

DESCRIZIONE

[illegible]

SAFETY OFFICER IS ADVISED THAT THE SUBJECT OF ABOVE IS A PERSON OF INTEREST IN THE MATTER OF THE DEATH OF THE LATE

L'Esse piano costituito da un solo terreno, di cui primo piano e di
due botteghe.

Developed countries in contrast with the less developed countries are characterized by a high level of industrialization and a high level of technological development. The developed countries are also characterized by a high level of per capita income and a high level of life expectancy.


E' assolutamente comune individuare elementi architettonici proprii perché la parte più antica della villa è caratterizzata da un episodio aureggiato quanto espressivo.

Il Capitolo primo fu così costituito che nel 1559 ebbero concessa dal vescovo di Tivoli, Francesco Prassini, il giurisdizionale, alla parrocchia di Santa Maria della Pace, e nel 1560, osservando le richieste d'acquisto di un terreno per l'edificazione, presentate dai Cappuccini ai Provveditori di Beni Incamminati, fu dato valore e consenso che il capitolo fosse nel raso di Santa Maria della Pace, e che fosse detto il raso.

Elizanne Cavallier Coppelle fu Sarto del Consiglio/ Ambassador to Ecuador
de Pasion 11

La storia della famiglia Capello era molto semplice e fu da questo principio della forte tradizione riportata di cui è raccontata anche la storia imperiale con due teste nere.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Sede in: Cappelletto (Via "Lombardo")
 Arcivescovo di Stato Venezia

[illegible]

Y. S. Yoon

[illegible]

1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029

392

1. 15% , 2. 0% in 1970 and 3. 0% in 1971

[illegible]

91-101-0100-021151

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Come ricordato precedentemente è nel 1710 che il Vescovo di Cremona, Francesco II Pisani, ordinò alla famiglia Cappello il giustaposto sullo sperone della Salicaria Veneta, e si indicò il 1710 quale anno in cui a Cappello avrebbero dovuto in Roma nel paese, dei vandole delle acque del Brenta.

La Reggia Cappella aveva la funzione di fornire acqua per la Vasta rete di irrigazione e quella di fornire la forza motrice per mulini, seghe, officine situate lungo lo "spettacolo" del Maglio che per contraccia prendeva questo nome per la presenza di una vecchia bottega fabbrica con maglio idraulico.

La prima documentazione tecnica sulla villa, dove la schenazione di queste d'acqua, si fa risalire al 1795.

La villa in tale data era proprietà demaniale e fu donata allora una Regia Commissione Camerale per le acque del bene, Cappella passò al "Regio Fisco".

La relazione tecnica fu redatta dall'arch. Pierluigi Fogliati, data del 25 settembre 1798 e si compone di disegni e descrizioni delle ville.

Nella relazione vengono descritti:

"Il Palazzo ad uso dimorabile"


"Primo piano inferiore"

"Secondo piano del palazzo"

"Altre addizionali"

"Sedimentazione ed uso di fattoria"

"Giardini"



Rinvenimento della Villa Cappello con l'apparato nel 1798. (Fogliati e Fogliati - Archivio Cappello-Apostoli)

DOCUMENTAZIONE

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Circa nell'anno 1855 l'Imperatrice Maria Anna Carolina Pia di Savoia moglie di Ferdinando I d'Austria, commissionò a Luigi Bertolani la rifacimento e l'ampliamento delle sue ali laterali e la sopraelevazione del corpo centrale.

Nello Luigi Bertolani, al lavoro in portico a termine da Antonio Morvelas che girò la collocazione della facciata da Sud a Nord assumendo: il portico. Il timpano ed il belvedere con scale e loggia e disegnarono la laterale in unione con l'insieme.


Prima dell'impulimento abbiamo in disegno con la pianta dell'edificio presentabile.

Secondo la descrizione dei locali :


- vestibolo dal quale si fa l'ingresso ordinario
- passaggio
- locale di aspetto
- stanza di conversazione
- stanza simile con accesso ritirato
- stanza con bilardo
- sala con soffitto al cortile principale al giardino
- stanza da studio
- sala principale ascendente al primo piano
- stanza di conversazione
- stanza con camino
- camera
- simile con gradinata che danno l'accesso al giardino
- locale una volta per ...
- ... cortile, ed alla conservazione degli animali
- sala da pranzo padronale con soffitto al giardino
- passerella con scala di pietra ascendente al primo piano
- passerella per il servizio di tavola
- stanza da pranzo dei domestici
- servizio da servizio per caffè con fornello
- cucina padronale
- strada cucina
- dispensa
- luogo comune
- porticato esposto a mezzogiorno
- loggia
- scala di pietra ascendente ai grandi
- cinema con tettoia in cotto, portico di passaggio, magazzino
- stanza con scala a chiocciola in pietra.

Palazzo di Maria Anna

DOCUMENTAZIONE



9
Disegno di Luigi Bertolani, con studio e conservazioni
1) - Prospetto della Villa risultante dal disegno del 1853 (Archivio Pratesi)



2) - Pianta del piano terreno del corpo centrale della Villa, prima dell'intervento dell'Imperatrice Maria Anna

DESCRIZIONE


La famiglia Coppello riuscì, come altre famiglie veneziane, a molta parte per coltivarla in questo vedendo affievolirsi l'ingegno del communi cittadino.

Normalmente c'era un attore responsabile dei lavori sulle campagne ed a Galliera Veneta è stato individuato in caso del fattore della bacchia di Bonate.

per poter coltivare la terra che, indipendentemente dalla vista, opera di benificenza e di irrigazione, e si riferiscono ai suoi Indici. Anche essi sono del serato di Venezia per scriverli alla beneficenza ed alla salute che si è ora necessario nel territorio della Repubblica.

L'istituzione dei provveditori al Real Istituto era stata creata nel 1545 da una legge della stessa monarchia, affidata ad esperti, ispezioni che aveva considerato la creazione di un organo per

Si possono quindi seguire gli sviluppi del Palazzo Capponi e assicurarsi di ricevere di persona le richieste di aiuto presentate ai provveditori, che contengono i dati necessari per la compilazione dei Supplimenti alla pure in una forma appropriata.



REPUBBLICA DEL N.º. Andrea Cappello - 10 maggio 1983

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

La prima richiesta d'acqua presentata ai Provveditori di Beni Inculti di Venezia porta la data del 22 marzo 1633 ed è presentata da Andrea Cappello, figlio di Lorenzo, per la concessione di una "conservazione per azionare mulini con acqua derivante dal Brenta e ricominciare nelle stesse".


Osservando il disegno del 1633, qui ancora riportato, si notano: il Palazzo Demerico con due porte all'incirca, i palazzi del convento e Nord, a levante la Chiesa del convento del "Giardino" e del "Cesare", a ponente la Casa dell' "Agnone".

Verso l'attacco della delle Sante Casuarine, risulta presente un altro edificio di cui si presume era soltanto parte della fondazione tra i più.

La facciata del Palazzo era orientata verso Est anche se l'edificio continuava a Nord con un grande cancello.

La tradizione dice che per entrare nella Villa ad attraversare un viale dirittura, abitato a Sud, attraversavano di orti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




ARCHIVIO DI SECCO DI VENEZIA - 1633 INCULTA

Supplisce con T. A. Andrea Cappello - 13 ottobre 1632

DESCRIZIONE

Esistono al disegno precedente del 1881 in questo del 1886 si nota un ampliamento ad Ovest consistente nella realizzazione di due corpi edilizi, di diversa altezza, di cui il più alto sembra una torretta. La porzione di levante è caratterizzata dalla serie di aperture ad arco del portico rivolto a Sud. Risulta ampliata anche la porzione di levante. Verso l'attuale 1881 dalla parte si nota un nuovo edificio di cui uno collegato alla zona di recinzione ed situato lungo l'attuale via Roma. Evidente la "Scuola Cattolica" per l'istruzione e la forza motrice.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Soprintendenza di Filippo Falappa per l'attuazione della
Servizio di A. Corbelli.
20 giugno 1886

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Rispetto al precedente disegno del 1886 in questo del 10 maggio 1888 il complesso edilizio è privo della baracchessa di punte e dei due fabbricati adiacenti ad Ovest della Villa.


Si presenta invece un fabbricato di notevoli dimensioni ubicato ad Ovest del corpo centrale della Villa.

Si nota il cancello di ingresso e sul al termine del braccio di A. Cappello.

La recinzione a Vado, attraversata lungo l'attuale via Roma è caratterizzata dal cancello principale e da uno secondario posto ad Ovest.

L'attuale via Monte Cappello "Strada" risulta alterata.

DOCUMENTAZIONE



ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI ERETTI
Supplica di A. Cappello - 10 maggio 1888


DESCRIZIONE

In questo disegno del 1689 la Villa si presenta composta di un corpo principale con le due ali laterali, dalla Bararchessa di Levante e di Ponente.

Caratteristico in questo disegno il muro di cinta posto subito a Sud del corpo principale con cancello a confessione detto al cancello esistente dalla parte Sud.

La Bararchessa di Ponente è presente a conferma dell' dimostrazione data nel disegno nel disegno del 1689.

DOCUMENTAZIONE




ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
Supplica di A. Cappello - 3 maggio 1689

In questo disegno del 1780 la villa risulta annessa al Great del corpo principale con edifici formanti una corte rivolta verso S.W.

Le Barchesse di Levante e di Ponente sembrano più definite con le due torri alle estremità.

DECLARATION




ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
 Supplica dell' N. B. Lucrazia Cappello
 1760 agosto 1760

DESCRIZIONE

Questo disegno del 1790 è da ritenersi molto schematico e indicativo
 del solo dell'ubicazione della villa ma non dei vari corpi che forma
 tutto allora il complesso edilizio.

DOCUMENTAZIONE



Chiesa
 Dopo

ARCHIVIO II STATO DI VENEZIA - BENI INCULTI
 Suppl. di Giampiero Fava - Dicembre 1990

DESCRIZIONE

CATASTO AUSTRIACO (1854)

In tale data il complesso, situato nella "Contrada della Chiesa" ag-
giace, rispetto al "Censimento" napoleonico, necessariamente trasformato
per l'ampliamento di alcuni edifici che lo compongono e la nuova con-
struzione di altri.

I nuovi proprietari, succeduti alla famiglia Alinari di S. Martino di
Lupat, sono adesso i Comelli, nobile famiglia veneziana.


Viene (cap)ato, nella consistenza attuale, il fabbricato in legno
alla strada Vicenza-Trivico di cui, sotto una propria manservitura
mente fino a "Pelle", si trasferisce al corpo centrale che acquista
ad Est una struttura più con il conseguente soppressione di una pe-
schiera e viene modificata anche la sua forma da "maniera" ad "ovale".

Una nuova costruzione viene edificata più ad Ovest, situata nella
strada sede dei servizi tecnici del complesso.

Nell'ambito dell'azienda agricola, Valentin Comelli fa costruire la
"scuderia" e pur non essendo molto rilevante, nello stesso periodo il
Parco subisce una radicale trasformazione ad opera del "Regio" per
la l'originaria struttura geometrica.

DOCUMENTAZIONE

5000



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

CASAIO ALL'IMPERIO 1189-1

Il complesso divenuto proprietà dell'Imperatrice Maria di Boemia, moglie di Ferdinando I d'Austria, aveva l'attuale aspetto per merito di Luigi ed Antonio Borromei ed è stata l'opera di cui si è più facilmente e l'impulso delle due ali laterali e la struttura razionale del corpo centrale, venne, in particolare, data la collezione delle statue di San e Nord aggiungendo al tempio, al tempio ed il belvedere a piano.

DOCUMENTAZIONE 31 2000



DOCUMENTAZIONE

1:1.500

DESCRIZIONE

CRISTO ATTUALE

Il complesso dei fabbricati appare sostanzialmente invariato salvo che per la costruzione di piccoli manufatti accessori e modifiche interne eseguite a seguito delle diverse destinazioni d'uso del complesso che non più caratteristiche residenziali ma sede di più ampi servizi sociali.

In particolare appare il rilievo del vasto parco verde confondibile con i disegni di progetto del bagno.




3 0 1 0

ALLEGATO SCHEDE N°

DOCUMENTAZIONE


DESCRIZIONE

ASAPPOCROGRANMETELA



ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1. - Fronte Nord, parte centrale



2. - Fronte Sud, parte centrale

DESCRIZIONE

La villa attualmente è costituita da un allineamento mediano con tre parti ed ha una forma, nella parte centrale principale, geometrica semplice simile alla lettera X rovesciata.

Nel mezzo della parte centrale, un segmento lievemente sporgente si solleva; oltre la linea del tetto, con archi incombenti da loggia e girasole.

Nel corpo centrale un altare rilievato sorregge l'ingresso colossale al piano di base e nella parte superiore un timpano triangolare chiude il prospetto Nord tra principale.

Sull'avviso emerge un terrazzo recante la salmastra con l'antenna a pagoda.

Il lungo prospetto è ritmato da coppie di lesene.

A piena terra la perimetrale è tracciata su fondo a rettilineo bagnato.

Oltre la lunga sporgenza che allaccia l'intero edificio, con motivo alternato di triglifi e metope lisce, il piano secondo è partito dall'ordine ionico con l'inserimento di una alta scalinata a due stadi della parasta.

L'attico è ritmato da partiture geometriche quadre, nella cui superficie si inseriscono altrettante finestre.

La facciata verso il giardino stesso, quasi ugualmente, il prospetto verso la strada ne è tolto il colonnato d'ingresso.


Gli avvalorci che serrano l'allineamento mediano evidenziano con la decorazione ai corrispondenti elementi anteriori la loro funzione di transitori che espongono l'intero organismo della villa nella preferenza del giardino.

E' per questo caratterizzata nell'elemento di natura, per un innalzamento, che si avverte un'età differente da quella rinascimentale e si si ravvicina alla scuola di architettura padovana de' Padigiani.

ALLEGATO SCHEDE N°

DESCRIZIONE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Progettato Nord, Parziale



2) - Particolare angolo Nord-Ovest



3) - Particolare Parziale Ioria

4) - Particolare Parziale Ioria
angolo Nord-Ovest, NE
angolo Sud-Est

DESCRIPTION

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

BARCHES, D. TONNET.

La Marchessa di Potenza è presente alla richiesta d'incasso
diretto al provveditore dei Beni Ecclesiastici nel primo
settembre del 1800.

IL fabbricato era all'origine una semplice abitazione per il padre di un fabbro. Infatti si era indirizzato verso casa del fabbro che delle vicine fabbriche era l'unico che si occupava di realizzare i lavori della carpenteria e falegnameria, con l'intenzione di supplire al N.º. Pietro Coppello morto il 12 ottobre 1881. La fabbrica era stata acquistata nel 1885 come residenza; la destinazione maggiore contenuta nella supplica di all'espropriazione, con l'aggiunta: «per il corpo di fabbrica di dimensioni piccole rispetto a quello esistente».

nel 1780 la baronessa si presentava come un giovane architetto, mentre ci è capitato con Porzio e Soli caratterizzati dalle mura di un arco.

Il prefetto Alessandro Fossati, nel disegno allegato alla comunicazione, aveva richiesto con la Corte dell'Interno, e aveva anche

Le barresse di concrete continue l'allineamento di quella di lavaggio
che si apre lungo la vecchia strada tipicamente laziale verso, ora via
Roma.

«C'è un archetto posto a nord del corpo centrale, che ha uno spazio scoperto, con fontana, nicchie e facciata della volta che ha un im-
pubbico aspetto plastico per l'osservazione».

Caratterizzato durante le barchesse, lo stile delle sartorie
è soprattutto nell'angolo a sud del fabbricato.

la torre si accende e sopriale e rispetto all'insigne e calvinista
per il come ammirare postante sul belvedere che lo corona.

le spese della loro impresa, il pagamento a persona con l'obbligazione di restituire il tutto, come se si trattasse di un prestito in forma lavativa.

le finestre circolari della parte più elevata della torre sono distribuite lungo lo facciata in numero di dodici.

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This is often done through market research, which involves gathering information about potential customers and their preferences.



Le tappelle indicate a Maria Immacolata ad ornato della Imperiale -
in occasione della sua incoronazione a Vienna, 6 ore.

La Barchessa conteneva più di 100.000 litri di benzina, che fu distrutta dal fuoco. La Barchessa era stata usata come deposito per la benzina, che era stata portata lì da un camion.

L'altare rinestò l'unguento fino a pochi anni fa. È stato successivamente
sostituito per adattamento al nuovo riti religiosi.

l'attuale presidente è delimitato da quattro colonne corinzie che sorreggono due spazi triangolari.

LA FALA DI MARIA LUMAGLIETA E POSTA NELLA PARTA STADDALE VERMENTO
DE LA SECCO CONTINUA.

[illegible]

Il prete N. ro indica che in origine l'istituto era chiamato con il probanzato a sud di quanto il portale di ingresso, attualmente murato, indica l'antico accesso del portale.

Le pretese emesse dal prosopografo focalizzano su una ricollocazione dell'architettura con riguardo al tempio.

The stationery was sent by letter dated 1950, and the stationery was

Nevele spizi dagli i-tareco, unni i-tareli sono ubricate due specie, tre fa-

le parti di questo tipo, si è visto che l'industria delle Cal
ve la sono sciolte da vari finestre rettangolari, nella parte settentr
ni quadrato in base, rettangolare nella parte superiore che contene
na con tutta l'industria e il tutto con area 2,500 ettari.


La Torre del campanile è spuntata dal tetto per tutta la cella campanaria. Il campanile è posto a circa 100 metri dalla torre, e la cella campanaria è stata costruita in un'area di terreno che era stata precedentemente occupata da un campo di grano.

Lo elemento in pietra, simbolo culla della Terra, è stato sacra-


Il prospetto Sud è sottoposto a una nuova costruzione ad arco su

La parte Over del prospetto sic è semplice e lineare scandita dal
Le aperture del for. finestra per i vasi di oblatzofa e del solo
tutto:


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



11] - Dept. of Justice
Cappel-3



1 - Fair, average
2 - Capitally criticized



4) - 444.450 m/s
rate for



1) - Part, parte superiore
Capella



536703-454

DESCRIZIONE

ARCHITETTURA DI LIVIANO

Il notevole complesso, posto a circa un chilometro dall'attuale via Roma, è raffigurato nelle due planimetrie presentate. La prima, che rappresenta l'aspetto generale, mostra la pianta dell'edificio, con le sue dimensioni, e la sua posizione rispetto al fiume, e alla via Roma. La seconda, che rappresenta l'aspetto particolare, mostra la pianta dell'edificio, con le sue dimensioni, e la sua posizione rispetto al fiume, e alla via Roma.

In una richiesta successiva, nel 1885, l'edificio, per rappresentarne l'aspetto, venne fotografato. La fotografia, che rappresenta l'aspetto generale, mostra la pianta dell'edificio, con le sue dimensioni, e la sua posizione rispetto al fiume, e alla via Roma.

Nella richiesta del 1885, per rappresentarne l'aspetto, venne fotografato. La fotografia, che rappresenta l'aspetto generale, mostra la pianta dell'edificio, con le sue dimensioni, e la sua posizione rispetto al fiume, e alla via Roma.

Successivamente, da un disegno della Villa Capello, datato 1793, è parzialmente visibile la facciata Ovest completa degli elementi architettonici, tranne la torre.

La trasformazione successiva, a scala data, sono leggibili da quanto indicato nei disegni storici.

L'indicazione data dal Catastro Napoleonico (1801), che rappresenta l'aspetto generale, mostra la pianta dell'edificio, con le sue dimensioni, e la sua posizione rispetto al fiume, e alla via Roma.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Angolo Nord-Ovest



2) - Angolo Sud-Est, verso Est



3) - Part. edificio
sud-est



4) - Part. fronte Sud, verso Est

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Edificata per gli usi di foresteria, di magazzino per i macchinari, di deposito per gli arredi agricoli e di abitazione per una cinquantina di persone, la complessa dimensionalmente imponente adossata alla rete della villa per la fondamentale disposizione in lunghezza, chiuso a capo da un frangispielo bipolare.

La sua struttura è caratterizzata da un unico ponte arcuato in cui si inserisce l'ingresso, per un breve tratto, della superficie per essere subito avvolta al riparo della rete.

A metà del fronte è insediata l'originaria e l'attuale l'uscita, il cui ingresso di un corpo murario bugnato e vesicolato.

Si apre la veduta nel fabbricato, con vestibolo e scala, collegando il giardino della villa con la strada.

Gli elementi architettonici che compaiono tale porzione sono quelli del resto del complesso neoclassico e contribuiscono alla distribuzione ordinata della facciata. L'uso barocco, sia come disposizione di abitazione, sia come differenza tra area pubblica e giardino per il voto.

La parte sovrapposta agli edifici è scandita dalla verticalità dei tre finestroni analoghi nei due fronti.

All'estremità destra si aprono una grande torre che conclude la facciata degli archi, con tetto a pagoda e con muretti turchechi e un muretto di roccia.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO SCHEDE N°


DESCRIZIONE

INTELLIGENTE, PRIMA META DEL 1300. DELLA MANCRESSA DI LEVANTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Part. fronte Nord




2) - Part. ingresso secondario



3) - Part. fronte Sud



4) - Part. fronte Sud



5) - Part. fronte Nord-Est



6) - Part. esheriacolo

DESCRIZIONE

ALTRI EDIFICI

Nell'ambito del complesso della Villa sono presenti otto fabbricati, pur di notevole dimensione, ad caratteristiche architettoniche che di scarsa rilievo rispetto alla Villa ad un complesso di case che si elevano.

Tra questi (foto 1) c'è da considerare il fabbricato, a due piani, adibito in parte a servizi, costruito successivamente al 1900, e caratterizzato da un semplice volume parallelepipedo con copertura a due falde con attenti in legno e tegole.

Lo foto 2 illustra il fabbricato, costruito anch'esso successivamente al 1900, che comprende nell'unità più recente servizi di autunno, zona di generatore, centrale elettrica, guardaroba, di stabilimento e lavanderia.

Altri edifici presenti sono: fabbricato adibito a servizi, situato vicino al parco, oggi in stato di abbandono, in cui sono presenti le economie, costituito da un solo piano, tre stanze e officine, in una discesa, per elettricità, idraulica, fabbri, falegnami, ecc. Costruito nel 1930 e più volte modificato, fu ampliato nell'attuale consistenza nel 1956.

L'edificio nella foto 3, costruito verso l'anno 1900, è stato salato, solo, elettrico, ottico, con tre stanze e servizi, come edificato nel 1930.


L'edificio ex carbonile, costruito nel 1900, è composto da un volume fuori terra, adibito a centrale di produzione energia elettrica, e un vano di deposito.

Nella foto 4 sono indicati dal serbatoio per l'accumulo di acqua (foto 1956), serbatoio di accumulo in terra, piezometrica, con una struttura in ferro e cemento, e dall'edificio di controllo, tre stanze e disinfezione delle acque, l'edificio costituito da un volume.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Fronte Est



2) - Angolo Nord-Est



3) - Base ciminiera

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

IL GIARDINO

Questo disegno del giardino della Villa Capello, realizzato al
fine del 1730, presenta di rilievo che in origine la Villa
era circondata anche verso Sud.

In questa corrispondenza con il corpo centrale esistente ancora
oggi una cinta muraria che permeava l'accesso alle dipendenze
principale della Villa. Tale accesso avveniva dalla strada via
Roma detta "Via Seta".

Lo stesso era caratterizzato da un canale per tutta la sua lun-
ghezza e immetteva nel giardino ricco di alberi e fiori, po-
tevole, sottostante al corpo centrale del fabbricato.

Si può pensare che il canale terminasse al lato Sud del giar-
dino al quale si accedeva a mezzo di un piccolo ponte.

A Sud della Seta, si levava un ponte alto e a piattello
con una villa che portava al lago il cui centro era abitato una
residenza detta "la casa di Seta".


Nella parte a Sud del lago sono segnate delle piante d'acqua
con un boschetto.

La Villa Capello che successivamente fece cambiare l'aspetto
col parco su disegno del Baglioni.


La ristrutturazione in senso romantico della Villa trasformò il
vecchio giardino all'italiana in un parco all'inglese.

I boschetti del Baglioni furono di impostazione anglo-francese con
ricchezza di piante, fiori e animali esotici tanto da far apparire
il giardino una selva incantata.

Per il nuovo parco si sovvertirono le strutture geometriche prece-
denti, si eliminavano le peschiere per l'apparizione di corsi d'
acqua e laghi, si creavano allievi di terreno su cui reggevano tut-
te le piante decidue assenti a quelle perenni.



1. - Il giardino della Villa Capello alla fine del 1730



2. - Il giardino di Villa Capello disegnato dal Baglioni

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

IL PARCO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Particolare del parco a lorchette



2) - Passeggiata coperta



3) - Part. passeggiata coperta



4) - Part. parco

ALLEGATO SCHEDA N. 2

DESCRIZIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CORRIERE INGRESSO NORD



1) - Coppia di statue e sottobello murale



2) - Coppia di statue e sottobello murale

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

FOTOGRAFIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1) - Faticosa - grosso Nord



2) - Fontana Gialdino Nord



3) - Fontana Gialdino Sud

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

FG. 90 - 500. V - Mappa 135-106-337-159-472-473-474-754-755-756
755-756-757-758-759-760

FOGHE DI DOCUMENTAZIONE

LA VILLA LIGERALE DI GALLERIA VENEZIA DI AMARIZ GIULIO PRATESI

MARCELLA FRANKO VENETO E AL SUO TERRITORIO NELLA STORIA E NELL'ARTE
DEI C. 280 e NORDISCON FAVERO

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

UFFICIO TECNICO REGIONALE DI PADOVA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art. 13 L.R. 80/80 e art. 9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 42

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Rora

sez. I - Italia - Gruppo

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

pubblico

commerciale

artigianale

mixto

altro

NO SITO

percolato


disabitato

superficie coperta mq

volume mc

n° piani

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud
2 Angolo Card-Sat





C. NAPOLEONICO 1804

C. AUSTRIACO 1854

C. ALL' IMPIANTO 1891

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Fabbricato rurale

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

Cortile, ala e anfillo

altro

altro

TIPOLOGIA

fabbricato

a cortina

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL' IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ALTRO: FEDI ALLEGATO

DESCRIZIONE

Si deve all'iniziativa del nobile Valentino Conelli, emulo in possesso nell'arte 187 della villa di Gellicera. La costruzione del fabbricato è dovuta a

L'aspetto dell'edificio, in parte compreso da superfaccie di recente origine su lato Nord, è bisestico e dovuto alla impiego di mattoni faccia a vista che per evidenziando i volumi rispetto al contesto ambientale.

L'edificio è caratterizzato da un corpo di fabbrica con tetto a longitudinalità a due falde con andamento 38°-ovest sul quale si innestano a conclusione i due corpi laterali rispetto al complesso con destinazione di abitazione e coperti da tre piani con sottotetto.

Il prospetto Sud è caratterizzato dall'ampio portico scandito da pilastri a spigolo smussato e coronati dall'arco a tutto sesto con i portici seguenti da adorno.

La cura usata nell'esecuzione evidenzia l'imbarazzo del fabbricato, senza dubbio frutto di abili maestranze, traspare nelle diverse componenti la ricerca di soluzioni formali che contengono riscontro in altri edifici dell'epoca sul nostro territorio, ne è esempio la diversa forma dei fusti finestre che in successione si presentano in piena terra, di forma semplicemente rettangolare con plinthe in marmo; al piano primo, a sottolineare la privilegiata destinazione abitativa, conclusi ad arco e tutto sesto connotato da innalzamento al piano secondo; in posizione con simmetria rispetto alle sottostanti rammenta la forma scodacciata rettangolare, il piano sottotetto è ripartito per tutto la lunghezza delle fronti da finestre a semicircolari con mattoni disposti a foglio con funzione decorativa.

L'effetto massiccio è mitigato in parte dalle cortici marcapiano ad Sfronco


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Ingresso Sud-Ovest



2 - Part. finestre



3 - Part. salone



4 - Part. arco

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via San

sec. figlio mazzo

EDIFICIO

di tipo residenziale

usuale

compartibile

artigianale

ristorante

altro

edilizio

part. abitato


d'abitato

superficie coperta mq 330

volume mt 2.310

in plan

eventuale sottotetto



1. Angelo Sub-vent. 13. Angelo Sub-vent. par.

2. Angelo Sub-vent. 14.

CONTESTO AMBIENTALE

paesico ☐

giardini ☐

orto ☐

castello, ala o simile ☐

bracci ☐

altre ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒

z. vertice ☐

o corpo ☐

4. schiera ☐

e blocco ☐

altre ☐

CONTESTO AMBIENTALE

paesico ☐

giardini ☐

orto ☐

castello, ala o simile ☐

bracci ☐

altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo struttura in cemento

avanzato ☐

tradizionale ☒

antico ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo struttura in cemento

avanzato ☐

tradizionale ☒

antico ☐

COPERTURA

tipo copola

avanzato ☐

tradizionale ☒

antico ☐

STATO D'CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

delle strutture buono

moderato ☒

grave ☐

STATO D'CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

delle strutture buono

moderato ☒

grave ☐

NOTE INTERVENTI SUGGERITI ALL'AMPIERO ORDINAMENTO: ANNO 1960

ENTRIN DELL'INTERVENTO: trasmissione di calore

ALTRE VEDI ALLEGATO




C. NAZIONALE (P. 80/80)

C. ALTRI (P. 80/80)

C. ALTRI (P. 80/80)

C. ALTRE

C. ALTRE



DESCRIZIONE

L'edificio venne realizzato come residenza di servizio della villa ed era già in attività alla fine del '900, ed è alla "colletta" dei tessuti.

Presso si raccolgono gli stoffi più preziosi dell'industria della lana imperiale che utilizzavano per l'industria dei tessuti al fabbro. L'edificio era abitato da 100 persone e per la "colletta" l'edificio in oggetto che, oltre come orientamento architettonico, si richiama alla struttura della villa.

La struttura ha lo scopo di dare al tessuto, particolarmente alla lana, compattezza, resistenza ed impermeabilità mediante un trattamento chimico-meccanico.

Si può ritenere che l'attività esercitata nel fabbricato abbia dato prima origine al torione dell'aggregato (l'Austriaco dal 1880) e successivamente dato il nome alla Reggia esistente ad oggi che probabilmente forniva l'acqua e l'energia necessaria per la lavorazione dei tessuti.

Il complesso si compone di un fabbricato principale a Sud, lungo la via Roma, e di un fabbricato di servizio a Nord.


Il fronte ovest dell'edificio principale, dall'architettura classica, cheggiate presenta una parte centrale a due piani con porta d'acqua e finestre laterali al piano terra, due finestre vicine al primo piano sommate da un frontone con timpano piano (acornitura), al cui centro è affrescata una struttura circolare.

La parte centrale è completata da due corpi laterali a due piani con cornice orizzontale e fori finestra centrali.


Il fronte Sud conveniva le abitazioni di servizio delle quali, quella ad Est è stata recentemente ristrutturata per nelle caratteristiche delle linee di grande ma con l'aggiornamento di elementi avvilanti (portico ad Est, cornice di grande piazza, allineamento dell'allineamento dei Cori, eliminata e la parte principale presenta a Nord un grande spiazzo alla voce).

Caratteristico il portone di ingresso ad ovest, in ferro battuto a 1/2 lato con galea in metallo e decorata nell'architettura superiore.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Ovest



2 - Particolare fianco



3 - Fronte Nord, particolare

Provincia di Padova

STAMINALE D'ERBA
Tabacco verde

RESEARCH

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

| | |
|---|---|
| SCHEDA N° 15.1 | |
| CARATTERISTICHE GENERALI
via <u>Immaginata</u>
sez. <u>C. Oglio S. M. P. 108</u> | |
| EDIFICIO
di tipo: <u>residenziale</u>
<u>totale</u>
comparto: <u>no</u>
artigianale <u>no</u>
misto <u>no</u>
altro <u>no</u>
abitato <u>no</u>
pericolato <u>no</u>
disabitato <u>no</u> | |
| superficie coperta mq <u>150</u>
volume mc <u>0,75</u> | n° piani <u>2</u>
orientamento <u>no</u> |

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | | |
|--|--|--|
| STRUTTURE VERTICALI | | |
| tipo | Legno | tipo |
| ☐ buono | ☐ buono | ☐ buono |
| ☒ mediocre | ☒ mediocre | ☒ mediocre |
| ☐ cattivo | ☐ cattivo | ☐ cattivo |
| STRUTTURE ORIZZONTALI | | |
| COPERTURA | | |
| tipo | | |
| ☐ buono | | |
| ☒ mediocre | | |
| ☐ cattivo | | |

| STATO DI CONSERVAZIONE: COMPRESSIVO
DELLE STRUTTURE | buono | moderato | zattivo |
|--|---|----------------------------|---------|
| | buono <td>moderato <td>zattivo </td></td> | moderato <td>zattivo </td> | zattivo |

NOTE INTERVENTO SUCCESSIVO ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO

OILFIELD NEWS

ALTRI

La prima vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La seconda vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La terza vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La quarta vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La quinta vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La sesta vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La settima vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. L'ottava vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La nona vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia. La decima vittima è stata il capitano Antonio Marino, 45 anni, di Castellana Grotte, che si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia.

| INDIVIDUAZIONE CATASTALE | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|
| C. NAPOLITANO (1904) | C. ALTRI (1954) | C. ALLIPIANTO (1961) | C. ATTUALE | AEROFOTOGRAFIA
1:5000 |
| | | | | |

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 16

DETERMINAZIONI GENERALI

POSIZIONE: 130-15
SOL: 1000-1100
MARE: 315-145


EDIFICIO

TIPICITÀ: religiosa
funeraria
commerciale
artigianale
mista
altre

abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 124
volume mc 2.210

in piani 2
eventuale sottotetto ☐



PRODOTTORE: 13
PRODOTTORE: 14

TIPOLOGIA
isolato
a cortina
a corteo
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
cont. in al. o simile
altro

CONTESTO AMBIENTALE
centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massone-lavorante
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: cemento-lavorante
buono
mediocre
cattivo

COPIETURA

tipo: cotto
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1955

ENTRATA DELL'INTERVENTO: 1955

ALTRE VEDI ALLICATO


C. NAZIONALE (804)

C. AUSTRIACO (1834)

C. ALL. IMPIANTO (89-)

C. ART. 116

AEROFOTOGRAFOMETRICA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il fabbricato venne realizzato con condizioni di servizio a Filadelfo della villa a tre piani con era collegato all'istituto via Roma e risultò già in essere alla fine del 1900.

Così riscontrabile dal raffronto tra le planimetrie grafiche del Catastro e del 1900, l'edificio venne ampliato nella parte Sud nella seconda metà degli anni.

L'attuale proprietario si comprava il un corpo principale affacciato a Ponente verso la villa e di una ala di servizio a Sud adiacente alla via veduta al primo, in cui vennero esecutate l'attività propria di Filadelfo.

L'attività di laboratorio esecutiva nell'edificio principale, completava il ciclo produttivo.

La totale utilizzazione dell'edificio permise l'esecuzione nella successione di archi del porticato, era chiusa, e tuttavia ben definita nella sua struttura muraria. Nell'edificio a Sud, cui corrispondeva l'ambito della lavorazione del legno da secca.

La fine dell'opera dell'edificio principale si era ancora traccia della indicazione di attività di tintoria esecutiva.

Il corpo a tre piani di collegamento alla villa, ora via Roma, era di carattere architettonico all'ingresso dell'edificio e posto a Sud della sede attuale, costituiva un ampio viale alberato a verde.

Negli anni 1900 si aggiunse il corpo a Nord, situato su via Roma, e di finezione dell'ambito della corte. Tuttavia asimmetrico rispetto all'edificio principale ed in parte rovinando l'equilibrio ben classificato del prospetto Ovest.

Le facciate del corpo principale e caratterizzate da un elemento timbrato con due ali laterali di ridotta altezza.

Il portale d'ingresso è collocato con sovrapposizione sinistra al piano primo. Un ripiano chiude la parte centrale della facciata con un elemento decorativo in pietra posto al vertice.

Nella due elementi architettonici isolati al preesistente sono posti alle estremità della copertura del prospetto Ovest del corpo principale. Si notano tracce di affresco nel terzo del timpano.

La parte laterale Sud è a due piani con cornice in rilievo, inserita dall'apertura di accesso al fienile.

Il prospetto Nord dell'ala secondaria è caratterizzato dalla sua veste spaziale ad arco ancora visibile benché murato. La tradizione orale ricorda che in corrispondenza di ogni arco era una caldaia per la lavorazione dei boschi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Insieme da Nord-Ovest



2- Elemento periferico in pietra



3- Particolare timpano con tracce di affresco



4- Corneo adiacente



5- Ingresso annesso "fienile"

6- Particolare cornice

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 15.2

CARATTERISTICHE GENERALI

via San Giovanni

sez. 1 58/80 155-156

EDIFICIO

tipologia residenziale

uso privato

carattere commerciale

articolazione moderna

altro nessuno

abitato sì

para. abbato sì


disabitato sì

superficie coperta mq 285

volume mc 1.025

in piani n° 2

elevazione sottobotteggo sì




1. angolo Ford-Ser.

2. Para. fronte San


3

4

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AL STRIACO 1854



C. ALL'IMPIANTO (1981)



C. ATTUALE



AERO-FOTOGRAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione
espresso al piano

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ cortile a o stile
☐ altro

☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massiccio
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo leggero
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo copola
☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTITÀ DELL'INTERVENTO

ALTRO VIDE ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio ceduto al Comune di Capolago è completamente realizzato presso che nella tipologia attuale, alla fine dell'800.

Es compare in un corpo orientato a Sud con copertura a due falde. Le facciate in coppi e tegole, con la facciata perpendicolare ad Ovest, una parte in dal l'origine e l'originale, realizzata.

La parte, costituita dall'edificio, ad un piano, con un a due piani con la via Lancia, il cortile interno del vecchio edificio, su cui si appoggia il portico, ad una sola rampa, che in rapporto alle scale d'accesso al piano primo, ad un piano.


Il corpo che si prolunga verso Sud è composto di due volumi diversi: uno a due piani con sottotetto a traliccio e l'altro più basso ad altezza.

La copertura è a due falde longitudinali in coppi e al filo di grande e minore.

In rapporto con la tipologia, l'edificio è il prospetto in, presentato al le vie come pure il prospetto Nord con la facciata aperta di ventilazione delle scale.

Il prospetto Ovest presenta un'entrata alla verità che divide simmetricamente le aperture di finestre, alcune da muri.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- prospetto Ovest



2- prospetto Sud-Est

COMUNE DI GALLERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 46.5

CARATTERISTICHE GENERALI
via Noni

sez. L. Vaglio d. r. sp. 172-175
179-180-181


EDIFICIO 123-550-551

DI TIPO: ☒ residenziale
☒ rurale
☒ commerciale
☒ artigianale
☒ misto
☒ altro

Stato: ☒ sottoposto
☒ parzialmente
☒ distrutto

superficie coperta m² 550
volumi m³ 1550

In piani n° 3
eventuale sottotetto ☒



1 Angolo Nord-Est
2 Angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di propria abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA
☒ isolato
☒ a corte
☒ a schiera
☒ a U
☒ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☒ parco
☒ giardino
☒ orto
☒ cortile, area c. adiacente
☒ strada
☒ altro

☒ centro storico
☒ nucleo rurale
☒ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo muratura in laterizio
☒ buono
☒ mediocre
☒ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo muratura in laterizio
☒ buono
☒ mediocre
☒ cattivo

COPERTURA
tipo coppi
☒ buono
☒ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☒ buono
☒ mediocre
☒ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
☒ buono
☒ mediocre
☒ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980
ENTRA DELL'INTERVENTO 1980

ALTRE
L'edificio, come è stato modificato, è un aggregato complesso nella sua
organizzazione, costituito da un insieme di edifici, in cui si
trova una casa di 150 m², appartenente a una famiglia, che ha
lavorato a Sud per essere poi riammessa in questo caso, la casa
vive edifica a 100 m², è stato oggetto di numerosi interventi
verificati, tutti da definire e assai attuali, che sono in parte
descritti nella relazione di generale in relazione all'abitazione.




C. NAPOLEONE COMODI

C. ALBERTINI (1854)

C. ALL'IMPIANTO 1851

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 464

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Cassola

sez. 1/6480 5° n. 173-177

174

EDIFICIO

tipo residenziale

funzione

commerciale

artigianale

altro

abitato

parte abitata

disabitata

superficie coperta mq 300

vol. umg mc 1.652

le piani 2

eventuale sottotetto 1



1 angolo strada-ovest 2
2 angolo strada-ovest 4

TIPOLOGIA

☒ isolato

☐ a cortina

☐ a corteo

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ storico

☐ urbano

☐ rurale

☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco storico

☐ storico

☐ rurale

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio

☒ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

COBERTURA

tipo laterizio

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1980

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione totale

L'attuale edificio completamente ristrutturato e ricostruito.

ha sostituito parte di un complesso di edifici con la stessa

300.2. successivamente impiantati fino a 1980. nel 1980

è stato fatto un intervento che ha fatto fare del secolo scorso

il complesso collegato con la fabbrica di via S. Maria

calcestruzzo (adesso stesso) con l'attuale tipo di edificio



C. NAPOLEONE (1804)

C. ALTRI (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1980)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 166

CARATTERISTICHE GENERALI

via Cassini
sez. di foglio 155-25
157-162


EDIFICIO

tipo: ☒ residenziale
☒ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

edilizio:
per: ☒ abitativo
☐ artigianale
☐ industriale

superficie coperta: mq. 250
volumi: mc. 220

in piani: 1
eventuale sottotetto: ☒




1 Fronte Sud-Est
2 Fronte Nord-Ovest


C. NAPOLEONICI (1804)




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'INFRANTO (1851)



C. ATTUALE



AERO-FOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di propria abitazione
coperta di p. g. 250

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ isolato
☐ a cortile
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile alla o all'italiana
☐ altro
☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: ☐ muratura
☐ muratura
☒ altro

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: ☐ legno
☐ muratura
☒ altro

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☐ medio ☒ cattivo ☐
buono ☐ medio ☐ cattivo ☒

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'URTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:
Il manufatto edilizio è stato costruito nella prima metà del 1800. In seguito, nel 1851, è stato successivamente collegato al manufatto limitrofo a via Cassini, mediante un passaggio porticato. Il manufatto è stato successivamente ampliato con la costruzione di una nuova facciata, che ha dato origine all'attuale facciata. L'edificio è stato successivamente ampliato con la costruzione di una nuova facciata, che ha dato origine all'attuale facciata. L'edificio è stato successivamente ampliato con la costruzione di una nuova facciata, che ha dato origine all'attuale facciata.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEMA N° 20


CARATTERISTICHE GENERALI

via: via
 foglio: map. 57

EDIFICIO

TIPO: residenziale
 usi: abitato
 destinazione: abitato
 attività: abitato
 altro: abitato

superficie coperta mq. 70
 volume mc. 350
 in piani n° 2
 eventuale sottotetto ☐



1. Angolo Sud-Est
 2. Fronte Sud
 3. Fronte Est
 4. Fronte Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1931)



C. ATTUALE



AEROFOTOCAMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: fabbrica

SCHEMA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile
☐ altro

TIPOLOGIA

☐ villetta
☒ casa
☐ palazzo
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: 1-2-3-4
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: 1-2-3-4
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPIERTURA

tipo: 1-2-3-4
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO:
 L'edificio è stato ristrutturato con rifiniture in stucco e
 spessi al gesso, conservando l'aspetto originale. L'opera è stata
 completata nel 1980, dopo aver
 attuato il restauro dell'edificio, con l'obiettivo di
 realizzare un edificio di qualità, con una copertura
 in legno, e un tetto di tegole, con la stessa
 pendenza e la stessa struttura.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 103

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Padova
 cat. I foglio 107-108
 cat. II foglio 108

EDIFICIO

D. TIPO: residenza
 rurale
 commerciale
 artigianale
 religioso
 altro

struttura
 port./strutture
 disabitato

superficie coperta mq 60
 volume mc 900

In piani 4
 espositiva sottotetto 2



1. Fronte Est-Sud
 2. Parte Nord-Est
 3. Angolo Nord-Est
 4. Angolo Nord-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: abitativo rurale

SCHEDA B

| TIPOLOGIA | CONTESTO AMBIENTALE |
|---|---|
| ☒ isolato | ☐ parco storico |
| ☐ a cortile | ☐ nucleo rurale |
| ☐ a schiera | ☐ altro |
| ☐ a blocco | ☐ cortile stile simile |
| ☐ altro | ☐ altro |

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | |
|---|----------------------------------|
| STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI |
| tipo <u>leggero-lattino</u> | tipo <u>leggero-lattino</u> |
| buone ☐ | buone ☐ |
| medie ☒ | medie ☐ |
| cattive ☐ | cattive ☐ |

| STATO DI CONSERVAZIONE, COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE | |
|---|----------------------------------|
| buono ☐ | buono ☐ |
| medie ☐ | medie ☐ |
| cattive ☐ | cattive ☐ |

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1988
 ENTRATA DELL'INTERVENTO: abitativo rurale
 L'edificio è stato ristrutturato nel 1988, con l'eliminazione delle parti in legno e la sostituzione con cemento armato. L'edificio è stato ristrutturato nel 1988, con l'eliminazione delle parti in legno e la sostituzione con cemento armato. L'edificio è stato ristrutturato nel 1988, con l'eliminazione delle parti in legno e la sostituzione con cemento armato.

| INDIVIDUAZIONE CATASTALE | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| C. NAPOLETANO 1804 | C. AUSTRIACO 1804 | C. ALL. IMPIANTO 1891 | C. ATTUALE |
| | | | |

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDE N° 109

CARATTERISTICHE GENERALI

via zona

con. 3 foglio 2° map. 55-130

140-230

EDIFICIO 215-130

EDIFICIO residenziale

rurale

compartibile

strutture

altre

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta in m. q.

volume in m. q.

in piani

eventuale sottotetto



1. Fronte Nord

2. Fronte Sud

3. Fronte Est

4



C. NAZIONALE (904)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALPIRANTO (184)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

SCHEDE B

TIPOLOGIA

edilizia

a. abitativa

b. portuaria

c. turistica

d. industriale

altre

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardini

orto

edilizia o simile

altro

edilizia abitativa

nucleo rurale

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

COPERTURA

tipo

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

mattoni

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

ENTRATA DELL'INTERVENTO

Il fabbricato, in stile neoclassico, è stato costruito nel 1800, in un'area rurale, e ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni. L'edificio è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

Il fabbricato è stato restaurato nel 1980, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

RESTITUTIONS: 2150 ORIGINAL

பெரிய நகரங்களில்

SCHEIDT

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

CHINA

78

—COUNCIL OF THE DISTRICT OF COLUMBIA—

• **Q**uestions

522.1 foglio 2^o maps 594-3

EDHCC

...: **CRISTINA**...

• **el/era** -

Participants

உள்ளுயிர்

Dist:

0-6

•

Abstract:


012172-1210

കാലക്രമം

100

14:1 147 14754

•




Dr. J. C. Harkness

Keywords: *gender inequality; gender discrimination; women's empowerment; social capital*

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



C. Summary



Abstract



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 60



CARATTERISTICHE GENERALI

Via ...
Sed. I 15380 3° tipo 111-310
320-173

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
commerciale
artigianale
mista
altro
abitato
per. abitato
disabitato

superficie coperta mq. 2460
volume mc. 536
in piani 4°
estensione sottotetto

1 Angolo Ford-Ovest 13
2


C. MAPPO LONICO (1804)




C. PASTRACCO (1814)



C. ALL'IMPIANTO (1811)



C. RTUALE



AEROFOTOGRAFIETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: FABBRICATO D'ABITAZIONE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a scivolo
a parco
a schiera
a blocco
RCA

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
corib. a 0 e 10 m
bosco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura in mattoni
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: intonaco
buono
mediocre
cattivo

COPIERTURA

tipo: coppi-tegole
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AVVANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTRATA DELL'INTERVENTO: RISTRUTTURAZIONE

L'edificio, con annesso al C. Fabolo (1810), è riportato nel Catastro
con un'unica forma planimetrica definita che permane pressoché invariata
rispetto all'originario. In parte Nord-Ovest è stata demolita e ricostruita
nel 1980. L'edificio originario per la sua struttura
non nel patrimonio della zona urbanistica.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 10.112

CARATTERISTICHE GENERALI

via Padova

sez. 2 foglio 57 mappa 101

EDIFICIO

DI TIPO: ☒ residenziale

☐ rurale

☐ commerciale

☐ artigianale

☐ misto

☐ altro

☐ abitato

☐ parzialmente abitato

☐ disabitato

superficie coperta mq 115

volume mc 015

in piani 2

eventuali caratteristiche ☒



1 Fronte Street

2 Fronte Ovvero

C. NAPOLEONICO


C. ALTRIATO (1934)

C. ALL'IMPIANTO 1821

C. ATTUALE

FOTOGRAFIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco

☐ giardino

☐ orto

☒ cortile, area simile

☐ strada

☐ altro

TIPOLOGIA

☐ isolato

☒ a cortina

☐ a corte

☐ a schiera

☐ a blocco

☐ altro

contro alluvione

☒ buco di fiume

☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni a vista

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Mattoni a vista

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

COPERTURA

tipo Calcestruzzo

☐ buono

☒ mediocre

☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono

☐ mediocre

☒ cattivo

DELE STRUTTURE

☐ buono

☐ mediocre

☐ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1973

ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

L'edificio è presente alla via dell'Industria nella zona polverizzata

definita, al C. all'Impianto Abitazione Industria Industria Industria

circoscrizioni Industria Industria Industria Industria Industria

to successivamente ampliato nel 1973 Industria Industria Industria

to con l'eliminazione Industria Industria Industria Industria Industria

Industria

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 16.73

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA 200

SEZ. AL FOGLIO 01/10000 100

EDIFICIO

01 TIPO residenziale

02 uso civile

03 commerciale

04 artigianale

05 misto

06 altro

07 altro

08 altro

09 altro

10 altro

11 altro

12 altro

13 altro

14 altro

15 altro

16 altro

17 altro

18 altro

19 altro

20 altro

21 altro

22 altro

23 altro

24 altro

25 altro


26 altro

27 altro

28 altro

29 altro

30 altro



1 Fronte Nord

2 Fronte Sud

3 Fronte Est

4 Fronte Ovest



C. NAPOLEONICO (1804)

C. ALBERTINO (1854)

C. GALLI (1854)

C. ATTUALE

AEROFOTOSOMMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da n. 10000

SCHEDA B

TIPOLOGIA

indotto

a cortina

a torre

a schiera

a blocco

altre

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico

giardino

area rurale

portuale e simile

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Massone-estremo

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Lento-estremo

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo Lento

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPANTO ORIGINARIO ANNO 2001/2002

ENTRATA DELL'INTERVENTO

La struttura presente alla fine del 2001 era in stato di abbandono

ALTRON (1980-1981) 1982. Successivamente ha preso la caratteristica di

edificio isolato per la parte delle colonie edilizie formate nel

la prima metà dell'attuale secolo. Il fabbricato, in tempo stesso

con tutto di parte della suddivisione profonda ristrutturazioni da da

non permettere la lettura dei caratteri originari se non parzialmente

con la parte tuttora portante recuperata a scapito dell'abitabilità

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 15/14

CARATTERISTICHE GENERALI

di tipo residenziale

commerciale

industriale

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq

volumi mc

n piani

prevalenza sottotetto

di tipo residenziale

commerciale

industriale

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq

volumi mc

n piani

prevalenza sottotetto

SCHEDA N° 15/14

CARATTERISTICHE GENERALI

di tipo residenziale

commerciale

industriale

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq

volumi mc

n piani

prevalenza sottotetto

di tipo residenziale

commerciale

industriale

altro

abitato

parzialmente

disabitato

superficie coperta mq

volumi mc

n piani

prevalenza sottotetto

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di Massaro

TIPOLOGIA

isolata

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

corte

portico, ala o annesso

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

buono

moderato

scettivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

buono

moderato

scettivo

COPERTURA

tipo

buono

moderato

scettivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono

moderato

scettivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNE

ENTRATA DELL'INTERVENTO: demolizione

L'edificio, risalendo al Grande Magellano, è rimasta invariata

fin alla prima metà del 1800.

ALTRI

SUCCESSIVAMENTE nel 1900, 1910 e 1920 è stato demolito e non più ricostruito.


C. NAPOLEONICO 1804

C. ALSTRICO 1854

C. ALL'IMPIANTO 1891

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFOMETRIA



1:5000

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 16-15

CARATTERISTICHE GENERALI

V. / R. G. 75-78

Set. 1 / Foglio 2 / Map. 257

EDIFICIO

CA TIPO / residenza

funzione / artigianale

matto / altro

abitato / parte abitata


disabitato

superficie coperta mq. 201

Volume mc. 2.330

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1 Parte Sud 2 Parte Fronte Sud

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

perno ☐ centro storico ☐

giardino ☒ nucleo rurale ☐

castrillo o o abello ☐

altro ☐ casa storica ☒

TIPICITÀ

isolato ☒

a cortina ☐

a corte ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo / muratura ☒

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo / pavimento ☒

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

COPERTURA

tipo / coperto ☒

buono ☐

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☒

mediocre ☐

cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

buono ☒

mediocre ☐

cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1911-1912
ENTRATA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione



Il fabbricato esistente, secondo la C. Municipalità, è stato oggetto di
ALTRI: interventi di ampliamento, definiti dai catasti storici e datati per tut-
ta l'area 1911-1912. L'edificio era stato realizzato su un'area recel-
trante demolita nel 1911-1912, per essere realizzata un'abitazione
sussidiaria, intervenuta di ristrutturazione completa, unita ad inter-
venuti di nuova costruzione, hanno fatto parte del complesso edilizio al-
l'edificio le caratteristiche a traliccio.

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL. RAPINOTTO (1851)

AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 26.10

CARATTERISTICA GENERALI


Via ZOBBO, 21A
sec. I - foglio 9° map.

EDIFICIO

DI TIPO residenziale
rurale
commerciale
artigianale
mist
altro

abitato
per. civile
disabitato

superficie coperta mq. 1.235
veline mq. 6.250
in p.ti n° 2
eventuale sottotetto



1. Fronte SE (F. 01) 10
2. Fronte SW 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA ABITATA

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
orto
cortile alla o simile
bosco
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo muratura
mattoni
pietra
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno
mattoni
pietra
cattivo

COBERTURA

tipo
cappo
tegole
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE

COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1985

ENTRO DELL'INTERVENTO

ALTRO





C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'IMPIANTO (1981)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Superficie: 230-356-704-705-557-232-261-671-672-493
526-625

L'edificio, rilevante complesso edilizio rurale dell'alta padana, era già definito in una forma planimetrica complessa ed articolata alla fine del 1700.

La località, denominata in origine "S. Antonio", su cui l'edificio è ubicato è prossima al confine del territorio Comune di San Martino di Lupatino.

In forma planimetrica del manufatto rimane pressoché invariata fino al 1800.

La base è caratterizzata, in questo periodo, da un corpo longitudinale di rilevante lunghezza interrotto a Sud da tre corpi edilizi che si innestano a pedana sul principio fornendo due spazi a corte.

Nella seconda metà del 1800 il manufatto viene modificato ad Ovest ed al corpo trasversale, in bianco, scomparso.

In seguito il corpo trasversale viene prolungato e in prossimità dell'edificio Sud vengono costruiti annessi rustici.

L'edificio Sud dell'edificio mostra i segni di ampliamenti in seguito. Della documentazione concernente l'epoca si rileva la presenza sulla strada ad Ovest del manufatto denominato già allora via Contolats.

Il corpo perduto è documentato anche l'abbigliamento del corpo trasversale ad Est.

Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni, ammodernamenti e successioni si sono succedute negli ultimi anni rendendo l'edificio un insieme edilizio, specialmente nella parte Sud, quasi del tutto estraneo alla tipologia originaria.

I resti della tipologia venute al netto nel prospetto Ovest, dove la linearità e la semplicità della vecchia casa rurale emergono in maniera inconfutabile.

Il prospetto Sud della parte Ovest, ristrutturato nel 1955, è caratterizzato dall'ampio portico con pilastri, architrave in legno ed ornati della copertura in travi, tavole accostate o coppi.

La linearità della linea di gronda si riscontra sia a Sud che a Nord del corpo Ovest.


Sotto il portico, ad Ovest, la vecchia scala esterna è stata sostituita da un ballatoio in legno e tuttora visibile ed utilizzabile.

Interessa notare la parte centrale dell'edificio, a Est del corpo trasversale mediano; il prospetto Sud anche se trasformato con la chiusura parziale di una apertura ad arco, conserva quelli dei chiostri del convento, resti di aperture ad arco sul fianco in muratura.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Veduta Sud-Ovest, parzialmente




2- Veduta Sud, parzialmente




3- Particolare del prospetto Sud, parzialmente




4- Veduta Sud, parzialmente



5- Prospetto Sud, parzialmente



6- Veduta Sud, parzialmente




7- Particolare del prospetto Sud, parzialmente



8- Veduta Sud, parzialmente



9- Prospetto Sud, parzialmente



10- Veduta Sud, parzialmente

COMUNE DI GALLIERA VENEIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 10.1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via: Contrada
 Pos. in foglio di mappa: 1.1


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
 rurale
 polverale
 artigianale
 misto
 altro

abitato
 per. ad uso
 disabitato

superficie coperta mc 450
 volume mc 1.500

in piani n° 2
 eventuali sottotetto no



1. Fronte Sud del cortile
 2. Angolo Sud-Est

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE FABBRICAZIONE D'ALBERGO

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato
 a cortina
 a corte
 a schiera
 a blocco
 altro

CONTESTO AMBIENTALE

carico
 giardino
 orto
 cortile, via o simile
 altro

caratter. storico ☐
 nucleo rurale ☐
 altro CASA SOSTITUITA ☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massiccio
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo massiccio
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

COBERTURA

tipo comple
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

GRADO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO DENOMINATO ANNO 1040
 ENTRATA DELL'INTERVENTO: AMPLIAMENTO
 L'edificio, passato al C. Sostituito, è stato progettato e realizzato
 fino al C. Sostituito, e successivamente, nel 1040, è stato ampliato
 con la costruzione di un nuovo corpo centrale dove il vecchio edificio
 era stato demolito. Nella foto si vede la costruzione con nuova tipica
 della tipologia costruita.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)

C. DEL IMPIANTO (1894)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



di S. Maria

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 161

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Zambonella

sez. II - foglio 3 - map. 403-15

EDIFICIO

DI TIPO: residenza rurale

commerciale artigianale in sito altro

abitato parzialmente disabitato

superficie coperta mq 750

volume mc 4335

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1. Fronte Nord

2. Fronte Sud





C. MAPPELONICO (1904)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL. IMP. AUSTRIACO

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: CASA DI CASSARO

SCHEDA 3

CONTESTO AMBIENTALE

parco giardino orto

caratteristiche simili

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

altro

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19-1

CARATTERISTICHE GENERALI
via Galliera
sez. I foglio 112 map. 105-1/5
205-1/5


EDIFICIO
DI TIPO: ☐ residenza rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato ☐
part. abitare ☐
disabitato ☐

superficie coperta mq 107
volume mc 4000
in piani no

eventuale sottotetto ☐

1 Angolo Nord-Est **2** Fronte Sud-Ovest



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASA DI PROPRIO ABITAZIONE

PROLOGIA
☐ isolato
☒ a cortina
☐ a corteo
☐ a schiuma
☐ a blocco
☐ altre

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☒ orto
☒ cortina o simile
☐ bosco
☐ altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☐ altre data, area, zona

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

| STRUTTURE VERTICALI | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | COBERTURA | |
|---------------------|---|-----------------------|--|-----------|--|
| tipo | materiali | tipo | materiali | tipo | materiali |
| Muro a mattoni | ☒ buono
☐ medio
☐ cattivo | Legno | ☐ buono
☐ medio
☐ cattivo | Legno | ☐ buono
☐ medio
☐ cattivo |

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE ☐ buono ☐ medio ☐ cattivo
☐ buono ☐ medio ☐ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPARTO CATEGORICO: ANNO 2000 150
ENTRATA DELL'INTERVENTO: Assicurazione SUC-EST

ALTRE
L'edificio era presente già alla fine del 1700 in forma ridotta di
spazio e quella attuale. Rimane invariato fino al 1800 circa e poi
successivamente viene ampliato ad ovest e sud-est. Ristrutturato nel
la parte sud-est intorno agli anni 50 rimane pressoché invariato
nella parte centrale dove è caratteristico il portico rivolto a
sud.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE


C. NAPOLEONICO 1806-1

C. AUSTRIACO 1854-1

C. ALL'IMPARTO 1981-1

C. ATTUALE

REGISTRO CATASTRALE



COMUNE DI GALLERIA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 24.2

CARATTERISTICHE GENERALI
via DELVATE

Sez. foglio 5° mod. 113

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

carattere

contornato

articolato

tipico

altro

abitato

part. abitato

disabitato

superficie coperta mq. 1133

volume mc. 1133

in piani n° 2

eventuale sottotetto




1 Fronte Sud

2


C. NAPOLEONICO (BOA)




C. AUSTRIACO (S&A)



C. ALL. IMPIANTO NASI



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di proprietà abitazione

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corte

a schiera

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardini

arte

cortile, ala o simile

breccia

altro

carta storica

nucleo rurale

strut.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: lastre

buono

moderato

cattivo

COBERTURA

tipo: tegole

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO CERNAGRO: ANNO 1970

ENTRATA DELL'INTERVENTO: demolizione e nuova costruzione

ALTRE

... durante edificio passato al C. Napoleone viene demolito. Il
DO CI C. AUSTRIACO, sostituito con un nuovo manufatto alla fine del
secolo scorso è stato, negli anni '70, completamente demolito e
sostituito da una nuova costruzione esecuta alla fine degli anni
'70.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 29-3

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Scars
 3321, foglio 32, mapp. 150°/196
 197-198

EDIFICIO


DI TIPO: residenziale
 uso: ☐ civile ☐ artigianale ☐ altro ☐
 stato: ☐ buono ☐ cattivo ☐

superficie coperta mq. 200
 in plani 2
 eventuale sottotetto ☐




- 1 Fronte Sud-Est
- 2 Angolo Sud-Ovest


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL. IMPRINTO (1911)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: data da censito

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☐ sollecito
☐ edificio
☐ parco
☐ sculture
☐ giardino
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ parco
☐ cortile, piazza o strada
☐ strada
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattoni-Sasso-Later.
 buona ☐
 mediocre ☐
 cattiva ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Laterizi-Intestazioni.
 buona ☐
 mediocre ☐
 cattiva ☐

COPERTURA

tipo Cammina-terzo
 buona ☐
 mediocre ☐
 cattiva ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

DELLA STRUTTURA

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1901, 1911, 1917
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: Demolizione, nuova costruzione e ristrutturazione

Il complesso edilizio, esistente in forma ridotta al Catastrofico, era denominato "Villa" nella prima metà del 1800, nella seconda metà dello stesso secolo è stato ampliato notevolmente, verso sud ed orientamento in epoche successive. Demolizioni, nuove costruzioni, ristrutturazioni e superficiati hanno modificato l'edificio quasi del tutto estraneo alla tipologia e colligata che si può ricordare in parte, nella zona est, in un'aggiunta, anno 1911.

Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R.58/78)**

22 DECEMBER

IDENTIFICATION NUMBER

DATE 01-05-03 BY 0150 JAP 015050

0126103


01-18-1967
CASA DE
MUSEO
DE LA CIUDAD

013, 06510
013, 06510
013, 06510

| | |
|-------------------|------|
| Surface Vapors mg | 265 |
| Volume | 1000 |

in plan.

eventuale sottile





| 12 | 13 | 14 |
|-----------------|----|----|
| 12 Center North | 13 | 14 |

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



Q. n(578) Q. n(1854)

[illegible]

2000



1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Cassa da viaggio

13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 53

CONTINGENT LIABILITIES

100-4716, 100-4717
 100-4718, 100-4719
 100-4720, 100-4721
 100-4722, 100-4723
 100-4724, 100-4725

WISCONSIN

_____ 2000
 _____ 2001
 _____ 2002
 _____ 2003
 _____ 2004
 _____ 2005
 _____ 2006
 _____ 2007
 _____ 2008
 _____ 2009
 _____ 2010
 _____ 2011
 _____ 2012
 _____ 2013
 _____ 2014
 _____ 2015
 _____ 2016
 _____ 2017
 _____ 2018
 _____ 2019
 _____ 2020
 _____ 2021
 _____ 2022
 _____ 2023
 _____ 2024
 _____ 2025
 _____ 2026
 _____ 2027
 _____ 2028
 _____ 2029
 _____ 2030

WILSON, R. M. 1963. OUSLW03

[illegible]

LIBRARY OF THE CONGRESS

VERTICAL STRUCTURES

Information-Intelligence

107-1102740: SHIRLEY

ms. Les024-Les025 + 1000 Cetus

COPIES DESTROYED

CONFIDENTIAL

S'KUD E: CONSERVATIVE COMPRESSIO

DELE STRUETURE

COISSIN

STRUCTURE .. busbars

உதாரணம்:

Moderna, Inc. 2413

NOTE: INTERVENT: SUCCESSFUL; ALL IMPAIRMENTS ORIGINAL; AUNNO 2000-0000


[illegible]

4179

« sul Fsi, dopo anni, c'è stato quasi l'abbandono definitivo con la costruzione di una nuova sede, l'affollamento delle sedi, l'abbandono del Fsi e l'ingresso nel circolo massonerico ».

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

[illegible]

| | |
|---------------|---|
| 1. French Sud | 2 |
| 2. French Ext | 1 |

C. N24FOULED02C2 (100-4)

An aerial photograph showing a building complex. A central building is labeled '2020 57'. A road or path labeled '2020' runs vertically through the center. Other buildings and structures are visible around the central area.

C. A. ESTE ACQ 1854

מ.ב.ס. 1524/03

An aerial photograph of a city street intersection. A building is highlighted with a black box. The building is located at the corner of the intersection. The street runs diagonally from the top left to the bottom right. The building is situated on the left side of the street, near the intersection. The building has a dark roof and is surrounded by other buildings and streets.

C. S. MURRAY

AFROPOLITAN VIBES

| SCHEDA B | |
|--|---|
| DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE CASE DI PROTEZIONE ABITAZIONALE
e case di propria abitazione coperte di paglia | |
| TIPOLOGIA | CONTESTO AMBIENTALE |
| isolato ☐ | parco ☐ |
| a cortina ☐ | giardino ☐ |
| a corteo ☐ | orto ☐ |
| a schiera ☐ | ortello, via e strada ☒ |
| a blocco ☐ | breccia ☐ |
| altro ☐ | altre ☐ |
| | CONTESTO STORICO ☐ |
| | periodo rurale ☐ |
| | altro ☐ |

| CARATTERISTIKE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | |
|--|-----------------------|
| STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI |
| tipo | tipo |
| Materiali | Materiali |
| buono | buono |
| moderato | moderato |
| cattivo | cattivo |

[illegible]

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO ORIGINARIO: ANNO 1970-1980
SINTESI DELL'INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE E ADESIONE

CAUSA

Il ministero, nel "casellario alle leggi", riferito al C. Farolador, viene espiato a Sud ed a Crest nelle orme metà del 1800. A alla seconda metà dello stesso secolo il "casellario" subisce una "aggiunta" come pure la "casellario" "Riformato" nel 1800. 170 e 180 erano protetto "ammesso" nello parte "XVI-let" del 1800. Riferito attuale.

(continued)

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 13.5

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA 300m

sez. 1. foglio 5° mappa. 228-12

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

funzione

contenitore

artigianato

miscel

altre

abitare

serv. pubblico

disabitato

superficie coperta mq. 100

volume mq. 2.100

in piani n° 2

eventuale sottotetto



1 Fronte Sud
2 Fronte Nord

DISTINZIONE D'USO ORIGINALE (Cura di Valerio)

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
parchino ☐
orto ☐
cortile, siepe simile ☐
bosco ☐
altre ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
a cortile ☐
a corte ☐
a schiera ☐
a blocco ☐
altre ☐

centro storico ☐

quartiere rurale ☐

altre ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: Mattoni ☐
bucina ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: lastre ☐
bucina ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

COPERTURA

tipo: lastre ☐
bucina ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

bucina ☐
mattoni ☒
cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1981

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione

VEDI ALLEGATO




C. MARCOLEONICO (150-4)

C. AUSTRIA (155-4)

C. ALI (150-1)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESCRIZIONE

Il fabbricato esente al Casale Napoleone sotto il nome di "Castello alla leona", originariamente destinato a Casa da Regia, rimase pressoché inalterato fino alla prima metà del 1800. Successivamente, alla fine dello stesso secolo, il complesso risultò ampliato ad Ovest e a Sud con un'appendice ortogonale rispetto al fabbricato principale. Quest'ultimo rappresenta l'unico nucleo che sopravvisse nei primi anni dell'attuale secolo per scomparire del tutto in epoche più recenti.

Il complesso è rappresentativo della tipologia rurale veneta della zona, costituito da un lungo corpo sul quale si apre l'ampio portico rivolto a Sud e nell'estremità Est coronato da una palazzina ad uso abitativo a due piani con sottotetto di altezza emergente rispetto all'ingombro.

La struttura, a due falde, con la più ampia svolta verso Sud, ha andamento longitudinale per la parte più bassa dell'edificio per diventare a quattro falde nella parte della palazzina, l'orditura è in travetti di legno con tavole sovrapposte e sotto la coppi, il cornicione della parte emergente è in contro mansarda per il resto complesso la falda è grande e semplice a lineare.


Il prospetto Ovest è caratterizzato dalla semplice linea deficiente del l'andamento della copertura, un ampio cancello alla destra caratterizza la parte estrema del prospetto Nord, verso Ovest, un evidente alteramento in funzione abitativa di questo portico.

L'uso dei locali è isolato, evidenziando dei forti finestre di massimo dimensioni e chiudibili con vetri per i locali di abitazione, di dimensioni ridotte quelli per i locali rustici.

L'ampia facciata Est della palazzina rustica è evidente in cui si apre alla volta porta tra le aperture delle finestre, sulla facciata Sud della stessa palazzina una pittura di "arrotolare pelare rana" su un ovale.

L'edificio si presenta complessivamente ben conservato negli aspetti espositivi principali salvo la parziale scomparsa del uso residenziale di una parte del portico.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Ovest



2 - Fronte Sud



3 - Fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 107

CARATTERISTICHE GENERALI

via Roma

sec. p. foglio 5° mappa 175

EDIFICIO

in tipo: residenziale

rurale

contornato

arte: anse

matte

altro

abitato

parte: abitato


disabitato

superficie esposta mq 235

volume mc 1.770

in piani 2


esprimibile portamento




1 FONTORE Sud

2


C. NAPOLEONICO 1800m




C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL. IMPIANTO (1837)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Fabbricato urbano

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a sezione

a blocco

altro

30

31

32

33

34

35

CONTESTO AMBIENTALE

corteo

giardino

corteo

cortile, via o piazza

braccio

altro

corteo storico

nucleo storico

zona storica

zona storica

zona storica

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno-laterale

buono

mediocre

cattivo

COPIETURA

tipo: coppi

buono

mediocre

cattivo

STADI DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'AMBIANTO ORIGINARIO: ANNO 1962

INTERVENTO: ampliamento

ALTRO

VEDI ALLEGATO

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 303

CARATTERISTICHE GENERALI

Via: R. 100

sez. II foglio: map. 1

EDIFICIO

D'uso: residenziale

TURBE

commerciale

artigianale

altro

abitato

parz. assente

disabitato

superficie coperta mq. 115

volumi mc. 1.170

in piani n° 2

eventuale sottotetto ☐



1. Fronte Sud

2. Corteo Nord-Ovest



C. VARELLONICO (1004)

C. AUSTRIACO (1834)

C. ALL'INFIANTO (1950)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da dissenso

CONTESTO AMBIENTALE

carico storico ☐

nucleo rurale ☐

a via casa sparsa ☒

altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒

a cortina ☐

a corteo ☐

a schiera ☐

a blocco ☐

altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio

tipo: legno

tipo: metallo

tipo: cemento

tipo: altro

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno

tipo: metallo

tipo: cemento

tipo: altro

COBERTURA

tipo: legno

tipo: metallo

tipo: cemento

tipo: altro

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono ☒

mediocre ☐

scadente ☐

altro ☐

note: interventi successivi all'abbandono ordinario: anno

entità dell'intervento

altro: tutti abbandonati

note: interventi successivi all'abbandono ordinario: anno

entità dell'intervento

altro: tutti abbandonati

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

Strada Comunale

Strada Comunale

Strada Comunale

Strada Comunale

Strada Comunale

ALLEGATO SCHEDA N°

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



2 - Prospetto Sud



1 - Prospetto Sud



3 - Angolo Sud-Ovest

4 - Angolo Nord-Est

DESCRIZIONE

Il manufatto edilizio, cinque case parallele dell'alto pavane, era già stato al Cavato l'apollonio in una particolare forma planimetrica che mostra invariato fino alla prima metà dell'800.

Il fabbricato era ubicato alla fine del 1700 nell'angolo formato dalla strada comunale degli alberi e la strada dipartimentale Vicenza-Treviso.

Nella seconda metà del 1800, come documentato dal Cavato all'impiego, il fabbricato si trasformò in un complesso, assumendo una forma planimetrica rettangolare.

La sezione planimetrica riscontrabile attualmente è rappresentata solo nel Cavato attuale.

Il manufatto è caratterizzato con l'ampio portico rivolto verso Sud secondo due ali planimetriche cuneate in maniera e chiuso al lato da due corpi prospettivi verso Sud.

Sotto il portico e le due scale in legno visibile una porta ed un balco di legno pure in legno. Si accede ai vari piani della casa dal primo piano.

La copertura è a due falde longitudinali con l'andata del filo di gronda verso tutto il fronte Nord.

L'architettura principale del tetto è in terra con sovrapposte tavole di cotto e coppi.

La copertura sono semilini o linee secondarie delle aperture finestrate con cotto e da quelle si riconosce per il fianco al primo piano.

Un camino alla vetrata è ubicato nel prospetto Nord, ad Ovest, vicino al Dat, in posizione simmetrica, c'è una torretta di camino.

L'interno, loggia ed in parte caduto, lascia intravedere l'ultima composizione della muratura composta da mattoni cotti e crudi più una

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 015

CARATTERISTICHE GENERALI

via 20015
sez. II foglio 22 mappe 42-243-250


EDIFICIO

tipo: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
rilegato
altro

spazio
parz. abitato
disabitato


superficie coperta mq. 4.0
volume mc. 2.500

In piano
elettricità sottotetto



1. Fronte Nord
2. Parete Fronte Sud

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFOMETRIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE (base di riferimento di partenza)
coperta di paglia

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

però
giardino
orto
cortile/ala o simile
braccio
altro

carico storico

nuovo rurale

altro

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno
buono
mediocre
cattivo

COPERTURA

tipo: tegole
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: ATERMENT SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ARNO
ENTRATA DELL'INTERVENTO

ALTRA VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDE N°

DESCRIZIONE

La residenza è adriatica, complessa east rurale di antica origine, era definita già alla fine del 1700 in una forma planimetrica pur se in antichità come attestato al Catasto Napoleonico.

La porzione del fabbricato rimane pressoché invariata per circa la prima metà del 1800 ma nella seconda metà dello stesso secolo subisce una notevole trasformazione ed è così come documentato dal Catasto dello Stato.

Infatti la silhouette non meno evidente la trasformazione del fabbricato in una unità edilizia.

Successivamente viene aggiunto a Sud-Ovest e ad Est con la realizzazione di una polistruca perpendicolare a due piani più sottili.

Il prospetto Sud è caratterizzato da un ampio portico con pilastri in mattoni e architrave in legno ed una apertura con arco a tutto sesto per l'accesso al portico della vecchia parte residenziale ad Est.

Il prospetto Nord è semplice e lineare con le tipiche aperture in nicchia con archi e le aperture di dimensioni ridotte per l'accesso ad est.

Il prospetto Est è caratterizzato dalla tipologia veneta e la veduta della porta Sud mentre si presenta con portico posto anteriormente al fabbricato principale.

La copertura è a due falde longitudinali in tegole con orditure per tette in terra e tette sovrapposte.

La polistruca residenziale ad Est si presenta con i caratteri architettonici tipici delle costruzioni dell'epoca.

La porzione di elementi in terra ocra, per un ampio tratto, è il fronte Nord.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Particolare Estate Nord parte Est




2- Particolare Fronte Sud



3- Angolo Sud-Ovest



4- Fronte Ovest



5- Part. Sud

COMUNE DI GALLERA VENETA
Provincia di Padova

**INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.P. 58/78)**

SECRET
12-10

CARATTERISTICHE GENERALI
via Belfiore
sez. 7 - 40136 S. Maria
tel. 051/231111

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 2 | 150 | residuale
rivale | commerciale
singolare | mixto
gittre | adatto | parz. abitato
disabitato | superficie coperta mq
volumi | 153
mq | 250
m ² | in plan
eventuale sottotetto | |
|---|-----|---------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--|



| Fronts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Fronts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | | | |
|---|---------|-----------------------|---------|
| STRUTTURE VERTICALI | | STRUTTURE ORIZZONTALI | |
| Tipo | 100 | Tipo | 100 |
| Struttura | buena | Struttura | buena |
| Materiali | medicos | Materiali | medicos |
| Costo | alto | Costo | alto |

| STATO DI CONSERVAZIONE | COMPLESSIVO | buono | mediocre | attivo |
|------------------------|-------------|-------|----------|--------|
| DELLE STRUTTURE | | buone | mediocre | attivo |

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
EPICTO: BELLA INTERVENTO ... DALLA LINEA DI CAVITÀ SOLE SOSTITUZIONE

Il fabbricato già esistente al Colapalombino viene sostanzialmente
allargato fino alla fine del 1900. Nel 1901, anni 120, si lavora 200
tetti di paglie esistenti e viene completamento del tetto per la co-
struzione di un annesso rustico. L'attuale nuova costruzione è di
legna di castagno e sostituito alla fine dell'anno 170 nel
secondo e costruzione.

DESTINAZIONE D'USO CRIMINALE CAS. 10 BRESCIA, COPIA DI
PAGE 2

| TOPOLOGIA | | CONTESTO AMBIENTALE | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| ☒ isolato | ☐ parco | ☐ centro storico | ☐ |
| ☐ a cortile | ☐ giardino | ☐ nucleo rurale | ☐ |
| ☐ a corteo | ☐ orto | ☒ centro via o simile | ☐ |
| ☐ a scivolo | ☐ cortile | ☐ borgo | ☐ |
| ☐ a blocco | ☐ altro | ☐ | ☒ |
| ☐ altro | | altro | data _____ |

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | | | | | |
|---|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| STRUTTURE VERTICALI | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | COBERTURA | |
| Tipo Isolamento | Sistema | Tipo Isolamento | Sistema | Tipo Isolamento | Sistema |
| | Buono | | Buono | | Buona |
| | Mediocre | | Mediocre | | Mediocre |
| | Cattivo | | Cattivo | | Cattivo |

| STATO DI CONSERVAZIONE | COMPLESSIVO | buono | mediocre | attivo |
|------------------------|-------------|-------|----------|--------|
| DELLE STRUTTURE | | buone | mediocre | attivo |

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Index*
 10. *Table of Contents*
 11. *Abstract*
 12. *Summary*
 13. *Key Words*
 14. *Keywords*
 15. *Subject Headings*
 16. *Classification*
 17. *Indexing*
 18. *Keywords*
 19. *Subject Headings*
 20. *Classification*
 21. *Indexing*
 22. *Keywords*
 23. *Subject Headings*
 24. *Classification*
 25. *Indexing*
 26. *Keywords*
 27. *Subject Headings*
 28. *Classification*
 29. *Indexing*
 30. *Keywords*
 31. *Subject Headings*
 32. *Classification*
 33. *Indexing*
 34. *Keywords*
 35. *Subject Headings*
 36. *Classification*
 37. *Indexing*
 38. *Keywords*
 39. *Subject Headings*
 40. *Classification*
 41. *Indexing*
 42. *Keywords*
 43. *Subject Headings*
 44. *Classification*
 45. *Indexing*
 46. *Keywords*
 47. *Subject Headings*
 48. *Classification*
 49. *Indexing*
 50. *Keywords*
 51. *Subject Headings*
 52. *Classification*
 53. *Indexing*
 54. *Keywords*
 55. *Subject Headings*
 56. *Classification*
 57. *Indexing*
 58. *Keywords*
 59. *Subject Headings*
 60. *Classification*
 61. *Indexing*
 62. *Keywords*
 63. *Subject Headings*
 64. *Classification*
 65. *Indexing*
 66. *Keywords*
 67. *Subject Headings*
 68. *Classification*
 69. *Indexing*
 70. *Keywords*
 71. *Subject Headings*
 72. *Classification*
 73. *Indexing*
 74. *Keywords*
 75. *Subject Headings*
 76. *Classification*
 77. *Indexing*
 78. *Keywords*
 79. *Subject Headings*
 80. *Classification*
 81. *Indexing*
 82. *Keywords*
 83. *Subject Headings*
 84. *Classification*
 85. *Indexing*
 86. *Keywords*
 87. *Subject Headings*
 88. *Classification*
 89. *Indexing*
 90. *Keywords*
 91. *Subject Headings*
 92. *Classification*
 93. *Indexing*
 94. *Keywords*
 95. *Subject Headings*
 96. *Classification*
 97. *Indexing*
 98. *Keywords*
 99. *Subject Headings*
 100. *Classification*
 101. *Indexing*
 102. *Keywords*
 103. *Subject Headings*
 104. *Classification*
 105. *Indexing*
 106. *Keywords*
 107. *Subject Headings*
 108. *Classification*
 109. *Indexing*
 110. *Keywords*
 111. *Subject Headings*
 112. *Classification*
 113. *Indexing*
 114. *Keywords*
 115. *Subject Headings*
 116. *Classification*
 117. *Indexing*
 118. *Keywords*
 119. *Subject Headings*
 120. *Classification*
 121. *Indexing*
 122. *Keywords*
 123. *Subject Headings*
 124. *Classification*
 125. *Indexing*
 126. *Keywords*
 127. *Subject Headings*
 128. *Classification*
 129. *Indexing*
 130. *Keywords*
 131. *Subject Headings*
 132. *Classification*
 133. *Indexing*
 134. *Keywords*
 135. *Subject Headings*
 136. *Classification*
 137. *Indexing*
 138. *Keywords*
 139. *Subject Headings*
 140. *Classification*
 141. *Indexing*
 142. *Keywords*
 143. *Subject Headings*
 144. *Classification*
 145. *Indexing*
 146. *Keywords*
 147. *Subject Headings*
 148. *Classification*
 149. *Indexing*
 150. *Keywords*
 151. *Subject Headings*
 152. *Classification*
 153. *Indexing*
 154. *Keywords*
 155. *Subject Headings*
 156. *Classification*
 157. *Indexing*
 158. *Keywords*
 159. *Subject Headings*
 160. *Classification*
 161. *Indexing*
 162. *Keywords*
 163. *Subject Headings*
 164. *Classification*
 165. *Indexing*
 166. *Keywords*
 167. *Subject Headings*
 168. *Classification*
 169. *Indexing*
 170. *Keywords*
 171. *Subject Headings*
 172. *Classification*
 173. *Indexing*
 174. *Keywords*
 175. *Subject Headings*
 176. *Classification*
 177. *Indexing*
 178. *Keywords*
 179. *Subject Headings*
 180. *Classification*
 181. *Indexing*
 182. *Keywords*
 183. *Subject Headings*
 184. *Classification*
 185. *Indexing*
 186. *Keywords*
 187. *Subject Headings*
 188. *Classification*
 189. *Indexing*
 190. *Keywords*
 191. *Subject Headings*
 192. *Classification*
 193. *Indexing*
 194. *Keywords*
 195. *Subject Headings*
 196. *Classification*
 197. *Indexing*
 198. *Keywords*
 199. *Subject Headings*
 200. *Classification*
 201. *Indexing*
 202. *Keywords*
 203. *Subject Headings*
 204. *Classification*
 205. *Indexing*
 206. *Keywords*
 207. *Subject Headings*
 208. *Classification*
 209. *Indexing*
 210. *Keywords*
 211. *Subject Headings*
 212. *Classification*
 213. *Indexing*
 214. *Keywords*
 215. *Subject Headings*
 216. *Classification*
 217. *Indexing*
 218. *Keywords*
 219. *Subject Headings*
 220. *Classification*
 221. *Indexing*
 222. *Keywords*
 223. *Subject Headings*
 224. *Classification*
 225. *Indexing*
 226. *Keywords*
 227. *Subject Headings*
 228. *Classification*
 229. *Indexing*
 230. *Keywords*
 231. *Subject Headings*
 232. *Classification*
 233. *Indexing*
 234. *Keywords*
 235. *Subject Headings*
 236. *Classification*
 237. *Indexing*
 238. *Keywords*
 239. *Subject Headings*
 240. *Classification*
 241. *Indexing*
 242. *Keywords*
 243. *Subject Headings*
 244. *Classification*
 245. *Indexing*
 246. *Keywords*
 247. *Subject Headings*
 248. *Classification*
 249. *Indexing*
 250. *Keywords*
 251. *Subject Headings*

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
EPICTO: BELLA INTERVENTO ... DALLA LINEA DI CAVITÀ SOLE SOSTITUZIONE

Il fabbricato già esistente al Colapalombino viene sostanzialmente
allargato fino alla fine del 1900. Nel 1901, anni 120, si lavora 200
tetti di paglie esistenti e viene completamento del tetto per la co-
struzione di un annesso rustico. L'attuale nuova costruzione è di
legno e sostituito alla fine dell'anno 170 nel
secondo e costruzione.

C AUSTRIA 00 (H954)

An aerial photograph showing a residential neighborhood. A street on the left is labeled 'C. ATTITUDE'. The houses are arranged in rows, with some having visible roofs and others appearing as smaller structures. The image is grainy and has a high-contrast, black-and-white appearance.

A black and white aerial photograph showing a city street intersection. The image is oriented with a north arrow pointing towards the top right. A prominent diagonal road runs from the upper left towards the lower right. Several smaller streets intersect this main road. The surrounding area is densely packed with buildings and structures, typical of an urban environment. The text 'AEROPHOTOGRAMMETRIA' is printed vertically along the left edge of the photograph.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)


SCHEDA N° 45-51

CARATTERISTICHE GENERALI

Via DANTE
sez. ca. foglio 12 mappa 65-74

EDIFICIO

DI TIPO: moderato rurale
compartimento artigianale
misto altro
abitato parz. abitato
disabitato altro
superficie coperta 275
volume 1.150
in piani 2
eventuale annesso 0



1. Angolo Nord-Est
2. Angolo Nord-Ovest
3. Facciata Nord-Est
- 4.

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Case private

SCHEDA B

TIPOLOGIA
185-200
3 cortine
2 balconi
2 balconi
2 balconi
2 balconi

CONTESTO AMBIENTALE
parco
giardino
orto
verdeggiante e simile
altro

caratteristiche
rurali
urbane
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
dal mezzo
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI
dal mezzo
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA
dal mezzo
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE
buono
mediocre
cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1983

ENTITA' DELL'INTERVENTO: Intervento di restauro
Il restauro è stato eseguito in modo da conservare l'aspetto originale dell'edificio, che alla fine del 1983 era in una forma planimetrica simile ad un'abitazione rurale. L'edificio è stato restaurato in modo da conservare l'aspetto originale dell'edificio, che alla fine del 1983 era in una forma planimetrica simile ad un'abitazione rurale. L'edificio è stato restaurato in modo da conservare l'aspetto originale dell'edificio, che alla fine del 1983 era in una forma planimetrica simile ad un'abitazione rurale.

C. NAPOLEONE (1804)

C. AUSTRIACO (1854)


C. ALL'IMPIANTO (1883)

C. ATTUALE



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

[illegible]

| | | | |
|---|-----------------|----|-------------------|
| 1 | Finance Sud | 13 | Angelo Nord-Ouest |
| 2 | Angelo Nord-Est | 14 | Parti corrections |

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

C. NAPOLETANO 1894

Q-ALB: JMW215NYC (6551)

C. ATTUALE

[illegible]

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19.11

CARATTERISTICHE GENERALI

via Borgo
sez. 22 foglio 50 map. 57

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

caratteristiche

artigianale

altro

abitato

parc. abitato


disabitato

superficie coperta mc 217

volata mc 1-65

in d'ani n° 5

eventuale sottotetto



1 Angolo Nord-Ovest 12 Angolo Nord-Est

2 Angolo Sud-Ovest 14

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Case di proprietà abitazione

coperta di paglia

SCHEMA B

TIPOLOGIA

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

isolato
a cortina
a corte
a schiera
a blocco
altro

centro storico

nuovo nucleo

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mattone a vista
mattoni
cotto

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Cemento armato
mattoni
cotto

COBERTURA

tipo Cotto tegole
mattoni
cotto

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

moderato

grave

buono

moderato

grave

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO - ANNO 1951

CAUSE DELL'INTERVENTO: Ristrutturazione parziale


ALTRO

La costruzione già esistente all'inizio dello scorso secolo, in un'area piuttosto ristretta, è stata, dopo la metà dell'800, ampliata ad Est e tale accretto ritiene prescelto dall'architetto Pire alla prima metà degli anni '50. La costruzione si è poi ristrutturata all'inizio degli anni '80, ha perso, non l'insediamento di elementi originali, ma parte delle caratteristiche originarie. Inoltre la restante porzione trascurata con la sua semplicità l'aspetto primitivo.

C. NAPOLEONICO (1804)



C. A. STRUCCO (1854)



C. ALL'IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIOMETRIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 40/14

CARATTERISTICHE GENERALI

via sez. 0 foglio 61 mappe 69

EDIFICIO

DI TIPO residenziale
civile
commerciale
artigianale
misto
altro


abitato
part. abitato
disabitato

superficie coperta mq 506

volume mc 1.552

in p.l.s. n° 2

eventuale sottoblocco



1 Ingolo 1415-0900 13

2

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa da n. 2500000000

di pagina

SCHEDA B

TIPOLOGIA

edilizia
a cortile
a corte
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco
giardino
corte
cortile ad a. simile
altro

CAPACITÀ COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo laterizio
buono
moderato
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laterizio
buono
moderato
cattivo

COBERTURA

tipo laterizio
buono
moderato
cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono
moderato
cattivo


NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INFIANTO ORIGINARIO ANNO 1900

ENTITÀ DELL'INTERVENTO: Demolizione e ricostruzione


ALTRA

Il edificio esistente è in legno, con un sistema di travi in legno, che viene sostituito con travi in ferro, per dare un aspetto più moderno e stato completamente demolito per dar luogo alla costruzione dell'attuale, con mura in cemento e l'uso di cemento.


C. NAPOLEONICO 15041



C. AUSTRIACO 15041



C. ALL. IMPIANTO 18041



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENEZIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 29.17

CARATTERISTICHE GENERALI

Via: BOLOGNA
 sez. 1 foglio 5 mapp. 75-24

EDIFICIO

di tipo: residenziale rurale
 connesso: no
 in: abitato
 altro: no

ab. 10
 parti: abitato
 disabitato

superficie coperta in 135
 volume no

In piani 2
 eventuale sottotetto no




1 Fronte Ovest
 2 Part. Fronte Sud

C. TIPO: FONICO (100)




C. AUSILIARIO (154)



C. ALI: IMPIANTO (149)



C. ATTUALE



AEROFOTOCOPIOMETRIA



DESIGNAZIONE D'USO ORIGINALE: COND. AB. RESIDENZ.

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco ☐
 giardino ☐
 orto ☐
 con filo a o simile ☒
 brolo ☐
 altro ☐

TIPOLOGIA

isolato ☒
 a cortina ☐
 a corte ☐
 a schiera ☐
 a blocco ☐
 altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massivo
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo lastricato
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

COPERTURA

tipo coppi
 buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

buono ☐
 mediocre ☒
 cattivo ☐

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1957
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: Parziale demolizione e nuova costruzione

Il manufatto, edificato nel 1800 circa, è stato oggetto di una radicale ristrutturazione nel 1957. L'edificio è stato demolito e ricostruito con la copertura di un nuovo edificio esistente in stile elementare della tradizione originaria, con la demolizione della parte ovest del fabbricato attuale.

ALBEO: Il manufatto, edificato nel 1800 circa, è stato oggetto di una radicale ristrutturazione nel 1957. L'edificio è stato demolito e ricostruito con la copertura di un nuovo edificio esistente in stile elementare della tradizione originaria, con la demolizione della parte ovest del fabbricato attuale.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE

(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 13.25

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Padova
 sez. 1000 m. s. m.


EDIFICIO

DI TIPO: ☒ casa centrale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

abitato
 parte abitato
 disabitato

superficie coperta mc 242
 volume mc 1.405
 in piani n° 2

eventuale sottotetto ☒




☒ Angole Sud-Ovest ☒ Angole Sud-Orient
☐ Angole Sud-Est ☐ Angole Nord-Orient

C. VAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1851)



C. ALL. IMPIANTO (1931)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE caseggiato

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

☒ urbano
☐ suburbano
☐ rurale
☐ rurale
☐ rurale
☐ rurale
☐ rurale

TPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ urbano
☐ suburbano
☐ rurale
☐ rurale
☐ rurale
☐ rurale
☐ rurale

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo mattoni
☐ buone
☒ modeste
☐ cattive

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo legno-lavore
☐ buone
☒ modeste
☐ cattive

COPIERTURA

tipo legno-lavore
☐ buone
☒ modeste
☐ cattive

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

☐ buono
☒ modeste
☐ cattive

STATO DI CONSERVAZIONE: DELLE STRUTTURE

☐ buono
☒ modeste
☐ cattive

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1974
 ENTRA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione


ALTRI: Edificio con funzione di una forma semplice rettangolare, alla fine del 1700, è piano annesso fino al 1850, successivamente è stato ampliato ad ovest e ristrutturato nel 1900. L'edificio è di tipo artigianale, con l'edilizia di artigiani e falegnami. La parte est, con la veranda delle aperture e la forma del corpo allungato e curvo, è tipica delle costruzioni rurali, con parte residenziale a due piani più piano e sottotetto.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 19



CARATTERISTICHE GENERALI

VIA GABRIELLA

SEZ. 4. foglio 1. map.

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

funz. commerciale

comunitaria

artigianale

religioso

altro

abitato

per. abitato

disabitato

superficie coperta mq 150

valore n.c. 1.500

In plani n° 1

eventuale sottotetto

TIPOLOGIA
☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
☐ altro

CONTESTO AMBIENTALE
☒ parco
☐ giardino
☐ verde
☐ cortile a/c e albero
☐ strada
☐ altro

CONTESTO STORICO
☐ centro storico
☒ nucleo rurale
☐ altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
 tipo: ☒ muratura
☐ legno
☐ metallo
☐ altro

STRUTTURE ORIZZONTALI
 tipo: ☒ muratura
☐ legno
☐ metallo
☐ altro

COBERTURA
 tipo: ☒ tegole
☐ ferro
☐ metallo
☐ altro

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
 buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

DELE STRUTTURE
 buono ☐ medio ☐ cattivo ☐

NOTE
 INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO ORIGINARIO: FINO 1974
 ENTR. DELL'INTERVENTO: ☐ muratura ☐ legno ☐ metallo ☐ altro

ALTRO
 L'edificio presenta, alla fine del 1974, l'intervento, variato
 fino al 1974, successivamente è stato ampliato a Sud-Est
 per essere poi totalmente demolito con la costruzione di un edificio
 che completando l'intervento alla tipologia edilizia originaria.

☒ Genova Sud

☒ 12

C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'INIZIO (1874)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di misero contadino

di pagina

SCHEDA B

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 39/20

CARATTERISTICA GENERALE

Via Cassella

sez. 2 foglio 31 mappe

EDIFICIO

TIPOLOGIA

residenziale

commerciale

artigianale

religioso

altro

abitato

area abitata


area edificata

area edificata mq 566

area mq 2.940

ingrandi n° 2

avanzata sottoposto



1 Per. storico Suc 3

2

C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. SCL. IMPIANTO (1891)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA: AREA DI INTERESSE AMBIENTALE

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

coltivo, aia o campo

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a corteo

a schiera

a blocco

CARATTERISTICA COSTRUTTIVA E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

mattoni-cotto

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

mattoni-cotto

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo

mattoni-cotto

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1970

ENTRATA DELL'INTERVENTO: SULLA STRADA

ALTRA VEDI ALLEGATO

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

L'edificio era presente, parzialmente, già alla fine del 1700. Successivamente è stato ampliato ad Ovest, assumendo nella seconda metà del 1800 una particolare conformazione dovuta, probabilmente grazie alla realizzazione di un nuovo edificio voluto dall'Imperatore Xian di Savoia in sostituzione del casale con tetto di paglia bruciato.

Nel 1970 è stato ampliato ad Est e a Sud del corpo centrale è stato realizzato un corpo nuovo in sostituzione di una vecchia tettoia.

Sulla parete Sud c'è un affresco votivo, raffigurato maldestramente, nel fregiata S. Antonio.

L'antecessore e l'uso conservato è il lato Ovest del complesso in cui è presente una delle povere architetture rurali ciamparesi risalente per estrema chiarezza.

Il prospetto Sud è caratterizzato da un portico chiuso su lati da due fianchi con facciate a scuri sormentate da aperture di aerazione per la sottotetto-facile.

Il tetto è in coppi a due falde longitudinali con strutture portante di elementi in legno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




1- Fronte Sud



2- Particolare fronte Sud



3- Part. fronte Sud



4- Fontana murale

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° A9.21

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Cassola
sez. foglio 58 map. 143-153
203-205


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
rurale
commerciale
artigianale
religioso
altro

abitato
part. abitato
disabitato


superficie coperta mq. 288
volume mc. 2.015
in plan n° 2

eventuale sottotetto



1. Angolo Nord-Est
2. Vers. fronte Ovest
3. Fronte Ovest
4. Vers. fronte Ovest

C. MUPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1834)



C. ALL. IMPIANTO 1899



C. ATTUALE



PERIOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di proprietà abitata con

copertura da paglia

SCHEDA B

TOPOLOGIA
isolato
a cortina
a corteo
a schiera
a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
piatto
giardini
orto
cortile sia o s. mite
terzo
altro

centro storico
nucleo rurale
altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura
buono
mediocre
cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno
buono
mediocre
cattivo

COBERTURA

tipo: coppi
buono
mediocre
cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

DELLE STRUTTURE

buono
mediocre
cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO

INIZIA DELL'INTERVENTO

La casa è stata costruita nel 1899, in stile neoromantico, con un tetto a capanna. L'edificio è stato restaurato nel 1999, con l'obiettivo di conservare l'aspetto storico e ambientale. L'intervento ha riguardato la struttura portante, la copertura, le pareti esterne e interne, e gli interni. Sono stati utilizzati materiali tradizionali, come la pietra e il legno, e si è rispettato l'aspetto storico e ambientale dell'edificio. L'intervento è stato eseguito con cura e precisione, e ha permesso di conservare l'edificio in ottime condizioni.

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R.80/80 e art.9 L.R.58/78)

SCHEDA N° 20/22

CARATTERISTICHE GENERALI

via BOZZO

cat. L. foglio 1.1.1. n. 2.2.2.2.81

2.2.2.2.81

EDIFICIO 2.1.1

TIPO residenziale

forato

accanto alla

artigianale

mao

clito

abitato

part. abitato


disabitato

superficie coperta mq 2.1.1

volumi mc 2.1.1

in piani 2

eventuale sottotetto



1. Fronte Nord

2. Fronte Sud

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1854)

C. ALL'INCHIOSTRO (1831)

C. ATTUALE

C. RIFORMA (1878)

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: area industriale per attività
coperta di foglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolata

a corteo

a corteo

a scialuppa

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

giardino

giardino

orto

ortile, aia o simile

altro

altro

centro storico

nuovo storico

altro

altro

altro

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno-laterizio

buono

mediocre

cattivo

COPERTURA

tipo: tegole

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

buono

mediocre



cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1950

ENTRATA DELL'INTERVENTO: per la costruzione ed ampliamento

ALTRE: vedi allegato

INDIVIDUAZIONE CATASTALE



ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già definito in una forma planimetrica appena alla fine del 1700 e presentava o Sud-Ovest due edifici che risultano già demoliti allo stato dell'800.

In seguito al manifestato è stato ampliato ad Ovest con la realizzazione anche di annessi rustici a Sud (anni '30-'60).

La completa ristrutturazione della parte Ovest dell'edificio ha modificato in maniera consistente la tipologia originaria.

Interessante è ben conservata la parte centrale ad isola, edifici che, nell'area artigianale, caratterizzata dalla ampia falda longitudinale della copertura in coppi, interrotta da un obbiso, della palazzina del parco con architravi ed arcature nel mezzo in travis in legno e tavole accostate con sovrastante coppi.

Una scala in legno completa il ballatoio, ubicato all'interno del portico ad Est, fornisce il vecchio accesso al giardino.

Il prospetto Est mostra l'aspetto caratteristico del tutto alla Veneta e dalla serialità dei loro finestri completi al resto.

Il prospetto Nord peraltro la lettura originaria con la torre a scala, anche all'est ad Ovest, che si sovrappone al poco ridotto all'insig.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1 - Fronte Nord-Ovest



2 - Particolare del portico



3 - Fronte Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 45/23

CARATTERISTICHE GENERALI

Via S. Maria

sez. II foglio 22 map. 114

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

funzione

commerciale

artigianale

industriale

altre

abitato

part. abitato

disabitato

superficie coperta mq 57

volumi mc 230


in plan

eventuale sottotetto




1 Angolo Suc-Ovest 2
2


G. NAPOLEONICO (1804)



G. AUSTRIACO (1864)



G. ALL'IMPIANTO (1921)



G. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di abitazione

SCHEDA B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

coorte alla o alimite

terzo

altro

TIPOLOGIA

isolato

a cortile

a corteo

a schiera

a blocco

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: muratura

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: laterizi

buono

moderato

cattivo

COPIETURA

tipo: coppi

buono

moderato

cattivo

GRADO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

buono

moderato

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1982

ENTRA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione

Il presente edificio, dot. di stile al. C. Napoleonico, è presente

al C. Napoleonico, in forma ricotta rispetto al C. All'Impero. Suo

caratteristico è stato ristrutturato con materiale originale del

le caratteristiche tipologiche originali, interessando l'apertura

facciata verso Sili, che apre a portico rivolto verso Sili. Questo

è l'entrata della via originaria: accesso rustico a servizio della

residenza.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 49/78

OPERAZIONE GENERALE

vo. 50/78

co. 1 foglio 1/50-1/50-1/50

EDIFICIO

di tipo: residenziale

commerciale

artigianale

mixto

altro

abitato

parzialmente


disabitato

superficie coperta mq. 345

volume mc. 1.300


in c/si n° 2

copertura sottotetto




Il Angelo Sud-Ovest
E. P. 1/50-1/50-1/50


C. NAPOLEONICO (1804)



C. AUSTRIACO (1854)




C. ALL'IMPIANTO (1951)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da passare

SCHEDA B

TIPOLOGIA

isolato

a cortina

a cortina

a cortina

a blocco

altro

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

cortile edo o simile

strada

altro

CONTESTO AMBIENTALE

centro storico

vicolo rurale

altro

altro

altro

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: mattoni e stucco

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: legno-latticame tipo Coppo-Isola

buono

mediocre

cattivo

COPIATURA

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

mediocre

cattivo

STRUTTURE

buono

mediocre

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

mediocre

cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO ANNO 1950

ENTRA DELL'INTERVENTO: ristrutturazione parziale

Il manufatto esistente era un edificio in stile neoclassico, con un piano di calcestruzzo e un tetto in tegole. Nel 1950, l'edificio fu ristrutturato e l'attuale struttura fu costruita in stile neoclassico, con un piano di calcestruzzo e un tetto in tegole. L'edificio è stato ristrutturato nel 1950 e l'attuale struttura fu costruita in stile neoclassico, con un piano di calcestruzzo e un tetto in tegole.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art. 3 L.R. 80/80 e art. 9 L.R. 58/78)

SCHEDA n° A12.1


CARATTERISTICHE GENERALI
via G. L. V. 256
sez. II foglio 11 map. 256

SPAZIO
DI TIPO: residenziale
curato
commerciale
agricola
pieno
altro
abitato
part. abitato
disabitato
superficie coperta mq 150
volume mc 150
in piani n° 2
eventuale settore: ☐




1 Fronte Nord
2 Fronte Sud-Est


C. MAP. URB. (1864)




C. AUSTRIACO (1855)




C. ALL. IMPIANTO (1901)



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA (1964)



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa da massaro coesorta

di pagina

TIPOLOGIA
☐ isolato
☐ cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
altro

CONTESTO AMBIENTALE
☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile, att. o simile
☐ prato
altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
altre: Case sparse

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI
tipo: ☐ muratura a masso
☐ buro
☐ mattoni
☐ cotto

STRUTTURE ORIZZONTALI
tipo: ☐ legno
☐ buro
☐ mattoni
☐ cotto

COPERTURA
tipo: ☐ tegole
☐ mattoni
☐ cotto

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
delle strutture
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO
delle strutture
☐ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

NOTE
INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1911 NO

ENTRA DELL'INTERVENTO: ampliamento
trasformato ed- linea con l'occasione alla verniciatura, all'edilizia
lastricatura, ripiene invecchiato, alla prima metà del 1911. Si
nota un primo ampliamento a Sud-Est, nel 1911, con la sostituzione di
veneri e di stato, spoliato, ed il resti e ha per con la sostituzione di
unità edilizie da poco ristrutturata e del resto della parte Est tra
l'opera negli anni 1911, l'edificazione il primo, il resto e Sud con
la scala esterna di accesso al piano piano.

ALTO

SCHEDA B

COMUNE DI GALLERIA VENEZIA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDE N° 110.2

CARATTERISTICHE GENERALI

VIA 21010000

SEN. 1. foglio 5° mappa 125-237

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

uso: abitativo

caratteristica: architettonica

materiali: mattoni

altre: none

abbellimenti: perimetrali


circondati: no

superficie coperta mq 130

volumi mc 2.711

in piano n° 2

eventuale sottotetto



1. Fronte Sud

2. Par. fronte sud


13

14


2. NAPOLEONICO (1804)




3. ANTRACINO (1854)




4. ALL'IMPIANTO (1891)



5. ATTUALE



6. AEROFOTOGRAFOMETRICA



DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE: Casa di abitazione

CS 00000

SCHEDE B

CONTESTO AMBIENTALE

parco

giardino

orto

verifica alla o simile

altro

centro storico

nucleo rurale

altre

Casa sparse

altre

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo: massiccio

buono

moderato

cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo: lastre in cemento

buono

moderato

cattivo

COBERTURA

tipo: coppi in legno

buono

moderato

cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

buono

moderato

cattivo

NOTE: INTERVENTI SUBISSIMI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1820

ENTRA DELL'INTERVENTO: ATTUALE

ALTRO: 560° ALL'IMPIANTO

DESCRIZIONE

Il manufatto edificato consisto al Cattedrale Austriaco era già definito in una forma planimetrica compiuta nella prima metà del 1900 ed era stato in prossimità del "Cassineraggio alla Vecchia" ad esso limitrofo ed ovest.

Il fabbricato, attestato a Nord della strada consociata, nella seconda metà del 1900 viene soppiantato ad Ovest e successivamente a Sud-Ovest agli inizi dell'attuale secolo.

Nel 1970 il fabbricato è stato parzialmente demolito ad Est per la realizzazione di un edificio ad uso residenziale completamente estraneo al contesto abducente.

La demolizione, le soprallevarzioni, le demolizioni e nuove costruzioni hanno visibilmente deteriorato il fabbricato che solo nella attuale parte centrale conserva i caratteri della tipologia edilizia originaria.

L'ampio portico rivolto a Sud è scolpito da tre pilastri in mattoni con arcature in legno come pure l'orditura portante del tetto.

La copertura è a due falde longitudinale con la caratteristica linea vista del filo di gronda.

Nella parte Ovest l'ampliamento e la soprallevarzione, realizzati nel 1925, si notano anche per la diversa composizione della muratura.

Il prospetto Nord è caratteristico della abitazioni rurali dell'epoca con camino alla veneta.

Sotto il portico c'è una nicchia per immagine sacra e sulla parete Est trince di una pittura murale ora completamente ricoperta dal colore bianco a calce.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



2a. Veduta



1a. Angolo Sud-Ovest



4a. Part. Est



3a. Angolo Sud-Est



6a. Part. Fronte Nord



5a. Angolo Nord-Ovest

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE

Cassa di propria abitazione

Soprintendenza di Palermo

SCHEDA B

TPOLOGIA

isolato

☒

a cortina

☐

a torre

☐

a scalinata

☐

a blocco

☐

altro

☐

CONTESTO AMBIENTALE

parco

☐

giardino

☐

orto

☐

cortile, ala e sirio

☒

braccio

☒

altro

☐

caratteristica storica

☐

nucleo storico

☐

altra casa sparsa

☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo

MURATURA MASSICcia

☐

buono

☐

mediocre

☒

cattivo

☐

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo

Laterocemento

☒

buono

☐

mediocre

☐

cattivo

☐

COPERTURA

tipo

COPERTURA

☒

buono

☐

mediocre

☐

cattivo

☐

STATO DI CONSERVAZIONE: COMPLESSIVO

buono

☐

mediocre

☐

cattivo

☒

DELLE STRUTTURE

buono

☐

mediocre

☒

cattivo

☐

NOTE

INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970

ENTRATA DELL'INTERVENTO: Restauro

ALTRA

Il fabbricato, identificato negli indici del 1900 con il toponimo "Cassanara dei tre allievi", appare già sostanzialmente modificato alla fine delle scorso secolo. Ristrutturato negli anni '70 l'edificio ha subito una radicale trasformazione tal da cancellare le caratteristiche tipologiche originali.

| | |
|---|---|
| SCHEDA N° A.0.0 | |
| CARATTERISTICHE GENERALI
via <u>via dell'Industria</u>
sez. <u>V foglio 5° mappa</u> , 191-282 | |
| EDIFICIO
DITTO: <u>residenza rurale</u>
caratteristico
archit. rurale
misto
altro | 1111111111 1111 |
| materia
perz. abitato
disabitato | 1111 |
| superficie coperta mq
volume
in piani
eventuale sottotetto | 325
1.250
2
☐ |

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 110-A

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Colivari
 sez. V. Foglio 11 n. 134


EDIFICIO

DI TIPO: residenziale
 rurale
 commerciale
 artigianale
 misto
 altro

DESTINAZIONE: abitazione
 DINT. UTILIZZO: destinato

superficie coperta mq 245
 volume mc 765

in piani 2
 eventuale sottotetto ☐



1 Fronte Sud
 2 Fronte Nord

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE Casa di Massaro ceduta
 di paglia

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortina
☐ a corte
☐ a schiera
☐ a blocco
 altro

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☐ cortile alta e pianella
☐ bosco
 altro

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ zona sparsa

CAPATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo massicciata
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo laminato
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

COPERTURA

tipo duppi
☒ buono
☐ mediocre
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO


DELLA STRUTTURA ☒ buono ☐ mediocre ☐ cattivo

NOTE INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1970
 ENTITA' DELL'INTERVENTO: ristrutturazione


ALTRO

Il fabbricato, già esistente agli inizi del 1800, è rimasto pressoché inalterato fino alla metà dello stesso secolo. Appare notevolmente modificato alle fine del 1800 ed in epoche più recenti viene ampliato ed Est. La ristrutturazione degli anni '70 ne modifica sostanzialmente l'aspetto pur essendo ancora visibili alcuni caratteri tipologici dell'abitudine rurale.


C. NAPOLEONICO (1804)




C. AUSTRIACO (1854)



C. ALL'IMPIANTO 1804



C. ATTUALE



AEROFOTOGRAFIA



COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1175

CARATTERISTICHE GENERALI

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80



1 Pare. fronte Sud

2




C. NAPOLEONICO 1830-41

C. AUSTRIACO 1854-61

C. ALL. IMP. ANTIC (1891)

C. ATTUALE

AEROFOTOGRAFIMETRIA



SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE C. 1175 03.12.80

1175 03.12.80

CONTESTO AMBIENTALE

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

SCHEDA B

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE C. 1175 03.12.80

1175 03.12.80

CONTESTO AMBIENTALE

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

1175 03.12.80

ALLEGATO SCHEDA N°

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio era già definito in una forma planimetrica articolata e composta alla fine del 1700 e rimane invariato nella prima metà del 1800.

Succesivamente, nella seconda metà dello stesso secolo, il fabbricato principale è stato ampliato ed è stato mentre l'ampio rustico esistente a Sud viene demolito e ricostruito ad Est.

Nella seconda metà di questo secolo è stato costruito un fabbricato residenziale ad Ovest del manufatto originario e ad esso parzialmente collegato.

Il fabbricato originario è orientato a Est e ha un ampio portico con pilastro in mattoni ed architetture in legno come pure l'architettura principale della copertura.

Ad Ovest il portico è stato chiuso per la realizzazione di un garage a servizio della residenza.

La copertura è a due falde longitudinali con filo di grande luce per tutta la lunghezza del preesistente Sud.

Nella parte centrale del manufatto, originariamente adibito a residenza è un interessante camino alla veneta.

Il prospetto Nord è quello tipico delle stazioni rurali dell'alta provincia con i fori finestrate per i vani di abitazione e le aperture di aerazione del finile.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Sud



2- Particolare portico



3- Angolo Sud-Est



4- Angolo Nord-Est

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI
INTERESSE STORICO E AMBIENTALE
(art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N°

CARATTERISTICHE GENERALI

VR G. BRUCE

REV. 21.10.1955 e 22.06.1955

EDIFICIO

DI TIPO: residenziale

uso: abitativo

costruzione: in cemento armato

struttura: mista

altro:

abitato

part. storico

disabitato

superficie coperta mq. 2.125

volume

in piani 2

elementi sottostanti

Fretweald, N.Y.

Webster No. 4-1897

DESTINAZIONE PUSO ORIGINALE CAEN CL. NASSARO

SCHEDA B

| TIPOLOGIA | | CONTESTO AMBIENTALE | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| ☒ a tutto | ☐ parco | ☐ centro storico | ☐ altro _____ |
| ☐ a cortina | ☐ giardino | ☐ nucleo rurale | ☐ altro _____ |
| ☐ a corteo | ☐ città | ☒ centro storico | ☐ altro _____ |
| ☐ a scollatura | ☐ barile, sia o simili | ☐ altro _____ | ☐ altro _____ |
| ☐ a sbocco | ☐ mare | | |
| ☐ altro _____ | ☐ altro _____ | | |

| CARATTERISTICO E COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI | | |
|--|--|--|
| STRUTTURE VERTICALI | STRUTTURE ORIZZONTALI | COBERTURA |
| tipo <u>distinta e separata</u> | tipo <u>leggera e separata</u> | tipo <u>graso</u> |
| ☐ buono | ☐ buono | ☐ buono |
| ☒ mediocre | ☒ mediocre | ☒ mediocre |
| ☐ cattivo | ☐ cattivo | ☐ cattivo |

| STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO
DELLE STRUTTURE | | buono | moderato | scottato |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| | |
|-------|--|
| NOTE | INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'INFIATTO ORIGINARIO: ANNO 1974-1975
ENTITA' DELL'INTERVENTO FANTASMA A CARICO CONSTATATA ASSISTENTE |
| | |
| ALTRO | <u>NONE ALLEGATO</u> |
| | |

DESCRIZIONE

Il complesso edilizio esistente agli inizi dell'800 era destinato a "Casa da Nascere" rimane pressoché intatto fino alla metà dello stesso secolo.

Alla fine del 1800 l'edificio risulta ampliato nella parte ad Ovest e la sezione planimetrica appare modificata.

Ulteriori modifiche sono da far risalire alla prima metà dell'attuale secolo con l'ampliamento dell'ampliamento della fine '800 e la riduzione dell'appendice posta a Est.

Le modifiche sostanziali al fabbricato sono di epoca recente ed hanno interessato la parte Est-Ovest del complesso con la demolizione del preesistente per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo che non ha nessuna relazione con il contesto tipologico del complesso.

La porzione più interessante del posto di vista architettonico è sicuramente limitata al fabbricato posto immediatamente a Nord della parte ricostruita e caratterizzata a Sud dal vasto portico con la presenza dei pilastri in cantone a sezione ottagonale e la palazzina che conclude ad Est il fabbricato stesso a due piani con porticato ad ingresso rispetto al complesso.

Un recente intervento di ristrutturazione limitato alla porzione adiacente alla palazzina per il portico sostanzialmente inalterato, la logica originaria ha permesso di avere la massima dimensione di due piani alla veduta posta sul lato Nord del fabbricato.

La copertura della porzione di fabbricato di maggiore rilevanza tipologica è caratterizzata da due ampie falde longitudinali, mentre la parte orientale è a quattro falde con cornice semplicemente sagomata in cotto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte Est



2- Angolo Sud-Ovest



3- Part. cornice sinistra sottotetto



4- Part. cornice



5- Part. pilastro centrale

COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI DI INTERESSE STORICO E AMBIENTALE (art.3 L.R. 80/80 e art.9 L.R. 58/78)

SCHEDA N° 1

CARATTERISTICHE GENERALI

Via Padova
sez. I foglio 1120

EDIFICIO
1) TIPO: ☒ residenziale
☐ rurale
☐ commerciale
☐ artigianale
☐ misto
☐ altro

EDIFICIO
parz. abitato
disabitato

superficie coperta mq 110
volume mc 3.400

in piani n° 2
eventuale porticato ☒



1. Angolo Nord-Ovest 2. Terr. fronte Sud
3. Terr. angolo Sud-Ovest

DESTINAZIONE D'USO ORIGINALE FABBRICATO RURALE

SCHEDA B

TIPOLOGIA

☒ isolato
☐ a cortine
☐ a corteo
☐ a schiera
☐ a blocco
altro _____

CONTESTO AMBIENTALE

☐ parco
☐ giardino
☐ orto
☒ cortile sia o simile
☐ altro _____

☐ centro storico
☐ nucleo rurale
☒ altro CASA ADATTATA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

STRUTTURE VERTICALI

tipo Mazzone-Infiermo
☐ buono
☒ medio-buono
☐ cattivo

STRUTTURE ORIZZONTALI

tipo Legno-Infiermo
☐ buono
☒ medio-buono
☐ cattivo

COPIE D'URTO

tipo CCP
☐ buono
☒ medio-buono
☐ cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE

☐ buono ☐ medio-buono ☒ cattivo

NOTE: INTERVENTI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO ORIGINARIO: ANNO 1980
ENTRATA DELL'INTERVENTO: DISCONNESSIONE




ALTRO VEDI ALLEGATO

C. NAPOLEONICO (1804)

C. AUSTRIACO (1814)

C. ALL'IMPIANTO MEDIO

AEROFOTOGRAFMETRIA



DESCRIZIONE

Il complesso ad uso rurale è presente nella prima metà dell'800 e rimane pressoché inalterato fino alla fine dello stesso secolo. Nella prima metà del 1900 la fabbricazione subisce notevoli trasformazioni con ampliamenti ad Est e ad Ovest.

Gli interventi di ristrutturazione risalgono ad epoche più recenti, avendo fatto perdere all'edificio i caratteri tecnologici primitivi, la parte architettonicamente più interessante è l'abitato che, pur se è stato contraddistinto dalle sue aperture del portico a sette archi, è corrispondente all'adattamento del piano 1900 e dalla presenza di un padiglione immediatamente adiacente.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1- Fronte, Fronte Sud



2- Fronte, Fronte Sud



3- Fronte, Fronte Sud